

점검내용 - 중연삭

개선 전



- 위치 : 금형링 보관대
- 내용 : 비닐 교체 및 VM표기(예시 : 금형링 보관대)

개선 후



점검내용 - 중연삭

개선 전



- 위치 : 신창고
- 내용 : 미사용 철링 폐기
- 계획 : 별도 박스에 정리보관 및 물품명,보관사유 기재

개선 후

점검내용 – G1산업

개선 전



- 위치 : C창고
- 내용 : 팔레트 바닥 비닐 정리

개선 후