

담 당	팀 장	CTO	대표이사

제일연마공업(주) 도급사 안전합동점검

2026.06.18

개 요

1. 참석자

- 1) 제일연마공업(주) : 이재영 상무이사(안전보건관리 총괄책임자)
최상은 책임 (안전관리팀 팀장)
지세훈 사원 (안전관리팀 사원)
- 2) 씨지더블유(주) : 권영목 대표이사, 파트장 7인 (관리감독자)
- 3) G1산업 : 권종오 사장
- 4) 보해정밀 : 전동진 사장

2. 실시일

- 2026년 05월 20일

3. 대상 구역

- 씨지더블유 공정 7개소 + G1산업 창고 2개소 + 공장 통로&외곽 등

4. 점검내용

- 도급작업에 대한 안전·보건 관리 실태 합동점검
- 안전보건 협의체 진행

5. 점검목적

- 도급작업 중 발생 가능한 산업재해를 예방하고, 안전관리 책임과 협조체계를 강화하기 위함

6. 점검결과

- 뒷 페이지 참조

개선조치 진행 현황 - 비트리

NO	점검일	제목	조치현황	반복지적 이력				
1	01.07	소화전 앞 물건 적재	Y					
2		성형공정 천막 설치로 조도부족	ING					
3		원료 철제 가이드 발걸릴 위험	Y					
4		맘모스센타레스 에폭시보강 설비 하부 정리정돈 필요	Y					
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								


점검내용 - 비트리

개선 전



- 위치 : 미사용 POP 단말기 주변
- 내용 : 정리정돈

개선 후



개선조치 진행 현황 - 레진

NO	점검일	제목	조치현황	반복지적 이력				
1	01.07	가위 보관방법 불안전	Y					
2		스크린도어 리미트 스위치가 천장 판넬에 박혀 작동에 어려움이 있음	Y					
3		에어그립 스위치가 구조물에 걸려 작동되지 않도록 가공필요	Y					
4		금형 보관대 체인걸이 조치 미흡	Y					
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

점검내용 - 레진

개선 전



- 위치 : 1500톤 주변 케비넷, 1500톤 공구 보관대
- 내용 : 케비넷 상부 물건 적치된 것 정리정돈
1500톤 공구 보관대 상부 정리정돈

개선 후

점검내용 - 레진

개선 전



- 위치 : 신창고
- 내용 : 미사용 철링 폐기

개선 후

개선조치 진행 현황 - 세공

NO	점검일	제목	조치현황	반복지적 이력				
1	01.07	1250CNC 유압탱크 옆 선풍기 정리 필요	Y					
2		먼지떨이 1호기 치구 정리 필요	Y					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

점검내용 - 세공

개선 전



- 위치 : 설비 주변 공구들, 프로파일 커터
- 내용 : 설비 위 올려놓지 말고 전용 보관대 등 활용하여 정리정돈 필요, 프로파일 커터는 보관대 위에 적치하지 않고 보관대 내부에 정리

개선 후

점검내용 - 세공

개선 전



- 위치 : 아크릴 레이저 가공기, 2500D평면기
- 내용 : 물품 정리정돈, 벗어놓은 옷은 캐비닛에 보관

개선 후

개선조치 진행 현황 - 증연삭

NO	점검일	제목	조치현황	반복지적 이력				
1	01.07	소화전 표지가 이동통로의 눈높이에 위치	Y					
2		탈형 치구를 전기판넬 안에 보관	Y					
3		왁스컴파운드 MSDS 미 게시	Y					
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

점검내용 - 중연삭

개선 전



- 위치 : 바런스 측정 롤러
- 내용 : 하부 VM표기를 실제 보관중인 물품에 맞게 변경
(나무고임목 보관대 -> UST 지그 보관대 등)

개선 후

점검내용 - 중연삭

개선 전



- 위치 : 금형링 보관대
- 내용 : 비닐 교체 및 VM표기(예시 : 금형링 보관대)

개선 후



개선조치 진행 현황 – G1산업

NO	점검일	제목	조치현황	반복지적 이력				
1	01.07	신창고 소화기 표지 부적절	Y 26.01.09					
2		C창고 팔레트 밖으로 제품 적치	ING					
3		소화전 앞 적재금지 표지 부착 필요	Y 26.01.09					
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

점검내용 – G1산업

개선 전



- 위치 : C창고
- 내용 : 팔레트 바닥 비닐 정리

개선 후

개선조치 진행 현황 - 검사

NO	점검일	제목	조치현황	반복지적 이력				
1	01.07	에어컨 실외기 청소 및 주변 정리필요	ING	25.12				
2		구조물 하부 치구 정리정돈 필요	ING					
3		부적합품 정리정돈 필요	ING					
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

점검내용 - 검사

개선 전



- 위치 : 롤러 컨베어 하부
- 내용 : 정리정돈 (미사용품 폐기 등 정리)

개선 후

개선조치 진행 현황 - 초지립

NO	점검일	제목	조치현황	반복지적 이력				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

점검내용 - 검사

개선 전



개선 후

- 위치 : 초지립 레진성형, 동바란스 지그 보관대
- 내용 : 정리정돈 및 VM 표기 (이름, 용도 등)

개선조치 진행 현황 - 소성

NO	점검일	제목	조치현황	반복지적 이력				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

점검내용 - 소성

개선 전



- 위치 : 원통로 상승/하강 실린더 유압탱크
- 내용 : 분진 등으로 인한 오염 방지용 커버 부착 검토

개선 후

개선조치 진행 현황 - 연구

NO	점검일	제목	조치현황	반복지적 이력				
1	01.07	바닥 페인트칠 및 청소와 적치된 물품들 구획지정 필요	ING					
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

점검내용 - 연구

개선 전



- 위치 : B창고 컨베이어 하부
- 내용 : 철도레일지석 VM표기
(납품처, 납품대기 상황인지? 현 상태 표시 등)
- 계획 :

개선 후


점검내용 - 연구

개선 전



- 위치 : 레진 절단 A측 자재 보관대
- 내용 : 정리정돈 및 물품 VM 표기

개선 후



개선조치 진행 현황 - 공통

NO	점검일	제목	조치현황	반복지적 이력				
1	01.07	소화기 점검표 26년도 1월 업데이트 진행필요	ING					
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

점검내용 - 전사공통

개선 전



개선 후

- 위치 :
- 내용 : POP 단말기 케이스 폐기처리
- 계획 : 전산팀+전기팀 진행중
총 9대 중 3대 폐기 진행
(V 3대, H 2대, B 1대 남음)

협의체 내용

회의명 : 원하청 업무협의 회의
장 소 : 회의실
일 시 : 2025년 02월 03일 월요일 (13:00~13:30)

참석인원

도급사업체	참석자					
제일연마공업	지세훈					
씨지더블유						
보해정밀						

회의록

회의 제목	공정안전회의 (안전보건협의체)
회의 날짜	2026년 01월 12일
주최 부서	안전관리팀
회의 장소	파트장실
소요 시간	13:00 ~ 13:30

1. 참석자
CGW 권영목 대표, 박창근 이사, (장대식,박병열,이호경,김왕훈
제일연마 안전관리팀 지세훈 사원

2. 목적
공정별 안전관리 현황, 노동부 전달사항(재해사례, 교육 포함)

3. 협의 및 공유내용
1) 26년도 관리감독자 교육 일정 협의
- 씨지더블유 파트장 7인
2) 지게차 교육 필요한 파트 인원 공유

회 의 록(매월 1회이상)						
회 의 명	원하청 업무협의 회의			장 소	회의실	
일 시	2025 년 5 월 12 일 월요일 (09:00 ~ 09:30)					
참석인원	도급사업체	성 명	서 명	수급사업체	성 명	서 명

3. 안내 (집체교육, 2/28, 3/28) 각 파트 작업자와
작은 예약 필요 없으므로 동일하게 진행
안하선 노동관 수지 변경 거 / 레지 주역산 파트)