

점검내용 - 소성

개선 전



- 위치 : 원통로 상승/하강 실린더 유압탱크
- 내용 : 분진 등으로 인한 오염 방지용 커버 부착 검토

개선 후