

점검내용 - 중연삭

개선 전



- 위치 : 바란스 측정 롤러
- 내용 : 하부 VM표기를 실제 보관중인 물품에 맞게 변경
(나무고임목 보관대 -> UST 지그 보관대 등)

개선 후

점검내용 - 중연삭

개선 전



- 위치 : 금형링 보관대
- 내용 : 비닐 교체 및 VM표기(예시 : 금형링 보관대)

개선 후

