
## تمرین چهارم - فاز اول تبدیل فضای رنگی YUV به RGB


فرزاد حبیبی (۸۱۰۱۹۵۳۸۳) ، یاسمن جعفری ( ۸۱۰۱۹۵۳۷۴)

### مسيرداده وكنترلر

- برای حل این بخش مسیردادهی زیر استفاده شده است.



تبدیل فضای رنگی YUV به RGB و همچنین از کنترلر زیر استفاده کردیم:



#### تبدیل فضای رنگی YUV به RGB

- بنابراین تعداد رجیسترها به صورت زیر میباشد.
  - مسير داده:
- ۴۸ بیت رجیستر برای ۳ عدد رجیستر ۱۶بیتی
- ۲۴ بیت رجیستر برای ۳ عدد رجیستر ۸ بیتی
- ۱۸ بیت رجیستر برای شمارشگر آدرس خواندن ( read\_counter )
- ۱۹ بیت رجیستر بری شمارشگر آدرس نوشتن (۱۸ بیت write\_counter و همینطور ۱ بیت برای اعلام done در آن) کنترار :
  - ۴ بیت رجیستر برای نگهداری present state
    - ۴ بیت رجیستر برای نگهداری ۴
      - در مجموع ۱۱۷ بیت رجیستر نیاز داریم.
      - در این مدار ۳ عدد ضربکننده به کار رفته است.
  - با توجه به کنترلر مدار تعداد ۱۳ کلاک نیاز دارد تا عملیات را به اتمام برساند.

#### مدل سطح بالا

```
void yuv_to_rgb_conversion(unsigned int * sram, unsigned int * rgb){ // sram and rgb
   int h, w;
   int uu, vv, yy;
   int u, v, y;
   int r, g, b;
   // Offset of Y, U and V color in SRAM
   int yy_offset = 0;
   int uu offset = H * W / 2;
   int vv_offset = H * W;
    for (h=0; h<H; h++)</pre>
        for (w=0; w< W; w=w+2) {
            // Get Y2Y1
           yy = sram[yy\_offset + (h*W + w) / 2];
            // Get U2U1
            uu = sram[uu\_offset + (h*W + w) / 2];
           // Get V2V1
           vv = sram[vv\_offset + (h*W + w) / 2];
           // Extract Y1,U1 and V1
           u = uu \& 0x00ff;
            v = vv \& 0x00ff;
            y = yy \& 0x00ff;
            // Calculate R , G , B (1)
            yuv_to_rgb_matrix_multiply(y, u, v, &r, &g, &b);
            // Set YUV1
            rgb[h*W + w] = r + (g << 8) + (b << 16) ;
            //Extract Y2,U2 and V2
            u = uu \gg 8;
            v = vv \gg 8;
            y = yy \gg 8;
            // Calculate R , G , B (2)
            yuv_to_rgb_matrix_multiply(y, u, v, &r, &g, &b);
            rgb[h*W + w + 1] = r + (g<<8) + (b <<16);
```

در ابتدا با تغییر کد تابع piexel\_reorder که تنها وظیفهی جابه جا کردن ترتیب پیکسل ها را دارد ماژول جدیدی به اسم piexel\_reorder که تنها وظیفهی آن این است بعد از هر جابه جایی با استفاده از عملیات ضرب ماتریسی مقدار yuv\_to\_rgb\_conversion را به دست آورد و در نهایت آن ها را در sram بگذارد. عملیات ضرب ماتریسی در تابع yuv\_to\_rgb\_matrix\_multiply بگذارد. عملیات ضرب ماتریسی در تابع آن به شکل زیر می باشد.

```
void yuv_to_rgb_matrix_multiply(int y, int u, int v, int *r, int *g, int *b)
{
    y = y - 16;
    u = u - 128;
    v = v - 128;

    *r = (int)(( (76284 * y) + (104595 * v) )/65536);
    *r = *r > 255 ? 255 : *r;
    *r = *r < 0 ? 0 : *r;
    *g = (int)(( (76284 * y) + ((-25624) * u) + ((-53281) * v) )/65536);
    *g = *g > 255 ? 255 : *g;
    *g = *g < 0 ? 0 : *g;
    *b = (int)(( (76284 * y) + (132251 * u) )/65536);
    *b = *b > 255 ? 255 : *b;
    *b = *b < 0 ? 0 : *b;
}</pre>
```

در این تابع عملیات زیر انجام می شود تا مقادیر r,g , b به دست آیند.

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = (int) \frac{1}{65536} \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 76284 & 0 & 104595 \\ 76284 & -25624 & -53281 \\ 76284 & 132251 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} Y \\ U \\ V \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 16 \\ 128 \\ 128 \end{bmatrix} \end{pmatrix}$$

همینطور برای اینکه بدانیم این تابع در چند کلاک اجرا میشود قبل از شروع و بعد از اتمام با استفاده از تابع ()Clock تعداد کلاکهای آن را به دست میآوریم :

```
clock_t begin, end;
begin = clock();
yuv_to_rgb_conversion(sram, rgb);
end = clock();
printf("yuv to rgb and pixel reorder done. and number of clocks is %d \n", (int)(end - begin));
```

و خروجی آن به شکل زیر میباشد.

### RGB به YUV به rrect

در انتها بعد از اجرای برنامه خروجی ۳ فایل ورودی به شکل زیر میباشد.







# تقسيم وظايف

عضواول: یاسمن جعفری عضو دوم: فرزاد حبیبی

زمان دقیق	زمان تخمینی	اختصاص به	توصيف مختصر	شماره task
٠:٠۵	•:1•	هر دو عضو	خواندن صورت تمرین و فهم آن	١
1:••	1:٣٠	عضو اول	پیاده سازی سطح بالا	۲
Y:••	٣:٠٠	هر دو عضو	طراحی مسیر داده و حالت ماشین	٣
٠:١٠	٠:١۵	هر دو عضو	بررسی نهایی مسیرداده و حالت ماشین	۴
1:••	۰ ۳۰ و	عضو دوم	آماده کردن گزارشکار	۵