模块名称	风速检测节点		重要度/优先级别	高
功能描述	 检测风速 将检测到的风速值显示在节点的LCD显示模块上 将信息通过ZigBee传输模块传输给智能网关 能模拟检测模块出现故障 			
节点构成	 节点底板 ZigBee通信模块 LCD显示模块 传感器模拟板 风速传感器(工业传感器) 			
外购模块/ 工业传感器 /执行器	风速传感器			
		1. 量程:30m/s 2. 精度:0.88m/s(0.2m/s启动) 3. 供电电压:DC12V 4. 输出信号:4-20mA		
参数描述	1. 量程:30m/s 2. 精度:0.88m/s (0.2m/s启动) 3. 通信距离:120m			