本试卷适应范围 机制 10 级

南京农业大学试题纸

12-13 学年 第 二 学期 课程类型: 必修 试卷类型: A

		TH GR	学号	姓名	成绩	t
课程_	1.械制造工艺学	班级			4 4 1	
一、均	真空题: (每空1分	分,合计 20 分)) ·	、且不改本和	和是空性	4、。
1.	真空题: (每空12	依据是工作地 点	(以外外) 定百以又1h	+	X\$1/3 11
2	妥用机械加工方:	法,直接改变原	材料或毛	坯的 <u>177 ///</u>	X 1 1100	1770至和住
质等。	使其成为合格零件	牛的过程称为机	械加工工	艺过程。	2	
	. 零件在夹具中采				限制	_个自由度、
1000000	and the second stand	/ 人人	出度 轰炸	《铂 服 制		
短	題柱销限制 は主轴回转轴线 といるはなく。=			1. d //1 /2 (2)	> 14 4	脑红
4	主轴回转轴线	的运动误差可	「以分解)	b <u>\$47/219</u> /31	401 301	744
和上	城海程双	种基本形式。	طن ان جم	1- i	≅•≅	T/25/14
A	5. 零件的结构工艺	性是指在满足	变件像	村多不_的前	是下,制造该零	件的
. 4	4.614					
和	<u> 好房性</u> .		la.	1 V2 1 7 145		17/1
	6. 机床夹具最基本	应满足的要求	是_1412	1-2100	夹具的基本组成	(有 <u>人()</u>
元件	、美星 元	4、 <u>784</u> _7	和其它元件	:.		
	- (I)	加拉加村	洛	和超点	人 两方面	面的指标 。
	 零件的加工质量 欠定位是指	1.1 Jo771 HV	n Pala	自由在表出	4年生18月11	•
	8. 欠定位是指	19 YELAT FE	Viella	1 3 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12 Fire:	
=	单项选择题: (每题 2 分,合计	20分)		***	
	1. 在车床上安装	丁件时,能自动	定心并夹	紧工件的夹具	是(人)	
	A. 三爪卡盘	B. 四爪卡盘	C. 中	心架 D. 跟	刀架	
	2. 机械加工过程	由主任的朝徒在	F形。 使晶	格扭曲、畸变	,晶粒间产生滑	移,晶粒被拉
VA	 2. 机械加工过程 等,这些都会使金 	中广王的空压》 国表面层的强度	和硬度增	加,週称为(,) •	
TX.5	A. 表面层金相:	组织变化 B.表	面层残余	应力 C. 表面	层的冷作硬化	D. 其他
	3. 当原始误差方	台头加丁丰而	터 . 리	起的加工误差	为; 而当原	始误差的方向
15.4	3./当原始误是力加工表面的时	问为加工农田_ 引起的加工语	 是差为	,通常可以忽	略。(🛕)。	
797	加工农山的	最小;切线方	向 最大	and the second s		i.
	B. 法线方向	最大; 切线方	向 最小		27	
	C. 切线方向	最小; 法线方	向 最大			
	D. 切线方向	最大; 法线方	向 最小			
1	4. 通常以	表示零件的加工	精度(A).		
1	Δ 公营债的	炒或等级	B. 要件加	工作的实际观	得的侮辱值。	
	17 2 2	150 =	:200			

_	C. 表面粗糙度 D. 表面性能	
	5. 长心轴定位可限制工件() 自由度。 A. 2个 B. 3个 C. 4个 D. 5个	
i	6. 将装配尺寸链中组成环的公差放大到经济可行的程度,然后按要求进行装配,以保证装配精度。这种装配方法是()。 A. 完全互换法 B. 修配装配法 C. 调整装配法 D. 分组选配法	
	7. 装配所要保证的装配精度或技术要求,是装配尺寸链的 ()。 A. 组成环 B. 封闭环 C. 增环 D. 减环	
	8. 定位误差以其最大误差范围来计算,其值为设计基准(工序基准)在加工精度参数方向上的。()。 A. 最小变动量 B. 最大变动量 C. 平均变动量 D. 极差	
Z	2 工件以一面双孔定位时,两孔的尺寸为 180±0.06,则夹具上两销的尺寸为()。 A、180 B、180±0.06 C、180±0.02 D、180±0.12	
	10. 在车削加工短而粗轴时会出现的形状误差是 (A)。 A、马鞍形 B、 腰鼓形 C、锥形 D、椭圆形	
	三、是非题:(每题1分,合计10分) 1. 在加工工序中用作工件定位的基准称为工产基准。() 过收;用表标应共口: 2. 精基准是指在精加工工序中使用的定位基准。() 粘土焰;经比机构加工的甘油	上、凹面的那些点响
	2. 精基准是指在特别工工户中使用的是位至在。	
	5. <u>轴类零件</u> 加工时,往往先加工 <u>两端面和中心孔</u> ,并以此为定位基准加工所有外圆表面。这样既满足了基准重合原则,又满足基准统一原则。(\(\)	
	(6.) 机械加工工艺过程是由一系列的工位组成。()) (7.) 大批量生产中机床多采用"机群式"排列左弧。()) (4.4.6.)	
	o 表面质量是指机器零件加工后表面层的状态,其指标就是表面粗糙度。(×)	
	10. 为了获得较好的综合力学性能,轴类零件常要求调质处理。() 四、简答题: (每题 5 分,合计 20 分)	
	1. 什么是过定位? 举例说明解决过定位的方法。	
12		ı

2. 机械加工工序顺序的安排原则是什么?

基化统行, 经面后礼, 先祖后, 先生后办一

3. 机械加工过程中定位精基准的选择原则是什么? 明期的成分。

(多层在了)

4. 热处理工序及表面处理工序的安排原则是什么?


水色初创性的的植丛型工序を安排在加削加工之的 临岭内区力的抽处但工店实排在和加工上后 攻着力学物理性质的拉处理或排在地加工之后 报高级理论…… 对批查工艺最后

五、综合题: (每题10分,合计30分)

如图 1 所示零件及定位方案,已知 $d_1 = \phi 25^0_{-0.021}$, $d_2 = \phi 40^0_{-0.025}$

两外圆同轴度公差为 $\Phi 0.02$, ∇ 形块夹角 $\alpha = 90^{\circ}$ 。若键槽深度要求 $A = 34.8^{\circ}_{-0.17}$,键槽对称

中心对 d_2 轴线的对称度公差为t=0.25,问此定位方案可行否?




财Po4. 腭9中的BRJ

t: Ab= 0,02

即本部Adub)

A: D= 0,02+ 0,021 + 0,021 01.

101 < = x275



= 45,8

本试绘适应范围 机制 10 级

南京农业大学试题纸

2012-2013 学年 第二学期 A 卷参考答案

课程 机械制造工艺学

- 一、填空题: (每空1分,合计20分)
 - 1. 加工是否连续。
 - 2. 形状 、尺寸 、 相对位置
 - 3. 3 \ 2 \ 1
 - 4. 纯径向圆跳动 、 纯轴向窜动 、 纯倾角摆动。
 - 5. 零件使用要求 , 可行性 和 经济性
 - 6.___保证加工精度___、____定位___、__夹紧__
 - 7. 加工精度 、 表面质量 。
 - 8. 工件加工时必须限制的自由度未被完全限制__。
- 二、单项选择题: (每题1分,合计10分)
 - 1. A. 2. C. 3. B. 4. A. 5. C. 6. D. 7. B. 8. B. 9. C. 10. A
- 三、是非题: (每题1分,合计10分)
 - 1.× 2.× 3.× 4. √ 5. √ 6.× 7.× 8.× 9.× 10. √

四 筠答题 (每题5分 合计20分)

1. 答题要点:

过定位是指工件上某一个自由度(或某几个自由度)被两个(或两个以上)约束点约束。解决 过定位的方法有: 1) 利用过定位提高定位稳定性。但用这种方法时必须事先保证零件定位表面间 的相互位置关系。例如用大平面长心轴定位加工齿轮时,必须保证定位面与定位孔轴线的垂直度 要求。2)去除过定位。例如一面两销定位时,将其中的一个圆柱销改为削边销。

2. 答题要点:

基准先行,先面后孔,先粗后精,先主后次

- 3. 答题要点:
- 1) 基准重合原则 2) 基准统一原则 3) 互为基准原则 4) 自为基准原则 5) 便于装夹原则
- 4. 答题要点:
 - 1)为改善切削性能的热处理工序(如退火、正火、调质等)应安排在切削加工之前。
 - 2)为消除内应力的热处理工序(如人工时效、退火、正火等)最好安排在粗加工之后。
 - 3)为改善材料的力学物理性质安排在半精加工之后。
 - 4)对于高精度精密零件在淬火后安排冷处理以稳定零件的尺寸。
 - 5)为提高零件表面性能的热处理工序、以装饰为目的热处理工序、表面处理工序一般都放在 工艺过程的最后.
- 五、综合题: (合计30分)

Adu(对称) = 0.02 键槽对你的对d,对称度没差 △ dw'= O d. d. 同轴電缆 Ø=0.0. 故如如 = 0.00 (智槽对称中以对处对作度) Adw=Adw+Adw'= 0+0.02=0.02

2) (4分)A尺寸的定位误差:

$$\Delta_{A} = \frac{\Delta d_{2}}{2} + t_{HMR} = \frac{0.025}{2} + 0.02 = 0.0325$$

$$\Delta_{\infty} = \frac{\Delta d_1}{2 \sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{0.021}{2 \sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{0.021}{1.414} = 0.01485$$

$$\Delta_{dw} = \Delta_{jb} + \Delta_{jw} = 0.047$$

3) (2分)分析定位方案是否可行

$$\frac{\Delta_{dw}}{T_A} = \frac{0.047}{0.17} = 27.9\% < 33.3\% \qquad \frac{\Delta_{dw}(\text{NTR}(\mathbf{E}))}{t} = \frac{0.02}{0.25} \approx 8\% < 33.3\%,$$

故此定位方案可行。

2. 解: (4分)建立尺寸链如图1所示,(5分)解尺寸链如图2所示,

77	尺寸链环	A ₀ 算式	FS。算式 0	EI。算式 -0.023		
اد الا	减环 Ā,	- 24.9				
_ {	1/2	23:7	0.285	10.023		
	封闭环 A。	53.8	+ 0.30	0		
RO 1			1 2 2 2			

 $A_1 = 156\pm0.05$ (2分) A_1 和 A_3 两尺寸均采用镗模加工, 经济公差为 0.1,按对称原则标注, 有: $A_1 = 202\pm0.05$, $A_2 = 156\pm0.05$ (2分) 用 A_{∞} 表示修配前封闭环实际尺寸。本例中,修配环修配后封闭环变小,故 A_{∞} 的最小值应

与 Ao 的最小值相等。

- (2分) 按直线尺寸链极值算法公式,可导出 $A_{2\min}$ = 46.1, 故: $A_2 = 46^{+0.2}_{+0.1}$,
- (2分) 最小刮研量为 0.15.则刮研前的底板厚度为: $A_2 = 46^{+0.35}_{+0.25}$
- (2分) 刮研前的封闭环尺寸为 $A_{00} = 0_{+0.15}^{+0.45}$

起满小到研查、引从采用仓并办工、特尾座和店板配会面到东 坂配式-千整体