
电子设计实践基础

温湿度传感器、 超声波传感器、 MCU ADC与光敏电阻



上节课内容回顾


- ■MCU TWI接口、LCD显示屏及其编程
 - TWI接口 (I²C总线) 及其编程
 - LCD1602模块 (I²C最快100K) 及其编程






本节课主要内容

- ■温湿度传感器
- ■超声波传感器
- ■MCU ADC与光敏电阻







温湿度传感器: DHT11



ATmega8A从DHT11获取数据的过程




ATmega8A从DHT11获取数据的过程控制



DHT11 40位温湿度数据的构成


- **■40位数据**
- ■为上次采集结果:采集间隔最小2秒
- ■先传最高位





DHT11温湿度测量示例

实验内容1



Iniversity of Science and Technology of China

DHT11温湿度测量编程-DHT11头文件(1)

```
DHT11
控制与
数据传
输函数
写在头
 文件
dht11.h
里,以
便后期
 使用
```

```
* dht11.h
   DHT11温湿度传感器数据的读取,使用ATMEGA8A PD7
 * Created: 2023/4
    Author: lyh
 */
#ifndef DHT11 H
#define DHT11 H
#ifndef F CPU
#define F CPU 100000UL
#endif
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
```

* * C D				
MCU与DHT1		-		
DTH11	MCU	LCD1602	MCU	
+	VCC	SCL	SCL	
Out	PD7	SDA	SDA	
-	GND	GND	GND	
		VCC	VCC	

实验内容



DHT11温湿度测量编程-DHT11头文件(2)

```
unsigned char byteReadDHT11(void) //从DHT11读取一个字节的数据
  unsigned char oneBit, oneByte=0;//每次接收1位,最后完成8位接收并返回
  unsigned char i,uc_cnt;//循环变量,超时计数(脉冲宽度统计)
  for(i=0;i<8;i++)//接收8位数据, 先接收的是最高位
  {//1bit由50us的低电平开始,后跟26~28us的高电平为0,70us的高电平为1
     uc_cnt = 1;//超时计数初值, 统计50us低电平
     while((PIND & (1<<PIND7))==0)//在50us的低电平
     { uc_cnt++;//超时计数
       if(uc_cnt==0)break;/*计数溢出: 超时, 跳过*/}
     _deLay_us(30);//跳过30us的高电平,如还是高电平收到'1',否则收到'0'
     oneBit = 0;//假定收到'0'
     if((PIND & (1<<PIND7))!=0)oneBit = 1;//还是高电平, 收到'1'
     uc_cnt = 1; //超时计数初值, 统计70us高电平
     while((PIND & (1<<PIND7))!=0)//在70us的高电平
     { uc_cnt++; /*超时计数*/if(uc_cnt==0)break;/*计数溢出:超时, 跳过*,
     oneByte <<=1;//收到1位后,之前收到的为高位,故左移一位
     oneByte |=oneBit;/*新收到的合并到字节中*/}
  return oneByte; /*返回收到的1字节*/
```

DHT11温湿度测量编程-DHT11头文件(3)

```
void DHT11 Run(unsigned char * uc data) //与DHT11通信的设置和数据传输等
  unsigned char uc_cnt;//超时计数(脉冲宽度统计)
  DDRD |=(1<<DDRD7);//PD7为输出模式
  PORTD &=~(1<<PORTD7);/*PD7输出0*/ delay ms(20);//至少18ms的START信号
  PORTD |=(1<<PORTD7); /*PD7输出1:20~40us*/ delay us(20);//20us高电平
  DDRD &=~(1<<DDRD7); /*PD7为输入模式*/_delay_us(20);//等待DHT11响应
   if((PIND &(1<<PIND7))!=0)return;//DHT11没有响应
  uc cnt = 1;//超时计数初值, 统计80us低电平响应
  while((PIND & (1<<PIND7))==0)//在80us的低电平
  、{ uc cnt++;//超时计数
    if(uc_cnt==0)break;/*计数溢出: 超时, 跳过*/}
  uc_cnt = 1;//超时计数初值, 统计80us高电平响应
  while((PIND & (1<<PIND7))!=0)//在80us的高电平
  { uc_cnt++; /*超时计数*/ if(uc_cnt==0)break; /*计数溢出: 超时, 跳过*/
   for(uc_cnt=0;uc_cnt<5;uc_cnt++) //接收DHT11发送的40位温湿度数据
  { uc data[uc_cnt]=byteReadDHT11();//0-湿度整/小数,温度整/小数,校验-4
```

#endif /* DHT11_H_ */

实验内容1

DHT11温湿度测量编程-主程序(1)...

实验内容1

```
#include <avr/io.h>
#include "twi_lcd.h"
#include "dht11.h"

int main(void)
{
   unsigned char toggle=1,dht11_data[5]={0};
   TWI_Init();
   LCD_Init();
```






DHT11温湿度测量编程-主程序(2)

```
while (1)
  DHT11 Run(dht11 data);
  if(dht11_data[4]==(dht11_data[0]+dht11_data[1]+dht11_data[2]+dht11_data[3]))
    LCD Write String(0,0,"Temperature:");//
     LCD Write NewChar(dht11 data[2]/10%10+0x30);
     LCD Write NewChar(dht11 data[2]%10+0x30);
     LCD Write String(1,0,"Humidity:");//
     LCD Write NewChar(dht11 data[0]/10%10+0x30);
     LCD Write NewChar(dht11 data[0]%10+0x30);
  if(toggle)
  { LCD_Write_Char(1,15,0x5c);//显示符号
    toggle = 0;}
  else
  { LCD Write Char(1,15,0x20);//不显示符号
    toggle = 1;}
  delay ms(1500);
```

超声波收发模块: HC SR04

- ■超声波
 - ●大于20KHz声波
 - ●距离测量等





■HC SR04

TCT40-16T

TCT40-16R

- ●TCT40-16T和TCT40-16R及其相关电路构成
- ●从T发送的超声波在遇到被测物体反射回来后被R接收
- ●2 × 距离=(接收时刻-发送时刻) × 声速



超声波收发模块: HC SR04

■4管脚: Vcc, Trig, Echo, Gnd


■+5V工作电压,Trig-触发,Echo-回波指示

■测距范围: 2~700cm,±0.3cm

■注意

●不要带电连接,否则会影响正常工作

●被测物体的表面积不少于0.5平方米 否则会影响测量结果





超声波收发模块: HC_SR04


■工作过程

●给Trig管脚一个至少10us的高电平,开启测量

●HC_SR04发出超声波,并检测回波,若有回波,就通过Echo管脚输出高电平,其高电平持续时间就是超声波发送和返回的时间


●距离=(Echo高电平时间×340m/s)/2








超声波收发模块: HC_SR04



超声波收发模块(HC SR04)测距示例 实验内容2

GND

GND







MCU

SCL

SDA


GND

HC SR04测距示例的编程-hcsr04.h头文件(1)

HCSR04控制 函数写在头 文件hcsr04.h 里,方便后 期使用

```
#ifndef HC_SR04_H_
#define HC_SR04_H_
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 1000000UL
#endif
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
```

实验内容2





HC SR04测距示例的编程-hcsr04.h头文件(2)

```
unsigned int HCSR04_Run(void)
  unsigned int i_cnt=0;//统计echo的高电平(固定时钟下的次数)
  unsigned int uc_cnt=1;//超时计数(统计在一定时间内没有响应) 实验内容2
  /*为了测量的准确,如系统中使用了中断,这里要禁止中断 cli(); */
  DDRD |= (1<<DDRD6);//PD6为输出(到HC_SR04的Trig管脚)
  DDRD &= ~(1<<DDRD5);//PD5为输入(来自HC_SR04的Echo管脚)
  PORTD |=(1<<PORTD6);//PD6输出高电平到Trig告诉HC_SR04准备发送超声波
  delay us(20);//持续20us(>10us)
  PORTD &=~(1<<PORTD6);//PD6输出低电平到Trig结束通知
  while((PIND&(1<<PIND5))==0) //等待Echo为高电平(即收到超声回波)
    uc_cnt++;  if(uc_cnt>9000)break;//计数溢出: 超时,跳过
  i_cnt = 2; // 统计Echo的初值=检测到echo信号+循环的判断约2个CPU时钟周期
  while((PIND&(1<<PIND5))!=0)//继续统计ECHO信号高电平的持续时间
    i_cnt++;//每次=数据加载+&运算+判断+循环+加约5个时钟周期(默认1MHz)
  /*若之前禁用了中断,这里可以开中断了 sei();*/
  return(i_cnt*5.0/100.0*17.0);//返回距离,单位mm
```

#endif /* HC SR04 H */



HC SR04测距示例的编程-主程序

```
#include <avr/io.h>
#include "twi_lcd.h"
#include "hc_sr04.h"
..... //根据需要补充完整
```


```
..... //补充完整
 unsigned int distance=0;
 unsigned char i=15,uc d=0;
 TWI_Init(); LCD_Init();
while (1)
 { distance = HCSR04_Run();
   LCD_Write_String(0,0,"Distance:");
   i=15; //从最低位开始转换和显示, 最多7位
   while(distance>0)
   { uc_d = distance \% 10+0x30;}
     LCD Write Char(0,i,uc d);
     i--; distance /=10;}
   while(i>8) //高位没有数字时不显示
   { LCD Write Char(0,i,0x20);
     i--; }
   _delay_ms(100);//
..... //补充完整
```







ATMEGA8A 模拟数字转换器:ADC简述(1)






ATMEGA8A 模拟数字转换器: ADC简述 (2)

■ATMEGA8A的ADC

- ●10位量化长度表示一个点
- ●绝对精度: ±2 LSB(LSB-Least Significant Bit)
- ●转换时间: 13~260us
- ●最高采样速率15kSPS(SPS-Sample Per Second)
- ●6路复用单端输入(其实仅1个ADC,可对6路之一采样)
- ●输入电压范围: 0~VCC(Max: +5V)
- ●可选2.56V 参考电压
- ●单次或连续转换模式; 转换结果左对齐等。







ADC转换结束IRQ 8位数据总线 ADIF ADIE ADC多路选择器 ADC数据寄存器 ADC控制与状态寄存器 (ADMUX) (ADCSRA) (ADCH/ADCL) ADLAR REFSO MUX2 MUX1 MUX0 ADSC ADFR ADIF ADEN DC[9:0] **AVCC** 多路译码器 预分频器 通道选择 内部1.1V 转换逻辑 **AREF** 采样&保持比较器 10位DAC 温度传感器 **GND** 带隙参考 输入 ADC7 ➤ ADC多路选择器输出 选择器 ADC1 ADC0

ADC结构

ADC转换结果= Vin*1024/V_{ref}




ATMEGA8A 模拟数字转换器: ADC选择寄存器





ATMEGA8A 模拟数字转换器: ADC控制状态寄存器



PD 神子及本大皇 University of Science and Technology of China

ATMEGA8A 模拟数字转换器: ADC数据寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0	
						ADC9	ADC8	
R	R	R	R	R	R	R	R	
0	0	0	0	0	0	0	0	•
ADLA	R=1					AD	LAR=0	
7	6	5	4	3	2	1	0	,
ADC7	ADC6	ADC5	ADC4	ADC3	ADC2	ADC1	ADC0	
R	R	R	R	R	R	R	R	
0	0	0	0	0	0	0	0	
なおとな								
	0 ADLA 7 ADC7 R	R R 0 0 ADLAR=1 7 6 ADC7 ADC6 R R 0 0	R R R 0 0 0 ADLAR=1 7 6 5 ADC7 ADC6 ADC5 R R R 0 0 0	R R R R R O O O O ADLAR=1 7 6 5 4 ADC7 ADC6 ADC5 ADC4 R R R R O O O O	R R R R R R O O O O O O ADLAR=1	R R R R R R R O O O O O O O O O O O O O	R R R R R R R R R O O O O O O O O O O O	R R R R R R R R R R O O O O O O O O O O



感光模块简介

- ■1, 光敏电阻: 根据光线(可见光)其阻值会产生变化(NTP), 影响电压或电流
- ■2, 比较器: 比较两者电压, 如比设定电压高则输出高电平, 否则输出低电平
- ■3,模块有四个管脚,电源: Vcc和 GND,输出: AO(光敏电阻上的模拟 电压输出), DO (输出高低电平: 0或1)






ATMEGA8A 模拟数字转换器示例

实验内容3

利用ATMEGA8A的ADC测量光敏电阻上的电压





ATMEGA8A 模拟数字转换器示例 实验内容3

MCU与光敏和LCD模块的连接				
光敏模块	MCU	LCD1602	MCU	
Vcc	VCC	SCL	SCL	
GND	GND	SDA	SDA	
DO		GND	GND	
AO	ADC3	VCC	VCC	






ATMEGA8A 模拟数字转换器示例编程

```
#include <avr/io.h>
#include "twi lcd.h"
void ADC Init(unsigned char adc ch)//ADC初始化,低4bit,adc0~7:0~7
{ ADMUX = (1<<REFS0) | (adc ch & 0x0f); //参考电压: AVCC, 低4bit为通道选择
 ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADFR) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); //开启ADC, 连续模式, 右对齐,
 ADCSRA |=(1<<ADSC);//ADC开始转换
int main(void)
{ unsigned char adc dh,adc dl;
           //用于存储adch/1寄存器里的数据
 float adc result;//adc采集结果
  unsigned char i,uc_int,uc_display[8];//临时变量
 LCD_Init();
 ADC_Init(3); //初始化adc, 对ADC3 (PC3) 采样, 参考电压...
```

实验内容3
`\ `` \ \\

ADPS	分频	ADPS	分频
000	2	100	16
001	2	101	32
010	4	110	64
011	8	111	128

//预分频8, 1000/8=125kHz





ATMEGA8A 模拟数字转换器示例编程

```
while (1)
{ while(!(ADCSRA & (1<<ADIF)));//等待ADC转换结束
  adc dl = ADCL;//先读低8位
  adc_dh = ADCH;//再读高8位
  adc_result = adc_dh *256.0+adc_dl;//合并
  adc_result *=5.0/1024.0;//计算电压
 for(i=0;i<8;i++)//初始化显示变量,都不显示
 { uc display[i]=0x20; }
 LCD_Write_String(0,0,"ADC Result:");
 uc_int = (unsigned char) adc_result;//取整数
 adc result -=uc int;//取小数
 i=2;//整数占2位
 uc_display[3]=0x30;//初始整数为0
 while(uc_int > 0 && i >0)
 { uc_display[i--]=uc_int%10+0x30;//最低位数字转换成字符
   uc int/=10;/*去掉整数的最低位*/}
```

实验内容3





ATMEGA8A 模拟数字转换器示例编程

```
uc_display[3]='.';//小数点
i=4; //小数从元素4开始存储
while(adc result>0 && i<7)//三位小数
   adc_result *=10;//第一位小数调整到整数
  uc_int = (unsigned char) adc_result;//取整数
   adc_result -=uc_int; //剩下的小数部分
   uc_display[i++]=uc_int+0x30; //当前的小数为转换为字符以显示
uc_display[7]=0; //字符结束
LCD_Write_String(1,8,uc_display); //显示采集转换后的电压数值
delay us(300);
```

实验内容3





本周实验内容

实验内容1:测量温湿度并显示在LCD1602上

实验内容2: 利用超声波测量距离并显示在LCD1602上

实验内容3:利用ADC测量光敏电阻两端的电压并显示在

LCD1602上

当次完成一个实验当场验收一个,总结下次交

