Enunciado del T. P. Nº8: Caso de estudio I; Chopper-Fed DC Motor Drive

Integrantes del grupo:

- 1. Bongiovanni, Pablo
- 2. Guanuco, Luis
- 3. Sansó, Marco
- 4. Vassia, Gonzalo
- 5. Yanagui, Ricardo

(Modificado del archivo original de H. Le-Huy, Université Laval, Québec)




Fig. 1 Circuito de simulación

Descripción del circuito

El motor de DC está alimentado por un chopper de DC con MOSFET operando en clase A. La carga mecánica está caracterizada por un escalón de carga TL.

El controlador de corriente de histéresis compara la corriente sensada con una referencia y genera la señal de compuerta del MOSFET forzando al motor a seguir la corriente de referencia.

El circuito es de lazo cerrado. El lazo de velocidad utiliza un controlador Pl que produce la referencia para el lazo de corriente (par).

El bloque de Voltage Measurement provee señal para los propósitos de visualización.

Pasos a realizar

Ejecute la simulación (Matlab 6.5 o superior). Observe en el osciloscopio la tensión del motor, corriente, velocidad y par.

La referencia de velocidad es un escalón que comienza con wm = 120 rad/s y en el instante de tiempo (0,4s) cambia por wm = 160 rad/s.

El par cambia con forma de escalón desde el valor inicial TL = 5 N.m a Te = 25 N.m en 1,2 seg.

Mediciones a relizar

- a) Imprima las magnitudes medidas en osciloscopio
- b) Mida la constante de tiempo eléctrica del motor
- c) Mida la constante de tiempo mecánica del motor
- d) Cambie los valores del controlador (speed controller)
- y busque (prueba y error) la sintonización más óptima, sin cambiar el límite de corriente.

Conclusiones:

Escriba las conclusiones

- a) acerca de las constantes de tiempo
- b) acerca de la ecuación general de par Te=TL+J*d(wm)/dt
- c) Acerca del controlador (speed controller)
- d) generales (otros)

Principio de funcionamiento del motor de DC. Características




Fig 1. Motor con excitación independiente en lazo abierto.

El momento de inercia externo J_{ext} combina todos los momentos de inercia de las partes móviles de los elementos de transmisión mecánica reflejados al eje del motor. El flujo de excitación (del inductor) es Φ . La velocidad angular del motor es:

$$\omega_{\scriptscriptstyle M} = 2\pi n_{\scriptscriptstyle M}$$

Si normalizamos la ecuación:

$$\frac{\omega_M}{rad \cdot S^{-1}} = \frac{2\pi}{60} \frac{n_M}{\min^{-1}}$$

El momento de inercia total reflejado al eje del motor es:

$$J_{trem} = J_M + J_{ext}$$

V_A= tensión aplicada al inducido (V)

 R_A = Resistencia total del inducido (R)

 I_A = corriente en el inducido (A)

e_M = tensión contraelectromotríz inducida EMF (V)

I_f= corriente en el devanado de campo (A)

 Φ ó Φ_f = Flujo inductor o de campo (Nm/A, Wb)

 $\omega_{\rm M}$ = velocidad angular del motor (rad/s)

 n_M = velocidad del motor (min⁻¹)

 $T_{\rm M}$ = torque desarrollado por el motor (Nm)

 T_L = torque de la carga reflejada al eje del motor (Nm)

 T_B = torque de aceleración (Nm)

 J_M = momento de inercia del motor (Kg.m²)

 J_{ext} = momento de inercia externo reflejado al eje del motor (Kg.m²)

B = coeficiente de rozamiento viscoso (Nm/Rad/s)

 $C_M = constante del motor (Nm/A, V.s/rad)$

eb = caída de tensión en las escobillas (despreciable, V)





Fig. 2 Circuito representativo de un motor de DC controlado por armadura en lazo abierto.

La fuerza magnetomotriz mmf del campo y de la armadura están desacopladas, como se ve en la siguiente figura:



El torque depende de la corriente de armadura y el flujo de campo ($T_M \propto I_a \cdot \phi_f$) y el flujo de campo depende de la corriente de campo ($\phi_f \propto I_f$), por lo que el torque dependerá de las corrientes de campo y armadura ($T_M \propto I_a \cdot I_f$). Este modo desacoplado prevee velocidad y una buena respuesta para el torque y la velocidad. El control del par se realiza controlando la armadura con corriente de campo constante. El debilitamiento del campo se emplea con el fin de incrementar el rango de velocidad, en rangos más allá de la velocidad base, pero a expensas del par.

Ecuaciones básicas para el motor de excitación independiente:

$$T_{M} = K_{1} \cdot \phi \cdot i_{A} = c_{M} \cdot i_{A}$$
 (1)

Tensión contra electromotriz inducida
$$e_M = K_2 \cdot \phi \cdot \omega_M = K_F \cdot \omega_M = c_M \cdot \omega_M$$
 (2)

Ecuación de tensión en armadura ó inducido
$$V_A - e_M - e_b = R_A \cdot i_A + L_A \frac{di_A}{dt}$$
 (3)

Ecuación de tensión en campo
$$V_f = R_f \cdot i_f + L_f \frac{di_f}{dt}$$
 (4)

Torque de aceleración
$$T_B = \frac{d(\omega_M \cdot J_{trem})}{dt} = J_{trem} \frac{d\omega_M}{dt} \quad (2^{da} \text{ Ley de Newton}) \quad (5)$$

Ecuación del torque
$$T_{M} = T_{L} + T_{B} + Perdidas = T_{L} + J_{trem} \frac{d\omega_{M}}{dt} + B \cdot \omega_{M}$$
 (6)

Ecuación de potencia
$$P = i_A \cdot e_M = T_M \cdot \omega_M \tag{7}$$

Nota:

1. En régimen permanente las derivadas en el tiempo son iguales a cero, en el caso que dicha variable se torne constante.

Este concepto es útil para interpretar, por ejemplo, la ecuación de torque: cuando pasa por un transitorio T_M depende de T_L , T_B y de las Perdidas (rozamiento viscoso), pero cuando se llega al régimen permanente T_B se hace igual a cero por lo que el torque que debe generar el motor (T_M) será menor.

2. Como el flujo de campo lo consideramos constante, o también, la corriente de campo constante, el torque del motor será proporcional a la corriente de armadura.

Observaciones:

De las ecuaciones 2 y 3 y estando en régimen permanente, podemos deducir la siguiente ecuación:

$$\omega_{M} = \frac{V_{A} - R_{A} \cdot I_{A}}{K_{2} \cdot \phi} = \frac{V_{A} - R_{A} \cdot I_{A}}{K_{6} \cdot I_{f}} = \frac{V_{A} - R_{A} \cdot I_{A}}{K_{6} \cdot \frac{V_{f}}{R_{f}}}$$
(8)

Se puede observar, en la ecuación 8, que la velocidad del motor se puede variar mediante:

- ✓ El control por armadura, o inducido, V_A
- ✓ El control del campo, Φ ó I_f
- ✓ La demanda del par motor, que corresponde a una corriente de armadura I_A, para una corriente de campo fija.

En la práctica, para una velocidad menor que la nominal, la corriente de armadura y la corriente de campo se mantienen constantes, con el fin de mantener el par motor constante. La velocidad se controla variando la tensión de la armadura V_A . Para velocidades mayores que la nominal, la tensión de la armadura no se puede seguir incrementando, por lo que, para variar la velocidad se deberá variar la corriente de campo. En éste caso, la potencia desarrollada por el motor se mantiene constante.




Fig. 4 Respuesta de un motor de DC a par $T_{\rm M}$ constante y potencia P constante.

La zona de flujo y corriente de armadura constantes, se denomina zona de par constante. Una vez alcanzado el valor máximo de la tensión de alimentación del inducido V_A (con velocidad nominal), si se quisiera aumentar la velocidad por encima del valor nominal, se tendrá que pasar de control por inducido a control por campo, disminuyendo el flujo del inductor. Esta zona también se denomina de "potencia constante". (Ver ecuación 8).


Convertidores para control de motor de DC (Chopper)

La mayoría de los accionamientos utilizan convertidores reductores (buck). Los convertidores elevadores (Boost) se utilizan cuando se necesita frenar el motor con la entrega de la energía hacia la fuente, en modo de frenado regenerativo. A diferencia de las fuentes conmutadas, no hay que filtrar la tensión antes de aplicar al motor (carga).

La técnica de modulación más utilizada es la PWM con una frecuencia de conmutación cuyo periodo de conmutación sea mucho menor que la constante de tiempo eléctrica de la armadura $T_{PWM} << au_{elA}$, o de la carga en casos generales, con el fin de permitir una ondulación reducida de la conmutación de corriente, y, por lo tanto, del torque. Otra posibilidad utilizada cuando se necesita un control de torque más preciso es la modulación por límites de corriente (Histéresis).

Cuadrantes de operación:

Se definirá el cuadrante de operación para un accionamiento de CC, el plano cuyo eje x es el torque o el valor medio de la corriente de la armadura del motor, y el eje y es la velocidad del motor, o eM si opera a por control de armadura, con campo constante.



CUADRANTE	Torque T _M ó I _A	Velocidad ó e _M	Sentido de rotación	Aceleración
I	>0	>0	Positivo	Positivo
II	<0	>0	Positivo	Negativo
III	<0	<0	Negativo	Negativo
IV	>0	<0	Negativo	Positivo

Fig. 6 Cuadrantes de operación

Convertidor clase A:




Fig. 7 Convertidor en clase A. Régimen de conducción CCM y DCM.

Este convertidor opera sólo en el primer cuadrante. En este caso, el diodo de corrida libre D tiene una función importante, como en todo convertidor BUCK. Cuando se cierra el interruptor, se aplica la tensión de la fuente hacia la carga en modo de transferencia directa, y el diodo D queda polarizado en sentido inverso. La corriente crece como se muestra en la fig. 8 mientras circula por La, Ra y e_M.

Cuando el interruptor se abre, la e_M se aplica en La y Ra debido a que el diodo D se polariza directamente y evita la discontinuidad de corriente y la corriente tiende a decrecer. Si Ra es significativa, y la frecuencia de conmutación es baja, la forma de la corriente será exponencial. En este método existen dos modos de funcionamiento:

- Régimen de conducción continua del inductor, CCM
- Régimen de conducción discontinua del inductor, DCM




Fig. 8 Convertidor en clase A. Régimen de conducción CCM y DCM.

Cabe aclarar que como el par es proporcional a la corriente de armadura, ésta no debe ser discontinua ni tener alto ripple ya que producirá discontinuidad en el par del motor.


Del desarrollo matemático de este convertidor se obtiene la siguiente expresión de interés:

$$\Delta I_{L \max} = \frac{V_A}{4 \cdot f \cdot L_A}$$

De manera que concluiremos diciendo algo sobre la frecuencia de conmutación del PWM:

- \checkmark $f >> \frac{1}{\tau_{elA}}$, con el fin de permitir una menor ondulación de la conmutación de la corriente, y, por lo tanto del torque.
- $\checkmark \quad f > f_{\it Audible} \,$, para evitar ruidos molestos al oído.
- \checkmark f > para tener una $\Delta I_{L \max}$ aceptable.

Simulación



Explicación de la simulación:

Empezaremos diciendo que la forma de la señal de la corriente i_A y la del torque del motor Te (ó T_M) tendrán la misma forma (a excepción de un factor de escala), debido a la ecuación $T_M = c_M \cdot i_A$, por lo tanto lo que se diga de la corriente corresponderá también al torque y viceversa.

Hablaremos de la corriente I_A y de la velocidad ω_M . En el instante inicial el motor estaba quieto, por lo que para empezar a moverlo necesita imponer una aceleración ($\frac{d\omega}{dt} \neq 0$), por lo que el torque del motor (y por ende la corriente i_A)

$$T_M = T_L + J_{trem} \frac{d\omega_M}{dt} + B \cdot \omega_M = c_M \cdot i_A$$
, tendrán un valor mayor ya que están pasando por transitorio. Al llegar al

régimen, o al aproximarse al mismo, la corriente disminuya considerablemente ya que $\frac{d\omega}{dt} \rightarrow 0$. Esto explica la gran

corriente que circula cada vez que se cambia de velocidad (ya que se genera una aceleración).

Diremos ahora que pasa cuando se aumenta la carga en los 1,2Seg. Observando la ecuación anterior del torque, vemos que si aumentamos la carga T_L , aumentará el torque del motor que necesitaremos para moverla, y esto se logrará aumentando la corriente i_A . En este transitorio en el que se aumenta la carga podemos observar una lógica disminución de la velocidad que rápidamente se compensa con el controlador PI.

Acerca de la tensión V_A diremos que la misma "depende" de la corriente i_A y de la velocidad ω_M debido a la realimentación de ambas. El controlador de corriente de histéresis compara la corriente sensada con una referencia y genera la señal de compuerta del MOSFET forzando al motor a seguir la corriente de referencia.

El lazo de velocidad utiliza un controlador PI que produce la referencia para el lazo de corriente.

Constantes de tiempo

La constante de tiempo eléctrica τ_e determina la rapidez con la que la corriente de armadura aumenta, como se muestra en la fig. 10, en respuesta a un escalón Δv_t , en el terminal de voltaje, donde la velocidad del rotor se supone constante. La constante de tiempo mecánica τ_m determina la rapidez con la que la velocidad ω_M aumenta en respuesta al escalón Δv_t , en el terminal de voltaje, con tal de que la constante de tiempo eléctrica τ_e sea supuestamente despreciable y, que la corriente de armadura pueda cambiar instantáneamente.

Las constantes de tiempo teóricas obtenidas fueron:

$$\begin{split} &\tau_e = \frac{L_A}{R_A} \quad \text{Donde} \quad L_A \quad \text{es la inductancia de armadura, y} \quad R_A \quad \text{es la resistencia de armadura} \\ &\tau_m = \frac{J_{\textit{Trem}}}{B} \quad \text{Donde} \quad J_{\textit{Trem}} \quad \text{es el momento de inercia total reflejado al motor, y B es el coeficiente de rozamiento viscoso} \\ &\tau_e = \frac{0.01}{0.5} = 20 \, \textit{mseg} \\ &\tau_m = \frac{J_{\textit{Trem}}}{B} = \frac{0.05}{0.02} = 2.5 \, \textit{seg} \end{split}$$




Fig. 10 Constante de tiempo eléctrica $\tau_e;$ velocidad ω_M constante




Fig. 11 Constante de tiempo mecánica $\tau_{m};$ torque de carga constante.

Las ecuaciones teóricas para el cálculo de las constantes de tiempo eléctrica y mecánica, están dadas para el funcionamiento en vacío y a lazo abierto. Los valores calculados son distintos que los medidos, llegando a ser el τ_m mayor a los posibles valores medibles en las gráficas y el τ_e menor al medido en las mismas.

Para la medición de las constantes de tiempo se recurrió a la Función de Transferencia del motor controlado por armadura.




Fig. 12 Diagrama en bloque de un motor controlado por armadura.

Electrónica de Potencia

En el caso de la medición de la constante de tiempo eléctrica, se reordeno el sistema, como puede verse en la figura 13 considerando que no existe un torque de carga, y que la función de transferencia total relaciona la corriente de armadura con la tensión de armadura aplicada. La ganancia de paso directo corresponde a un sistema de primer orden, por lo tanto si se anula el efecto de la realimentación, se puede medir la constante de tiempo eléctrica del sistema a partir de analizar la respuesta transitoria de la corriente de armadura al aplicar un escalón de tensión de armadura de entrada.




Fig. - 13 Diagrama en bloques para la medición de la constante de tiempo eléctrica.

Para lograr esto, se modifico el parámetro de fricción viscosa del motor, dándole un valor muy alto, con lo que se logra mantener el eje del motor fijo mientras se le aplica un escalón de tensión de armadura. El diagrama de simulación se muestra en la figura 14.

La curva correspondiente a la corriente de armadura se ve en la figura 15.

En el diagrama de simulación se hizo lo siguiente.

- 1. Se hizo el par de carga T_L igual a cero.
- 2. Su aumento el coeficiente de rozamiento viscoso (B) hasta un valor muy alto(2000 N.m.s.).
- 3. Se midió la constante de tiempo eléctrica, cuando la curva de la I_A se hace igual a $0,603 I_A$




Fig. 14- Diagrama de simulación para la constante de tiempo eléctrica.




Fig. 15- Constante de tiempo Eléctrica.

Como se puede ver en la Fig. 15 la constante de tiempo eléctrica es igual a 18,35 mseg, prácticamente igual al valor teórico calculado 20 mseg.

Para medir la constante de tiempo mecánica, se reordena el sistema considerando que no existe una tensión de armadura de entrada, y que la función de transferencia relaciona la velocidad angular con el torque aplicado en el eje, como se muestra en la figura 16. En este caso también puede verse que la ganancia de paso directo corresponde a una ecuación de primer orden. Se anula el efecto de la realimentación utilizando el sistema de simulación de la figura 17, donde se coloco una resistencia en serie con el circuito de la armadura de un valor elevado. Esto equivale a dejar el circuito abierto mientras se aplica un torque constante al motor y se observa el comportamiento de la velocidad. En este caso se aplico un torque de carga negativo, de modo que la velocidad sea positiva, y el resultado es el de la figura 18.




Fig.- 16 Diagrama en bloques para la medición de la constante de tiempo mecánica.

En el diagrama de simulación se hizo lo siguiente..

- 1. Se hizo V_A igual a cero.-
- 2. Se coloco en serie a R_A una resistencia de muy alto valor.
- 3. Se midió la constante de tiempo mecánica, cuando la curva de la ω_m se hace igual a $0.603\,\omega_m$




Fig. 17- Diagrama de simulación para la medición de la constante de tiempo mecánica




Fig. 18- Constante de tiempo mecánica.

Como se puede ver en la Fig. 18 la constante de tiempo mecánica es igual a 2,31 seg, prácticamente igual al valor teórico calculado 2,5 seg.

Sintonización del controlador

La mejor sintonización lograda fue con $K_P = 17$ y $K_i = 20$. Con estos parámetros se obtuvo un menor sobreimpulso y un menor tiempo de establecimiento en cuanto a la velocidad ω_M . Esto se puede ver el siguiente gráfico:




Fig. 19- Resultados de la simulación con el controlador PI ajustado.

Conclusiones:

Mediante las simulaciones obtenidas, se logro interpretar la independencia entre si de las constantes de tiempo; siendo la constante de tiempo eléctrica dependiente del driver y de las características eléctricas propias del motor. En cuanto a la constante de tiempo mecánica se ve influenciada con lo que respecta al momento de inercia y la fricción propia del motor a las cuales se suman las correspondientes cargas asociadas. Estas cargas asociadas producen un par que sumado al interno o de perdidas del motor conforman el par de carga total, el cual esta directamente asociado con la excitación eléctrica.

Puede observarse de las gráficas que por cada variación de velocidad va acompañada de una variación de par eléctrico conforme lo establece la ecuación general de par Te=TL+J*d(wm)/dt.

En los sistemas de control de motor de DC se utiliza generalmente el compensador proporcional-integrador PI, donde la correcta elección de sus ganancias mejora notoriamente la dinámica eléctrica del motor como también mantiene el error en régimen permanente a cero para un cambio de escalón en la entrada gracias al efecto integrador, que continua actuando mientras el error no se haga cero. Lo dicho anteriormente, se pudo apreciar en el desarrollo del practico en la búsqueda de la sintonización mas optima, las cuales concluyeron a un valor de ganancia $K_P = 17$ y $K_I = 20$ en donde se noto un mejoramiento en la constante de tiempo mecánica, además de la eliminación de los sobrepicos y un notorio mejoramiento en la constante de tiempo eléctrico.

Bibliografía:

- ✓ "Electrónica de Potencia", Parte II, Ramón Ceferino Oros
- ✓ "Power Electronics", Second Edition, Mohan / Undeland / Robbins