



02 / DIAGNÓSTICO

Alcance de muestra

Informe de relevamiento

DOCUMENTO / REVISIÓN
OT-042/C01/REL-01 R00

PROYECTO
Edificio Parque de Prueba

CLIENTE / UBICACIÓN
Administración Edificio Ejemplo · Oficina 204

FECHA DEL HECHO
21/09/2026 · 11:00

1 HALLAZGO Y DIAGNÓSTICO

REFERENCIA Y AUTORA

VT-01 R00 · AC-204 · Oficina 204 · Técnica A.

HALLAZGO H01

Obstrucción observada en tramo accesible de drenaje.



E02 · ESQUEMA ILUSTRATIVO

21/09 · Tramo accesible donde se observó la obstrucción.

Sin fotografía real adjunta en esta muestra.

DIAGNÓSTICO · CAUSA PROBABLE

La obstrucción podría explicar el goteo. Se confirmará con una prueba de descarga después de la limpieza.

2 ALCANCE Y CRITERIOS PROPUESTOS

ÍTEM	TRABAJO	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
T01	Limpiar tramo accesible	Descarga libre, sin rebalse visible.
T02	Reinstalar conexiones	Sin fugas visibles en comprobación.
T03	Verificar y entregar registro	Sin goteo en prueba acordada; registro entregado.

EXCLUSIÓN

Red embutida fuera del tramo accesible.

PLAZO PREVISTO

22–23/09/2026. Método y duración de prueba: acuerdo del caso ficticio.

DECISIÓN DE ALCANCE

Aprobación simulada de REL-01 R00 por responsable autorizado. Sin firma ni autorización real.