REFAST GmbH

Hasenholz 10, 1735 Giffers, Switzerland F +41 (0)26 588 00 25 www.refast-swiss.com / contact@refast-swiss.com



E-2015-03-0001

| Date: | 24.03.2015 |
|-----------------------------|--|
| Product: | 9 100 0001 F |
| Initiator: | R. Müller |
| Concern / failure location: | S. 152 |
| Failure description: | Spannungsstabilisierung – Formelfehler |

Creator: A. Staub 28.03.2015


Checked: J. Rebetez 28.03.2015

REFAST GmbH

Hasenholz 10, 1735 Giffers, Switzerland F +41 (0)26 588 00 25 www.refast-swiss.com / contact@refast-swiss.com



Betroffene Seite und Formel



REFAST GmbH

Hasenholz 10, 1735 Giffers, Switzerland F +41 (0)26 588 00 25 www.refast-swiss.com / contact@refast-swiss.com



Korrigierte Seite

