

## REVISIÓN: 00 CLAVE: IQFO750102

## REPORTE DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO.

EMISIÓN: 21/04/08

PÁGINAS: 1 DE 1

NOMBRE DEL PROCESO:	Reacondicionamiento de Equipo Nextel		FECHA DE ELABORA	FECHA DE ELABORACION:		08-abr-13		
RESPONSABLE DEL PROCESO	Eunice Mendoza / Gerardo González		PERIODO	01-abr	Α	05-abr		
OBJETIVO DEL REPORTE	INFORMACIÓN DE HALLAZGOS DE LA NO CONFORMIDAD DEL PRODUCTO							
METODO APLICADO	HISTOGRAMA / PARETO	CRITERIOS:	ESPECIFICACIONES, TABLA DE CRITERIOS COSMETICOS	TIPO DE INSPECCIÓN		Muestreo		

## Histograma:

DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
P REVISADAS	51	80	164	162	66	523
P ACEPTADAS	45	60	116	135	46	402
P. RECHAZADAS	6	20	48	27	20	121
%ACEPTADO	88%	75%	71%	83%	70%	77%
% RECHAZO	12%	25%	29%	17%	30%	23%

## Gráfico:






Detalle de Principales Defectos:

Defecto Cantidad % Relativo % Acumulado 29 24% 24% flip mal ensamble faltan tornillos 24 20% 44% 13 11% 55% mica ext. Mal ensamble 10 8% 63% b. ptt mal ensamble flip d/cosmético 10 8% 71% 9 7% 79% 5 4% 83% perno mal ensamble 4 3% 86% soporte d/cosmético back d/cosmético 3 2% 88% 2% 91% teclado duro falta goma t/manos libres 2% 93% 1% 93% cubierta d/cosmétic falta pin de antena 1 1% 94% 1% 95% lamina de front mal ensamble 1 1% 96% no vibra 97% speaker 1 1% t/conector d/cosmético 1% 98% t/conector mal ensamble 1% 98% 99% 1% t/pila d/cosmético 1% 100% 121 100%

Gráfico:



Observaciones y Recomendaciones: