

REVISIÓN: 00	CLAVE: IQFO750102
ILL VISION. 00	CLAVE. 1Q1 0730102

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO.

EMISIÓN: 21/04/08

PÁGINAS: 1 DE 1

NOMBRE DEL PROCESO:	Reacondicionamiento de Equi	tel FECHA DE ELABORA	CION:	10-jun-13			
RESPONSABLE DEL PROCESO	Eunice Mendoza / Gerardo González		PERIODO	03-jun	Α	07-jun	
OBJETIVO DEL REPORTE	INFORMACIÓN DE HALLAZGOS DE LA NO CONFORMIDAD DEL PRODUCTO						
METODO APLICADO	HISTOGRAMA / PARETO	CRITERIOS:	ESPECIFICACIONES, TABLA DE CRITERIOS COSMETICOS	TIPO DE INSPECCIÓN		Muestreo	

Histograma:

DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
P REVISADAS	17	4	58	0	47	126
P ACEPTADAS	10	2	46	0	38	96
P. RECHAZADAS	7	2	12	0	9	30
%ACEPTADO	59%	50%	79%	0%	81%	76%
% RECHAZO	41%	50%	21%	0%	19%	24%

Gráfico:






Detalle de Principales Defectos:

Defecto Cantidad % Relativo % Acumulado Micas(sucias, levantada, rebajada, transparente, estrellada, rota) 17% 17% 30% 13% Botones mal ensamblados(ptt, etc.) 4 10% 40% Lamina mal colocada, levantada 3 Display(manchas,rayas,fisuras, dañado, pasmado) 10% 50% Falla funcional(no vibra, no timbra.etc) 10% 60% 7% 7% Aip mal ensamble o rebajado 67% 73% Botón Ptt o teclado duro soporte descarapelado, manchado 2 7% 80% Abierto (front, back, soporte, flip) 2 7% 87% 7% 3% 93% 97% Perno duro o truena back rayado daño, fisura do o manchado 3% LED no enciende(Ptt, logo, indicadores) 100% Total 30 100%

Gráfico:



Observaciones y Recomendaciones: