	RELATÓRIO DE	E ATENDIMENTO T	ECNIC	CO -	STOC	UE SO	LUCOE	STE	CNOLC	GICAS	S S/A				
Dados do Cliente							Dados da Ocorrência								
Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA						Ocorrência: 1965 - Visita: 3									
elefone: 91 32017382						Técnico: Jose Menezes Dantas									
Contato: Carlos Alexandre Santos da Silva						Modelo-Série: 4110 - YKH000540									
Endereço: Augusto Correa, 1 Guama -Belem(PA)						Data Abertura: 24/05/2017 11:02:08									
·						- Data Vencimento: 24/05/2017 15:02:00									
Natureza do Contrato: MÃO DE OBRA TÉC+PECA+ SUPRIMENTO(CONTRA)						= 1/ 00/ = 0 11									
Diana:						•							•		
Plano: Ouro							Data Reagendamento:								
			,			pament	0								
A Série do e	quipamento correspo	nde a série informada	no des	pacho d	do chan	nado?	S	IM							
Existem dan	os no equipamento p	rovocados por uso ina	dequad	do ou ca	iusa ex	terna?									
Pedir ao clie	Pedir ao cliente para descrever e/ou demonstrar defeito. Tipo de Atendimento: Presencial														
Verificar se o cliente utiliza suprimentos genéricos. Verificar infra estrutura de rede do local.															
Verificar sintomas e/ou mensagens de erro. Verificar a configuração do Equipamento com o Cliente.															
			Da	dos da	Visita										
Data da Visita: 14/06/2017 Hora da Visita: 09:00:00 Causa Serviço Incompleto:															
Deslocament		ivo não leitura do Med	idor:	Λι'	'.11-/	- \					N 4°	. 1./-\			
Código(s) Atividad						de(s)					Minuto(s)				
17 Troca de Peça/Suprimento									<u> </u>	180					
				Medido							~ -				
4 PB 8150540 Houve Alteração dos Medidores?										NÃO					
Houve Alteração dos Medidores? NÃO Informações do Atendimento															
Dafaita Informad	o. Atalamanta na tranana		liuliliaç	oes do	Alenun	Herito									
Defeito Informad	<u> </u>														
Defeito	Atolamento na gaveta	de frente / verso													
Causa do Defeito	c: Conector com pinos to	ortos e tração interrompida													
Solução Aplicada	a: Troca das peças solicit	tadas													
			Rela	ação de	e Peça	S									
Des	scrição Peça	Código	Sol.	Lib.	Troc.	Pend.	Canc.	MP	DOA	M.U.	Ori.	Dest.	Prior.		
SUPORTE DO FIO DUPLEX		962K17844	1	1	1	0	0	0	0		0		N		
FIACAO/CONECTOR DO DUPLEX		962K19253	1	1	1	0	0	0	0		0		N		
		lee		Final da	Faurin										
Inspeção Final do Equipamento															
• •	Equipamento está Limpo? Sim														
D Equipamento esta inicializado? Sim															
equipamento está com todas as bandejas funcionando? Sim															
Dequipamento está digitalizando por meio do vidro de originais? Sim															
O equipamento está digitalizando por meio do DADF? Sim															
D equipamento está com qualidade de impressão boa? D equipamento está realizando impressão frente e verso? Sim															
D equipamento está realizando impressão trente e verso? Sim D equipamento está realizando impressões em A3 e A4? Sim															
D equipamento está comunicando via rede?															
Dequipamento está comunicando via rede? Sim egenda: Sol = Solicitação; Lib = Liberada; Troc =. Trocada; Pend. = Pendente; MP = Manter Pendente; Canc. = Cancelada; DOA = DOA ou não atingiu a vida útil;															
		em; Dest. = Destino; Prior =				,		, 2071				,			

Declaro que aceito os serviços aqui descritos e concordo com a condição final registrada acima. Nome Cliente: RG: Assinatura Cliente: