	RELATÓI	RIO D	E ATENDIME	NTO TÉCN	ICO -	ARGO:	S ASSI	STENC	IA TE	CNICA	LTDA	- EPP				
		Dado	os do Cliente						Dado	os da C)corrêr	ncia				
Cliente:	ente: FIAT DO BRASIL S/A							Ocorrência: 2 - Visita: 1								
Telefone:	31 21236334						Técnico: <u>ALYSSON FERNANDES ROMAO</u>									
Contato:	Cristiano Bertoldo de Sousa						Modelo-Série: PH7800 - AT0213551									
Endereço:	o: Avenida Contorno, 3455 Paulo Camilo -Betim(MG)						Data Abertura: 02/05/2017 08:05:48									
Natureza do							- Data Vencimento: 02/05/2017 16:05:00									
Contrato:	MÃO DE OE	BRA TÉ	ÉCNICA (CONTRATOS)				Data Prevista Solução: 03/05/2017 14:05:00									
Plano:	Bronze	Da	Data Reagendamento:													
				Inspeção	Inicial d	lo Equip	pament	to								
	7 7	-	oonde a série inf		-			S	SIM							
	xistem danos no equipamento provocados por uso inadequado ou causa externa?															
Pedir ao cliente para descrever e/ou demonstrar defeito. Tipo de Atendimento: Presencial																
9 · · · · · ·								rificar infra estrutura de rede do local. rificar a configuração do Equipamento com o Cliente.								
verificar sint	omas e/ou m	ensage	ens de erro.		Dados da		al a col	iliguraç	ao do L	.quipai ii	ento co	in o Cile	ente.			
D-4I- \/:-:4-	00/05/00	M7 11.	\ /:-it													
Data da Visita			ora da Visita:	10:40:00		a Serviç										
)17 H	ora Fim Visita:	14:50:00	Situaç	ção Equ	ipament	to: Ope	rante							
Deslocament		Me	otivo não leitura	do Medidor:												
C	ódigo(s)					/idade(,					Mi	nuto(s)			
<u>1</u> 3			MCP / Manutenção Corretiva e Preventiva									80 60				
1			Interrupção por Refeição MCP / Manutenção Corretiva e Preventiva									110				
					•											
					Medido							NÃO				
4 PB 66			Houve Alteração dos Medidores?													
3 PB 0 4 COR 66			Houve Alteraçao dos Medidores? Houve Alteraçao dos Medidores?									NÃO NÃO				
3 COR 0			Houve Alteração dos Medidores?									NÃO				
				Inform	ações do	Atendir	nento									
Defeito Informa	ado: Ruído															
Defeito Consta	tado: Ruído															
	. Δυσμεί	· da unid	lade fornecimento do	torner preto ent	tonido											
Causa do Defe	eito: " ^{rague} i	da dilla	idae forneemiento de	tomer prete em	юріао											
O 1 ~ A 1'	, Desmo	ntado a	unidade do auguer d	o fornecimento	do torner pre	eto para lir	mpeza									
Solução Aplica	ada:	mado a	aaaao ao aagao. a		ao 10.1101 p.1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,										
				F	Relação d	e Peças										
Descrição Peça			Código	Sol	. Lib.	Troc.	Pend.	Canc.	MP	DOA	M.U.	Ori.	Dest.	Prior.		
					+							+				
			I	1	1	1	I	I	I	ı	ı	I	I	I		

Declaro que aceito os serviços aqui descritos e concordo com a condição final registrada acima.

Nome Cliente: RG: Assinatura Cliente:

Inspeção Final do Equipamento						
O Equipamento está Limpo?	Sim					
O Equipamento esta inicializado?	Sim					
O equipamento está com todas as bandejas funcionando?	Sim					
O equipamento está digitalizando por meio do vidro de originais?	Não					
O equipamento está digitalizando por meio do DADF?	Não					
O equipamento está com qualidade de impressão boa?	Sim					
O equipamento está realizando impressão frente e verso?	Sim					
O equipamento está realizando impressões em A3 e A4?	Sim					
O equipamento está comunicando via rede?	Sim					
Legenda: Sol = Solicitação; Lib = Liberada; Troc =. Trocada; Pend. = Pendente; MP = Manter Pendente; Can M.U. = Mau uso/Causa externa; Orig. = Origem; Dest. = Destino; Prior = Prioridade	nc. = Cancelada; DOA = DOA ou não atingiu a vida útil;					

Declaro que aceito os serviços aqui descritos e concordo com a condição final registrada acima.

Nome Cliente: RG: Assinatura Cliente: