Dicas para Trabalhar com LabVIEW

- Teclas de Atalho
- <Ctrl+H> Ativar/Desativar a Janela "Context Help"
- <Ctrl+B> Retira todos os fios quebrados do Diagrama de Blocos
- <Ctrl+E> Alterna entre o Painel Frontal e o Diagrama de Blocos
- <Ctrl+T> Divide a tela com o Painel Frontal e o Diagrama de Blocos
- Ctrl+ Barra de Espaço> Exibe a caixa de diálogo "Quick Drop"
- <Ctrl+Z> Desfazer (Também no Menu "Edit")
- Tools»Options... Ajusta as preferências no LabVIEW
- VI Properties—Configura a aparência, documentação e outras possíveis características do VI.



Revisão dos tipos de dados encontrados no LabVIEW



