


RP 01	Corso Cavour	Tipo di intervento	REGOLE DI PROGETTO
 c.so Cavour angolo con via Battisti		L'AREA INDICATA IN ROSSO ANDAVA PAVIMENTATA. Realizzare un incrocio ad angolo retto non è corretto, perché pericoloso e induce i ciclisti in curva ad invadere l'area in terra non pavimentata!	

RP 02	via Righi	Tipo di intervento	REGOLE DI PROGETTO
 incrocio via A. Righi con V.le Saltini		L'AREA INDICATA IN ROSSO NON ANDAVA pavimentata AD ANGOLO RETTO! Si inducono gli automezzi in curva ad invadere la carreggiata opposta per non calpestare la pavimentazione in cubetti	
Data:	Elaborato da: ing. Flavio Guidetti	Revisionato da:	