



NS 015	Rotatorie	Tipo di intervento	NUOVA SEGNALETICA
 Via Fazzano incrocio con via Gandhi	In NESSUNA delle rotatorie è stata realizzata segnaletica orizzontale indicante un anello ciclabile esterno 	Documento: MIT – Istruzioni tecniche per la progettazione delle reti ciclabili (2014) Capitolo 3.4.3 – Intersezioni a rotatoria Contenuto rilevante: prescrive che la pista ciclabile deve essere “separata ed esterna alla corona rotatoria” inoltre introduce esplicitamente: • anello ciclabile esterno • continuità della pista attorno alla rotatoria • spazi di fermata per garantire visibilità tra bici e veicoli  	Segnaletica da realizzare in tutte le rotatorie dove le dimensioni lo consentono 

NS 016	Via	Tipo di intervento	NUOVA SEGNALETICA
 			
Data:	Elaborato da:	Revisionato da:	