Tema 8:

GUIA GEMMA

Guillermo Rubio Gómez David Rodríguez Rosa Fernando José Castillo García

Automatización Industrial II Curso 2021/22 1. Introducción. GEMMA genérico.

2. GEMMA especifico.

3. Implementación

La guía GEMMA es una metodología para prever todos los posibles estados de un automatismo.

Define 4 posibles situaciones para un automatismo:


- 1. Sin alimentación
- 2. Funcionamiento
- 3. Parada
- 4. Defecto

Dentro de cada una de las situaciones, la GEMMA define una serie de modos, sumando un total de 17 posibles modos de funcionamiento para un automatismo.

Aunque no todos los automatismos requerirán implementar todos los modos definidos por la guía GEMMA, si es muy probable que, dado un automatismo concreto, cada uno de los modos de funcionamiento necesarios encaje en alguno de los propuestos por la guía GEMMA.


De esta forma, según las necesidades del automatismo, se debe definir la guía GEMMA concreta a implementar.

Guia GEMMA genérica (17 modos)



- 1. Introducción. GEMMA genérico.
- 2. GEMMA especifico.
 - 3. Implementación


Guía GEMMA especifica para nuestros automatismos (8 modos)



Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo


- 1. Introducción. GEMMA genérico.
- 2. GEMMA especifico.
- ►3. Implementación

Automatización Industrial II



Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo


Implementación de GEMMA como un GRAFCET



Implementación de GEMMA como un GRAFCET

Grupo:		Tipo	Icono	Comentario
>	Sensor ▼	BOOL ▼	Marcha	Boton de marcha
>	Sensor ▼	BOOL ▼	Reset	Boton de reset
>	Sensor ▼	BOOL ▼	EM	Seta de emergencia
>	Sensor ▼	BOOL ▼	MAN_M	Mantenimiento Manual
>	Sensor ▼	BOOL ▼	MAN_A	Mantenimiento Automatico
∄ Datos ▼		BOOL ▼	RP	Rearme posible

Automatización Industrial II



Implicaciones en los GRAFCET del automatismo

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo

Reinicio de los GRAFCET asociados a modos de producción, preposicionamiento y mantenimiento automático:

- El modo de producción es el único con GRAFCET asociado susceptible de ser retomado donde se dejó en algún momento. Si se activa el modo de preposicionamiento, ya no se puede retomar la producción, por lo que es importante en ese momento desactivar todas las etapas de su GRAFCET y activar la etapa inicial (se puede producir un conflicto entre actuadores si no se hace).
- Para los otros GRAFCET, esto puede hacerse en el mismo momento en que se desactivan por una causa distinta a su normal finalización (emergencia o arranque).
- Como norma general: Solo uno de los GRAFCET asociados puede no tener activa su etapa inicial en cualquier ciclo del PLC.

Tema 8:

GUIA GEMMA

Automatización Industrial II Curso 2021/22