



物料管制单

申请单位	研一硬件	申请者	陆伟良	审核	徐世杰	管制单号	GZ2026040704		
管制申请原因/主旨说明	管制机型: IIVEM6048-II、IIVEM6048-SAII、IIVEM12048-II、IIVEM12048-II (锁电)、IIVEM5048-SALV 管制原因/主旨说明: 通讯板程序优化电池类型的选择, 管制使用 管制处理方式: 1. PCBA 120-500088-02、120-500035-09下阶物料管制: 软件包121-100025-01 (FW, IIVEM8048, GD32F305RCT6, V216, 0x00B78265) 变更为121-100107-02 (FW, IIVEM系列, GD32F305RCT6, V217, 0x00B77DB6), 位号U10; 2. PCBA 120-500125-02、120-500123-01下阶物料管制: 软件包121-100107-01 (FW, IIVEM6048-SA II, GD32F305RCT6, V215) 变更为121-100107-02 (FW, IIVEM系列, GD32F305RCT6, V217, 0x00B77DB6), 位号U10; 3. PCBA 120-500141-01下阶物料管制: 软件包121-100142-00 (FW, IIVEM6048-II, 锁电, GD32F305RCT6, V214) 变更为121-100107-02 (FW, IIVEM系列, GD32F305RCT6, V217, 0x00B77DB6), 位号U10; 4. PCBA 120-500154-00下阶物料管制: 软件包121-100151-00 (FW, IIVEM12048-II, 锁电, GD32F305RCT6, V214) 变更为121-100107-02 (FW, IIVEM系列, GD32F305RCT6, V217, 0x00B77DB6), 位号U10; 5. PCBA 120-500089-02下阶物料管制: 软件包121-100024-02 (FW, IIVEM12048 II, GD32F305RCT6, V216) 变更为121-100107-02 (FW, IIVEM系列, GD32F305RCT6, V217, 0x00B77DB6), 位号U10; ☐ 是否需要预约管制完成时间: ☒ 是否需要预约ECN (管制内容涉及后续工程变更需预约) ECN No: ECN2026040801 ☐ 无须预约ECN 请说明: ☐ 是否影响出货包装方式 ☒ 是否涉及修改ATE (TE负责人签名:)								
管制信息	成品料号信息				子件料号 (删除) 信息		子件料号 (增加) 信息		
	管制类型	管制料号	工单号*数量	管制数量	删除物料*用量	位号	增加物料*用量	位号	
	详情见附件								
管制结果	☒ 无需记录 ☒ 需记录在“管制结果反应单”, 记录哪个制程的结果: (例: ATE和老化) 整机工单号*数量: 120-500088-02: 待提供, 120-500123-01: 待提供, 120-500082-02: 待提供, 120-500035-09: 待提供, 120-500141-01: 待提供, 120-500125-02: 待提供, 120-500154-00: 待提供. (备注: PCBA管制需要整机结果的, 必须提供整机工单号并签核到整机生管)								
结果反馈时机									
PCBA管制说明	空白PCB料号/版本:				PCBA半成品料号/版本:				
	SMT:				插件:				
	修补:				ICT:				
	CPU烧录:								
整机管制说明	工法:				Hi-POT:				
	ATE:				包装/栈板:				
签名	研发	生管 (整机)	生管 (PCBA)	物控	采购	仓库	生产	工艺	品质
	徐世杰	何海明	雷红国	/	/	陈健豪	齐振洲	杨和司	张树厚

流程: 提出单位→仓库→生管→物控/采购→会签单位→DCC发行 (研发, 品质, 工厂, 采购, 物控)
工单号、数量修改\增加: 资材→基板&整机主管→品保主管→DCC更新发行。
除签名单位栏, 其余栏位为提出单位填写。

管制信息附页

[illegible]