

## 咕噜二手车检测报告

[现场检测+复检正式版]

# 目录

	概况	P2
_,	问题与建议	Р3
三、	检测项目明细	P6
匹、	现场图片说明	P8
五、	保障权益	P10
<u>`</u> ,	联系咕噜	P10
七、	附录:配置参考	P11

## 一、概况

## 1、现场检测:



检测地点: 西安市天台路峰泰二手车交易市场万众车行

**▶ 检测时长: 1小时45分钟** 2011年06月28日17:00 - 18:45

▶ 主检测师: 李勇 17年维修经验

## 2、免费复检:



## 3、车辆和证件基本信息:

车辆品牌	迷你	车辆型号	WMWSR310	车身颜色	灰
车辆识别码VIN	WMWSR3103BT12 3692	国产/进口	海关进口	车辆出厂日期	2010-11-01
年检到期时间	2017年03月	交强险到期时间	_	商业险到期时间	_
归属地	西安	过户次数	_	车辆购置税发票	有

## 二、问题与建议

#### 1. 汇总

#### ▶ 现场检测 6月28日

	检测项	问题	建议
重大事故	48项	无异常现象	
其他问题	前保险杠	做漆色差。有色维修痕迹	复检可进一步确认
其他问题	发动机盖罩	破损。位于右前翼子板处轻微碰撞造成的	对日常使用,安全性无重大影响
其他问题	四门密封条	有泥土痕迹	可能是车门没有框架造成
检测中断	整车细节183项	未检测	因时间关系委托方提议在免费复检中做

#### ▶ 免费复检 7月1日

	检测项	问题	建议
其他问题	后保险杠	修复。曾经破裂从内部有修复痕迹	对日常使用,安全性无显著影响
其他问题	发动机油底壳	渗油	轻微渗油。可适时选择维修
其他问题	前保险杠	拆卸。根据三张图前保险杠整体维修过	可根据个人偏好适时更换
其他问题	转向拉杆及球头	球头及拉杆松旷。右前轮	举起敲打有异响,球头松旷,严重松旷打 方向不准确,有安全隐患。建议适时维修
其他问题	冷凝器	积灰	建议清洗,提高空调工作效率
其他问题	照明	左示宽灯不亮	需立即维修更换
其他问题	OBD	车外温度传感器故障码	当前空调效果正常,该项暂时无显著影响
其他问题	左前门车窗	升降异响	车窗导轨问题。可先增加润滑剂排查,或 需要拆车门进一步检查
其他问题	洗涤液	缺少	请及时添加

#### 2. 详情



▶ 前保险杠做漆色差




▶ 后保险杠修复



▶ 发动机盖罩破损




▶ 发动机油底壳渗油【科普】什么是发动机油底壳



▶ 四门密封条有泥土痕迹



▶ 前保险杠拆卸(1)




▶ 前保险杠拆卸 图(2)



▶ 前保险杠拆卸 图(3)



▶ 转向拉杆及球头球头松旷 【科普】球头松旷是大问题嘛



▶ 冷凝器积灰



▶ 照明左示宽灯不亮图(1)



▶ 照明左示宽灯不亮图(2)



➤ OBD车室外温度传感器



> 左前门车窗升降异响




> 洗涤液缺少

## 三、检测明细

#### 事故识别

#### 无重大事故。前保险杠有色差。前保险杠拆卸。发动机舱盖表面有破损。后保险杠修复。



国家标准重大	事故识别	
1. 左侧A柱 《	9. 左前級梁	0
2. 左侧B柱 🥞	10. 右前遊費座	0
3. 车顶	11. 左前遊費座	0
4. 右侧A柱 🥞	12. 防火塘	Ø
5. 右侧8柱 🥞	13. 机油混入冷却液	0
6. 右側C柱 🥞	14. 仪表台	0
7. 左侧C柱 🥞	15. 主/副驾驶气囊	0
8. 右前級梁 🥞		

左侧下边梁	0	右后翼子板内侧	ę
左侧上边梁	0	左后翼子板内侧	6
前保险杠	0	左后纵梁	6
发动机舱盖表面	0	右后纵梁	e
前担风玻璃	0	后防撞梁	e
右侧下边梁	0	水箱框架	e
右侧上边梁	0	右前翼子板内侧	ę
后保险杠	0	左前翼子板内侧	e
后档风玻璃	0	前防操梁	e
后备箱内侧	0	ABS总泵	e
后备胎框	0		

火烧车识别		
车身各央层		无火烧痕迹
发动机舱线束		天火烧痕迹
水泡车识别		
备胎座		无水泡痕迹
驾驶座安全带		无水泡痕迹
副驾驶及后座安全	甲	无水泡痕迹
发动机变速箱折	師与	故障码识别
发动机缸体	0	变速器部位 🤣
发动机缸盖	0	变速器底部 🤣
OBD放牌码检查	0	

#### 安全性

#### 左前示宽灯不亮。

#### • 主动安全配置检查

刹车系统	驾驶室	左前轮	左后轮	右后轮	右前轮
刹车总泵	0	-	-	-	-
刹车分泵		0	0	9	0
制动油管及ABS 传感器	-	0	0	0	0
刹车片厚度	-	0	0	9	0
防盗配置检查车内中控锁		選校	in th		
年的平立駅 发动机电子防盗	0		nna 松启动系统		
后视镜安全配置	2 检查				
左后视镜外观	0	左后衫	<b>设统折叠功能</b>	0	
右后视镜外观	0	右后衫	2億折疊功能	0	






#### • 被动安全配置检查

驾驶座安全带	0	儿童座椅接口
主/副驾驶气囊	<b>②</b>	

#### 路试油液


#### 变速箱油底壳轻微渗油。洗涤剂缺少。






## 免费复检补做。转向拉杆及球头松旷。左示宽灯不亮,OBD故障码。左车门玻璃升降异响。冷凝器积灰。







AL am /mil til.							
外观/附件	左前	左后	右前	右后	頂部	前方	后方
轮毂					-	-	-
门漆面						-	-
翼子板漆面						-	-
门把手						-	
后视镜		-			-	-	-
车實						-	-
车實精致镀络装饰条					-	-	
尊贵迎宾路板						-	
车顶	-	-	-	-		-	-
行李架	-	-	-	-		-	-
隐藏式印刷天线	-	-	-	-		-	-
大灯		-		-		-	-
罪灯							-
尾灯	-	-				-	-
高位刹车灯	-	-	-	-	-	-	
示宽灯						-	-
大灯清洗喷水嘴	-	-	-	-	-	-	
N EI	-	-	-	-	-		-
泊车雷达	-	-	-	-	-	-	
导水槽	-	-	-				
后备箱铰链	-	-	-		-	-	
后备箱撑杆	-	-	-	-	-	-	
后备箱门锁	-	-	-		-		
后空气扰流板	-	-	-	-	-	-	-
后挡风玻璃	-	-	-	-	-	-	
千斤頂	-	-	-				
车轮扳手及随车工具	-	-	-	-	-	-	
三角警示牌	-	-	-	-	-	-	
灭火器	-	-	-	-	-	-	
后备胎	-	-	-	-	-		

内饰/电气/其他	发动机舱	驾驶座	副驾驶	后排
左前门内饰				
右前门内饰			-	-
左后门内饰			-	-
右后门内饰			-	-
驾驶座椅			-	-
方向盘				-
仪表盘			-	
中控大屏				-
媒体机				-
換挡杆				
中央扶手箱(储物盒)				
左侧遮阳板			-	-
右测遮阳板		-		-
前排夠读灯都位				-
座椅电动调节				
车厢内内饰				
座椅底部的金属支架和滑轨	-			
左前门周围隔音棉毡				-
空调				
冷凝器水箱				-
照明				
18(91			-	-
前后兩刮器				-
中控-前后门电动升降窗(注意 配置)				
后排液晶屏 (被配置)			-	
电动天實(按配置)	**			
全景天實 (按配置)				-
多功能方向盘 (按配置)				-
中控-导航系统开关机(按配 置)				
中控-倒车曾达/影像(按配 置)			-	
左、右后视镜加热机电动折叠				
内外后视镜自动防炫目及记忆				-
后风档除霜加热器			-	
EP8电子驻车制动系统(注意 配置)		-	-	-
夜间格调氛围灯(注意配置)				-
前后排主动通风和按摩座椅加 热多方向调剂功能				-
负离子空气净化器(注意配 置)	-	-	-	-

复检	应盘		底盘	
曲轴、连杆和轴瓦、凸轮 轴、凹轮轴		后轮制车片厚度		
马达线路		后侧车泵		
前侧车片厚度		后制动油管及ABS传感 器		
前剎车分聚		后支臂、后平衡杆		
转向拉杆及球头		后悬架总成		
转向机		悬挂组件		
驱动半轴		四轮轮胎轮毂轴承间隙		
传动轴		前支臂、前平衡杆		

### 1、现场检测 6月28日



▶ 正前面



▶ 正后方



▶ 正侧



▶ 斜侧



▶ 铭牌



> 表显公里数



▶ 行驶证 图(1)



▶ 行驶证 图(2)



▶ 完税证明 图(1)



车辆登记证图(1)



车辆登记证图(2)



▶ 完税证明 图(2)

## 2、免费复检 7月2日



> 车辆举升



▶ 油底壳检查



> 刹车片检查



▶ 转向拉杆及球头检查



➤ OBD检查



▶ OBD显示故障码



> 车辆历史故障码



> 当前故障码



偶发性/历史记录故障码清理



剩下当前错误等待排查



▶ 复检检测师与无尘工作车间

#### 保障与风险

- ✓ 根据《咕噜二手车车况检测委托书》约定,委托人于7月1日期享受7天内重大事故赔付保障。
- ✓ 由于7月2日委托人参加免费复检项目,根据约定,上述委托书对应的车辆重大事故索赔期可以延生到14天,即到7月9日。

#### ✓ 检测风险提醒:

- 1) 本检测只对当前车况进行评估,不代表检测前后车况不被改变。
- 2) 本检测仅提供当前车况,为买卖双方作参考,与车辆售价无必然联系。
- 3)本检测赔付有范围限制,检测赔付承若的范围仅为赔付三类车定义中内容,不承担未承若项目(如漆面,覆盖件,加强件,电气元件,易损易耗件检测)的责任,仅供参考。同时《车辆检测报告》中其他车况信息(如表显里程),仅供车辆购买参考用途。

#### ✓ 利益相关声明:

咕噜检车郑重声明根据甲方委托乙方检测目标车辆,乙方不参与检测车辆任何交易环节,与 被检车辆所有人、被检车辆没有任何交易捆绑利益。

#### 联系咕噜





基本参数		车身		发动机		变速箱	
厂商	MINI	整备质量(kg)	1370	排量 (mL)	1598	简称	6档手自一体
级别	小型SUV	邮箱容积 (L)	47	进气形式	自然吸气	档位个数	6
发动机	1.6L 98马力 L4	轴距 (mm)	2595	气缸排列形式	L	变速箱类型	自动变速箱(AT)
变速箱	6档手自一体			气缸排列形式	4	变速箱	6档手自一体
长*宽*高(mm)	4097*1789*1571	底盘转向		最大马力(Ps)	98		
车身结构	5门5座SUV	驱动方式	前置前驱	最大扭矩 (N - m)	153	车轮制动	
最高车速(km/h)	168	前悬挂类型	麦弗逊式独立悬挂	燃油标号	97号 (京95号)	前制动器类型	通风盘式
官方0-100km/h 加速(s)	13.9	后悬挂类型	多连杆独立悬挂	供油方式	多点电喷	后制动器类型	定盘
工信部综合油耗 (L/100km)	7.6	助力类型	电动助力	紅体材料	18	驻车制动类型	手刺
(L/100km) 整车质保	三年或10万公里	车体结构	承載式	环保标准	欧V	前轮胎规格	205/55 R17
2-0		+++4114	APORE SE			后轮胎规格	205/55 R17
安全装备		操控配置		座椅配置		灯光/玻璃/后视镜/空调冰箱	
主/副驾驶座安全	A-1 - W-1		<b>√</b>		<b>√</b>		√ 
气膏	主人人副人	ABS防抱死 制动力分配 (EBD/		度特高低调节		前雾灯	
前/后排例气囊	前√/后-	CBC等) 到车辅助 (EBA/	٧.	腰郎支撑调节 第二排靠背角度调	٧.	前/后电动车窗	前~/后~
前/后排例气囊	前〈/后◇	BAS/BA等)	4	市	1	车窗防央手功能	4
胎压检测装置	4	準引力控制(ASR/ TCS/TRC等)	√	第二排座椅移动	4	后视镜电动调节	4
零胎压继续行驶	4	车身稳定控制 (ECS/ESP/DSC	√	后排座椅放倒方式	比例放倒	后视镜加热	4
安全带朱系提示	√	等)		前/后中央扶手	前选配/后-	遮阳板化妆镜	√
ISOFIX儿童座椅接	4	外部内部配置				后南刻	√
发动机电子防盗	<b>V</b>	铝合金轮圈	√	多媒体配置		空调控制方式	手动✓
车内中控锁	4	真皮方向盘	√	外接音道接口 (AUX/USB/Pod 等))	√		
遥控钥匙	√	方向盘调节	上下+前后调节	CD支持MP3/WMA	4		
		前/后驻车雷达	前- / 后~	多媒体系统	单碟CD		
		行车电脑显示屏	√	扬声器散量	6-700(0)		