



牵引1电机	水冷辊1电机	涂胶1电机	烘箱1 动力电机	烘箱1 排废风机	左压辊1升降	右压辊1升降	胶盒1升降
-------	--------	-------	-------------	-------------	--------	--------	-------



每组涂布22KW

设备名称	2+2复合涂布机
图纸类型	主回路原理1
序号	第1张
日期	25.8.20


牵引2电机	水冷2电机	涂胶2电机	烘箱2 动力电机	烘箱2 排废风机	左压辊2升降	右压辊2升降	胶盒2升降
-------	-------	-------	-------------	-------------	--------	--------	-------



每组涂布22KW

设备名称	2+2复合涂布机
图纸类型	主回路原理2
序号	第2张
日期	25.8.20

牵引4电机	水冷4电机	涂胶4电机	烘箱4 动力电机	烘箱4 排废风机	左压辊4升降	右压辊4升降	胶盒4升降
-------	-------	-------	-------------	-------------	--------	--------	-------




每组涂布22KW

设备名称	2+2复合涂布机
图纸类型	主回路原理4
序号	第 4 张
日期	25.8.20



反涂 一区热风机	反涂 二区热风机	反涂 三区热风机	反涂 四区热风机	反涂 五区热风机	反涂 六区热风机	反涂 七区热风机	反涂 八区热风机
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------




烘箱三

烘箱四

设备名称	2+2复合涂布机
图纸类型	主回路原理 6
序号	第 3 张
日期	25.8.20

风机60KW



总电开关	伺服电源 变压器	蒸汽1 加热	蒸汽2 加热	蒸汽3 加热	蒸汽4 加热	断刀收 卷电源	放卷电源	冷水1、2 电源	冷水3、4 电源	24V供电
------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------	-------------	-------------	-------




功率(约270KW)
1、单组涂布22KW，四组88KW。 2、热风机120KW
3、收放卷30KW， 4、 水冷机30KW，

150mm²铜线，电流400A


设备名称	2+2复合涂布机
图纸类型	主回路原理图
序号	第5张
日期	25.8.20




牵引1 摆杆
水冷1 摆杆



牵引2 摆杆
水冷2 摆杆




牵引3 摆杆
水冷3 摆杆









牵引4 摆杆
水冷4 摆杆

设备名称	2+2复合涂布机
图纸类型	二次回路原理图
序号	第 2 张
日期	25.8.20

启动 联机	运行 报警	运行指示		排废1	刮刀1	牵引1	水冷1	排废2	刮刀2	牵引2	水冷2	排废3	刮刀3	牵引3	水冷3	排废4	刮刀4	牵引4	水冷4
		绿	红	指示	分合	分合	牵引	指示	分合	分合	牵引	指示	分合	分合	牵引	指示	分合	分合	牵引







A03模块32XN (D1a/D1b)

输入a	线号	功能	输入b	线号	功能
0	X00	点动	0	X20	排废3
1	X01	启动	1	X21	水冷3牵引
2	X02	停止	2	X22	润版4
3	X03	加速	3	X23	牵引4
4	X04	减速	4	X24	排废4
5	X05	急停	5	X25	水冷4牵引
6	X06	润版1	6	X26	
7	X07	牵引1	7	X27	
8	X08	排废1	8	X28	
9	X09	水冷1牵引	9	X29	
A	X10	润版2	A	X30	断纸检测
B	X11	牵引2	B	X31	纸尽检测
C	X12	排废2	C	X32	
D	X13	水冷2牵引	D	X33	
E	X14	润版3	E	X34	
F	X15	牵引3	F	X35	

A04模块32YN (D0a/D0b)

输出a	线号	功能	输出b	线号	功能
0	Y00	运行报警	0	Y20	排废4
1	Y01	启动联机	1	Y21	水冷4牵引
2	Y02	润版1	2	Y22	牵引1母线
3	Y03	牵引1	3	Y23	牵引2母线
4	Y04	排废1	4	Y24	水冷2母线
5	Y05	水冷1牵引	5	Y25	牵引3母线
6	Y06	润版2	6	Y26	牵引4母线
7	Y07	牵引2	7	Y27	水冷4母线
8	Y08	排废2	8	Y28	单涂/双涂转换
9	Y09	水冷2牵引	9	Y29	正涂热风1
A	Y10	润版3	A	Y30	正涂热风2
B	Y11	牵引3	B	Y31	反涂热风1
C	Y12	排废3	C	Y32	反涂热风2
D	Y13	水冷3牵引	D	Y33	伺服总电源
E	Y14	润版4	E	Y34	
		牵引4	F	Y35	

A09模块32YN (D0a/D0b)

输出a	线号	功能	输出b	线号	功能
0	211	左压辊1升			
1	213	左压辊1降			
2	215	右压辊1升			
3	217	右压辊1降			
4	223	左压辊2升			
5	225	左压辊2降			
6	227	右压辊2升			
7	229	右压辊2降			
8	235	左压辊3升			
9	237	左压辊3降			
A	239	右压辊3升			
B	241	右压辊3降			
C	247	左压辊4升			
D	249	左压辊4降			
E	251	右压辊4升			
F	253	右压辊4降			

A05模块8AD

输入	线号		输入	线号	功能
0	A01+		C	GND	牵引1摆辊
1	A02+		C	GND	水冷1摆辊
2	A03+		C	GND	牵引2摆辊
3	A04+		C	GND	水冷2摆辊
4	A05+		C	GND	牵引3摆辊
5	A06+		C	GND	水冷3摆辊
6	A07+		C	GND	牵引4摆辊
7	A08+		C	GND	水冷4摆辊

A06模块4DA

输入	线号		输入	线号	功能
0	AQ1+		C	GND	主机速度输出
1	AQ2+		C	GND	备用
2	AQ3+		C	GND	水冷1速度
3	AQ4+		C	GND	水冷3速度

A07模块8DA

输入	线号		输入	线号	功能
0	A11+		C	A11-	排废比例阀YB11
1	A12+		C	A12-	排废比例阀YB12
2	A13+		C	A13-	排废比例阀YB13
3	A14+		C	A14-	排废比例阀YB14
4	A15+		C	A15-	排废比例阀YB15
5	A16+		C	A16-	排废比例阀YB16
6	A17+		C	A17-	排废比例阀YB17
7	A18+		C	A18-	排废比例阀YB18

A08模块8DA

输入	线号		输入	线号	功能
0	A21+		C	A21-	排废比例阀YB21
1	A22+		C	A22-	排废比例阀YB22
2	A23+		C	A23-	排废比例阀YB23
3	A24+		C	A24-	排废比例阀YB24
4	A25+		C	A25-	排废比例阀YB25
5	A26+		C	A26-	排废比例阀YB26
6	A27+		C	A27-	排废比例阀YB27
7	A28+		C	A28-	排废比例阀YB28