		例1	例2	例3
已知条件	基本尺寸/mm	ф30	ф30	ф30
	配合类别	间隙配合	过渡配合	过盈配合
	允许间隙或过盈/mm	+0.02 ~ +0.06	-0.03 ~ +0.025	-0.007 ~ 0.041
	配合公差T _f	$X_{max}-X_{min}=T_{H}+T_{S}$	$X_{max}-X_{min}=T_{H}+T_{S}$	$X_{max}-X_{min}=T_H+T_S$
		TRUE	TRUE	FALSE
待定参数和要求	基准制	选用基孔制	选用基孔制	选用基孔制
	孔用公差等级	由于T _H +T _S =0.04<该尺寸段2 倍IT8标准公差2×33μ m=0.066mm,所以孔用IT7	由于T _H +T _S =0.055 < 该尺寸段2 倍IT8标准公差2×33μ m=0.066mm,所以孔用IT7	由于T _H +T _S =0.034 < 该尺寸段 2倍IT8标准公差2×33μ m=0.066mm,所以孔用IT7
	轴用公差等级	由于T _H +T _S =0.04 < 该尺寸段2 倍IT8标准公差,轴宜比孔高 一级,故选用IT6	由于T _H +T _S =0.055 < 该尺寸段2 倍IT8标准公差,轴宜比孔高 一级,故选用IT6	由于T _H +T _S =0.034 < 该尺寸段 2倍IT8标准公差,轴宜比孔高 一级,故用IT6
	非基准件 (轴) 的基 本偏差值/μm	es=+20	ei=30-25=+5 (取+8)	ei=21- (-7) =+28
	非基准件(轴)的基本偏差代号	f	m	r
	配合代号	ф30H7/f6	ф30H8/m7	ф30H7/r6