应用		IT等级																		
	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
量块																				
量规																				
配合尺寸																				
特别精密零件的配合																				
非配合尺寸 (大制造 公差) 原材料公差																				
公差)																				
原材料公差																				