

物体质量m(kg)

直线运动物体惯量计算

电机每转1圈物体]

物体质量m (kg)

球形惯量计算 惯量J₀ (kg. cm²)

质量m (kg)

重心线与旋转轴线距

计算结果: 质量m_l(kg)

惯量J₁ (kg.cm²)

44.617

物体惯量 (kg. cm²) 20077. 58753 自动计算 2.0077588 kg. m²

0.1

20

(注明: 实心球惯量= $\frac{2}{5}mr^2$, 薄壁球惯量= $\frac{2}{3}mr^2$)

253.303387 自动计算 0.0253303 kg.m²

 0.001 kg. m^2

0.1 m

30 自动计算 _____0.003 kg. m²

	(
$(d_1^4 - d_0^4) + me^2$	
	(X
2	

 $J = J_0 + me^2 = \frac{1}{8}md^2 + me^2$

 $J = J_0 + me^2$

 $J = m(\frac{A}{2\pi})^2$

3. 惯量、惯量比

普通惯量及其计算方法

形 状

圆盘

惯量相当于保持某种状态所需的力。

若要求快速响应,则需更小的惯量比。

惯量比是用电机的转动惯量去除负载惯量的数值。

反之, 如果加速时间允许数秒钟, 就可采用更大的惯量比。

 $J = \frac{1}{8} WD^2[kg \cdot m^2]$

W:质量[kg]

D:外径[m]

W: 质量[kg]

W: 质量[kg]

L : 长度[m]

J的计算公式

 $J = \frac{1}{12} W(a^2 + b^2)[kg \cdot m^2]$

a, b, c:3条边长[m]

 $J = \frac{1}{3} WL^2 [kg \cdot m^2]$

按照通常标准,750W以下的电机为20倍以下、1000W以上的电机为10倍以下。

形状

空心圆柱

均质圆棒

离开旋转 中心的圆棒 J的计算公式

 $J = \frac{1}{8} W(D^2 + d^2)[kg \cdot m^2]$

 $J = \frac{1}{48} W(3D^2 + 4L^2)[kg \cdot m^2]$

 $J = \frac{1}{8} WD^2 + WS^2 [kg \cdot m^2]$

W:质量[kg]

D:外径[m]

d : 内径[m]

W:质量[kg]

D:外径[m]

L: 长度[m]

W:质量[kg]

D:外径[m]

S: 距离[m]