
六角螺母

A级和B级粗牙(摘自GB/T 6170-2000)、细牙(摘自GB/T 6171-2000)1型六角螺母



注: 1. 括号内为非优选的规格。

2. 表面处理: 钢: 不经处理, 镀锌钝化、氧化; 不锈钢和有色金属: 简单处理。

3. 性能等级:

螺纹规格d: M1.6~M2.5; M3~M24; (M27)~(M39); M42~M64

钢: 按协议; 6、8、10; 6、8、10; 按协议

不锈钢: A2-70; A4-70; A2-50、A4-50; 按协议

有色金属: CU2、CU3、AL4

4. 本表的单位是mm。

5. 标记示例:


螺纹规格D=M12、性能等级为8级、不经表面处理、A级1型六角螺母,标记为:螺母GB/T 6170

M12

螺纹规格(6	H)		s		
D	D×P	e min	max	min	m max
M1.6	-	3. 41	3. 2	3. 02	1. 3
M2	-	4. 32	4	3. 82	1.6
M2.5	-	5. 45	5	4. 82	2
M3	-	6. 01	5. 5	5. 32	2. 4
(M3.5)	-	6. 58	6	5. 82	2. 8
M4	-	7. 66	7	6. 78	3. 2
M5	-	8. 79	8	7. 78	4. 7
M6	-	11.05	10	9. 78	5. 2
M8	M8×1	14. 38	13	12.73	6. 8
M10	M10×1 (M10× 1.25)	17. 77	16	15. 73	8. 4
M12	M12×1.5 (M12× 1.25)	20. 03	18	17. 73	10. 8
(M14)	(M14×1.5)	23	21	20. 67	12. 8
M16	M16×1.5	26. 75	24	23. 67	14. 8
(M18)	(M18×1.5)	29. 56	27	26. 16	15. 8

M20	(M20×2) M20× 1.5	32. 95	30	29. 16	18
(M22)	(M22×1.5)	37. 29	34	33	19. 4
M24	M24×2	39. 55	36	35	21.5
(M27)	(M27×2)	45. 2	41	40	23. 8
M30	M30×2	50. 85	46	45	25. 6
(M33)	(M33×2)	55. 37	50	49	28. 7
M36	M36×3	60. 79	55	53. 8	31
(M39)	(M39×3)	66. 44	60	58. 8	33. 4
M42	M42×3	72. 02	65	63. 1	34
(M45)	(M45×3)	76. 95	70	68. 1	36
M48	M48×3	83. 6	75	73. 1	38
(M52)	(M52×4)	88. 25	80	78. 1	42
M56	M56×4	93. 56	85	82. 8	45
(M60)	(M60×4)	99. 21	90	87. 8	48
M64	M64×4	104. 86	95	92. 8	51

C级1型六角螺母(摘自GB/T 41-2000)



注: 1. 尽可能不采用括号内的规格。

2. 表面处理:钢:不经处理、镀锌钝化。

3. 本表的单位是mm。

4. 标记示例:

螺纹规格D=M12、性能等级为5级、不经表面处理、C级的1型六角螺母,标记为:螺母GB/T 41 M12。

神でかればなり (211)		s			
螺纹规格D(7H)	e min	max	min	m max	性能等级(钢)
M5	8. 63	8	7. 64	5. 6	5
M6	10. 89	10	9. 64	6. 4	5
M8	14. 2	13	12. 57	7. 94	5
M10	17. 29	16	15. 57	9. 54	5
M12	19. 85	18	17. 57	12. 17	5

(M14)	22. 78	21	20. 16	13.9	5
M16	26. 17	24	23. 16	15. 9	5
(M18)	29. 56	27	26. 16	16. 9	4. 5
M20	32. 95	30	29. 16	19	4. 5
(M22)	37. 29	34	33	20. 2	4. 5
M24	39. 55	36	35	22. 3	4. 5
(M27)	45. 2	41	40	24. 7	4. 5
M30	50. 85	46	45	26. 4	4. 5
(M33)	55. 37	50	49	29. 5	4. 5
M36	60. 79	55	53. 8	31.9	4. 5
(M39)	66. 44	60	58. 8	34. 3	4. 5
M42	72. 02	65	63. 1	34. 9	按协议
(M45)	76. 95	70	68. 1	36. 9	按协议
M48	82. 6	75	73. 1	38. 9	按协议
(M52)	88. 25	80	78. 1	42.9	按协议
M56	93. 56	85	82. 8	45.9	按协议
(M60)	99. 21	90	87. 8	48. 9	按协议
M64	104.86	95	92. 8	52. 4	按协议


六角厚螺母(摘自GB/T 56-1988)



注: 尽可能不采用括号中的规格。

螺纹规格 D(6H)/mm	M16	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	м36	M42	M48
$e_{ ext{min}}/\text{mm}$	26. 17	29. 56	32. 95	37. 29	39. 55	45. 2	50.85	60. 79	72. 09	82. 6
m _{max} /mm	25	28	32	35	38	42	48	55	65	75
s_{max}/mm	24	27	30	34	36	41	46	55	65	75
s_{min}/mm	23. 16	26. 16	29. 16	33	35	40	45	53. 8	63. 1	73. 1
性能等级(钢)	5, 8, 10									
表面处理(钢)	1)不经处理;	2)氧化								

A级和B级粗牙(摘自GB/T 6172.1-2000)、细牙(摘自GB/T 6173-2000)六角薄螺母



注:1. 标记示例:螺纹规格D=M12、性能等级为04级、不经表面处理、A级六角薄螺母,标记为:螺母 GB/T 6172 M12。

2. 括号内为非优选的螺纹规格。

3. 表面处理:钢:不经处理、镀锌钝化、氧化;不锈钢:不经处理。

4. 本表的单位是mm。

5. 性能等级:

螺纹规格D M1.6~M2.5 M3~M24 (M27)~(M39) M42~M64

钢 按协议 04、05 04、05 按协议

不锈钢 A2-035、A4-035 A2-025、A4-025 按协议


有色金属 CU2、CU3、AL4

螺纹规格(6	БН)			s		
D	D×P	D×P	e min	max	min	m max
M1.6	-	-	3. 41	3. 2	3. 02	1
M2	-	-	4. 32	4	3. 82	1. 2
M2.5	_	_	5. 45	5	4. 82	1.6
M3	-	_	6. 01	5. 5	5. 32	1.8
M4	-	-	7. 66	7	6. 78	2. 2
M5	-	-	8. 79	8	7. 78	2. 7
M6	-	-	11.05	10	9. 78	3. 2
M8	M8×1	_	14. 38	13	12. 73	4
M10	M10×1	(M10×1.25)	17. 77	16	15. 73	5
M12	M12×1.5	(M12×1.25)	20. 03	18	17. 73	6
(M14)	(M14×1.5)	-	23. 35	21	20. 67	7
M16	M16×1.5	-	26. 75	24	23. 67	8
(M18)	(M18×1.5)	-	29. 56	27	26. 16	9
M20	(M20×2	M20×1.5	32. 95?	30	29. 16	10
(M22)	(M22×1.5)	_	37. 29	34	33	11
M24	M24×2		39. 55	36	35	12
(M27)	(M27×2		45. 2	41	40	13. 5
M30	M30×2	-	50. 85	46	45	15

(M33)	(M33×2)		55. 37	50	49	16. 5
M36	M36×3	-	60. 79	55	53.8	18
(M39)	(M39×3)	-	66. 44	60	58. 8	19. 5
M42	M42×3	-	72.02	65	63. 1	21
(M45)	(M45×3)	-	76. 95	70	68. 1	22. 5
M48	M48×3	_	83. 6	75	73. 1	24
(M52)	(M52×4)	-	88. 25	80	78. 1	26
M56	M56×4	-	93. 56	85	82. 8	28
(M60)	(M60×4)	-	99. 21	90	87.8	30
M64	M64×4	-	104. 86	95	92.9	32

六角开槽螺母

A级和B级粗牙(摘自GB/T 6178-1986)、细牙(摘自GB/T 9457-1988)1型六角开槽螺母



注: 1. 标记示例:


螺纹规格D=M12、性能等级为8级、表面氧化、A级1型六角开槽螺母,标记为:螺母 GB/T 6178 M12。

- 2. 尽可能不采用括号内的规格。
- 3. 本表的单位是mm。

螺纹规格(6H)																
D	D×P	D×P	dw min	e min	s max	s min	m max	m min	m' min	W max	W min	n min	de	开口销	性能等级(钢)	表面处理(钢)
M4	_	_	_	7. 66	7	6. 78	5	4. 7	2. 32	3. 2	2. 9	1.2	_	1×10	6, 8, 10	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化
M5	_	_	_	8. 79	8	7. 78	6. 7	6. 34	3. 52	4.7	4. 4	1.4	_	1. 2×12	6、8、10	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化
M6	_	_	_	11.05	10	9. 78	7. 7	7. 34	3. 92	5. 2	4.9	2	_	1.6×14	6、8、10	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化
M8	M8×1	_	_	14. 38	13	12. 73	9. 8	9. 44	5. 15	6. 8	6. 44	2. 5	_	2×16	6、8、10	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化
M10	M10×1	M10×1.25	_	17.77	16	15. 73	12.4	11.97	6. 43	8. 4	8. 04	2.8	_	2.5×20	6、8、10	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化
M12	M12×1.5	M12×1.25	_	20.03	18	17. 73	15.8	15. 37	8. 3	10.8	10. 37	3. 5	_	3.2×22	6、8、10	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化
(M14)	(M14×1.5)	_	_	23. 35	21	20. 67	17.8	17. 37	9. 68	12.8	12. 37	3. 5	_	3. 2×26	6、8、10	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化
M16	M16×1.5	_	_	26. 75	24	23. 67	20.8	20. 28	11. 28	14.8	14. 37	4. 5	_	4×28	6、8、10	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化
_	(M18×1.5)	_	24. 8	29. 56	27	26. 16	21.8	_	12.08	15.8	15. 1	4. 5	25	4×32	6、8	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化
M20	M20×2	M20×1.5	27.7	32.95	30	29. 16	24	_	13. 52	18	17. 3	4. 5	28	4×36	6, 8	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化

_	(M22×1.5)	_	31. 4	37. 29	34	33	27. 4	_	14. 85	19. 4	18. 56	5. 5	30	5×40	6、8	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化
M24	M24×2	_	33. 2	39. 55	36	35	29. 5	_	16. 16	21.5	20. 66	5. 5	34	5×40	6、8	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化
_	(M27×2)	_	38	45. 2	41	40	31.8	_	18. 37	23.8	22. 96	5. 5	38	5×45	6、8	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化
M30	M30×2	_	42. 7	50. 85	46	45	34. 6	_	19. 44	25. 6	24. 76	7	42	6. 3×50	6、8	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化
_	(M33×2)	_	46. 6	55. 37	50	49	37. 7	_	22. 16	28. 7	27. 86	7	46	6. 3×60	6、8	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化
M36	M36×3	_	51.1	60. 79	55	53. 8	40	_	23. 52	31	30	7	50	6. 3×65	6、8	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化

C级1型六角开槽螺母(摘自GB/T 6179-1986)





注: 1. 标记示例:


螺纹规格D=M5、性能等级为5级、不经表面处理、C级I型六角开槽螺母,标记为:螺母GB/T 6179

2. 尽可能不采用括号内的规格。

3. 本表的单位是mm。

螺纹规格(6H)	e min	s max	s min	m max	w max	w min	n min	开口销	性能等级(钢)	表面处理(钢)
M5	8. 63	8	7. 64	7. 6	5. 6	4. 4	1.4	1.2×12	4、5	1)不经处理;2)镀 锌钝化
M6	10.89	10	9. 64	8. 9	6. 4	4. 9	2	1.6×14	4、5	1)不经处理;2)镀 锌钝化
M8	14. 2	13	12. 57	10. 94	7. 94	6. 44	2. 5	2×16	4、5	1)不经处理;2)镀 锌钝化
M10	17. 59	16	15. 57	13. 54	9. 54	8. 04	2.8	2.5×20	4、5	1)不经处理;2)镀 锌钝化
M12	19.85	18	17. 57	17. 17	12. 17	10. 37	3. 5	3. 2×22	4、5	1)不经处理;2)镀 锌钝化
(M14)	22. 78	21	20. 16	18. 9	13.9	12. 1	3. 5	3.2×26	4、5	1)不经处理;2)镀 锌钝化
M16	26. 17	24	23. 16	21. 9	15. 9	14. 1	4. 5	4×28	4、5	1)不经处理;2)镀 锌钝化
M20	32. 95	30	29. 16	25	19	16. 9	4. 5	4×36	4、5	1)不经处理;2)镀 锌钝化
M24	39. 55	36	35	30. 3	22. 3	20. 2	5. 5	5×40	4、5	1)不经处理;2)镀 锌钝化
M30	50.85	46	45	35. 4	26. 4	24. 3	7	6.3×50	4、5	1)不经处理;2)镀 锌钝化
M36	60. 79	55	53. 8	40. 9	31. 9	29. 4	7	6.3×65	4、5	1)不经处理;2)镀 锌钝化

A级和B级粗牙(摘自GB/T 6180-1986)、细牙(摘自GB/T 9458-1988)2型六角开槽螺母



注: 1. 标记示例:

螺纹规格D=M5、性能等级为9级、表面氧化、A级2型六角开槽螺母,标记为:螺母 GB/T 6180 M5; 螺纹规格D=M8×1、性能等级为8级、表面氧化、A级2型六角开槽细牙螺母,标记为:螺母 GB/T

9458 M8×1。


- 2. 尽可能不采用括号内的规格。
- 3. 本表的单位是mm。

螺纹规格(6H)		
D	D×P	D×P
M5	_	_
M6	_	_
M8	M8×1	_
M10	M10×1	M10×1.25
M12	M12×1.5	M12×1.25
(M14)	(M14×1.5)	_
M16	M16×1.5	_
_	(M18×1.5)	_
M20	M20×2	M20×1.5
_	$(M22\times1.5)$	_
M24	M24×2	_
_	(M27×2)	_
M30	M30×2	_
_	(M33×2)	_
M36	M36×3	_

e min s max				W	W	n min	1	l	性能等级		表面处理(钢)
e min	s max	s min	m max	W max	W min		de max	开口销 	GB/T 6180	GB/T 9458	
8. 79	8	7. 78	7. 1	5. 1	4. 8	1. 4	_	1. 2×12	9、12	8、10	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化
11.05	10	9. 78	8. 2	5. 7	5. 4	2	_	1.6×14	9、12	8, 10	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化
14. 38	13	12. 73	10.5	7. 5	7. 14	2. 5	_	2×16	9、12	8, 10	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化
17. 77	16	15. 73	13. 3	9. 3	8. 94	2. 8	_	2. 5×20	9、12	8, 10	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化
20. 03	18	17. 73	17	12	11. 57	3. 5	_	3. 2×22	9、12	8, 10	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化
23. 36	21	20. 67	19. 1	14. 1	13. 67	3. 5	_	3. 2×26	9、12	8, 10	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化
26. 75	24	23. 67	22. 4	16. 4	15. 97	4. 5	_	4×28	9、12	8、10	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化
29. 56	27	26. 16	23. 6	17. 6	16. 9	4. 5	25	4×32	9、12	10	1)氧化;2)镀锌钝化

32. 95	30	29. 16	26. 3	20. 3	19. 46	4. 5	28	4×36	9、12	10	1) 氧化;2) 镀锌钝化
37. 29	34	33	29. 8	21.8	20. 5	5. 5	30	5×40	9、12	10	1) 氧化; 2) 镀锌钝化
39. 55	36	35	31. 9	23. 9	23. 06	5. 5	24	5×40	9、12	10	1)氧化;2)镀锌钝化
45. 2	41	40	34. 7	26. 7	25. 4	5. 5	38	5×45	9、12	10	1) 氧化;2) 镀锌钝化
50. 85	46	45	37. 6	28. 6	27. 78	7	42	6. 3×50	9、12	10	1)氧化;2)镀锌钝化
55. 37	50	49	41.5	32. 5	30. 9	7	46	6. 3×60	9、12	10	1) 氧化;2) 镀锌钝化
60. 79	55	53. 8	43. 7	34. 7	33. 7	7	50	6. 3×65	9、12	10	1)氧化;2)镀锌钝化

A级和B级粗牙(摘自GB/T 6181-1986)、细牙(摘自GB/T 9459-1988)六角开槽薄螺母



标记示例: 螺纹规格 D=M12、性能等级为 04 级、不经表面处理、A 级六角开槽薄螺母的标记: 螺母 GB/T6181 M12

螺母 GB/T6181 M12 螺纹规格 D=M10×1、性能等级为 04 级、不经表面处理、A 级六角开槽细牙 薄螺母的标记: 螺母 GB/T9459 M10×1

注: 1.括号内的规格尽量不采用。

2.本表的单位是mm。


①仅用于GB/T 6181。

螺纹规格		
D	D×P	D×P
M5	_	_
M6	_	_
M8	$M8 \times 1$	_
M10	$M10 \times 1$	M10×1.25
M12	M12×1.5	M12×1.25
(M14)	(M14×1.5)	_
M16	M16×1.5	_
_	(M18×1.5)	_
M20	M20×2	M20×1.5
_	(M22×1.5)	_
M24	$M24 \times 2$	_
_	(M27×2)	_
M30	M30×2	_
_	(M33×2)	_
M36	M36×3	_

еши	lı mın	max	min	ш шах	max	min	刀口锅	· 钢	不锈钢①	钢	不锈钢
8. 79	1. 4	8	7. 78	5. 1	3. 1	2. 8	1.2×12	04、05	A2-50	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化	不经处理
11.05	2	10	9. 78	5. 7	3. 5	2. 9	1.6×14	04, 05	A2-50	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化	不经处理
14. 38	2. 5	13	12.73	7. 5	4. 5	4. 2	2×16	04, 05	A2-50	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化	不经处理
17. 77	2.8	16	15. 73	9. 3	5. 3	5	2. 5×20	04, 05	A2-50	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化	不经处理
20. 03	3. 5	18	17. 73	12	7	6. 64	3. 2×22	04, 05	A2-50	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化	不经处理
23. 35	3. 5	21	20. 67	14. 1	9. 1	8. 74	3. 2×26	04, 05	A2-50	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化	不经处理
26. 75	4. 5	24	23. 67	16. 4	10. 4	9. 7	4×28	04, 05	A2-50	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化	不经处理
29. 56	4. 5	27	26. 16	17. 6	11.6	10. 9	4×32	04, 05	A2-50	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化	不经处理
32. 95	4. 5	30	29. 16	20. 3	14. 3	13.6	4×36	04、05	A2-50	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化	不经处理
37. 29	5. 5	34	33	21.8	14.8	14. 1	5×40	04, 05	A2-50	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化	不经处理
39. 55	5. 5	36	35	23. 9	15. 9	15. 2	5×40	04, 05	A2-50	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化	不经处理
45. 2	5. 5	41	40	26. 7	18. 7	17. 86	5×45	04, 05	A2-50	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化	不经处理
50. 85	7	46	45	28. 6	19. 6	18. 76	6. 3×50	04, 05	A2-50	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化	不经处理
55. 37	7	50	49	32. 5	23. 5	22. 66	6. 3×60	04, 05	A2-50	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化	不经处理
60. 79	7	55	53	34. 7	25. 7	24. 86	6. 3×65	04、05	A2-50	1)氧化;2)不经处理;3)镀锌钝化	不经处理

六角锁紧螺母

A和B级1型非金属嵌件六角锁紧螺母(摘自GB/T 889.1-2000)和六角锁紧螺母细牙(摘自GB/T 889.2-2000)



注: 1. 标记示例:


螺纹规格D=M12、性能等级为8级、表面氧化、A级1型非金属嵌件六角锁紧螺母,标记为:螺母GB/T889.1 M12;

- 2. 尽可能不采用括号内的规格;
- 3. A级用于D≤16mm,B级用于D>16mm的螺母。
- 4. 本表的单位是mm。

螺纹规格(6H)	螺纹规格(6H)			s max	s min	h max			表面处理(钢)
D	D×P	D×P	e min	s max	s min	n max	m min	性能等级(钢)	
M3	-	-	6. 01	5. 5	5. 32	4. 5	2. 15	5、8、10	1)不经处理;2)镀锌钝化
M4	-	-	7. 66	7	6. 78	6	2. 9	5、8、10	1)不经处理;2)镀锌钝化
M5	-	-	8. 79	8	7. 78	6. 8	4. 4	5, 8, 10	1)不经处理;2)镀锌钝化

_	_	11.05	10	9. 78	8	4.9	5、8、10	1)不经处理;2)镀锌钝化
M8×1	-	14. 38	13	12. 73	9. 5	6. 44	5, 8, 10	1)不经处理;2)镀锌钝化
M10×1	M10×1.25	17.77	16	15. 73	11.9	8.04	5, 8, 10	1)不经处理;2)镀锌钝化
M12×1.25	M12×1.5	20.02	18	17. 73	14. 9	10. 37	5, 8, 10	1)不经处理;2)镀锌钝化
(M14×1.5)	-	23. 36	21	20. 67	17	12. 1	5, 8, 10	1)不经处理;2)镀锌钝化
M16×1.5	-	26. 75	24	23. 67	19. 1	14. 1	5, 8, 10	1)不经处理;2)镀锌钝化
M20×1.5	-	32.95	30	29. 16	22. 8	16. 9	5, 8, 10	1)不经处理;2)镀锌钝化
M24×2	-	39. 55	36	35	27. 1	20. 2	5, 8, 10	1)不经处理;2)镀锌钝化
M30×2	-	50.85	46	45	32. 6	24. 3	5, 8, 10	1)不经处理;2)镀锌钝化
M36×3	_	60. 79	55	53. 8	38.9	29. 4	5, 8, 10	1)不经处理;2)镀锌钝化
	$M10 \times 1$ $M12 \times 1.25$ $(M14 \times 1.5)$ $M16 \times 1.5$ $M20 \times 1.5$ $M24 \times 2$ $M30 \times 2$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					

A和B级1型全金属六角锁紧螺母(摘自GB/T 6184-2000)






注: 1. 标记示例:

螺纹规格D=M12、性能等级为8级、表面氧化、A级1型全金属六角锁紧螺母,标记为:螺母GB/T6184 M12。

2. 尽可能不采用括号内的规格。


3. 本表的单位是mm。

螺纹规格(6H) I	e min	s max	s min	h max	h min	mw min	性能等级(钢)	表面处理(钢)
M5	8. 79	8	7. 78	5. 3	4. 8	3. 52	5、8、10	1)氧化;2)镀锌钝化
М6	11. 05	10	9. 78	5. 9	5. 4	3. 92	5, 8, 10	1) 氧化;2) 镀锌钝化
18	14. 38	13	12. 73	7. 1	6. 44	5. 15	5, 8, 10	1)氧化;2)镀锌钝化
M10	17. 77	16	15. 73	9	8. 04	6. 43	5, 8, 10	1)氧化;2)镀锌钝化
M12	20. 03	18	17. 73	11.6	10. 37	8. 3	5, 8, 10	1)氧化;2)镀锌钝化
(M14)	23. 36	21	20. 67	13. 2	12. 1	9. 68	5, 8, 10	1)氧化;2)镀锌钝化
M16	26. 75	24	23. 67	15. 2	14. 1	11. 28	5, 8, 10	1)氧化;2)镀锌钝化
(M18)	29. 56	27	26. 16	17	15. 01	12.08	5, 8, 10	1)氧化;2)镀锌钝化
M20	32. 95	30	29. 16	19	16. 9	13. 52	5, 8, 10	1)氧化;2)镀锌钝化
(M22)	37. 29	34	33	21	18. 1	14.5	5, 8, 10	1)氧化;2)镀锌钝化
M24	39. 55	36	35	23	20. 2	16. 16	5, 8, 10	1)氧化;2)镀锌钝化
ИЗО	50. 85	46	45	26. 9	24. 3	19. 44	5, 8, 10	1)氧化;2)镀锌钝化
M36	60. 79	55	53. 8	32. 5	29. 4	23. 52	5, 8, 10	1)氧化;2)镀锌钝化



专用螺母

碟形螺母(摘自GB/T 62-1988)





注: 1. 括号内的规格尽可能不采用。

2. 本表的单位是mm。

螺纹规格D× P(6H)	dk	d	1	k	m	材料
M3×0.5	7	6	20	8	3. 5	Q215、Q235、KT30-6
$M4 \times 0.7$	8	7	24	10	4	Q215、Q235、KT30-6
M5×0.8	10	8	28	12	5	Q215、Q235、KT30-6
$M6 \times 1$	12	10	32	14	6	Q215、Q235、KT30-6
$M8 \times 1 M8 \times 1.25$	15	13	40	18	8	Q215、Q235、KT30-6
M10×1.5 M10× 1.25	18	15	48	22	10	Q215、Q235、KT30-6
M12×1.75 M12× 1.5	22	19	58	27	12	Q215、Q235、KT30-6
(M14×2) (M14× 1.5)	26	23	64	30	14	Q215、Q235、KT30-6
M16×2 M16×1.5	30	26	72	32	14	Q215、Q235、KT30-6

环形螺母(摘自GB/T 63-1988)





标记示例: 螺纹规格 D=M16、材料 ZCuZn40Mn2、不经表面处理 的环形螺母的标记: 螺母 GB/T63 M16


注: 1. 括号内的规格尽可能不采用。

2. 本表的单位是mm。

螺纹规格D(6H)	d1	dk	d	1	k	m	R	材料
M12	10	24	20	66	52	15	6	ZCuZn40Mn2
(M14)	10	24	20	66	52	15	6	ZCuZn40Mn2
M16	12	30	26	76	60	18	6	ZCuZn40Mn2
(M18)	12	30	26	76	60	18	6	ZCuZn40Mn2
M20	13	36	30	86	72	22	8	ZCuZn40Mn2
(M22)	13	36	30	86	72	22	8	ZCuZn40Mn2

M24	4	14	46	38	98	84	26	10	ZCuZn40Mn2

组合式盖形螺母(摘自GB/T 802-1988)




标记示例: 螺纹规格 D=M12、性能等级为 6、表面氧化的组合式盖形螺母的标记: 螺母 GB/T802 M12

注: 1. 括号内的规格尽可能不采用。

2. 本表的单位是mm。

螺纹规格D(6H)	s max	s min	e min	el max	R≈	h	b	δ	m min	性能等级	表面处理
M3	5. 5	5. 32	6.01	5	2. 5	-	-	-	-	6、8	1) 氧化;2) 镀锌钝化
M4	7	6. 78	7. 66	6	3	_		-	_	6, 8	1)氧化;2)镀锌钝化
M5	8	7. 78	8. 79	7. 2	3. 6	5. 5	4	0.5	9	6, 8	1)氧化;2)镀锌钝化
M6	10	9. 78	11.05	9. 2	4. 6	6. 5	5	0.8	11	6, 8	1)氧化;2)镀锌钝化
M8	13	12. 73	14. 38	13	6. 5	8	6	0.8	15	6, 8	1)氧化;2)镀锌钝化
M10	16	15. 73	17. 77	16	8	10	8	0.8	18	6, 8	1)氧化;2)镀锌钝化
M12	18	17. 73	20. 03	18	9	12	10	1	22	6, 8	1)氧化;2)镀锌钝化
(M14)	21	20. 67	23. 35	20	10	13	11	1	24	6, 8	1)氧化;2)镀锌钝化
M16	24	23. 67	26. 75	22	11.5	15	13	1	26	6, 8	1)氧化;2)镀锌钝化
(M18)	27	26. 16	29. 56	25	12. 5	17	14	1.2	30	6, 8	1)氧化;2)镀锌钝化
M20	30	29. 16	32. 95	28	14	19	16	1.2	35	6, 8	1)氧化;2)镀锌钝化
(M22)	34	33	37. 29	30	15	21	18	1.2	38	6、8	1) 氧化;2) 镀锌钝化
M24	36	35	39. 55	34	17	22	19	1.2	40	6, 8	1)氧化;2)镀锌钝化

盖形螺母(摘自GB/T 923-1988)



标记示例: 螺纹规格 D=M12、性能等级为 6、表面氧化 的盖形螺母的标记: 螺母 GB/T923 M12


注: 1. 括号内的规格尽可能不采用。

2. 本表的单位是mm。

文规格D(6H) s max s min e min e1 max R≈	h a min m	d1 性能等级	表面处理
--------------------------------------	-----------	---------	------

M3	5. 5	5. 32	6. 01	5	2. 5	2. 5	-	6		5	5, 6	1) 氧化;2) 镀锌钝化
M4	7	6. 78	7. 66	6	3	3	-	7	-	5	5, 6	1)氧化;2)镀锌钝化
M5	8	7. 78	8. 79	7. 2	3. 6	4	2	9	5. 5	6	5, 6	1)氧化;2)镀锌钝化
M6	10	9. 78	11.05	9. 2	4. 6	5	2. 5	11	6. 5	7	5, 6	1)氧化;2)镀锌钝化
M8	13	12. 73	14. 38	13	6. 5	6	3	15	8. 5	11	5, 6	1)氧化;2)镀锌钝化
M10	16	15. 73	17. 77	16	8	8	4	18	10. 5	13	5、6	1)氧化;2)镀锌钝化
M12	18	17. 73	20. 03	18	9	10	4. 5	22	13	16	5, 6	1)氧化;2)镀锌钝化
(M14)	21	20. 67	23. 35	20	10	11	5	24	15	17	5, 6	1)氧化;2)镀锌钝化
M16	24	23. 67	26. 75	22	11.5	13	5	26	17	19	5, 6	1)氧化;2)镀锌钝化
(M18)	27	26. 16	29. 56	25	12. 5	14	6	29	19	22	5、6	1)氧化;2)镀锌钝化
M20	30	29. 16	32. 95	28	14	16	6	32	21	25	5, 6	1)氧化;2)镀锌钝化
(M22)	34	33	37. 29	30	15	18	6	35	23	26	5, 6	1)氧化;2)镀锌钝化
M24	36	35	39. 55	34	17	19	7	38	25	28	5, 6	1)氧化;2)镀锌钝化
M24	36	35	39. 55	34	17	19	7	38	25	28	5、6	1)氧化;2)镀锌铒

滚花高螺母(摘自GB/T 806-1988)



标记示例: 螺纹规格 D=M5、性能等级为5级、不经表面处理的滚 花高螺母和滚花薄螺母标记为: 螺母 GB/T806 M5


注:本表的单位是mm。

螺纹规格(6H)) D	M1.6	M2	M2.5	м3	M4	м5	м6	M8	M10
d _k (滚花前)	max	7	8	9	11	12	16	20	24	30
	min	6. 78	7. 78	8. 78	10. 73	11.73	15. 73	19. 67	23. 67	29. 67
k		2		2. 2	2. 8	3	4	5	6	8
$\overline{\mathrm{d}_{\mathrm{w}}}$	max	4	4. 5	5	6	8	10	12	16	20
	min	3. 7	4. 2	4. 7	5. 7	7. 64	9. 64	11. 57	15. 57	19. 48
С		0.2			0.3		0.5		0.8	
mmax		4. 7	5	5. 5	7	8	10	12	16	20
tmax		1.5		2	<u> </u>	2. 5	3	4	5	6. 5
Rmin		1. 25		1.5	2		2.5	3	4	5
h		0.8	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.2	1. 5	2	2. 5	3	3.8

d_1	3.6	3.8	4. 4	5. 2	6. 4	9	11	13	17.5
•									

滚花薄螺母(摘

自GB/T 807-



标记示例:


螺纹规格 D=M5、性能等级为 5 级、不经表面处理的滚花高螺母和滚花薄螺母标记为:

螺母 GB/T807 M5

注:本表的单 位是mm。

螺纹规格(6H)D		M1. 4	M1.6	M2	M2.5	м3	M4	М5	м6	м8	M10
d _k (滚花前)	max	6	7	8	9	11	12	16	20	24	30
	min	5. 78	6. 78	7. 78	8. 78	10. 73	11. 73	15. 73	19. 67	23. 67	29. 67
k		1.5	2	2	2	2. 5	2. 5	3. 5	4	5	6
$d_{\rm w}$	max	3. 5	4	4. 5	5	6	8	10	12	16	20
	min	3. 2	3. 7	4. 2	4. 7	5. 7	7. 64	9. 64	11. 57	15. 57	19. 48
С	-	0. 2				0. 3		0. 5		0.8	
mmax		2	2. 5	2. 5	2. 5	3	3	4	5	6	8

C级方螺母(摘自GB/T 39-1988)



注: 1.尽可能不采用括号内的规格。

2.标记示例:

螺纹规格D=M16、性能等级为5级、不经过表面处理、C级方螺母,标记为:螺母GB/T 39 M12。


3.本表的单位是mm。


螺纹规格 D(7H)	s max	s min	m max	m min	e min
M3	5. 5	5. 2	2. 4	1.4	6. 76
M4	7	6. 64	3. 2	2	8. 63
M5	8	7. 64	4	2. 8	9. 93
M6	10	9. 64	5	3. 8	12. 53
M8	13	12. 57	6. 5	5	16. 34

M10	16	15. 57	8	6. 5	20. 24
M12	18	17. 57	10	8. 5	22. 84
(M14)	21	20. 16	11	9. 2	26. 21
M16	24	23. 16	13	11.2	30. 11
(M18)	27	26. 16	15	13. 2	34. 01
M20	30	29. 16	16	14. 2	37. 91
(M22)	34	33	18	16. 2	42. 9
M24	36	35	19	16. 9	45. 5

圆螺母

小圆螺母(摘自GB/T 810-1988)






注:本表的单位是mm。

囲み切ねりくり	1,1			<u> </u>	1.			01
螺纹规格D×P	dk	m	n max	n min	t max	t min	С	C1
M10×1	20	6	4. 3	4	2. 6	2	0. 5	0. 5
M12×1.25	22	6	4. 3	4	2. 6	2	0.5	0.5
M14×1.5	25	6	4. 3	4	2. 6	2	0.5	0. 5
M16×1.5	28	6	4. 3	4	2. 6	2	0.5	0. 5
M18×1.5	30	6	5. 3	5	3. 1	2. 5	0.5	0. 5
M20×1.5	32	6	5. 3	5	3. 1	2. 5	0.5	0. 5
M22×1.5	35	8	5. 3	5	3. 1	2. 5	0.5	0. 5
M24×1.5	38	8	5. 3	5	3. 1	2. 5	0.5	0. 5
M27×1.5	42	8	5. 3	5	3. 1	2. 5	1	0. 5
M30×1.5	45	8	5. 3	5	3. 1	2. 5	1	0.5
M33×1.5	48	8	5. 3	5	3. 1	2. 5	1	0. 5
M36×1.5	52	8	6. 3	6	3. 6	3	1	0. 5
M39×1.5	55	8	6. 3	6	3. 6	3	1	0. 5
M42×1.5	58	8	6. 3	6	3. 6	3	1	0. 5
M45×1.5	62	8	6. 3	6	3. 6	3	1	0. 5

M48×1.5	68	10	6. 3	6	3. 6	3	1	0. 5
M52×1.5	72	10	8. 36	8	4. 25	3. 5	1	0. 5
M56×2	78	10	8. 36	8	4. 25	3. 5	1	1
M60×2	80	10	8. 36	8	4. 25	3. 5	1	1
M64×2	85	10	8. 36	8	4. 25	3. 5	1	1

圆螺母(摘自GB/T 812-1988)



注: 1. 本表的单位是mm。

2. 带*的螺纹规格仅用于滚动轴承锁紧装置。

螺纹规格D×P	dk	d1	m	n max	n min	t max	t min	c	C1
$M10 \times 1$	22	16	8	4. 3	4	2. 6	2	0. 5	0. 5
M12×1.25	25	19	8	4. 3	4	2. 6	2	0. 5	0.5
M14×1.5	28	20	8	4. 3	4	2. 6	2	0. 5	0.5
M16×1.5	30	22	8	5. 3	5	3. 1	2. 5	0. 5	0. 5
M18×1.5	32	24	8	5. 3	5	3. 1	2. 5	0. 5	0. 5
M20×1.5	35	27	8	5. 3	5	3. 1	2. 5	0. 5	0. 5
M22×1.5	38	30	10	5. 3	5	3. 1	2. 5	1	0. 5
M24×1.5	42	34	10	5. 3	5	3. 1	2. 5	1	0. 5
M25×1.5*	42	34	10	5. 3	5	3. 1	2. 5	1	0. 5
M27×1.5	45	37	10	5. 3	5	3. 1	2. 5	1	0. 5
M30×1.5	48	40	10	5. 3	5	3. 1	2. 5	1	0. 5
M33×1.5	52	43	10	6. 3	6	3. 6	3	1	0. 5
M35×1.5*	52	43	10	6. 3	6	3. 6	3	1	0. 5
M36×1.5	55	46	10	6. 3	6	3. 6	3	1. 5	0. 5
M39×1.5	58	49	10	6. 3	6	3. 6	3	1. 5	0. 5
M40×1.5*	58	49	10	6. 3	6	3. 6	3	1. 5	0. 5
M42×1.5	62	53	10	6. 3	6	3. 6	3	1. 5	0. 5
M45×1.5	68	59	10	6. 3	6	3. 6	3	1. 5	0. 5

M48×1.5	72	61	12	8. 36	8	4. 25	3. 5	1. 5	1
M50×1.5*	72	61	12	8. 36	8	4. 25	3. 5	1.5	1
M52×1.5	78	67	12	8. 36	8	4. 25	3. 5	1.5	1
M55×2*	78	67	12	8. 36	8	4. 25	3. 5	1.5	1
M56×2	85	74	12	8. 36	8	4. 25	3. 5	1. 5	1
M60×2	90	79	12	8. 36	8	4. 25	3. 5	1. 5	1
M64×2	95	84	12	8. 36	8	4. 25	3. 5	1. 5	1