```
Nome do arquivo: tacometro.c
  Descricao: Arquivo contendo as funcoes de interface do uC
      com o encoder do kit, para leitura da rotacao do */
  Autores:
               Gustavo Lino e Giacomo Dollevedo
  Criado em: 08/05/2020
/* Ultima revisao em: 31/07/2020
/* REVISÃfO: */
/* ALTERADO A LIBERACAO DO CLOCK PARA PORTA "E" ["SCGC6 -> SCGC5"]*/
/* ALTERADA A MASCARA "TPMO_CLOCK_GATE" no board.h */
/* ALTERADO PARA "&=" no CLOCK DIVIDER */
/* ALTERADA A FORMA COM QUE RPM EH CALCULADA*/
#include "board.h"
#include "tacometro.h"
/* Nome do metodo: tachometer_init
/* Descricao: Inicializa os registradores para funcionamento do TPMO */
            como contador de pulsos
/* Parametros de entrada: n/a
/* Parametros de saida: n/a
void tachometer_init(){
/*Liberar Clock para TPM 0*/
SIM_SCGC6 |= TPM0_CLOCK_GATE;
/*Configurar o divisor de clock em 1*/
TPM0_SC &= CLOCK_DIVIDER_1;
/*Liberar o Clock para porta E (encoder)*/
SIM_SCGC5 |= PORTE_CLOCK_GATE;
/*Configurar o pino PTE29 como external clock (ALT4) e o CLKIN0 como entrada*/
  PORTE_PCR29 |= MUX_ALT4;
  SIM_SOPT4 &= TPM0CLKSEL_AS_CLKIN0;
/*Configurar contador para clock externo*/
TPM0_SC |= TPM_EXTERNAL_CLOCK;
/* Nome do metodo: tachometer_readSensor
/* Descricao: Le a velocidade do cooler (RPM) e a retorna
/* Parametros de entrada: uiPeriod -> periodo da janela de contagem (LPTMR0) */
/* Parametros de saida: Um unsigned int indicando a rotacao (RPM) do cooler */
unsigned int tachometer_readSensor(unsigned int uiPeriod){
/*Numero de pulsos contados*/
```

```
unsigned int uiCounted = TPM0_CNT;
/*Reseta o contador*/
TPM0_CNT &= CLEAR_16;

/*7 pas => A cada 7 pulsos contados, temos 1 rotacao completa*/
unsigned int uiRotations = uiCounted/7;

/*Convertendo a leitura na janela para RPM*/
unsigned int uiCoolerRps = uiRotations/(uiPeriod*1000000);
unsigned int uiCoolerRpM = uiCoolerRps*60;

return uiCoolerRpM;
}
```