Power input

J1 DC-005
J2 VIN 9–24V

Power flags

Buck 5V

U3 TPS54202DDCR
C1 10uF 50V
C2 100nF 50V
C3 100nF
L1 15uH
R1 100k
C4 75pF
R2 13k
C5 22uF 25V
C6 22uF 25V

USB-C

J5 USB-C
R3 5.1k
R4 5.1k
R5 1M
C7 10nF
U5 USBLC6-2SC6
C8 4.7uF
D1 SS14

LDO 3V3

U4 XC6206P332MR
C9 1uF
C10 1uF
R6 1k
D2 PWR green

MCU

U1 STM32G0B1CBT6
C11 100nF
C12 4.7uF
C13 100nF
C14 100nF
C15 100nF
R7 10k
R8 1k
D3 STATUS blue

Buttons and SWD

SW1 BOOT
SW2 RESET
TP1 +3V3
TP2 SWDIO
TP3 BOOT0_SWCLK
TP4 NRST
TP5 GND

TMC2209

U2 TMC2209-LA
C16 22nF 50V
C17 220nF
C18 50V220nF
C19 50V220nF
C20 22uF 50V
C21 10uF
C22 10uF
C23 220nF
R9 0.05R 1W
R10 0.05R 1W
R11 33k
RV1 10k current
R12 10k
JP1 SPREAD
R13 1k
R14 20k
D4 STEP yellow
R15 20k
D5 DIR red
R16 20k
D6 DIR green

Connectors

J3 MOTOR A1 A2 B1 B2
J4 EXP
H1 M3
H2 M3
H3 M3
H4 M3

Sheet: /		
File: ggsmdriver.kicad_sch		
Title: GGSMDriver		
Size: A2	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1