



GD

Guia de Bolso Fissuras & Trincas

Consulta rápida de campo

Escola de Obra · Padrão Diamante

GD Engenharia e Perícia

Revisado e assinado por Gustavo Domingos

Eng. Civil · CREA-PR 140.964-D

1 · A fissura fala: leitura do desenho

ORIGEM PROVÁVEL PELA GEOMETRIA

Desenho	Origem provável	Ref.
Diagonal ~45° saindo de canto de porta/janela	Concentração de tensão no canto (movimentação)	NBR 6118:2023
Vertical no meio do vão da viga (face inferior)	Flexão (tração inferior)	NBR 6118:2023
Inclinada perto do apoio da viga	Cisalhamento (cortante)	NBR 6118:2023
Malha/craquelê	Retração superficial · investigar RAA se estrutural	lit. patologia
Diagonal que "abre p/ cima", esquadrias travando, piso caído	Recalque diferencial	NBR 6122:2019
Horizontal na base + pó branco	Umidade ascendente (eflorescência)	NBR 9575:2010
Horizontal no topo (encontro c/ laje)	Expansão de bloco / interface	lit. patologia

Regra de ouro: **o desenho dá a hipótese; a medição + o monitoramento dão o diagnóstico.** Nunca cravar causa só pela foto.

2 · Medir e classificar

INSTRUMENTO CERTO, NÚMERO ANOTADO

Instrumentos

Fissurômetro / régua

Paquímetro

Trena

Lanterna (luz rasante)

Câmera + escala

Selo de gesso

Classificação por abertura

convenção do curso

Termo	Faixa (convenção)
Fissura	[VALIDAR B2] — confirmar faixa
Trinca	[VALIDAR B2]
Rachadura	[VALIDAR B2]
Fenda / brecha	[VALIDAR B2]

⚠ Não há NBR única fixando as faixas. Apresentar como **convenção adotada**, nunca como norma. Confirmar valores com o instrutor.

Abertura de referência (serviço)

w_k — NBR 6118:2023 (Tab. 13.4): da ordem de **0,2 a 0,4 mm** conforme a classe de agressividade ambiental. [VALIDAR B1 – confirmar classe e valor]

3 · Ativa ou estabilizada? Gravidade

O VEREDITO

Selo de gesso

Aplique sobre a fissura, date. **Rompeu/trincou = ATIVA.** Íntegro após o período = estabilizada. Instale em 2+ fissuras representativas.

Semáforo de gravidade

Nível	Quando	Ação
ALTA	Risco imediato, OU origem estrutural + ativa	Escorar/interditar + calculista
MÉDIA	Ativa (não estrutural) ou abertura > w_k	Tratar a causa + monitorar
BAIXA	Estabilizada, fina, sem risco	Monitorar e registrar

Sinais de risco imediato: esmagamento, som ao carregar, deslocamento relativo, flecha excessiva, queda de material → EMERGÊNCIA.

4 · Os 5 erros que expõem você

E O QUE FAZER NO LUGAR

Erro	No lugar
Dar veredito só no olho	Medir + monitorar + datar
Tratar sintoma (pintar por cima)	Tratar a causa raiz
Culpar a estrutura sem checar	Descartar umidade/recalque antes
Prometer "resolvido"	Descrever capacidade e recomendação
Não registrar	Mapa fissuratório + fotos com data

Documente como se um dia fosse ter que provar — porque um dia você vai. Todo caso vira **relatório blindado** (Kit).

Precisa de ajuda?

engenhariagd.com.br