



GD

Guia de Bolso Fissuras & Trincas

Consulta rápida de campo

Escola de Obra · Padrão Diamante

GD Engenharia e Perícia

Revisado e assinado por Gustavo Domingos

Eng. Civil · CREA-PR 140.964-D

1 · A fissura fala: leitura do desenho

ORIGEM PROVÁVEL PELA GEOMETRIA

Desenho	Origem provável	Ref.
Diagonal ~45° saindo de canto de porta/janela	Concentração de tensão no canto (movimentação)	NBR 6118
Vertical no meio do vão da viga (face inferior)	Flexão (tração inferior)	NBR 6118
Inclinada perto do apoio da viga	Cisalhamento (cortante)	NBR 6118
Malha/craquelê	Retração superficial · investigar RAA se estrutural	lit. patologia
Diagonal que "abre p/ cima", esquadrias travando, piso caído	Recalque diferencial	NBR 6122
Horizontal na base + pó branco	Umidade ascendente (eflorescência)	NBR 9575
Horizontal no topo (encontro c/ laje)	Expansão de bloco / interface	lit. patologia

Regra de ouro: **o desenho dá a hipótese; a medição + o monitoramento dão o diagnóstico.** Nunca cravar causa só pela foto.

2 · Medir e classificar

INSTRUMENTO CERTO, NÚMERO ANOTADO

Instrumentos

Fissurômetro / régua

Paquímetro

Trena

Lanterna (luz rasante)

Câmera + escala

Selo de gesso

Classificação por abertura

convenção do curso

Termo	Faixa (convenção)
Fissura	[VALIDAR B2] — confirmar faixa
Trinca	[VALIDAR B2]
Rachadura	[VALIDAR B2]
Fenda / brecha	[VALIDAR B2]

⚠ Não há NBR única fixando as faixas. Apresentar como **convenção adotada**, nunca como norma. Confirmar valores com o instrutor.

Abertura de referência (serviço)

w_k — NBR 6118 (Tab. 13.4): da ordem de **0,2 a 0,4 mm** conforme a classe de agressividade ambiental. [VALIDAR B1 – confirmar classe e valor]

3 · Ativa ou estabilizada? Gravidade

O VEREDITO

Selo de gesso

Aplique sobre a fissura, date. **Rompeu/trincou = ATIVA.** Íntegro após o período = estabilizada. Instale em 2+ fissuras representativas.

Semáforo de gravidade

Nível	Quando	Ação
ALTA	Risco imediato, OU origem estrutural + ativa	Escorar/interditar + calculista
MÉDIA	Ativa (não estrutural) ou abertura > w_k	Tratar a causa + monitorar
BAIXA	Estabilizada, fina, sem risco	Monitorar e registrar

Sinais de risco imediato: esmagamento, som ao carregar, deslocamento relativo, flecha excessiva, queda de material → EMERGÊNCIA.

4 · Os 5 erros que expõem você

E O QUE FAZER NO LUGAR

Erro	No lugar
Dar veredito só no olho	Medir + monitorar + datar
Tratar sintoma (pintar por cima)	Tratar a causa raiz
Culpar a estrutura sem checar	Descartar umidade/recalque antes
Prometer "resolvido"	Descrever capacidade e recomendação
Não registrar	Mapa fissuratório + fotos com data

Documente como se um dia fosse ter que provar — porque um dia você vai. Todo caso vira **relatório blindado** (Kit).

Precisa de ajuda?

Grupo VIP no WhatsApp — respostas do instrutor **toda quinta, 19h.**
(43) 9 9925-9577 · engenhariagd.com.br