id	tipo_equipamento	marca	modelo	patrimonio	chamado	solicitante	entrada	saida
3	Desktop	HP	HP 6006	Prefeitura	333	UTI	27/05/2024	28/05/2024

Atividade	Defeito	Solução
O computador estava apresentando lentidão.	Foi realizada uma limpeza profunda no desktop.	