

Observaciones



NIT. 900.592.799 - 1 Calle 36 No. 53 - 55 • PBX (4) 381 46 41 E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com Medellin - Colombia

S. C.						WI WI			Mede	oeilin - Golombia		
F	ECHA (Día M	Ies Año)	HORA DE E		NTRADA HOR		E SALIDA	A	C	RDI	EN DE SERVICIO	
13	13 01 2020		20	12:59:46 pm					r	ГС	NRO 118	
CLIEN	ΓΕ: + <b>MA</b>	SIVOS	S EN F	REPUESTOS S.	A.S.777	NIT o C.C.: 900277169						
TELÉF	ONOS: 11	11,				CUN	CUMPLEAÑOS: 11 - OCT					
DIREC	CIÓN: <b>A</b> e	EROPU	JERT	O CATAM		MUI	MUNICIPIO: <b>MEDELLÍN</b>					
E-MAII	L: aaa@h	otma.c	om									
MARC	A: MAZD	A777	GAMA: <b>MEDIA</b>			MODELO: 2002			PLACA: MKU299			
KILOM	IETRAJE:	2500			KMS PI	OX CAMBIO ACEITE: 10000						
FECHA	SOAT (I	D/M/A)	: 2019	-05-12 TECN 05-23		ICA (D/M/A): <b>20</b>		ECHA EZ <b>2-17</b>	XTINT	OR	(D/M/A): <b>2020-</b>	
CANT	T CAI		DESCRIPCIÓN			OPERARIO		VR. UNIT.			VR. TOTAL	
										_		
										+		
											-	
					REVISIÓN	VEHICULAR						
1. REVISIÓN DE NIVELES			2. INSP	PECCIÓN LLANTAS	3. FI	LTRACIÓN	RACIÓN 4. REVI		ISIÓN ELÉCTRICA		5. INSPECCIÓN VISUAL	
☐ Aceite de motor			☐ Pro	esión	☐ Filtro de aceite		☐ Batería			☐ Plumillas		
☐ Refrigerante			□ Ro	otación	☐ Filtro de aire		Luces		☐ Sistema de suspensión			
☐ Aceite de transmisión			□ Та	pa válvulas	☐ Filtro de combustible		☐ Alternador		☐ Líquido de frenos			
☐ Aceite de caja			☐ Re	puesto	☐ Filtro de acondiciona		☐ Arranque			Fugas del sistema		

**TÉCNICO** 

Gustavo López Henao

**ASESOR** 

FIRMA CLIENTE