



CC N°: 2197588 Q
Régime d'imposition : Réel simplifié
Centre des Impôts : Treichville

FACTURE N° 25 319 E0100/ N° 0002376

DATE : 17/10/2025



CODE : N° 00271
CLIENT : COTE D'IVOIRE CABLE
CONTACT :
N° CC :

N° IMMATR. : AA407LR01 (39100W
MARQUE : TOYOTA RUMION
PROPRIETAIRE : COTE D'IVOIRE CABLES
CONTACT :

TRAVAUX A EFFECTUER :
BRUIT DANS LA SUSPENSION
PLAQUETTES DE FREINS

N° BC :

N° SINISTRE :

DESIGNATION	QTE	UNITE	P. U	% RM	P.U. NET	MONTANT
1. PIECES A FOURNIR						
AMORTISSEUR AVANT DROIT	1	PIECE	59 579	10,00 %	53 621	53 621
AMORTISSEUR AVANT GAUCHE	1	PIECE	66 598	10,00 %	59 938	59 938
BELLE TLE DE SUSPENSION AVANT	2	PIECE	13 139	10,00 %	11 825	23 650
6. MAIN D'OEUVRE						
MAIN D'OEUVRE	5	HEURE	10 000		10 000	50 000
PETITE FOURNITURE	1	FORFAIT	15 000		15 000	15 000

LES EDITIONS NOUR - N°CC 0000000000 X

22 OCT 2025

Côte d'Ivoire Câbles

25 BP 1746 ABIDJAN 25

Tél : 27 22 51 07 00

Arrêtée la présente facture à la somme de deux cent trente-huit mille six cent sept Francs CFA

Visa Client

TOTAL HT : 202 209
MONTANT REMISE
TOTAL HT APRES REMISE 202 209
MONTANT TVA 18% : 36 398
NET A PAYER TTC : 238 607

L'ARTISAN AUTOMOBILE SARL - Société A Responsabilité Limitée au capital de 5 000 000 de Francs CFA

Siège social : Abidjan, Treichville Immeuble BAOBAB 2ème étage rue 38 avenue 20 - 10 BP 259 Abidjan 10 - Tél. : (+225) 27 22 24 36 55 - N°RCCM : CI - ABJ - 03 - 2021 - B12 - 05746

Email: secretaria@lartisanauto.com - Compte Bancaire : BGFI BANK N°C1162 01000 002010305601 13



Côte d'Ivoire Câbles

Vous procurer la meilleure émotion possible

Emetteur: Côte d'Ivoire Câbles

N / DS : 0015418

N / EB : 0021869

N / DA : 0021536

N / Réf : PO.CIC 26791/2025



Code: 99594

Fournisseur : ARTISAN DE L

Date : 14/10/2025

N°	Designation	Description	P.U	Qté	Remise	Montant HT
1	AMORTISSEUR AVANT DROIT	REPARATION VEHICULE AA407LR01	59 579	1	5 958	53 621
2	AMORTISSEUR AVANT GAUCHE	REPARATION VEHICULE AA407LR01	66 598	1	6 660	59 938
3	BIELLETE DE SUSPENSION AVANT	REPARATION VEHICULE AA407LR01	13 139	2	1 314	23 650
4	MAIN D OEUVRE	REPARATION VEHICULE AA407LR01	10 000	5	0	50 000
5	Petites fournitures	REPARATION VEHICULE AA407LR01	15 000	1	0	15 000

Devise: F CFA

Délai de livraison: 1 JOUR

Conditions de paiement: 30 JOURS DATE DE FACTURE

TOTAL HT:

202 210

Exonération droits et taxes:

TVA 18%:

36 398

TOTAL TTC:

238 607

Validation Direction Financière:

Date :14/10/2025

VALIDÉ

Validation Departement Audit & Contrôle:

Date :14/10/2025

VALIDÉ

BON DE LIVRAISON

N° BON DE LIVRAISON : BL- N° 05803

DATE BL : 16/10/2025

CODE : N° 00271
CLIENT : COTE D'IVOIRE CABLE
CONTACT :
N° CC :

N° IMMATR. : AA407LR01 (39100W)
MARQUE : TOYOTA RUMION
PROPRIETAIRE : COTE D'IVOIRE CABLES
CONTACT :

TRAVAUX A EFFECTUER :

BRUIT DANS LA SUSPENSION
PLAQUETTES DE FREINS

N° BC :

N° SINISTRE :

RECUPERER PAR : M N'GBOKO
PIECE ID. : PERMIS DE CONDUIRE

TELEPHONE : 0768779524
N° PIECE ID. : NGB0012324252807Y

OBSERVATIONS :

TRAVAUX EFFECTUES
BON DE REPARATION RECU

VISA CLIENT

BRUIT DANS LA SUSPENSION
PLAQUETTES DE FREINS



VISA GARAGE

BRUIT DANS LA SUSPENSION
PLAQUETTES DE FREINS



L'ARTISAN AUTOMOBILE SARL
10 BP 259 ABIDJAN 10
Tél. 027 22 24 36 55
05 64 71 27 42