

CC N° : 2197588 Q
Régime d'imposition : Réel simplifié
Centre des Impôts : Treichville



FACTURE N° 25 319 E0100/ N° 0002356

DATE : 20/10/2025

CODE : N° 00271
CLIENT : COTE D'IVOIRE CABLE
CONTACT :
N° CC :

N° IMMATR. : AA891GH01
MARQUE : TOYOTA RUMION
PROPRIETAIRE : COTE D'IVOIRE CABLES
CONTACT :

TRAVAUX A EFFECTUER :

CONTROLLER LES BOUGIES
LE MOTEUR QUI PERD PRESSION

N° BC :

N° SINISTRE :

DESIGNATION	QTE	UNITE	P. U	% RM	P.U. NET	MONTANT
1. PIECES A FOURNIR						
BOUGIES D'ALLUMAGE	4	PIECE	3 723		3 723	14 892
6. MAIN D'OEUVRE						
MAIN D'OEUVRE MECANIQUE	1	FORFAIT	10 000		10 000	10 000

27 OCT 2025

Côte d'Ivoire Cables
25 BP 1746 ABIDJAN 25
Tél : 27 22 51 07 00

LES EDITIONS NOUR - N°CC : 1509349 X

Arrêtée la présente facture à la somme de vingt-neuf mille trois cent soixante-treize Francs CFA

Visa Client

TOTAL HT : 24 892
MONTANT REMISE : 24 892
TOTAL HT APRES REMISE : 24 892
MONTANT TVA 18% : 4 481
NET A PAYER TTC : 29 373



L'ARTISAN AUTOMOBILE SARL - Société A Responsabilité Limitée au capital de 5 000 000 de Francs CFA

Siège social : Abidjan, Treichville Immeuble BAOBAB 2ème étage rue 38 avenue 20 - 10 BP 259 Abidjan 10 - Tél : (+225) 27 22 24 36 55 - N°RCCM : CI - ABJ - 03- 2021 - 012 - 05746

Email: secretaria@lartisanauto.com - Compte Bancaire : BGF BANK N°CIB62 01000 002010305601 13



Côte d'Ivoire Câbles

Vous procurer la meilleure émotion possible

Emetteur: Côte d'Ivoire Câbles

N / DS : 0015578

N / EB : 0022028

N / DA : 0021572

N / Réf : PO.CIC 26859/2025



Code: 100993

Fournisseur : ARTISAN DE L

Date : 16/10/2025

N°	Designation	Description	P.U	Qté	Remise	Montant HT
1	BOUGIES D	DEFAULT BOUGIES D'ALLUMAGE-AA891GH01	3 723	4	0	14 892
2	MAIN D OEUVRE	DEFAULT BOUGIES D'ALLUMAGE-AA891GH01	10 000	1	0	10 000

Devise: F CFA

Delai de livraison: 1 JOUR

Conditions de paiement: 30 JOURS DATE DE FACTURE

Exonération droits et taxes:

TOTAL HT:

24 892

TVA 18%:

4 481

TOTAL TTC:

29 373

Validation Direction Financière:

Date :16/10/2025

VALIDÉ

Validation Departement Audit & Contrôle:

Date :16/10/2025

VALIDÉ

Le fournisseur est tenu de plein droit, au respect des Conditions Générales de Ventes jointes au présent bon de commande.

BON DE LIVRAISON

N° BON DE LIVRAISON : BL- N° 05808
DATE BL : 16/10/2025

CODE : N° 00271
CLIENT : COTE D'IVOIRE CABLE
CONTACT :
N° CC :

N° IMMATR. : AA891GH01
MARQUE : TOYOTA RUMION
PROPRIETAIRE : COTE D'IVOIRE CABLES
CONTACT :

TRAVAUX A EFFECTUER :

CONTROLLER LES BOUGIES
LE MOTEUR QUI PERD PRESSION

N° BC :

RECUPERER PAR : M KOUAME
PIECE ID. : PERMIS DE CONDUIRE

N° SINISTRE :


TELEPHONE : 07/9913771
N° PIECE ID. : KOUA011800243413DA

OBSERVATIONS :

TRAVAUX EFFECTUES
EN ATTENTE DE BON DE COMMANDE

VISA CLIENT

CONTROLLER LES BOUGIES
LE MOTEUR QUI PERD PRESSION



VISA GARAGE

CONTROLLER LES BOUGIES
LE MOTEUR QUI PERD PRESSION

L'ARTISAN AUTOMOBILE SARL
10 BP 259 ABIDJAN 10
Tél. 27 22 24 36 55
06 64 71 27 42

