

골밀도 검사 진행 안내

검사가 시작되면 이 안내에 따라 자세를 유지해 주세요. 통증이 없는 저선량 X-선 검사이며 10~15분이면 끝납니다.

검사 한눈에 보기

소요 시간
10~15
분

통증
없음
바늘·주사 X

자세
앙와위
천장 보고 눕기

방사선량
1/10
흉부 X-ray의

검사 자세와 측정 부위



검사는 이렇게 진행됩니다

1
검사대에 눕기
직원이 안내해 드린 후 검사대 중앙에 천장 보고 똑바로 눕습니다.
약 1분

2
요추 촬영
무릎을 굽혀 쿠션 위에 올린 자세로 허리뼈 L1~L4 부위를 측정합니다.
2~3분

3
대퇴골 촬영
다리를 펴고 발끝을 안쪽으로 모은 후 한쪽씩 고관절을 측정합니다.
3~5분

4
검사 종료
직원의 안내에 따라 천천히 일어나시고, 결과는 진료실에서 설명드립니다.
즉시 종료

검사 중 꼭 지켜주세요

DO · 이렇게 해주세요

호흡은 평소대로 — 숨 참지 마시고 편하게 들이쉬고 내쉬세요
자세 그대로 유지 — 직원이 잡아드린 자세 그대로
시선은 천장 — 머리·고개 돌리지 마세요
불편하면 손 들기 — 잠시 멈추고 자세를 조정해 드립니다

DON'T · 피해주세요

몸을 움직이지 마세요 — 흔들리면 처음부터 다시 촬영
말씀은 검사 후 — 턱·어깨가 움직여 영상이 흐려집니다
휴대폰 보지 마세요 — 고개가 틀리며 자세 흐트러짐
검사대 밖으로 손·발 X — 낙상·기기 충돌 위험

! 임신 가능성이 있다면 검사 시작 전 반드시 직원에게 알려주세요. 저선량이지만 X-선을 사용하므로 임신 중에는 검사를 진행하지 않습니다.

