Labo 4 SYL Bras robot G.Piemontesi - G.Trueb

Analyse des entrées/sorties

Tout d'abord, il s'agit ici d'une machine de Moore, où les sorties ne dépendent donc en aucun cas directement des entrées.

Voici les 4 entrées du système :

- ready i : est à 1 lorsque le bras est prêt à scanner une forme.
- color_i : indique la couleur de la forme scannée et éventuellement si une erreur se produit (table de vérité ci-dessous).
- clk_i : Signal d'horloge du système.
- reset_i : Réinitialisation asynchrone de l'ensemble du système.
- timer_i : Nous allons devoir ajouter cette entrée nous-mêmes elle nous permettra de suivre la progression du bras dans ses déplacements, nous donnant ainsi la possibilité de changer d'état dans certains cas.

Voici la table de vérité pour color_i :

Valeur	Signification
00	Couleur indéterminée
01	Rouge
10	Bleu
11	Erreur

Voici les 7 sorties de notre système:

- scan_o : est à 1 lorsque le système est prêt à scanner une forme.
- throw_o : est à 1 lorsque le scan détecte une couleur non connue.
- move o : est à 1 lorsque le bras doit se déplacer.
- dest_red_o : est à 1 en même temps que move_o pour se déplacer vers le compartiment rouge.
- dest_blue_o : est à 1 en même temps que move_o pour se déplacer vers le compartiment bleu.
- dest_init_o : est à 1 en même temps que move_o pour se déplacer vers la position initiale.
- drop_o : est à 1 lorsque le bras doit relâcher la pièce qu'il tient dans le bon compartiment.

Élaboration du graphe des états

Selon les comportements suivants du bras :

• Lorsqu'une pièce arrive devant le bras, le capteur de détection (ready_i) monte son signal à '1'.

- Pour permettre la détection d'une couleur, le signal scan_o doit être mis à '1'
- Le scan effectué par le capteur de couleur se fait en un seul coup d'horloge du système.
- Si la couleur est inconnue, alors le signal throw_o doit être mis à '1' pendant un cycle.
- Si une des couleurs est connue, alors le bras doit se diriger au-dessus du compartiment correspondant.
- Tant qu'il y a une erreur de scan, le système doit continuer à scanner jusqu'à obtenir l'un des trois résultats attendus.
- Pour déplacer le bras, le signal move_o ainsi que l'un des signaux dest_red_o, dest_blue_o ou dest_init_o doivent être mis à '1' afin d'indiquer la direction du mouvement. Ceci pendant toute la durée du déplacement.
- Le bras met du temps à se déplacer. Il est nécessaire d'attendre la fin du déplacement du bras.
- Une fois au-dessus de l'un des compartiments, le signal drop_o doit être mis à '1' durant un cycle d'horloge avant de replacer le bras dans sa position initiale (en prenant à nouveau en compte le temps de déplacement du bras).

Il nous a été possible d'élaborer un graphe d'état que voici.

1 Wait

- Attente de l'arrivée d'une pièce devant le bras.
- Dès que le capteur de détection (ready_i) détecte une pièce, passer à l'état ScanColor.

2. ScanColor:

- Mettre le signal scan_o à '1' pour permettre la détection de la couleur.
- Le scan de couleur se fait en un seul coup de clock.
- Tant qu'il y a une erreur de scan, continuer à scanner jusqu'à obtenir l'un des trois résultats attendus.

3. Unknow:

 Si la couleur est inconnue, activer le signal throw_o pendant un cycle et retourner à l'état Wait.

4. Blue/Red:

- Si la couleur est connue, diriger le bras au-dessus du compartiment correspondant.
- Mettre le signal move_o à '1' et l'un des signaux dest_red_o,

dest_blue_o, ou dest_init_o pour indiquer la direction du mouvement.

- Maintenir ces signaux activés pendant toute la durée du déplacement du bras.
- Attendre la fin du déplacement du bras avant de passer à l'état suivant.

5. **Drop**:

• Une fois au-dessus de l'un des compartiments, activer le signal drop_o pendant un cycle d'horloge.

6. ResetPos:

• Retourner à l'état initial en prenant en compte le temps de déplacement du bras.

Table des états

Voici la table des étas du système:

Equations des états furures et sorties

Ces équations ont pu être déduites de la table des états.

Équation états future	Expression
$\overline{Wait^+}$	$\overline{Wait \cdot \overline{ready}} + ResetPos \cdot timer + Unknow$
$ScanColor^+$	$Wait \cdot ready + ScanColor \cdot color 1$
$Unknow^+$	$ScanColor \cdot \overline{color0} \cdot \overline{color1}$
$Blue^+$	$Blue \cdot \overline{timer} + ScanColor \cdot color0 \cdot \overline{color1}$
Red^+	$Red \cdot \overline{timer} + ScanColor \cdot \overline{color0} \cdot color1$
$Drop^+$	$Blue \cdot timer + Red \cdot timer$
$ResetPos^+$	$ResetPos \cdot \overline{timer} + Drop$