


- SPI(Serial Peripheral Interface) Device
  - 3-wire full-duplex synchronous communication.
  - 설정에 따라
    - . master 혹은 slave로 동작
    - . LSB first 혹은 MSB first transfer
    - . 전송속도 선택(7 가지) 및 double speed 가능(현재 fosc/4 등 속도무관 동작!)






#### SPI Control

- SS(CS) 신호(핀)을 low(0)로 설정하면 SPI 동작개시 (active low)



- SPI 동작상태에서 SPDR(SPI Data Register)에 값을 넣으면(write) 1bit씩 송수신 자동 시작(총 8bit)





- 수신 비트는 SPDR의 보낸 비트를 덮어씀(반드시 주고 받음)
- 1byte 전송이 완료되면 인터럽트 발생
  - . ISR에서 SPDR을 읽으면 수신 데이터가 됨
  - . 여러 바이트를 송수신할 경우 수신 데이터를 읽은 후, 다음 데이터를 씀
- 모든 데이터의 송수신이 완료되면 SS신호를 high(1)로 설정하여 SPI 동작 중지

#### 鬖 TC77 센서

- ┗ 온도 값을 2 바이트 16bit 중 13bit value로 알려줌
  - . MSB first로 송신
  - . 16bit 중 하위 3bit는 상태정보 표시
  - . 13bit를 signed int로 해석함(최상위 1bit는 부호)
  - . degree = (value >> 3) \* 0.0625;
- Chip ID를 2 바이트 16bit 중 14bit로 알려줌
  - . 16bit 중 하위 2bit는 무시됨(0x54)
- Continuous Conversion Mode와 Shutdown Mode - 두 가지 모드 설정 가능

Temperature		Hex			
+125°C	0011	1110	1000	0111	3E 87h
+25°C	0000	1100	1000	0111	0B 87h
+0.0625°C	0000	0000	0000	1111	00 0Fh
0°C	0000	0000	0000	0111	00 07h
-0.0625°C	1111	1111	1111	1111	FF FFh
-25°C	1111	0011	1000	0111	F3 87h
-55°C	1110	0100	1000	0111	E4 87h






Output Code

- 🥉 TC77 센서 레지스터 및 Protocol
  - SPI를 동작시킨 후
  - Ox00, 0x00을 보내면, Config Register를 Continuous Conversion Mode로 설정하고, Temp Register(측정 완료된 온도 데이터) 값을 보내옴(하위 3bit 중 bit 2는 정상 여부를, bit 0~1은 무시됨)
  - . 0xff, 0xff를 보내면, Config Register를 Shutdown Mode로 설정하고, M\_ID Register(Chip ID) 값을 보내옴(상위 8bit에 0x54, 하위 2bit는 무시, 나머지는 0).
  - . 현재 write 값에 관계없이 온도 값이 수신됨 ← MOSI pin과 관계 있는 듯 !!!

Name	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Value at Powerup/Reset
CONFIG	C15	C14	C13	C12	C11	C10	C9	C8	C7	C6	C5	C4	C3	C2	C1	C0	XXXX/XXXX 0000/0000
TEMP	T12	T11	T10	Т9	T8	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1	T0	*	Х	Х	1111/1111 0000/0*XX
M_ID	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Х	Х	0101/0100 0000/00XX

Bit 2 = 0 during power-up; otherwise, bit 2 = 1



SPI(Serial Peripheral Interface) Application: TC77 Driver

```
ISR(SPI_STC_vect)
void spi_init()
                                                             struct task task;
   sbi(DDRB, 0); // sbi(DDRB, nSS,nCS); // output
                                                             uint8 t data;
   sbi(DDRB, 1); // sbi(DDRB, SCK); // output
                                                             data = SPDR;
   sbi(DDRB, 2); // sbi(DDRB, MOSI); // output
   cbi(DDRB, 3); // cbi(DDRB, MISO); // input
                                                             task.fun = task tc77;
                                                             sprintf(task.arg, "%d", data);
   sbi(SPSR, SPI2X); // double speed
                                                             task_insert(&task);
   SPCR = ((1 << MSTR) | (1 << SPE) | (1 << SPIE) ); // MASTER, MSB first, Fosc/4
void spi_select() { cbi(PORTB, 0); } // cbi(PORTB, nSS
void spi_release() { sbi(PORTB, 0); } // sbi(PORTB, nS
void spi_write(uint8_t data) { SPDR = data; }
```

SPI Sensor Application: task\_tc77 void task tc77(void \*arg) #define TC77 WAIT HI void task cmd(void \*arg) #define TC77 WAIT LO static uint8 t state; static uint16\_t value; if (!strcmp(arg, "") { else if (!strcmp(cp0, "tc77")) state = TC77\_WAIT\_HI; task tc77(""); spi select(); spi write(0x00); else { switch(state) { case TC77\_WAIT\_HI: value = atoi(arg) << 8; state = TC77 WAIT LO; spi write(0x00); break; case TC77 WAIT LO: value |= atoi(arg); value = (value >> 3) \* 0.0625; spi\_release(); printf("task tc77() : current temperature → %d degree.₩n", value); break; default: spi release(); printf("task\_tc77(): unexpecetd state in task\_tc77...₩n");

#### TC77 pin description


```
Vdd ←→ Power : 빨강 ☐ 보드 밑면 소켓 Vss ←→ Ground : 검정 ☐ 보드 밑면 소켓
```

CS' ←→ nSS : 노랑(select)


SCK ←→ SCK : 청색(clock) │ 보드 윗면 좌측 소켓

SI/O ←→ MISO : 흰색(data) \_

\* MOSI 연결하지 않음(MCU가 Slave로 동작할 때 사용)



PIN Layout



PIN Layout

