

Sound Project Overview 11426-Roco-BR52 So

General project information					
Project-Name:	Vers	ion-No.:	Project-No.:		
BR 52		corrigiert)	11426		
Home No.			11120		
Item-No.:	Orde	er-No.:			
Customer:	Contact person	on:			
Roco Modelleisenbahn GmbH Plainbachstrasse 4	Christian Ba	auer			
A-5101 Bergheim	TelNo.:	TelNo.:			
	For all				
	Email:	Email:			
Project start:	Project status:	Date of approval:			
May 2008	Active				
OEM-Manual required					
Sound recording documentation	n				
Origin of the sound:		Reco	rding date:		
ESU Recordings					
Comments:					

ESU

Sound Project Overview 11426-Roco-BR52 So

Decoder information						
Decode	ertype:	Loudspeaker:			Configuration:	
	undV3.5 16MBit	unknown			unknown	
Firmwa	re-Version:					
0.0.60	66					
Decoc	ler Setup					
Address	s: max. sp	peed:	Protocols:			Break sections:
3	35		DC 🗵	Motorola		DCC 🖂
0			$AC \ oxtimes$	mfx		Märklin 🗵
			DCC ⊠	Selectrix		
Prime n	nover sound descr	iption:				
	locomotive	P				
Steam	locomotive					
Functio	n keys:					
FO	Light on/off					
F1	Sound on/off					
F2	Whistle					
F3	Coupler					
F4 F5	Aux 1 (Smoke C	enerator)				
F6	Injector Shunting Mode					
F7	Airpump					
F8	Valve Cocks (op	en cylinders)				
F9	Coal Shoveling					
F10	Short whistle sig	gnal				
F11	Bell					
F12	Brake release					
F13	Blow Out					
F14						
F15 F16						
F17						
F17						
F19						
F20						

Special features:

reverse moving is prototypically slower than forward driving (configuration here: reverse 25% slower than forward)

!!! Musterloks haben mechanisches Problem: an einer Stelle ist der mechanische Widerstand des Radgestänges zu groß und hält den flüssigen Lauf kurzzeitig auf. CV-Einstellungen können dies nur eingeschränkt kompenieseren !!!

Sound Project Overview 11426-Roco-BR52 So

ESU

CV-Values		
CV DEC BIN HEX	CV DEC BIN HEX	CV DEC BIN HEX
CV 001 = 003 00000011 0x03	CV 114 = 127 01111111 0x7F	CV 178 = 003 00000011 0x03
CV 002 = 003 00000011 0x03	CV 115 = 015 00001111 0x0F	CV 179 = 000 00000000 0x00
CV 003 = 014 00001110 0x0E CV 004 = 007 00000111 0x07	CV 116 = 015 00001111 0x0F CV 117 = 015 00001111 0x0F	CV 180 = 000 00000000 0x00 CV 181 = 003 00000011 0x03
CV 004 = 007 00000111 0x07 CV 005 = 031 000111111 0x1F	CV 117 = 013 00001111 0x0F	CV 181 = 003 00000011 0x03 CV 182 = 000 00000000 0x00
CV 006 = 017 00010001 0x11	CV 119 = 000 00000000 0x00	CV 183 = 000 00000000 0x00
CV 013 = 009 00001001 0x09	CV 120 = 000 00000000 0x00	CV 184 = 000 00000000 0x00
CV 014 = 003 00000011 0x03	CV 121 = 064 01000000 0x40	CV 185 = 009 00001001 0x09
CV 017 = 192 11000000 0xC0 CV 018 = 128 10000000 0x80	CV 122 = 064 01000000 0x40 CV 123 = 064 01000000 0x40	CV 186 = 000 00000000 0x00 CV 187 = 000 00000000 0x00
CV 018 = 128 10000000 0x80	CV 123 = 004 01000000 0x40	CV 187 = 000 00000000 0x00 CV 188 = 009 00001001 0x09
CV 021 = 000 00000000 0x00	CV 125 = 020 00010100 0x14	CV 189 = 000 00000000 0x00
CV 022 = 003 00000011 0x03	CV 126 = 054 00110110 0x36	CV 190 = 000 00000000 0x00
CV 029 = 006 00000110 0x06	CV 127 = 030 00011110 0x1E	CV 191 = 010 00001010 0x0A
CV 049 = 019 00010011 0x13 CV 050 = 003 00000011 0x03	CV 128 = 075 01001011 0x4B CV 129 = 000 00000000 0x00	CV 192 = 000 00000000 0x00 CV 193 = 000 00000000 0x00
CV 050 = 003 00000011 0x03	CV 130 = 000 00000000 0x00	CV 194 = 010 00001010 0x0A
CV 052 = 000 00000000 0x00	CV 131 = 000 00000000 0x00	CV 195 = 000 00000000 0x00
CV 053 = 056 00111000 0x38	CV 132 = 000 00000000 0x00	CV 196 = 000 00000000 0x00
CV 054 = 030 00011110 0x1E	CV 133 = 000 00000000 0x00	CV 197 = 007 00000111 0x07
CV 055 = 020 00010100 0x14 CV 056 = 064 01000000 0x40	CV 134 = 000 00000000 0x00 CV 135 = 000 00000000 0x00	CV 198 = 000 00000000 0x00 CV 199 = 000 00000000 0x00
CV 058 = 084 01000000 0x40 CV 057 = 049 00110001 0x31	CV 135 = 000 00000000 0x00	CV 200 = 007 00000111 0x07
CV 058 = 041 00101001 0x29	CV 137 = 013 00001101 0x0D	CV 201 = 000 00000000 0x00
CV 059 = 032 00100000 0x20	CV 138 = 000 00000000 0x00	CV 202 = 000 00000000 0x00
CV 060 = 040 00101000 0x28	CV 139 = 000 00000000 0x00	CV 203 = 005 00000101 0x05
CV 061 = 045 00101101 0x2D CV 062 = 064 01000000 0x40	CV 140 = 013 00001101 0x0D CV 141 = 001 00000001 0x01	CV 204 = 000 00000000 0x00 CV 205 = 000 00000000 0x00
CV 062 = 064 01000000 0x40	CV 141 = 001 00000001 0x01 CV 142 = 000 00000000 0x00	CV 205 = 000 00000000 0x00 CV 206 = 005 00000101 0x05
CV 064 = 008 00001000 0x08	CV 143 = 006 00000110 0x06	CV 207 = 000 00000000 0x00
CV 066 = 128 10000000 0x80	CV 144 = 002 00000010 0x02	CV 208 = 000 00000000 0x00
CV 067 = 009 00001001 0x09	CV 145 = 000 00000000 0x00	CV 209 = 002 00000010 0x02
CV 068 = 018 00010010 0x12 CV 069 = 027 00011011 0x1B	CV 146 = 006 00000110 0x06 CV 147 = 000 00000000 0x00	CV 210 = 000 00000000 0x00 CV 211 = 000 00000000 0x00
CV 000 = 027 00011011 0X1B CV 070 = 036 00100100 0x24	CV 148 = 004 00000100 0x04	CV 211 = 000 00000000 0x00 CV 212 = 002 00000010 0x02
CV 071 = 045 00101101 0x2D	CV 149 = 011 00001011 0x0B	CV 213 = 000 00000000 0x00
CV 072 = 054 00110110 0x36	CV 150 = 000 00000000 0x00	CV 214 = 000 00000000 0x00
CV 073 = 063 00111111 0x3F	CV 151 = 004 00000100 0x04 CV 152 = 011 00001011 0x0B	CV 215 = 013 00001101 0x0D CV 216 = 000 00000000 0x00
CV 074 = 072 01001000 0x48 CV 075 = 081 01010001 0x51	CV 152 = 011 00001011 0x08	CV 217 = 000 00000000 0x00
CV 075 = 081 01010001 0x51 CV 076 = 091 01011011 0x5B	CV 154 = 032 00100000 0x20	CV 217 = 000 00000000 0x00 CV 218 = 013 00001101 0x0D
CV 077 = 100 01100100 0x64	CV 155 = 001 00000001 0x01	CV 219 = 000 00000000 0x00
CV 078 = 109 01101101 0x6D	CV 156 = 000 00000000 0x00	CV 220 = 000 00000000 0x00
CV 079 = 118 01110110 0x76	CV 157 = 032 00100000 0x20 CV 158 = 001 00000001 0x01	CV 221 = 008 00001000 0x08 CV 222 = 000 00000000 0x00
CV 080 = 127 01111111 0x7F CV 081 = 136 10001000 0x88	CV 158 = 001 00000001 0x01	CV 223 = 000 00000000 0x00
CV 082 = 145 10010001 0x91	CV 160 = 000 00000000 0x00	CV 224 = 008 00001000 0x08
CV 083 = 154 10011010 0x9A	CV 161 = 003 00000011 0x03	CV 225 = 000 00000000 0x00
CV 084 = 163 10100011 0xA3	CV 162 = 000 00000000 0x00	CV 226 = 000 00000000 0x00
CV 085 = 173 10101101 0xAD CV 086 = 182 10110110 0xB6	CV 163 = 000 00000000 0x00 CV 164 = 003 00000011 0x03	CV 227 = 000 00000000 0x00 CV 228 = 000 00000000 0x00
CV 086 = 182 10110110 0x86	CV 164 = 003 00000011 0x03 CV 165 = 004 00000100 0x04	CV 228 = 000 00000000 0x00 CV 229 = 000 00000000 0x00
CV 088 = 200 11001000 0xC8	CV 166 = 000 00000000 0x00	CV 230 = 000 00000000 0x00
CV 089 = 209 11010001 0xD1	CV 167 = 000 00000000 0x00	CV 231 = 000 00000000 0x00
CV 090 = 218 11011010 0xDA	CV 168 = 004 00000100 0x04	CV 232 = 000 00000000 0x00
CV 091 = 227 11100011 0xE3 CV 092 = 236 11101100 0xEC	CV 169 = 000 00000000 0x00 CV 170 = 000 00000000 0x00	CV 233 = 000 00000000 0x00 CV 234 = 000 00000000 0x00
CV 092 = 236 11101100 0xEC CV 093 = 245 11110101 0xF5	CV 170 = 000 00000000 0x00 CV 171 = 000 00000000 0x00	CV 234 = 000 00000000 0x00 CV 235 = 000 00000000 0x00
CV 094 = 255 11111111 0xFF	CV 177 = 000 00000000 0x00	CV 236 = 000 00000000 0x00
CV 095 = 096 01100000 0x60	CV 173 = 004 00000100 0x04	CV 249 = 000 00000000 0x00
CV 105 = 000 00000000 0x00	CV 174 = 000 00000000 0x00	CV 250 = 000 00000000 0x00
CV 106 = 000 00000000 0x00 CV 112 = 033 00100001 0x21	CV 175 = 000 00000000 0x00 CV 176 = 004 00000100 0x04	CV 251 = 000 00000000 0x00 CV 252 = 000 00000000 0x00
CV 112 = 033 00100001 0x21 CV 113 = 127 01111111 0x7F	CV 177 = 004 00000100 0x04 CV 177 = 000 00000000 0x00	CV 253 = 000 00000000 0x00
1	555 5555555 0A00	J. 200 000 000 000

ESU

Sound Project Overview 11426-Roco-BR52 So

Revision					
Date issued:	Sent by:	Customer's feedback date:			
08-09-15	email	August 2008			
Customer's feed	back (change requests):				
"Sehr geehrter vielen Dank für Einstellungen n CV3 = 14 CV4 = 7 CV5 = 31 Bei dem Sound als nach einer 5 – Das Grundratzum Fahrgeräus – Das Geräusch Auspufftaktes) Könnte man damit dem norma – Das eigentlich Last aufgenom 52er hat einen Auspuffschlag. – Das Klappern mehr als Leerla – Beide Pfeifger – Was soll Zusa	die Übersendung der ersten Version des 52er-Socotwendig: ist jedoch deutlich mehr zu tun, er erschien insge 52er. Hier die Punkte im Einzelnen: uschen (Dampfsäuseln des Kessels) ist zu laut, um sch prüfen). usch ist massiv übersteuert. In der Zylinderhähne (das laute Zischen eines sollte spätestens bei umgerechnet ca. 10 km/h verstelleicht per Funktionstaste zuschaltbar macher allen Auspuffgeräusch sein. In en Aupuffgeräusch ist viel zu leise. Es klingt auch semen worden wäre (so, wie wenn die Lok im BW valauten und kräftigen, durchaus auch dumpf "belle des Gestänges ist im Vergleich zum Auspuffgeräusch in Vergleich zum Auspuffgeräusch des Gestänges ist im Vergleich zum Auspuffgeräusch in Vergleich zum Auspuffgeräusch ist vergleich zum Auspuffgeräusch in Vergleich zum Auspuffgeräusch in Vergleich zum Auspuffgeräusch ist vergleich zum Auspuffgeräusch in Verg	samt zu künstlich und klang eher nach Elektronik 3-4 dB absenken (Schätzwert, bitte das Verhältnis rschwinden. n? Es muss aber natürlich trotzdem immer im Takt so, als wenn es nur bei einer Fahrt der Lok ohne om Wasserkran zum Kohlenbunker rumpelt). Eine enden " usch zu laut (würde so für eine Fahrt mit etwas			
	parison to the former version: placed by clearer ones; to new sound				
Approval note ac	dded 🗌				
Production file g	enerated by:	Date of generating:			
Manual generate	ed by:	Manual generated from:			