Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
1	Budapest-Keleti			50.vágány (265- üb)	3,2	5,2	200	0 (5)	0	BP-034018	2019.11.18 09:44	Pályahiba. nyomtáv hiba és az aljak műszaki állapota miatt forgalom alól kizárva		
1	Budapest-Keleti			254. sz. kitérő	8	9	100	10 (40)	0	BP-036653	2021.04.14 11:18	Pályahiba. Csúcsbetétből kitört egy darab.		
1	Budapest-Keleti	Ferencvárosi "C" elágazás	jobb vágány		29,5	33	350	60 (80)	0,4	BP-035966	2020.11.18 12:00	Pályahiba. HC hiba		
1	Budapest-Keleti	Ferencvárosi "C" elágazás	jobb vágány		38	41	300	70 (80)	0,2	BP-037405	2021.07.20 12:00	Egyéb ok miatt. Technikai ok miatt.		
1	Budapest-Keleti	Ferencvárosi "C" elágazás	jobb vágány		41	44	300	60 (80)	0,4	BP-036963	2021.05.21 10:00	Pályahiba. HC hiba		
1	Budapest-Keleti	Ferencvárosi "C" elágazás	bal vágány		25,5	29	350	60 (80)	0,4	BP-036962	2021.05.21 10:00	Pályahiba. HC hiba		
1	Budapest-Keleti	Ferencvárosi "C" elágazás	bal vágány		29	33	400	70 (80)	0,2	BP-038006	2021.10.25 12:00	Egyéb ok miatt. technikai okok miatt.		Egybetűzésre kerül a 33+00-38+00 sz. szelvények közötti állandó sebességkorlátozással
1	Ferencváros		jobb átmenő fővágány	III. vágány	60	61	100	60 (80)	0,4	BP-020963	2014.04.28 10:00	Pályahiba. HC hibák.		
1	Ferencváros			86. sz. kitérőre	59	59,5	50	20 (40)	0	BP-036552	2021.03.31 08:00	Pályahiba. Nyomtáv bővülés		
1	Ferencváros			(IX. sz. vg "Érkező A" vg.	61	62	100	20 (40)	0	BP-003660/3	2004.07.01 00:00	Pályahiba. Kitérő alkatrészek kopása.		
1	Ferencváros			VI. sz. vágány	61	61,8	80	20 (40)	0	BP-033100	2019.09.04 09:00	Pályahiba. Sáros ágyazat		
1	Ferencváros			VII. sz. vágányán a 116 sz. kitérőn	61,2	61,6	40	20 (40)	0	BP-032825	2019.07.24 08:00	Pályahiba. Ker. csúcsbetét és csúcssín kitöredezettsége.		116 sz. kitérőn
1	Ferencváros			IX. sz. vágány	67	70	300	10 (40)	0	BP-024179/2	2015.08.24 11:00	Pályahiba. Rossz állapotú talpfák és fekszint hibák		
1	Ferencváros			XVII sz. vágány	67,5	69,5	200	10 (40)	0	BP-025932	2016.04.21 09:00	Pályahiba. Általános műszaki állapot		
1	Ferencváros	Budapest-Kelenföld	jobb vágány	Bartók Béla úti híd	111	111,5	50	60 (80)	0,3	BP-037688	2021.09.15 11:00	Pályahiba. Csilléry dil. készülék köszörülését követően kisebb a kitöredezettség mértéke.		
1	Ferencváros	Budapest-Kelenföld	bal vágány		79,56	91,15	1159	40 (80)	1,6	BP-038771	2021.12.11 15:30	Beruházási munka. Forgalomba-helyezés után		
1	Ferencváros	Budapest-Kelenföld	bal vágány		79,81	88,5	400	40 (80)	1	BP-038814	2021.12.30 17:00	Beruházási munka. Híd bontás és építési munkák miatt, munkavédelmi okból	2022.09.05 05:30	Kitűzés szerint 400 m hosszban
1	Budapest-Kelenföld		jobb átmenő fővágány	XV. vg.	123	125	200	60 (80)	0,4	BP-025646	2016.03.01 10:00	Pályahiba. 42.,52,54,62 és 70. sz. kitérők "HC" sínhibája miatt		
1	Budapest-Kelenföld		bal átmenő fővágány	XIV. sz. vágány	123	125	200	60 (80)	0,4	BP-020847/2	2016.08.12 10:00	Pályahiba. "HC" sínhibák a kitérőkben		
1	Budapest-Kelenföld			48 sz. kitérőn mellékből mellék irányba	123,4	123,9	50	20 (40)	0	BP-038648	2021.11.22 10:00	Pályahiba. fekszint hibák		
1	Budapest-Kelenföld	Budaörs	jobb vágány		141	143	200	40 (80)	0,9	BP-037312	2021.07.07 15:00	Pályahiba. Fekszint és irányhiba		Kp. felől a lassújel előjelzője és a lassújel eleje között nincs meg az általános fékút távolság (tényleges 700m)
1	Biatorbágy	Herceghalom	jobb vágány		347	348	100	100 (140)	0,6	BP-035669	2020.10.16 09:00	Pályahiba. Csapadékos időjárás miatt kialakult fekszinthiba		
1	Biatorbágy	Herceghalom	bal vágány		343	345	200	100 (140)	0,6	BP-023223/3	2015.10.14 10:00	Pályahiba. visszatérő süppedések		

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
1	Herceghalom		bal átmenő fővágány	IV. sz. vágányán	381	382	100	80 (120)	0,6	BP-038642	2021.11.19 10:00	Pályahiba. Sáros ágyazat, fekszínt- és irányhiba		
1	Herceghalom	Bicske	jobb vágány		394	395	100	120 (140)	0,3	BP-036098	2020.12.09 10:00	Karbantartási munka. szabályozás után technológiai okból		
1	Herceghalom	Bicske	jobb vágány		453,5	456,8	330	40 (140)	1,9	BP-038975	2022.02.21 07:00-17:00	Karbantartási munka. munkavédelmi	2022.02.26	
1	Herceghalom	Bicske	bal vágány		453,5	456,8	330	40 (140)	1,9	BP-038976	2022.02.21 07:00-17:00	Karbantartási munka. munkavédelmi	2022.02.26	
1	Herceghalom	Bicske	bal vágány		454	455	100	80 (140)	0,9	BP-038819	2022.01.06 12:00	Pályahiba. Sáros ágyazat, fekszinthiba.		
1	Bicske	Szárliget	jobb vágány		490	492	200	100 (140)	0,6	BP-038965	2022.02.18 12:00	Pályahiba. Elsárosodott ágyazat, fekszinthiba.		
1	Bicske	Szárliget	jobb vágány		490	492	200	40 (140)	1,8	BP-038973	2022.02.21 08:00	Karbantartási munka. technológiai	2022.02.21 12:00	
1	Bicske	Szárliget	jobb vágány		548	549	100	120 (140)	0,3	BP-038749	2021.12.07 12:00	Pályahiba. Mérővonati grafikon alapján, fekszínt hibák miatt.		
1	Bicske	Szárliget	bal vágány		490	492	200	80 (140)	0,9	BP-038974	2022.02.21 08:00	Karbantartási munka. munkavédelmi	2022.02.21 12:00	
1	Szárliget		jobb átmenő fővágány	V. vg. (5. kitérő)	593	594	100	40 (140)	1,7	BP-038825	2022.01.06 14:00	Pályahiba. keresztezési középrészen keresztirányú repedés.		
1	Szárliget	Tatabányai elágazás	bal vágány		599	600	100	120 (140)	0,3	BP-038690	2021.11.24 14:00	Pályahiba. UH sínhiba		
1	Tatabánya	Tata	bal vágány		739	740	100	100 (140)	0,6	BP-038691	2021.11.24 14:00	Pályahiba. UH sínhiba		
1	Komárom-Rendező			V. vg. kp. oldal 22. kitérő	1027	1028	100	10 (40)	0	BP-030853	2018.07.09 09:00	Pályahiba. Kitérőfák állapota miatt.		
1	Komárom-Rendező			II. vg. kp. oldal 30. kitérő	1028	1029	100	10 (40)	0	BP-030854	2018.07.09 09:00	Pályahiba. Kitérőfák állapota miatt.		
1	Komárom-Rendező			I.vg. 34-38-40 kit között	1030	1037	700	20 (40)	0	BP-031647	2018.12.18 08:00	Pályahiba. Mérővonati grafikon alapján		
1	Ács		bal átmenő fővágány	V.	1127	1128	100	120 (160)	0,5	BP-038914	2022.02.07 13:30	Pályahiba. 4 6. kit. között ragasztott szigetelt illesztésben hevedertörés ideiglenes helyreállítása.		
1	Győrszentiván	Győrszentiváni elágazás	jobb vágány		1375,5	1376,5	100	120 (160)	0,5	BP-036316	2021.02.02 14:00	Pályahiba. sárosodás, fekszint hiba miatt		
1	Győr-Rendező			X sz. vágány	1397	1407	1000	10 (40)	0	BP-038834	2022.01.12 10:00	Pályahiba. nyombővülés		
1	Öttevény		jobb átmenő fővágány	II. sz. vágányán	1538	1539	100	120 (160)	0,5	BP-038946	2022.02.14 09:00	Pályahiba. Útátjáróban elsárosodott ágyazat, fekszinthiba		
1	Lébény- Mosonszentmiklós		bal átmenő fővágány	III. sz. vágány	1610	1612	200	80 (160)	1,2	BP-034376	2020.04.24 21:00	Pályahiba. Ágyazat sárosodás		
1	Lébény- Mosonszentmiklós	Kimle-Károlyháza	jobb vágány		1651	1657	600	120 (160)	0,6	BP-037211	2021.06.20 09:10	Pályahiba. Több helyen féloldalas vaksüppedés		
1	Kimle-Károlyháza		jobb átmenő fővágány	II. vg.	1682,5	1685,5	300	80 (160)	1,2	BP-038969	2022.02.21 08:00	Karbantartási munka. munkavédelmi	2022.02.21 12:00	
1	Kimle-Károlyháza		bal átmenő fővágány	III. vg.	1682,5	1685,5	300	80 (160)	1,2	BP-038970	2022.02.21 08:00	Karbantartási munka. munkavédelmi	2022.02.21 12:00	

Vona	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
1	Mosonmagyaróvár	Hegyeshalom	bal vágány		1840	1841	100	100 (160)	0,8	BP-038928	2022.02.08 12:00	Pályahiba. Elsárosodott ágyazat, fekszinthiba.		
1	Hegyeshalom		bal átmenő fővágány	III. sz. vágány	1875	1876	100	60 (100)	0,7	BP-036525	2021.03.25 08:00	Pályahiba. Elsárosodott ágyazat.		
1	Hegyeshalom			R3. sz. vágány	1889,2	1890,2	100	0 (40)	0	BP-037697	2021.09.16 12:00	Pályahiba. Aljak állapora, elkorhadt kapcsolószerek.		
1	Hegyeshalom			464. kitérő kitérő irányára	1891	1892	100	0 (40)	0	BP-028580	2017.07.04 13:56	Pályahiba. Kitérő utáni vágányok és kitérők műszaki állapota		

Osszes korlátozás: 50 db

Hossz (m): 11389 Mi. tö. (p): 26,8

١	onal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
	4	Süttő	Lábatlan			183	189,5	650	20 (40)	1,4	BP-036950	2021.05.19 10:00	Pályahiba. Illesztésekben kialakult fekszinthibák.		
	4	Tokod			1. sz. kitérő	333,2	334,3	110	10 (50)	1,5	BP-033500	2019.11.13 10:00	Pályahiba. Kapcsolószerek állapota		"K" kitérő irányára
	4	Tokod			III. sz. vágány	342	342,5	50	10 (40)	1	BP-037792	2021.10.01 10:00	Pályahiba. Az útátjáróban a felépítmény állapota romlott.		
	4	Tokod			5. sz. kitérőre	333,2	334,3	110	10 (50)	0	BP-033501	2019.11.13 10:00	Pályahiba. Kapcsolószerek állapota		
	4	Tokod			10. sz. kitérő	342	342,5	50	10 (40)	0	BP-037791	2021.10.01 10:00	Pályahiba. Talpfák állapota		"K" irányára

 Volume
 Obszes korlátozás: 5 db
 Hossz (m):
 970 Mi. tő. (p):
 3,9

2022.02.21. 4.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
	Székesfehérvár KSZG ipvk.	Moha			35	37,5	250	60 (100)	0,7	BP-037354	2021.07.11 20:00	Pályahiba. Fekszinthiba		
5	Székesfehérvár KSZG ipvk.	Moha			46	46,5	50	40 (100)	1,1	BP-037855		Pályahiba. Útátjáró elsárosodás, kapcsolószerek és alátétlemezek korrodáltak.		
5	Székesfehérvár KSZG ipvk.	Moha			46,5	49	250	60 (100)	0,7	BP-037856	2021.10.08 10:00	Pályahiba. Fekszinthiba		
5	Moha			IV. vg.	92	99	700	20 (40)	0	BP-034072	2020.03.04 10:00	Pályahiba. irány - és fekszinthibák miatt		
5	Moha-Rakodó			V. sz. vágány	131,5	137,8	630	0 (40)	0	BP-036436		Pályahiba. síntalpon jelentkező korróziós és a síncsavar környezetébe a síntalp hiányos.		
5	Bodajk			V. vg.	203	206	300	40 (80)	1	BP-031958	2019.03.08 08:00	Pályahiba. Irány és fekszinthibák		
5	Mór			8. 10. kitérő és a 8 10. kitérőközé	270	271	100	20 (40)	0	BP-035390	2020.09.13 23:59	Karbantartási munka. Ideiglenes forgalomba helyezés		
5	Bakonysárkány	Kisbér			412	413	100	40/60 (80)	0,8	BP-037031	2021.06.01 10:00	Pályahiba. Fekszinthibák.		
5	Bakonysárkány	Kisbér			424	425	100	60 (80)	0,4	BP-038007	2021.10.25 10:00	Pályahiba. elsárosodott ágyazat, irány- és fekszinthibák.		
5	Kisbér			14. sz. váltó kitérő irány	460,3	460,6	30	20 (40)	0	BP-031504	2018.11.12 13:00	Pályahiba. Avult állapot miatt.		A 14. sz. váltó kitérő "K" irányára vonatkozik.
5	Nagyigmánd-Bábolna	Csémpuszta			678,5	679,5	100	60 (100)	0,7	BP-032184	2019.04.25 08:00	Pályahiba. Fekszinthibák		

5 Összes korlátozás: 11 db

Hossz (m): 2610 Mi. tö. (p): 5,4

2022.02.21. 5.

Vona	l Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
5c	Moha-Rakodó	Moha-Rakodó felső			0	2 200	5 (40)	3,6	BP-031971	2019.03.12 08:00	Pályahiba. Irányhibák és avult aljak		

5c Összes korlátozás: 1 db Hossz (m): 200 Mi. tö. (p): 3,6

2022.02.21. 6.

Vona	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvér	пу Но	ossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
10	Győrszabadhegyi elágazás	Győrszabadhegy			12	20	800	40 (60)	0,7	BP-037909	2021.10.13 09:00	Pályahiba. saros ágyazat és fekszinthibák az átjárókban		

10 db Gszes korlátozás: 1 db Hossz (m): 800 Mi. tö. (p): 0,7

2022.02.21. 7.

١	/onal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
Ī		Pannonhalma- Téglagyár ipvk.	Tarjánpuszta			196,2	196,7	50	40 (60)	0,3	SM-044172	2021.06.29 12:30	Pályahiba. Az útátjáró tövében vízzsákos ütköző, fekszinthiba		
	11	Zirc	Eplény			528	529	100	40 (60)	0,4	SM-045000	2021.08.09 10:00	Pályahiba. Íves pályarészen a faaljak állapota miatt.		
	11	Eplény	Veszprém			657	660	300	10 (20)	1,3	SM-048314	2022.02.01 14:00	Híd állapot. völgyhidak műszaki állapota miatt		Egybetűzve a 656-657 szlv-ben lévő 10 km/h állandó lassujellel
	11	Eplény	Veszprém			708,8	710	120	40 (60)	0,4	SM-047975		Pályahiba. Íves pályarészen irány és fekszint hiba kialakulása miatt		Íves pályarészen irány és fekszint hiba kialakulása miatt

11 Összes korlátozás: 4 Hossz (m): 570 Mi. tö. (p): 2,4

٧	onal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
	12	Környe			II. sz. vágány	79,5	80,5	100	10 (40)	1,3	BP-026593	2016.12.09 14:00	Pályahiba. csőáteresz feletti földfeltöltés víz okozta kimosódása_II. vágányban beszakadt ágyazat.		
	12	Környe			III. sz. vágány	79,5	80,5	100	10 (40)	0	BP-026290	2016.08.01 14:30	Pályahiba. csőáteresz feletti földfeltöltés víz okozta kimosódása_II. vágányban beszakadt ágyazat.		
	12	Környe	Oroszlány			18	57	3900	60/80 (80)	1,3	BP-033202	2019.09.19 09:00	Pályahiba. Pálya állapot		"Páros vonatok részére"
	12	Környe	Oroszlány			18	44	2600	60/80 (80)	1	BP-033203	2019.09.19 09:00	Pályahiba. Pálya állapot		"Páratlan vonatok részére"
	12	Környe	Oroszlány			44	45	100	40/40 (80)	0,8	BP-033204	2019.09.19 09:00	Pályahiba. 44+43. sz. a gyalogos útátjáróban Oroszlány irányából nincs meg a rálátási távolság.		"Páratlan vonatok részére"
	12	Környe	Oroszlány			45	57	1200	60/80 (80)	0,6	BP-033205	2019.09.19 09:00	Pályahiba. Pálya állapot		"Páratlan vonatok részére"
	12	Környe	Oroszlány			57	66,5	950	60 (80)	0,6	BP-033783	2019.12.15 00:00	Pályahiba. Korlátozás pontosítása.		
	12	Környe	Oroszlány			66,5	70	350	20 (80)	2,2	BP-033784	2019.12.15 00:00	Pályahiba. Korlátozás pontosítása.		

Összes korlátozás: 8 db

Hossz (m): 9300 Mi. tö. (p): 7,8

V	onal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
	13	Kornve	Oroszlányi Erőmű ipvk.			85	131	4800	0 (40)	0	BP-026400/4		Pályahiba. 97+50 áteresz beszakadt és 3 aljközből az ágyazat teljesen eltűnt.		

13 db Gszes korlátozás: 1 Hossz (m): 4800 Mi. tö. (p): 0

V	nal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelve	ény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
		Szany- Rábaszentandrás	Egyed-Rábacsanak			237,8	238	20	40 (60)	0,3	SM-032258		Híd állapot. szegélygerenda és az ellenfalak megtámasztása után		

14 db Goszes korlátozás: 1 db Hossz (m): 20 Mi. tö. (p): 0,3

/onal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
17	Felsőrajk			III. átm. fővágány	1718	1725	700	60 (100)	0,9	PS-044884	2021.12.12 00:00	Pályahiba. műszaki állapot		egybetűzve!
17	Gelse	Újudvar			1847	1851	400	40 (100)	1,4	PS-040469/2	2021.06.25 12:00	Pályahiba. pályageometriai hibák miatt		
17	Újudvar	Nagykanizsa			1917	1919	200	20 (80)	1,9	PS-044037	2021.10.15 12:00	Pályahiba. Pályageometriai hiba		

17 Összes korlátozás: 3 db

Hossz (m): 1300 Mi. tö. (p): 4,2

2022.02.21. 12.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
20	Székesfehérvár	Sárszentmihály			35,5	36	50	60 (100)	0,6	SM-048173	2022.01.24 11:30	Pályahiba. Síntörés		
20	Csór-Nádasdladány	Várpalota			192	192,5	50	60 (100)	0,6	SM-048406	2022.02.04 10:00	Pályahiba. Csilléry dilatációs szerkezet törés ideiglenesen helyreállítva síncserével		
20	Várpalota			XI sz.vág.	214,75	219,8	505	5 (40)	0	SM-033181	2019.11.15 10:05	Pályahiba. a vágányban lévő vasbeton aljak fabetétjeinek romlása		
20	Hajmáskér	Veszprém			384,5	385,5	100	80 (100)	0,3	SM-034621	2020.02.03 08:00	Híd állapot. teknőhid II.foku hidvizsgálat során feltárt hiányosságok és a hidszerkezet állapota miatt		
20	Herend	Szentgál			594	597	300	60 (80)	0,4	SM-047866	2022.01.06 10:00	Pályahiba. Geometriai hibák miatt , /alépítményi hibára visszavezetheő/		Geometriai hibák miatt , /alépítményi hibára visszavezetheő/
20	Ajka			IX.sz.vg.	798	804	600	20 (40)	0	SM-040161	2020.11.16 10:00	Pályahiba. Kapcsolószerek állapota miatt		
20	Ajka			X.sz.vg.	798	804	600	20 (40)	0	SM-040162	2020.11.16 10:00	Pályahiba. Kapcsolószerek állapota miatt		
20	Ajka			11-15 sz.kit.között	806	807	100	10 (40)	0	SM-018513	2014.12.12 14:30	Pályahiba. A 11-15 sz. kitérők közötti vg. szakasz. rossz állapota miatt A sebességkorlátozás kitűzése a szakasz rövid hossza miatt (15 méter) valamint ürszelvény hiánya miatt nem lehetséges.		A 11-15 sz. kitérők közötti vg.szakasz. A sebességkorlátozás kitűzése a szakasz rövid hossza miatt (15 méter) valamint ürszelvény hiánya miatt nem lehetséges.
20	Ajka	Devecser			819,8	828,6	880	80 (100)	0,4	SM-043402	2021.05.20 11:30	Pályahiba. Fekszint és irányhiba. Sáros pályarész.		A sebességkorlátozás kezdőponti oldalán az általános fékúttávolság csak 770 méter.
20	Devecser			III.sz. átmenő fővg.	921,8	922,2	40	40 (100)	1,1	SM-047616	2021.12.20 12:30	Pályahiba. Sáros ágyazat miatt kialakult fekszint hiba.,tovább romlott állapot miatt.		
20	Tüskevár	Kerta			1021	1021,8	80	60 (100)	0,7	SM-041851	2021.02.19 08:30	Pályahiba. A vágányban alépítményi hibára vezethető irány és fekszinthiba miatt		
20	Boba		bal átmenő fővágány	1. kitérő mindkét irányára	1142	1143,5	150	20 (100)	2,1	SM-048639	2022.02.15 09:45	Pályahiba. Repedt könyöksín eltörött.		
20	Sárvár	Porpác			962,65	963,15	50	60 (100)	0,6	SM-048520	2022.02.11 09:00	Pályahiba. Útátjáróban levő fekszinthiba		

20 Összes korlátozás: 13 db

Hossz (m): 3505 Mi. tö. (p): 6,8

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
26	Lesencetomaj	Tapolca			425,75 426,2	50	40 (80)	0,8	SM-047286	2021.12.07 13:00	Pályahiba. kettős hevedertőrés ideiglenes helyreállitása		

26 dszes korlátozás: 1 db Hossz (m): 50 Mi. tö. (p): 0,8

Vo	nal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
2	9 1	Polgárdi	Csajág			209	210	100	60 (80)	0,4	SM-045639	2021.09.14 11:30	Pályahiba. Útátjáró állapota miatt.		
2	!9 I	Balatonkenese	Balatonfűzfő			408	409	100	60 (80)	0,4	SM-047923	2022.01.12 13:30	Pályahiba. Aljak állapota miatt		
2	:9 I	Balatonfűzfő	Balatonalmádi			470	473	300	60 (80)	0,4	SM-044584	2021.07.20 12:30	Pályahiba. Sínkopás miatt		
2	:9 I	Balatonalmádi			II. átmenő fővg.	507	509	200	60 (80)	0,4	SM-047020	2021.11.23 10:00	Pályahiba. sínkopás és útátjáró állapota miatt		
2	!9 I	Balatonalmádi	Alsóörs			521	524,5	350	60 (80)	0,4	SM-047019	2021.11.23 09:00	Pályahiba. sínkopás		egybetűzve az 519-521 szlv. közti állandó seb.korlátozással
2	9	Alsóörs			I.sz.fővágány	565	572	700	40 (80)	0	SM-043580	2021.05.31 00:00	Beruházási munka		
2	9 E	Balatonfüred			VII. sz. mellékvágány	650	657	700	20 (40)	0	SM-043944	2021.06.18 00:00	Egyéb ok miatt. Gépcserék miatt szükséges		kitűzve nincs
2	9 E	Balatonfüred			Va sz. mellékvágány	650,55	651	45	5 (40)	0	SM-043943	2021.06.18 00:00	Egyéb ok miatt. Gépcserék miatt szükséges		kitűzve nincs
2	9 E	Balatonfüred			VIII. sz. mellékvágány	654	656,75	275	20 (40)	0	SM-043945	2021.06.18 00:00	Egyéb ok miatt. Gépcserék miatt szükséges		kitűzve nincs
2		Badacsonytördemic- Szigliget	Tapolca			1113	1115	200	60 (80)	0,4	SM-046279	2021.10.14 12:00	Pályahiba. Fekszint és írány hiba miatt.		

29 Összes korlátozás: 10 db Hossz (m): 2970 Mi. tö. (p): 2,4

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
30	Budapest-Déli			T1. vg. 37 sz kitérő.	4,5	5	50	10 (40)	0	BP-038861	2022.01.18 10:00	Pályahiba. talpfák rossz állapota.		A 37 sz. kitérő, kitérő irányára.
30	Budapest-Déli	Budapest-Kelenföld	jobb vágány	"Déli alagút"	14	15	100	20 (40)	0,6	BP-037278	2021.06.30 14:00	Pályahiba. fekszinthiba, síktorzulás, sárosodás miatt		Az alagútban űrszelvény hiány miatt a jobb vágányra vonatkozó lassújel eleje - és vége jelzők a 15+00 szelvényben a két vágány között vannak kitűzve!
30	Budapest-Déli	Budapest-Kelenföld	bal vágány		14	15	100	20 (40)	0,6	BP-038797	2021.12.20 10:00	Pályahiba. sáros ágyazat, fekszinthiba, síktorzulás.		
30	Budapest-Kelenföld		bal átmenő fővágány	1. sz. kitérő, egyenes irányára	55,6	56,1	50	60 (80)	0,3	BP-036644	2021.04.14 08:00	Pályahiba. fekszint hiba miatt		"E" irányára
30	Budapest-Kelenföld			(pusztaszabolcsi vonal bal	53	56	300	60 (80)	0	BP-026301	2016.08.12 10:00	Pályahiba. 11. sz. kitérő "HC" hibája miatt		
30	Nagytétény		jobb átmenő fővágány	I. sz. vágányába fekvő 2. sz. kitérőre	145,4	146	60	40 (120)	1,4	BP-038870	2022.01.21 08:00	Pályahiba. Könyöksín repedés		
30	Tárnok		jobb átmenő fővágány	6 és 8. sz. kitérők	232,5	234	150	40 (120)	1,4	BP-038867	2022.01.18 12:00	Pályahiba. Könyöksín repedés		6 és 8 sz. kitérőkre
30	Tárnok		bal átmenő fővágány	2. sz. kitérő	232,4	232,75	35	80 (120)	0,6	BP-038741	2021.12.02 10:00	Pályahiba. Könyöksín repedés		
30	Kápolnásnyék		bal átmenő fővágány	III. sz. vágányba fekvő 8. sz. kitérőre	428,9	429,7	80	80 (120)	0,6	BP-038758	2021.12.09 10:00	Pályahiba. Könyöksín repedés		
30	Gárdony		jobb átmenő fővágány	III.	498	500	200	100 (120)	0,3	BP-038478	2018.08.24 08:00	Pályahiba. fekszint hibák		
30	Gárdony		jobb átmenő fővágány	13. sz. kitérő	507,5	508	50	40 (120)	1,3	BP-038862	2022.01.18 10:00	Pályahiba. Keresztezési középrészen újabb repedés.		
30	Gárdony		bal átmenő fővágány	II. sz. vágányába fekvő 7. sz. kitérőre	509,1	509,6	50	40 (120)	1,3	BP-038956	2022.02.17 05:40	Karbantartási munka. Keresztezési középrész csere után, a hegesztések hegesztő anyag hiánya végett nem lettek elkészítve.		
30	Székesfehérvár			90 sz. kitérő	668,6	668,9	30	20 (40)	0	BP-300011	2021.09.10 10:00	Pályahiba. Kitérőalkatrészek kopottsága		
30	Székesfehérvár			92 sz. kitérő	668,81	669,09	28	20 (40)	0	BP-300012	2021.09.10 10:00	Egyéb ok miatt. A HÍD-TÁM munkaterületen a technológiai okból elrendelt		
30	Székesfehérvár			94 sz. kitérő	668,88	669,22	34	20 (40)	0	BP-300013	2021.09.10 10:00	Egyéb ok miatt. A HÍD-TÁM munkaterületen a technológiai okból elrendelt		
30	Székesfehérvár			96 sz. kitérő	669,07	669,35	28	20 (40)	0	BP-300014	2021.09.10 10:00	Pályahiba. Rossz aljállag		
30	Székesfehérvár			102 sz. kitérő	669,17	669,51	34	10 (40)	0	BP-300015	2021.09.10 10:00	Egyéb ok miatt. A HÍD-TÁM munkaterületen a technológiai okból elrendelt		
30	Székesfehérvár			98 sz. kitérő	669,34	669,62	28	10 (40)	0	BP-300016	2021.09.10 10:00	Egyéb ok miatt. A HÍD-TÁM munkaterületen a technológiai okból elrendelt		
30	Székesfehérvár			100 sz. kitérő	669,68	669,98	30	20 (40)	0	BP-300010	2021.09.10 10:00	Egyéb ok miatt. A HÍD-TÁM munkaterületen a technológiai okból elrendelt		
30	Székesfehérvár			XVI. sz. vágány	669,98	674,98	500	20 (40)	0	BP-300017	2021.09.10 10:00	Pályahiba. Rossz aljállag		
30	Székesfehérvár- Repülőtéri ipvk.			kitérőelejétől a Reptéri vontató	0,8	14,12	1332	10 (20)	0	BP-028173	2017.05.02 08:00	Pályahiba. műszaki állapot		A/2. számú kitérő elejétől a Reptéri vontató vg.
30	Szabadbattyán			22. kitérő	766	767	100	20 (40)	0	BP-029309	2017.09.14 12:30	Pályahiba. vez.táv.max. hibák miatt		22. számú kitérő mindkét irányára
30	Szabadbattyán			24. kitérő	767	768	100	20 (40)	0	BP-029310	2017.09.14 12:30	Pályahiba. vez.táv.max. hibák miatt		24. számú kitérő mindkét irányára

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
30	Szabadbattyán			17. kitérő	772	773	100	10 (40)	0	BP-029307	2017.09.14 12:30	Pályahiba. vez.táv.max. hibák miatt		A 17. számú kitérő minden irányára
30	Kiscséripuszta			I.átmenő fővágány	846	846,5	50	80 (120)	0,6	PS-040706/4	2021.09.01 13:00	Pályahiba. fekszinthiba		1.számú kitérő
30	Kiscséripuszta	Lepsény			892	895	300	60 (120)	1,1	PS-042480	2021.03.30 10:00	Pályahiba. pályaállapot romlása miatt		
30	Lepsény			VI. vágány	945	954	900	20 (40)	0	PS-041139	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki állapot		
30	Lepsény			16 kitérő	945	946	100	20 (40)	0	PS-041140	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki állapot		
30	Lepsény			VII. vágány	952,6	952,9	30	10 (20)	0	PS-022229	2015.03.16 14:10	Pályahiba. műszaki állapot		5/1sz. kitérő "E" irány
30	Lepsény			VII. vágány	952,6	952,9	30	5 (20)	0	PS-022230	2015.03.16 14:10	Pályahiba. műszaki állapot		5/1sz. kitérő "K" irány
30	Fonyód			III/A. vágány	1558,4	1560,9	250	20 (40)	0	PS-025391/2	2018.05.23 13:00	Pályahiba. Rossz aljállag		
30	Fonyód			III/B. vágány	1558,4	1560,9	250	20 (40)	0	PS-025392/2	2018.05.23 13:00	Pályahiba. rossz aljállag		
30	Fonyód			II/A. vágány	1560,9	1562,5	162	20 (40)	0	PS-025393/2	2018.05.23 13:00	Pályahiba. rossz aljállag		
30	Fonyód			VI. vágány	1567	1570,5	350	20 (40)	0	PS-025387	2017.12.10 00:00	Pályahiba. rossz aljállag		
30	Fonyód			VII/A. vágány	1572	1574,8	279	20 (40)	0	PS-025389/2	2018.05.23 13:00	Pályahiba. rossz aljállag		
30	Balatonfenyves			V.vágány	1641,4	1648	665	20 (40)	0	PS-025396	2017.12.10 00:00	Pályahiba. rossz aljállag		Csak munkavonatok részére!
30	Balatonfenyves			VI.vágány	1642,6	1648	542	20 (40)	0	PS-025397	2017.12.10 00:00	Pályahiba. rossz aljállag		Csak munkavonatok részére!
30	Balatonszentgyörgy			IV.átmenő fővágány	1802	1806	400	60 (100)	0,8	PS-042041	2021.02.24 12:00	Pályahiba. sáros ágyazat		Az 1805+90-1817 sz-ben lévő 60 km/h sebességkorlátozással egybetűzve
30	Balatonszentgyörgy			Kihuzó vágány	1789,5	1795,6	605	20 (40)	0	PS-025216	2017.10.10 23:59	Pályahiba. Földkúp állapota		2 kitérő előtti kihuzó vágány
30	Balatonszentgyörgy			V.vágány	1795,6	1795,9	35	20 (40)	0	PS-025215	2017.10.10 23:59	Pályahiba. földkúp állapota		2sz. kitérő,
30	Balatonszentgyörgy	Sávoly			1805,9	1817	1110	60 (90)	0,8	PS-040882	2020.11.20 11:00	Pályahiba. alépítményhiba		
30	Balatonszentgyörgy	Sávoly			1817	1831	1400	60 (90)	0,9	PS-043583	2021.06.17 11:00	Pályahiba. fekszinthibák		Egybetűzve
30	Balatonszentgyörgy	Sávoly			1844	1845	100	60 (90)	0,5	PS-045462/2	2022.01.23 16:24	Pályahiba. fekszinthiba		
30	Balatonszentgyörgy	Sávoly			1864	1865	100	60 (90)	0,5	PS-040708	2020.11.08 13:15	Pályahiba. fekszint hiba		
30	Balatonszentgyörgy	Sávoly			1877	1878,5	150	40 (90)	1	PS-043136	2021.05.19 20:00	Pályahiba. fekszint hiba		
30	Balatonszentgyörgy	Sávoly			1890	1898	800	60 (90)	0,7	PS-040883	2020.11.20 11:00	Pályahiba. alépítményhiba		Egybetűzve!

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
30	Sávoly	Zalakomár			1971,5	1972,5	100	40 (90)	1	PS-039418	2020.08.12 12:00	Pályahiba. fekszint hiba		
30	Zalakomár	Zalaszentjakab			2005	2015	1100	60 (100)	1,1	PS-043589	2021.06.21 12:00	Pályahiba. Pályageometriai hibák		egybetűzve.
30	Zalakomár	Zalaszentjakab			2030	2032	100	60 (100)	0,7	PS-034651	2019.08.29 09:00	Pályahiba. irányhiba miatt		
30	Zalaszentjakab	Nagyrécse			2064	2065	100	40 (100)	1,1	PS-040829	2020.11.18 12:00	Pályahiba. fekszinthiba		Zalaszentjakab 1.sz. kitérő- "B" bejárati jelző között
30	Zalaszentjakab	Nagyrécse			2081,4	2081,7	35	40 (100)	1,1	PS-036367/2	2021.12.04 16:20	Pályahiba. pályaelöntés		
30	Nagyrécse			II. átmenő fővágány	2141,7	2150	830	40 (100)	1,8	PS-043518/2	2021.06.23 12:00	Pályahiba. sáros ágyazat		
30	Nagykanizsa			VI. átmenő fővágány	2210	2211,5	150	40 (100)	1,2	PS-043641	2021.07.09 11:00	Pályahiba. felsárosodás, fekszinthibák		
30	Nagykanizsa			XIV/B vágány	2208,4	2209,3	95	0 (5)	0	PS-045688	2022.02.18 12:00	Pályahiba. keretmerevség hiánya miatt!		36sz. kitérő
30	Nagykanizsa			XIV/A vágány	2208,4	2209,3	95	0 (5)	0	PS-045687	2022.02.18 12:00	Pályahiba. keretmerevség hiánya miatt!		36sz. kitérő
30	Nagykanizsa	Bajcsa forgalmi kitérő			2232	2233	100	80 (100)	0,3	PS-045519	2022.01.25 09:00	Pályahiba. HC hiba		
30	Nagykanizsa	Bajcsa forgalmi kitérő			2257	2258	100	80 (100)	0,3	PS-045520	2022.01.25 09:00	Pályahiba. HC hiba		
30	Nagykanizsa	Bajcsa forgalmi kitérő			2277	2278	100	60 (100)	0,7	PS-043576	2021.06.15 10:00	Pályahiba. útátjáró műszaki állapota miatt		Bajcsa "A" bej. jelző-2sz. kitérő között
30	Murakeresztúr			II.átmenő fővágány	2328,5	2329,4	86	60 (100)	0,7	PS-041225	2020.12.17 09:00	Pályahiba. keresztezési középrészben kitörés lapulás		2.számú kitérő egybetűzve
30	Murakeresztúr			II. átmenő fővágány	2329,4	2329,7	34	60 (100)	0,6	PS-040192	2020.09.29 13:00	Pályahiba. keresztezési középrészben kitörés		6.sz. kitérő
30	Murakeresztúr			SZ. III. vágány	2330	2330,5	50	20 (100)	1,8	PS-041871	2021.02.09 10:00	Pályahiba. kopott alkatrészek, aljállag		10. kitérő
30	Murakeresztúr			II. átmenő fővágány	2341,6	2342,1	56	40 (100)	1,1	PS-040193	2020.09.29 13:00	Pályahiba. keresztezési középrészben kitörés		55.sz. kitérő
30	Murakeresztúr			A IV fővágány	2350,1	2353	290	60 (100)	0,7	PS-045518	2022.01.25 10:00	Pályahiba. HC hiba		Egybetűzve.
30	Murakeresztúr			A/VII. vágány	2343,7	2344	30	10 (100)	0	PS-037401	2020.03.19 11:55	Pályahiba. méretihány		37.kitérő
30	Murakeresztúr			B V. javító vágány	2344,5	2347,5	300	0 (20)	0	PS-026496	2018.10.19 12:00	Pályahiba. koros felépítmény miatt a forgalomból kizárva!		
30	Murakeresztúr			AIX. rakodó vágány	2344,8	2349,4	455	0 (20)	0	PS-026497	2018.10.19 12:00	Pályahiba. koros felépítmény miatt a forgalomból kizárva!		
30	Murakeresztúr			AX. rakodó vágány	2344,8	2349,7	485	0 (20)	0	PS-026498	2018.10.19 12:00	Pályahiba. koros felépítmény miatt a forgalomból kizárva!		

30 Összes korlátozás: 67

Hossz (m): 16868 Mi. tö. (p): 29,5

Vor	nal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
35	5 F	Kaposvár	Kaposvári elágazás			6	29	2300	40 (60)	1,4	PS-042503	2021.04.03 00:00	Pályahiba. vágánygeometria romlása		Csak tehervonatokra érvényes. Kítűzve nincs!
35	5 F	Kaposvári elágazás	Mernye			29	202	17300	40 (60)	9	PS-042504	2021.04.03 00:00	Pályahiba. vágánygeometria romlása		Csak tehervonatokra érvényes. Kítűzve nincs!
35	5 F	Kaposvári elágazás	Mernye			102	103	100	40/60 (60)	0,4	PS-041533	2021.01.19 10:00	Híd állapot. III. fokú hídvizsgálat alapján		
35	5 N	Mernye			II.átmenő fővágány	202	207	500	40 (60)	0,5	PS-042505	2021.04.03 00:00	Pályahiba. vágánygeometria romlása		Csak tehervonatokra érvényes. Kitűzve nincs!
35	5 N	Mernye	Felsőmocsolád			207	259	5200	40 (50)	1,7	PS-042506	2021.04.03 00:00	Pályahiba. vágánygeometria romlása		Csak tehervonatokra érvényes. Kitűzve nincs!
35	5 F	Felsőmocsolád			II.átmenő fővágány	259	263	400	40 (50)	0,3	PS-042507	2021.04.03 00:00	Pályahiba. vágánygeometria romlása		Csak tehervonatokra érvényes. Kitűzve nincs!
35	5 F		Kisbárapáti- Erdőgazdaság ipvk.			263	361	9800	20 (50)	18,2	PS-042508	2021.04.03 00:00	Pályahiba. vágánygeometria romlása		Csak tehervonatokra érvényes. Kitűzve nincs!
35	5 F	Kisbárapáti			II.átmenő fővágány	361	365	400	20 (50)	1,3	PS-042509	2021.04.03 00:00	Pályahiba. vágánygeometria romlása		Csak tehervonatokra érvényes. Kitűzve nincs!
35	5 k	Karád			III. vágány	493	496	300	0 (50)	0	PS-021510	2005.08.22 12:00	Pályahiba. műszaki állapot miatt□ IVszm. Kaposvár		2-3.sz.kitérők között, forgalomból kizárva
35	5 k	Kapoly			I.vágány	630,61	632,98	237	0 (40)	0	PS-023716	2016.07.01 07:00	Pályahiba. keretmerevség hiánya		2 és 5 kitérő között

35 Összes korlátozás: 10 db

Hossz (m): 36537 Mi. tö. (p): 32,8

١	onal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
	36		Kaposvár-Fonóipari ipvk.			6	9	300	40 (80)	1	PS-044035	2021.10.15 09:00	Pályahiba. Pálya műszaki állapota miatt		Kezdőpont felől 350 méter
	36	Osztopán			I.vágány	250,8	255,2	300	10 (40)	O	PS-025407	2017.12.10 00:00	Pályahiba. műszaki állapot		csak munkavonatok részére
	36	Lengyeltóti			I.vágány	425	428	300	10 (40)	O	PS-025413	2017.12.10 00:00	Pályahiba. műszaki állapot		Csak munkavonatok részére!

36 dszes korlátozás: 3 db Hossz (m): 900 Mi. tö. (p): 1

Vona	l Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
38	Nagyatád			V. vágány	0	5	500	5 (40)	0	PS-021455	2014.04.16 13:00	Pályahiba. aljállag		
38	Nagyatád			iparvágány	0	2,27	227	0 (40)	0	PS-043762	2021.08.23 11:15	Pályahiba. pálya avulása		
38	Nagyatád			VI. vágány	2	7	500	5 (40)	0	PS-021456	2014.04.16 13:00	Pályahiba. aljállag		
38	Nagyatád			V. vágány	21,5	24	250	0 (40)	0	PS-027569	2018.12.17 12:00	Pályahiba. rossz aljállag		jegesedés miatt
38	Nagyatád			kihúzó vágány	97,15	98	85	5 (80)	0	PS-040297	2020.10.09 12:00	Pályahiba. rossz aljállag		

Vona	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	rény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet		Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
39	Balatonfenyves GV			Delta I. vágány	0	2	200	5 (25)	О	PS-022183	2015.02.27 14:00	Pályahiba. műszaki állapot		
39	Balatonfenyves GV			Rendező VII. vágány (5sz. kitérőig)	0	2,7	270	5 (25)	O	PS-022185	2015.02.27 14:00	Pályahiba. műszaki állapot miatt		
39	Balatonfenyves GV			I. vágány	0,5	2	150	5 (25)	O	PS-022182	2015.02.27 14:00	Pályahiba. műszaki állapot miatt		
39	Balatonfenyves GV			Műhely I. vágány	0,5	1,5	100	5 (25)	O	PS-022187	2015.02.27 14:00	Pályahiba. műszaki állapot miatt		
39	Balatonfenyves GV			Műhely II. vágány	0,5	1,5	100	5 (25)	O	PS-024239	2015.02.27 14:00	Pályahiba. műszaki állapot miatt		
39	Balatonfenyves GV			Műhely III. vágány	0,5	1,5	100	5 (25)	C	PS-024240	2015.02.27 14:00	Pályahiba. műszaki állapot miatt		
39	Balatonfenyves GV			Delta rendező vágány	2,7	4	130	5 (25)	O	PS-022184	2015.02.27 14:00	Pályahiba. műszaki állapot miatt		
39	Balatonfenyves GV			Delta egyenes vágány (26sz. kitérőig)	2,7	4	130	5 (25)	O	PS-022186	2015.02.27 14:00	Pályahiba. műszaki állapot miatt		

Összes korlátozás: 8 db

Hossz (m): 1180 Mi. tö. (p): 0

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
40	Érd			Biztonsági csonka 4 kitérő - ütközőbak	182,85	183,1	25	5 (20)	С	BP-033018	2019.08.22 23:00	Beruházási munka. épülő 32. sz. vonal.		
40	Százhalombatta		jobb átmenő fővágány	VII. (Ú2 Ú3. kitérők között áfv-jobb)	235	247	1200	80 (120)	0,9	BP-033287	2019.10.01 12:00	Beruházási munka. ideiglenes bizt.ber. (d55) miatt		
40	Százhalombatta		bal átmenő fővágány	IV. (Ú6 Ú11. kit. között áfv- bal)	235	247	1200	80 (120)	0,9	BP-033286	2019.10.01 12:00	Beruházási munka. ideiglenes bizt.ber. (d55) miatt		
40	Százhalombatta			II. vg. (24-32 sz kitérők között)	238	240	200	40 (100)	C	BP-033713	2019.12.07 15:00	Beruházási munka. Geometria miatt.		(bal átmenő fővg. vágánytengely ugrás)
40	Százhalombatta			II. vg. (Ú32 Ú1. kitérők közötti áfv- bal)	240	247	700	80 (100)	C	BP-033285	2019.10.01 12:00	Beruházási munka. ideiglenes bizt.ber. (d55) miatt		(bal átmenő fővg. vágánytengely ugrás)
40	Dunai finomító		jobb átmenő fővágány	l. sz. vágányán	274	287	1300	60 (120)	1,6	BP-032132	2019.04.10 10:00	Pályahiba. Kapcsolószerek állapota		
40	Dunai finomító			28. kitérő	276	277	100	10 (40)	C	BP-018113	2014.03.31 12:00	Pályahiba. Kitérő alkatrész kopása miatt.		III. vg kezdőponti végén .
40	Dunai finomító			32. sz. kitérő	276,5	278	210	10 (40)	С	BP-018115	2014.03.31 12:00	Pályahiba. Kitérő alkatrész kopása miatt.		VI. vg.kezdőponti végén
40	Dunai finomító			34. sz. kitérő	276,5	278	210	10 (40)	С	BP-027879	2014.03.31 12:00	Pályahiba. Kitérő alkatrész kopása miatt.		VI. vg.kezdőponti végén
40	Dunai finomító			36. sz. kitérő	276,5	278	210	10 (40)	С	BP-027880	2014.03.31 12:00	Pályahiba. Kitérő alkatrész kopása miatt.		VI. vg.kezdőponti végén
40	Dunai finomító			30. sz. kitérő	277,5	278,5	100	10 (40)	C	BP-018114	2014.03.31 12:00	Pályahiba. Kitérő alkatrész kopása miatt.		IV. vg. kp. végén
40	Dunai finomító			39. kitérő	282	283	100	10 (40)	C	BP-018116	2014.03.31 12:00	Pályahiba. Kitérő alkatrész kopása miatt.		V. vg. végponti végén
40	Dunai finomító			33. sz. kitérő	283	284,5	150	10 (40)	С	BP-018117	2014.03.31 12:00	Pályahiba. Kítérő alkatrész kopása miatt.		VI. sz. vg. végponti végén
40	Dunai finomító			37. sz. kitérő	283	284,5	150	10 (40)	С	BP-027881	2014.03.31 12:00	Pályahiba. Kitérő alkatrész kopása miatt.		VI. sz. vg. végponti végén
40	Ercsi			22. sz. kitérő egyenes irányban	331	332	100	10 (40)	C	BP-015405	2011.08.04 10:00	Pályahiba. Korábban a forgalom elől kizárt kitérő műszaki állapotának javítása után		
40	Szabadegyháza			6/1sz. kitérő	561,75	562,03	28	15 (40)	С	PS-023202	2016.01.29 16:30	Egyéb ok miatt. hídmérleg miatt		6/1sz. kitérő egyenes irány
40	Szabadegyháza			VI. vágány	562,4	563,54	114	15 (40)	С	PS-023204	2016.01.29 16:30	Egyéb ok miatt. hídmérleg miatt		
40	Szabadegyháza			6/2sz. kitérő	562,4	563,54	114	15 (40)	C	PS-023205	2016.01.29 16:30	Egyéb ok miatt. hídmérleg miatt		6/2sz. kitérő
40	Szabadegyháza			6/3sz. kitérő	563,54	563,82	28	15 (40)	С	PS-023203	2016.01.29 16:30	Egyéb ok miatt. hídmérleg miatt		6/3sz. kitérő kitérő irány
40	Rétszilas			l vg	873,64	882,41	877	40 (100)	С	PS-035123	2019.10.09 20:30	Pályahiba. rossz aljállag		l vg (4 - 13 sz kit között)
40	Rétszilas			II vágány	874,46	882,41	795	60 (100)	C	PS-035122	2019.10.09 20:30	Pályahiba. rossz aljállag		II vg (10-13 sz kit között )
40	Rétszilas	Simontornya			913	913,5	50	80 (120)	0,6	PS-044868	2021.11.25 07:40	Pályahiba. varrattörés		
40	Simontornya			III. vágány	968	970	200	100 (120)	0,3	PS-040760	2020.11.17 12:30	Pályahiba. fekszinthiba		

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
40	Simontornya	Tolnanémedi			998	999	100	80 (120)	0,6	PS-039923	2020.09.17 14:00	Pályahiba. sáros ágyazat miatt kialakult fekszinthiba		
40	Tolnanémedi			III.átmenő fővágány	1030,5	1031,5	100	100 (120)	0,3	PS-045603	2022.01.28 10:00	Pályahiba. fekszinthiba		1, 3 számú kitérők
40	Pincehely			III. vágány	1095,5	1096	50	100 (120)	0,3	PS-040759	2020.11.17 11:30	Pályahiba. fekszinthiba		
40	Pincehely	Keszőhidegkút-Gyönk			1107,5	1108,5	100	100 (120)	0,3	PS-044876	2021.12.02 10:00	Pályahiba. fekszinthiba		
40	Pincehely	Keszőhidegkút-Gyönk			1135	1138	300	80 (120)	0,6	PS-045602	2022.01.28 09:00	Pályahiba. fekszinthiba		
40	Pincehely	Keszőhidegkút-Gyönk			1147	1160	1300	100 (120)	0,4	PS-041869	2021.02.05 10:30	Pályahiba. fekszint hibák		
40	Keszőhidegkút-Gyönk			V. vg.	1189	1196	700	0 (40)	0	PS-021139	2013.12.15 00:00	Pályahiba. műszaki ok		forgalomból kizárva
40	Keszőhidegkút-Gyönk	Szakály-Hőgyész			1206	1213	700	100 (120)	0,4	PS-043612/3	2021.09.17 09:00	Pályahiba. pályageometriai hiba romlása.		
40	Keszőhidegkút-Gyönk	Szakály-Hőgyész			1234	1238	400	80 (120)	0,7	PS-039922/2	2021.06.24 08:00	Pályahiba. irány és fekszinthiba		
40	Keszőhidegkút-Gyönk	Szakály-Hőgyész			1283	1285	200	100 (120)	0,3	PS-043945	2021.09.17 10:00	Pályahiba. nagygépi vágányszabályozás után		
40	Szakály-Hőgyész			I vágány	1303,3	1303,6	30	5 (40)	0	PS-025751	2018.01.22 10:00	Pályahiba. aljállag miatt.		7. sz kitérő
40	Szakály-Hőgyész	Kurd			1338,5	1339,5	100	60 (120)	1	PS-045684	2022.02.18 08:30	Pályahiba. fekszinthibák miatt		
40	Szakály-Hőgyész	Kurd			1372	1376	400	100 (120)	0,3	PS-043938	2021.09.16 09:00	Pályahiba. pályageometriai hiba		
40	Kurd	Döbrököz			1431	1440	900	80 (120)	0,8	PS-043934	2021.09.15 10:00	Pályahiba. fekszint és irányhiba		
40	Döbrököz			III.átmenő fővágány	1486,7	1487,2	50	100 (120)	0,3	PS-045318/4	2022.02.16 15:00	Pályahiba. HC hibák		2.számú kitérő
40	Döbrököz	Dombóvár			1510	1529	1900	80 (120)	1,1	PS-043920	2021.09.07 11:30	Pályahiba. pályageometriai hibák romlása miatt		egybetűzve!
40	Döbrököz	Dombóvár			1529	1534	500	80 (120)	0,7	PS-043764	2021.08.19 15:00	Pályahiba. geometriai állapot romlás		
40	Döbrököz	Dombóvár			1530	1531	100	60 (120)	1	PS-045253	2021.12.30 10:00	Pályahiba. fekszint és irányhiba		
40	Döbrököz	Dombóvár			1543,5	1545	150	60 (120)	1	PS-044498	2021.11.03 11:30	Pályahiba. varrattörés		
40	Döbrököz	Dombóvár			1556	1557	100	80 (120)	0,6	PS-043921/4	2021.10.27 13:13	Pályahiba. pályageometriai hibák romlása miatt		
40	Döbrököz	Dombóvár			1577	1578	100	100 (120)	0,3	PS-045319	2022.01.18 08:30	Pályahiba. HC hiba örvényáramos mérés C2-es hiba		
40	Döbrököz	Dombóvár			1582	1583	100	80 (100)	0,3	PS-039973	2020.09.21 15:00	Pályahiba. irány és fekszinthiba		" A " Bejárati jelző és a 10.sz. kitérő között
40	Dombóvár			402 sz. kitérő	1584,2	1584,5	30	5 (40)	0	PS-022116	2015.01.05 14:00	Pályahiba. műszaki állapot		

2022.02.21. 24.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
40	Dombóvár			mérleg egyenes vágány	1585	1588	300	5 (100)	0	PS-024233/2	2016.12.13 10:00	Pályahiba. rossz aljállag, feltöltődött vágány		
40	Dombóvár			Gurító vágány	1585,5	1587,5	201	0 (40)	0	PS-022808	2015.09.03 12:00	Pályahiba. műszaki állapot miatt a forgalomból kizárva!		403-408sz. kitérők között
40	Dombóvár			403. sz kitérő	1585,5	1585,8	30	5 (40)	0	PS-024241/2	2015.11.25 14:01	Pályahiba. aljcserék után		
40	Dombóvár			404. kitérő	1586,4	1586,9	49	10 (40)	0	PS-041149	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki állapot		
40	Dombóvár			406. kitérő	1586,7	1587	30	10 (40)	0	PS-041150	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki állapot		
40	Dombóvár			XXX.vágány	1587,2	1595	777	20 (40)	0	PS-041148	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki állapot		
40	Dombóvár			XXIX.vágány	1587,2	1593,4	621	20 (40)	0	PS-041147	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki állapot		
40	Dombóvár			XXVII. vágány	1587,2	1593,3	609	0 (40)	0	PS-023080/2	2022.01.04 11:30	Pályahiba. műszaki állapot		
40	Dombóvár			XXIV.vágány	1587,2	1591,8	461	0 (40)	0	PS-041144	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki állapot		
40	Dombóvár			408. kitérő	1587,3	1587,6	30	10 (40)	0	PS-041151	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki állapot		
40	Dombóvár			XXVIII. vágány	1587,5	1593,4	593	0 (40)	0	PS-023081/2	2022.01.04 11:30	Pályahiba. műszaki állapot		
40	Dombóvár			XXII.vágány	1587,5	1592,4	490	10 (40)	0	PS-041142	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki állapot		
40	Dombóvár			XXIII.vágány	1587,5	1592,1	461	0 (40)	0	PS-041143	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki állapot		
40	Dombóvár			413. sz kitérő	1587,6	1587,9	30	5 (40)	0	PS-023088	2015.11.25 14:00	Pályahiba. aljcserék után		
40	Dombóvár			XVIII. vágány	1587,6	1593,5	593	10 (40)	0	PS-024245	2015.01.05 14:00	Pályahiba. műszaki ok		
40	Dombóvár			XXVI.vágány	1587,6	1593,3	570	10 (40)	0	PS-041146	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki állapot		
40	Dombóvár			XXV.vágány	1587,6	1591,8	424	0 (40)	0	PS-041145/2	2022.01.04 12:36	Pályahiba. műszaki állapot		
40	Dombóvár			417. sz kitérő	1587,8	1588,1	30	5 (40)	0	PS-024242	2015.11.25 14:00	Pályahiba. aljcserék után		E irány
40	Dombóvár			XVI. vágány	1587,8	1588,1	30	0 (40)	0	PS-037219	2020.03.08 22:00	Pályahiba. műszaki állapot		417sz. kitérő "K" irány
40	Dombóvár			XVI. vágány	1588,1	1595,1	700	10 (40)	0	PS-022117	2015.01.05 14:00	Pályahiba. műszaki állapot		
40	Dombóvár			418. sz kitérő	1588,1	1588,4	30	5 (40)	0	PS-024243	2015.11.25 14:00	Pályahiba. aljcserék után		
40	Dombóvár			XVII, vágány	1588,2	1593,8	565	10 (40)	0	PS-024244	2015.01.05 14:00	Pályahiba. műszaki ok		
40	Dombóvár			"új" vágány	1588,4	1590,1	170	5 (40)	0	PS-023184	2016.01.27 10:30	Felújítási munka. tömeges aljcsre után		

2022.02.21. 25.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
40	Dombóvár			XXI.vágány	1589,2	1592,4	325	10 (40)	0	PS-041141/2	2021.01.11 22:49	Pályahiba. műszaki állapot		
40	Dombóvár			XXI. vágány	1592,4	1592,7	28	10 (40)	0	PS-041768	2021.01.11 13:00	Pályahiba. rossz aljállag		422.sz. kitérő
40	Dombóvár			425 kitérő	1593	1593,3	29	5 (40)	0	PS-023082	2015.11.24 13:00	Pályahiba. műszaki állapot		
40	Dombóvár			XVII.vágány	1593	1594	100	0 (40)	0	PS-024850	2017.05.06 14:45	Pályahiba. egyenes irányba kiszögelve.Oka:Kampózár kopottsága.		429.kitérő kitérő iránya
40	Dombóvár			426 kitérő	1593,1	1593,4	29	5 (40)	0	PS-023083	2015.11.24 13:00	Pályahiba. műszaki állapot		Kitérő irány
40	Dombóvár			429. kitérő	1593,5	1593,8	30	10 (40)	0	PS-041152	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki állapot		
40	Dombóvári elágazás	Vásárosdombó			1628	1628,5	50	80 (120)	0,6	PS-045259	2022.01.11 11:30	Pályahiba. ideiglenes varrattörés helyreállítás után		
40	Godisa			lsz. vágány	1764,4	1764,7	28	0 (40)	0	PS-038054	2020.05.11 14:00	Pályahiba, a kitérő avult aljállag miatt mindkét irányban a forgalomból kizárva		17sz. kitérő
40	Abaliget			II.sz. átmenő fővágány	1868	1869	100	60 (120)	1	PS-041945/2	2022.01.26 10:31	Pályahiba. csúcsbetét kitöredezés miatt		1.sz. kitérő
40	Bükkösd	Szentlőrinc			2039	2041	200	40 (120)	1,5	PS-045326	2022.01.20 13:30	Pályahiba. pályageometriai hibák romlása		
40	Szentlőrinc			III/B vágány	232,97	232,8	17	0 (120)	0	PS-038075	2020.05.18 23:00	Pályahiba. rossz aljállag		
40	Bicsérd	Mecsekalja-Cserkút			175	174,5	50	80 (120)	0,6	PS-045608	2022.01.31 12:00	Pályahiba. sinfej kitöredezés		
40	Mecsekalja-Cserkút	Pécs			99	98	100	90 (120)	0,4	PS-045681	2022.02.17 15:30	Pályahiba. pályageometriai hibák		végpont felől 700m
40	Pécs			I, II Vontató vágány	14,2	23	880	0 (20)	0	PS-043515	2021.06.02 14:00	Egyéb ok miatt. Iparvágány szerződések lejárata		
40	Pécs			Vontató vágány	18	19	100	0 (20)	0	PS-022823	2015.09.07 14:00	Hatósági határozat miatt. A kitérő a forgalomból kizárva a Konténer pun zajló bontási munkák miatt.		2/1sz. kitérő
40	Pécs			TVG csonka vágány	50,09	49,1	99	0 (40)	0	PS-045619	2022.02.11 11:00	Pályahiba. avult aljállag		301 kitérő és a TVG csonka vágány
40	Pécs			XVII. vágány	53,36	50,93	242	10 (40)	0	PS-038500	2020.05.29 15:00	Pályahiba. avult állapot		
40	Pécs			Fütőház XII. vágány	54,8	54,5	30	5 (20)	0	PS-025800/2	2018.03.13 11:45	Pályahiba. keretmerevség hiánya, törött alátétlemezek		
40	Pécs			14 - 6 sz kit között	59,66	59,1	56	5 (40)	0	PS-030803	2019.02.27 13:45	Pályahiba. keretmerevség hiánya, pályaállapot		mellékvágány

40 Összes korlátozás: 88 db

Hossz (m): 26858 Mi. tö. (p): 19,7

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
41	Csoma-Szabadi			I. vágány	89,87	97,91	804	5 (40)	0	PS-023056	2015.11.16 14:00	Pályahiba. fekszint és irányhibák, aljállag		
41	Baté			I. vágány	163,39	170,92	753	5 (40)	O	PS-022850	2015.09.15 19:00	Pályahiba. fekszint és irányhibák, aljállag		
41	Baté			V. vágány	163,61	164,84	123	5 (40)	C	PS-022851	2015.09.15 19:00	Pályahiba. fekszint és irányhibák, aljállag		
41	Taszár	Kaposvári elágazás			250	251	100	80 (100)	0,3	PS-035496/2	2022.02.09 11:00	Karbantartási munka. háttöltés megerősítése miatt		
41	Kaposvár			IV.átmenő fővágány	312	315	300	20 (100)	2,4	PS-041872	2021.02.10 12:00	Pályahiba. sáros ágyazat fekszinthibák		
41	Kaposvár			hosszú II. vágány	310	313	300	5 (100)	O	PS-017111	2012.03.20 12:30	Pályahiba. Nyomtáv és aljállag miatt. IV.Szm. Kaposvár		11-35sz. kitérők között
41	Jákó-Nagybajom	Beleg			595,6	596	40	40 (100)	1,1	PS-044492	2021.10.27 19:15	Pályahiba. fekszinthiba		
41	Csurgó	Gyékényes			938	940	200	60 (100)	0,7	PS-037211	2020.03.05 12:00	Pályahiba. alépítmény hiba		
41	Csurgó	Gyékényes			963	965	200	40 (100)	1,2	PS-043760/2	2021.09.29 09:00	Pályahiba. Alépítmény hiba		

Összes korlátozás: 9 db

Hossz (m): 2820 Mi. tö. (p): 5,7

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
42	Pusztaszabolcs	Adony			81	82	100	80 (100)	0,3	BP-036947	2021.05.18 12:00	Pályahiba. az átjáróban lévő fekszint - és irányhiba miatt		
42	Adony			II. sz. vágány	82	91	900	20 (40)	0	BP-022962	2014.11.29 13:30	Pályahiba. műszaki állapot (alj és kapcsolószer)		
42	Adony	Rácalmás			100	101	100	50 (100)	0,9	BP-037911	2021.10.14 10:00	Pályahiba. Irány és fekszinthibák, síktorzulás az útátjáróban		
42	Rácalmás			III. vg. (2. kitérő)	190	192,5	250	60 (100)	0,7	BP-038646	2021.11.19 12:00	Pályahiba. Csúcsbetét kitörezedés		
42	Rácalmás			II. vg.	192,7	199,6	690	20 (40)	0	BP-037128	2021.06.11 10:00	Pályahiba. korhadt fabetétek miatt		
42	Dunaújváros			III.	272	275	300	60 (100)	0,7	BP-028747	2017.07.28 10:00	Pályahiba. irányhiba		
42	Dunaújváros			12. sz. kitérő kitérő irányára	261	262	100	20 (40)	0	BP-024321	2015.08.18 08:00	Pályahiba. Irányhibák és oldalkopás		Kitérő irányra
42	Dunaújváros			mellékirányaira, továbbá IV. sz.	261	262	100	20 (40)	0	BP-013575/2	2016.09.08 19:00	Felújítási munka. A 4. sz. kitérő mellékirányaira, továbbá IV. sz. vágányban fekvő 4. sz. kitérő és a IX. vágányban fekvő 12. sz. kitérő közötti vágányszakaszra		
42	Dunaújváros			xír-kvihvagf:kp." végén a 36., 40., 44., 46., 48. sz.	262,5	264,5	200	20 (40)	0	BP-028067	2017.04.11 10:00	Pályahiba. Talpfák állapota miatt		
42	Dunaújváros			IV. vágányba fekvő 14. sz. kitérőre	262,5	263	50	20 (40)	0	BP-031349	2018.10.11 09:00	Pályahiba. Betonlemezes kitérőben a tőcsavarok állapota miatt		
42	Dunaújváros			34. sz. kitérő.	263	264	100	10 (40)	0	BP-013740	2010.07.23 12:00	Pályahiba. irányhiba.		
42	Dunaújváros			28. számú kitérő (Líra vg.)	263	264	100	10 (40)	0	BP-027536/2	2017.05.30 08:00	Pályahiba. Kitérőfák (nyomtáv) állapota miatt		A 28. számú kitérő mindkét irányára
42	Dunaújváros			XII, vágány	263,5	271	750	20 (40)	0	BP-027882	2016.05.11 14:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.		
42	Dunaújváros			vp-i oldalán a 7, 11, 17, 29, 39	271	273,5	250	20 (40)	0	BP-036179	2018.04.25 08:00	Pályahiba. pályaállapot		
42	Dunaújváros			3. kitérő (IV. vg. vp. oldal)	273	274	100	20 (40)	0	BP-030061	2018.02.01 08:00	Pályahiba. kettős keresztezés kopás		
42	Dunaújváros	Mezőfalva			325	327	200	80 (100)	0,3	BP-034457	2020.05.05 12:00	Pályahiba. fokozódó irány és fekszinthibák.		
42	Mezőfalva			kitérő mindkét írányára	378,25	379	75	20 (40)	0	BP-035044	2020.07.24 12:00	Pályahiba. Irányhiba		
42	Mezőfalva			5. kitérő kitérő írány	386,1	386,5	40	0 (40)	0	BP-020637	2014.01.24 10:00	Egyéb ok miatt. Elzárt vágányra terel		III. vg, vp. oldal
42	Mezőfalvai elágazás	Előszállás			402	457	5500	40 (60)	3	BP-026231	2016.06.20 10:00	Pályahiba. Kapcsolószerek állapota.		
42	Előszállás	Dunaföldvár			467	543,75	7600	40 (60)	4,1	BP-037070	2021.06.04 12:00	Beruházási munka. Rostálás után technológiai okokból.		
42	Dunaföldvár			II.	543,75	553	925	40 (60)	0,8	BP-032858	2017.12.22 14:00	Pályahiba. Irány és fekszint hibák		
42	Dunaföldvár			III. sz. vágányán	544	553	900	40 (60)	0	BP-029964	2017.12.22 14:00	Pályahiba. Irány és fekszint hibák		

<sup>42</sup> Összes korlátozás: 22 db

Hossz (m): 19330 Mi. tö. (p): 10,8

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	rény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet		Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
44	Börgönd			irányára és az 1- 7 kit. közötti	84,4	85,5	110	20 (40)	0,6	BP-031700	2019.01.04 12:00	Pályahiba. csúcsbetét repedés		7. kit. kitérő irányára és az 1-7 kit. közötti vágánykapcsolatra
44	Börgönd			17. sz. kitérő	85,5	86,5	100	10 (40)	0	BP-029068	2015.02.23	Pályahiba. kitérőalkatrész kopás		
44	Börgönd			15. sz. kitérő	85,5	86,5	100	20 (40)	0	BP-029011/2	2018.02.22 10:00	Pályahiba. kitérőalkatrész kopás		
44	Börgönd			14. sz. kitérő	93,6	94,1	50	10 (40)	0	BP-029012	2015.02.23	Pályahiba. kitérő kopás		VVI. sz. vágány
44	Börgönd			12. kitérő (IV. vg.)	94,1	94,5	40	10 (20)	0	BP-038146	2021.11.05 12:00	Pályahiba. vez.táv.max. értékek miatt		12. kitérőre vonatkozik
44	Börgönd	Zichyújfalu			152	159	700	80 (100)	0,4	BP-030727		Egyéb ok miatt. Biztosítóberendezési okból. Páratlan vonatok részére.		Páratlan vonatok részére.

Összes korlátozás: 6 db

Hossz (m): 1100 Mi. tö. (p): 1

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
45	Aba-Sárkeresztúr			III. sz vágány	140,58	140,92	34	0 (40)	0	PS-023372	2016.03.09 12:00	Egyéb ok miatt. Iparvágány szerződés megszűnése miatt.		sz kitérő, egyenes irányba kiszögelve.

45 db Hossz (m): 34 Mi. tö. (p): 0

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
46	Nagydorog	Tolna-Mözs			261,5	262,5	100	20 (100)	2	PS-044022	2021.10.13 11:30	Egyéb ok miatt. söntérzéketlenség miatt		
46	Decs			I. vágány	80,13	83,89	376	0 (60)	0	PS-031541		Pályahiba. Avult felépítmény,aljállag,keretmerevség hiánya miatt forgalomból kizárva		

46 Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m): 476 Mi. tö. (p): 2

2022.02.21. 31.

1	onal/	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
	48	Tamási			IV.vágány	122,6	125	240	5 (60)	0	PS-026941	2018.11.30 12:30	Pályahiba. siklás utáni helyreállításs		

Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m): 240 Mi. tö. (p): 0

,	onal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
	50	Dombóvári elágazás	Mágocs-Alsómocsolád			19	26	700	60 (80)	0,5	PS-045598	2022.01.26 09:00	Pályahiba. irány és fekszinthibák		Kezdőpont felől a fékút 100 m
	50	Máza-Szászvár	Hidas-Bonyhád			362	363	100	40 (80)	0,8	PS-044024	2021.10.14 10:00	Egyéb ok miatt. söntérzéketlenség		Csak páros számú vonatok részére
	50	Máza-Szászvár	Hidas-Bonyhád			367	371	400	60 (80)	0,4	PS-043693	2021.07.27 10:30	Pályahiba. meleg miatt kialakult irány és fekszinthiba.		
	50	Bátaszék			III. átmenő fővágány	598	609	1100	40 (80)	1,5	PS-024157	2016.11.09 12:30	Pályahiba. elsárosodás miatt fekszint hibák		

Összes korlátozás: 4 db

Hossz (m): 2300 Mi. tö. (p): 3,2

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
60	Murakeresztúr	Őrtilosi elágazás			31	35	400	80 (100)	0,4	PS-043751	2021.08.13 11:00	Pályahiba. útátjáró rálátási háromszög hiánya		Vp. felől csak páratlan vonatok részére
60	Murakeresztúr	Őrtilosi elágazás			40	41	100	40 (100)	1,1	PS-038942/2	2020.11.30 10:00	Pályahiba. KIAG szabályozás után		
60	Murakeresztúr	Őrtilosi elágazás			43,85	46,92	307	60 (100)	0,7	PS-045163/2	2021.12.23 10:00	Egyéb ok miatt. rálátási háromszög hiánya miatt		Csak páratlan vonatok részére!
60	Murakeresztúr	Őrtilosi elágazás			73	74	100	60 (100)	0,7	PS-041127	2020.12.07 12:00	Pályahiba. felsárosodás fekszinthiba.		Őrtilos állomás "A" jelű bejárati jelző és a 2. számú kitérő között.
60	Őrtilos			III. átmenő fővágány	74	75	100	60 (100)	0,7	PS-043606	2021.06.28 14:30	Pályahiba. irány és fekszint hiba		2 kitérő, A sebességkorlátozás egybetűzve a 73-74 sz- ben lévő sebességkorlátozással
60	Őrtilos	Gyékényes			138,1	139,65	155	40 (80)	0,8	PS-039141	2020.07.23 10:00	Pályahiba. sáros alépítmény		
60	Gyékényes			XX/b. vg.	147,05	151,3	425	0 (40)	0	PS-026118	2018.06.21 10:00	Pályahiba. felépítmény állapota		továbbá kizárva a csatlakozóvágányok ( XXIII.vg. kocsijavító) és kitérők
60	Gyékényes	Berzence			175	192	1700	60 (80)	0,8	PS-041154	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki ok		egybetüzve
60	Gyékényes	Berzence			240	250	1000	60 (80)	0,6	PS-036106	2019.12.14 22:00	Pályahiba. pályaállapot		
60	Berzence	Vízvár			412	425	1300	60 (80)	0,7	PS-044875	2021.12.01 10:25	Pályahiba. síngeometriai torzulása		egybe tűzve
60	Berzence	Vízvár			425	430,5	550	60 (80)	0,5	PS-043577	2021.06.15 10:00	Pályahiba. pályageometriai hibák		
60	Berzence	Vízvár			447	452	500	60 (80)	0,5	PS-044885	2021.12.12 00:00	Pályahiba. műszaki állapot		egybetűzve!
60	Berzence	Vízvár			452,8	453,3	50	40 (80)	0,8	PS-045615/2	2022.02.07 11:00	Pályahiba. sínvég törés		
60	Vízvár	Babócsa			464	467	300	60 (80)	0,4	PS-044886	2021.12.12 00:00	Pályahiba. műszaki állapot		egybetűzve!
60	Vízvár	Babócsa			505	530	2500	60 (80)	1	PS-044887	2021.12.12 00:00	Pályahiba. műszaki állapot		
60	Babócsa	Barcs			607	614	700	60 (80)	0,5	PS-045165	2021.12.21 16:00	Pályahiba. geometriai hiba		Egybetűzve
60	Babócsa	Barcs			614	640	2600	60 (80)	1	PS-039821	2020.09.01 07:44	Pályahiba. Geometriai hiba		
60	Barcs			22/1 kitérők között.	0	2	200	5 (20)	0	PS-019252	2012.11.15 10:40	Pályahiba. pályaállapot		Kemikál iparvágány
60	Barcs	Középrigóc			668	666	200	30 (30)	0	PS-042276	2021.03.04 14:06	Egyéb ok miatt. rálátási háromszög hlánya		Páratlan számú vonatok részére
60	Barcs	Középrigóc			669	668	100	20 (20)	0	PS-042277	2021.03.04 14:06	Egyéb ok miatt. rálátási háromszög hlánya		Páros számú vonatok részére
60	Barcs	Középrigóc			672	620	5300	40 (80)	4,7	PS-041511	2021.01.07 00:00	Pályahiba. vágány geometria romlása miatt		Csak tehervonatokra érvényes! Kitűzve nincs !
60	Középrigóc			II. átmenő fővágány	620	612	800	40 (80)	1,3	PS-041512	2021.01.07 00:00	Pályahiba. vágány geometria romlása miatt		Csak tehervonatokra érvényes! Kitűzve nincs !
60	Középrigóc	Darány			612	554	5800	40 (80)	5,1	PS-041513	2021.01.07 00:00	Pályahiba. vágány geometria romlása miatt		Csak tehervonatokra érvényes! Kitűzve nincs !

2022.02.21. 34.

Vo	nal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
•	60 I	Darány			II. átmenő fővágány	554	548	600	40 (80)	1,2	PS-041514	2021.01.07 00:00	Pályahiba. vágány geometria romlása miatt		Csak tehervonatokra érvényes! Kitűzve nincs !
(	60 I	Darány	Szigetvár			450	387	6300	60 (80)	1,9	PS-041162/2	2021.06.18 11:00	Pályahiba. műszaki ok		
(	60 I	Darány	Szigetvár			510	485	2500	60 (80)	1	PS-043586	2021.06.29 12:40	Pályahiba. műszaki ok		
•	60 I	Darány	Szigetvár			548	387	16100	40 (80)	12,8	PS-041515	2021.01.07 00:00	Pályahiba. vágány geometria romlása miatt		Csak tehervonatokra érvényes! Kitűzve nincs !
•	60 I	Darány	Szigetvár			548	521	2700	60 (80)	1	PS-043615	2021.06.29 12:40	Pályahiba. műszaki ok		
•	60	Szigetvár			II. átmenő fővágány	387	378	900	60 (80)	0,6	PS-041163	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki ok		
•	60	Szigetvár			II. átmenő fővágány	387	378	900	40 (80)	1,4	PS-041516	2021.01.07 00:00	Pályahiba. vágány geometria romlása miatt		Csak tehervonatokra érvényes! Kitűzve nincs !
(	60 \$	Szigetvár			I. vágány	383	380,4	260	0 (40)	0	PS-041164	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki ok		15-20 sz. kitérők között
(	SO S	Szigetvár	Szentlőrinc			378	241	13700	40 (80)	11	PS-041517	2021.01.07 00:00	Pályahiba. vágány geometria romlása miatt		Csak tehervonatokra érvényes! Kitűzve nincs !

60 Összes korlátozás: 32 db

Hossz (m): 69147 Mi. tö. (p): 53,2

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
61	Sellye			I. vágány	236,6	240,1	350	0 (60)	0	PS-044882	2021.12.07 12:15	Pályahiba. nyomtáv hibák		

61 db Gsszes korlátozás: 1 Hossz (m): 350 Mi. tö. (p): 0

2022.02.21. 36.

V	onal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet		Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
	62	Drávafok			II. átm. fővágány	802,6	793,5	910	10 (60)	5,7	PS-045323	2022.01.20 09:00	Pályahiba. geometriai torzulások,nyomtávhiba.		A két bejárati jelző között.
	62	Drávafok			I. vágány	801,63	795,55	608	10 (60)	0	PS-045324	2022.01.20 09:00	Pályahiba. geometriai torzulások,nyomtávhiba.		
	62	Drávafok	Sellye			788	785	300	20 (60)	1,3	PS-040428	2020.10.22 08:00	Pályahiba. Aljállag, ágyazathiány		
	62	Sellye	Vajszló			640	630	1000	20 (60)	2,7	PS-030805	2019.02.28 09:00	Pályahiba. műszaki állapot, alj állag		
	62	Vajszló			II átm. fővágány	584,6	575,59	901	10 (60)	5,6	PS-045321	2022.01.20 09:00	Pályahiba. geometriai torzulások,nyomtávhibák.		A két bejárati jelző között.
	62	Vajszló			3 sz. kitérő "K" irány	578,65	578,37	28	0 (20)	0	PS-026200	2018.07.17 13:00	Pályahiba. nyomtávhibák		3 sz. kitérő "K" iránya illetve a cstlakozó Burgonyapehely iparvágány a forgalomból kizárva.
	62	Vajszló			I,III,IV. vg.	581,71	577,69	402	10 (60)	0	PS-045322	2022.01.20 09:00	Pályahiba. geometriai torzulások,nyomtávhiba.		
	62	Beremendi Cementmű			I. vágány	79	78	100	0 (60)	0	PS-044489	2021.10.26 08:50	Pályahiba. aljállag miatt a kitérő a forgalomból kizárva.		1.sz. kitérő

Összes korlátozás: 8 db

Hossz (m): 4249 Mi. tö. (p): 15,3

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
65	Pécs-Külváros			Villamos csonka	34,9	33,7	120	0 (40)	0	PS-040959	2020.11.24 13:00	Pályahiba. avult aljállag		Villamos csonka ( 11kitütközőbak)
65	Pécs-Külváros			II.vágány	39,84	34,82	502	0 (80)	0	PS-044529	2021.11.17 13:30	Pályahiba. avult aljállag		7.,és 10.kitérők egyenes irányba kiszegelve
65	Pécsbánya-Rendező			XIV.vágány	3,8	5,87	207	0 (40)	0	PS-036377		Pályahiba. vágány használaton kívűl, járhatatlan forgalomból kizárva avult aljállag miatt		26-8.kitérők között
65	Pécsbánya-Rendező			4.számú kitérő	6,25	5,87	38	0 (40)	0	PS-036368		Pályahiba. vágány használaton kívűl, járhatatlan, forgalomból kizárva		
65	Pécsbánya-Rendező			6-8.számú kitérők közötti vg.	6,5	6,4	10	0 (40)	0	PS-036371	2020.01.03 09:30	Pályahiba. vágány használaton kívűl, járhatatlan, forgalomból kizárva		
65	Pécsbánya-Rendező			6.számú kitérő	6,6	6,25	35	0 (40)	0	PS-036369	2020.01.03 09:30	Pályahiba. vágány használaton kívűl, járhatatlan, forgalomból kizárva		
65	Pécsbánya-Rendező			8.számú kitérő	6,75	6,4	35	0 (40)	0	PS-036370		Pályahiba. vágány használaton kívűl, járhatatlan, forgalomból kizárva		
65	Pécsbánya-Rendező	Áta			103	103,5	50	40 (80)	0,8	PS-044506	2021.11.05 12:00	Egyéb ok miatt. söntérzéketlenség miatt		Csak kezdőpont felől!
65	Bóly	Mohács			112	110,6	140	20 (80)	1,7	PS-040700	2020.11.02 11:30	Egyéb ok miatt. AS 111 sz útátjáró söntérzéketlenség		
65	Bóly	Mohács			120	118	200	40 (80)	0,9	PS-044021	2021.10.12 14:00	Beruházási munka. hídépítés		

65 Összes korlátozás: 10 db

Hossz (m): 1337 Mi. tö. (p): 3,4

	Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
ĺ	66	Villány			IX. vágány	306,5	307	50	5 (40)	0	PS-043918	2021.09.07 09:00	Pályahiba. C felépítmény, avult aljállag		
	66	Villány			IX. vágány	307	308,76	176	0 (40)	0	PS-038973	2020.07.10 11:00	Pályahiba. C felépítmény, avult aljállag		

66 Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m): 226 Mi. tö. (p): 0

Vona	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
70	Rákosrendező		jobb átmenő fővágány	ABI sz. vágányán	28	30	200	40 (60)	0,4	BP-037411	2021.07.20 16:00	Pályahiba. süppedés és nyombővülés		
70	Rákosrendező		jobb átmenő fővágány	ABI. vágány	43	45	200	40 (60)	0,4	BP-036186	2020.12.18 10:00	Pályahiba. Mérővonati grafikon alapján.		
70	Rákosrendező			AB III. vg.	29,5	30	50	40 (60)	C	BP-037183	2021.06.11 22:00	Pályahiba. Sárosodás, fekszinthibák.		
70	Rákospalota-Újpest		jobb átmenő fővágány	IV. sz. vágány	74	75	100	60 (80)	0,4	BP-036187	2020.12.18 10:00	Pályahiba. Fekszinthibák, sárosodás.		
70	Rákospalota-Újpest		jobb átmenő fővágány	IV. sz. vágány	82	84	200	60 (80)	0,4	BP-035992	2020.11.20 11:00	Pályahiba. Mérővonati grafikon alapján.		Egybetűzve a 84+00-85+50 sz. szelvények közötti ideiglenes lassúmenettel.
70	Rákospalota-Újpest		jobb átmenő fővágány	IV. vg. (13 sz kitérő egyenes iránya)	84	85,5	150	60 (120)	1	BP-037432	2021.07.21 17:00	Pályahiba. Fekszinthibák, sárosodás.		Egybetűzésre kerül a 82+00-84+00 sz. szelvények közötti 60 km/h ideiglenes lassúmenettel.
70	Dunakeszi		bal átmenő fővágány	11. sz. kitérő	150	151	100	80 (120)	0,6	BP-038796	2021.12.17 09:00	Pályahiba. Csúcsbetét repedés, sáros ágyazat.		
70	Verőce			IV. vágány.	432	433	100	20 (40)	C	BP-029418	2017.10.03 10:00	Pályahiba. Sárosodás.		
70	Verőce	Nagymaros	bal vágány		495	496	100	80 (100)	0,3	BP-038929	2022.02.09 08:00	Pályahiba. Ágyazat sárosodásának fokozódása.		
70	Nagymaros	Szob	jobb vágány		544	561	1700	40 (100)	2,6	BP-035520	2020.07.13 00:00	Pályahiba. A hegyoldal előrehalaodott eróziója, sár- és hordalékelöntés veszélye, ágyazat szennyezettsége		
70	Nagymaros	Szob	bal vágány		544	561	1700	60 (100)	1,3	BP-035777	2020.10.30 18:00	Pályahiba. A hegyoldal előrehalaodott eróziója, sár- és hordalékelöntés veszélye, ágyazat szennyezettsége		

70 Összes korlátozás: 11 db

Hossz (m): 4600 Mi. tö. (p): 7,4

Vona	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
71	Fót	Csomád			80	80,5	50	40 (60)	0,3	BP-038738	2021.12.02 10:00	Pályahiba. Útátjáróban avult aljak.		
71	Csomád			I. vg,.	132	133	100	40 (60)	0,4	BP-037129	2021.06.11 10:00	Pályahiba. sáros ágyazat miatt		
71	Veresegyház			III. vágány (1 5. kitérők között)	187	189	200	20 (40)	0	BP-014094/2	2015.02.27 10:00	Pályahiba. pálya állapota miatt		
71	Veresegyház	Őrbottyán			226	228	200	40 (60)	0,4	BP-037298	2021.07.02 13:00	Pályahiba. Irányhiba ideiglenesen helyreállítva.		

71 Összes korlátozás: 4 Hossz (m): 550 Mi. tö. (p): 1,1

2022.02.21. 41.

Vo	nal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
7	5 \	Vác-DCM elágazás	Szokolya			132,6	133,4	80	20 (50)	0,7	BP-035786	2020.11.03 12:00	Pályahiba. töltés suvadása miatt		
7	5 8	Szokolya	Nógrád			153	155	200	20 (40)	0,7	BP-025558	2016.02.10 15:15	Elemi esemény miatt. Nagy esőzés okozta, sár átfolyás miatt.		
7	5 8	Szokolya	Nógrád			188	198	1000	30 (50)	1,1	BP-027321	2016.07.18 12:00	Pályahiba. Intenzív esőzés miatt sárosodás, fekszint hibák , illetve alép. átázás		
7	5 [	Diósjenő			II. sz vágány	281	285,73	473	40 (50)	0,3	BP-029843	2017.12.04 16:00	Pályahiba. pályageometriai hiba miatt		(2 - 1 sz. kitérők között)
7	5 1	Nagyoroszi			4. sz. kitérő "K" irány	372	373	100	20 (40)	0	BP-014661	2011.02.03 08:00	Pályahiba. x		
7	5 1	Nagyoroszi	Drégelypalánk			432,4	433	60	20 (40)	0,5	BP-038826	2022.01.07 10:00	Pályahiba. pályageometriai hiba.		
7	5 [	Dejtár	Balassagyarmat			528	528,5	50	40 (60)	0,3	BP-037627	2021.09.02 12:00	Pályahiba. Irányhiba az útátjáróban		

75 Összes korlátozás: 7 db

Hossz (m): 1963 Mi. tö. (p): 3,6

2022.02.21. 42.

Vor	nal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvé	eny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
70	6 D	Diósjenő	Tolmács			2,5	3,5	100	0/0 (10)	0	BP-023169	2015.01.14 12:00	Pályahiba. Kapcsolószer hiány és az aljak állapota miatti pályaromlás		

43.

Hossz (m): 100 Mi. tö. (p): 0

Összes korlátozás: 1 db

	/onal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
	77	Aszód	Galgamácsa			34	37	300	60 (80)	0,4	BP-037500	2021.08.03 12:00	Pályahiba. Meleg időjárás miatti irányhiba		
Ī	77	Galgamácsa			II. vágány.	92	101	900	0 (20)	0	BP-028370	2017.06.01 10:00	Egyéb ok miatt. Anyagtárolás miatt a vágány ideiglenesen lezárva.		(4 - 5 kitérők között)
	77	Galgamácsa	Vácrátót			238	239	100	40 (80)	0,8	BP-031769	2019.01.29 15:00	Pályahiba. Irányhiba.		

77 Összes korlátozás: 3 db

Hossz (m): 1300 Mi. tö. (p): 1,2

2022.02.21. 44.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
78	Galgamácsa	Acsa-Erdőkürt			101,86	229	12714	30 (40)	6,5	BP-038820	2022.01.06 12:00	Pályahiba. pályageometriai hibák		Csak tehervonatokra érvényes. Kitűzve nincs!
78	Galgamácsa	Acsa-Erdőkürt			124	126	200	10 (60)	2,1	BP-026752	2017.02.08 14:00	Pályahiba. Vízátfolyás utáni pályaállapot.		
78	Galgamácsa	Acsa-Erdőkürt			126	130	400	20 (60)	1,5	BP-032605	2019.06.19 22:00	Pályahiba. Víz átfolyás miatt		
78	Acsa-Erdőkürt			III. vágány	229	239	1000	30 (40)	0,7	BP-038821	2022.01.06 12:00	Pályahiba. pályageometriai hibák		Csak tehervonatokra érvényes. Kitűzve nincs!
78	Acsa-Erdőkürt	Galgaguta			239	284	4500	30 (40)	2,4	BP-038822	2022.01.06 12:00	Pályahiba. pályageometriai hibák		Csak tehervonatokra érvényes. Kitűzve nincs!
78	Acsa-Erdőkürt	Galgaguta			253	254	100	20 (60)	0,9	BP-026753	2017.02.08 14:00	Pályahiba. Vízátfolyás utáni pályaállapot.		
78	Acsa-Erdőkürt	Galgaguta			284	285	100	30 (50)	0,4	BP-038680	2021.11.23 12:00	Pályahiba. Útátjáró avultságából eredő pályageometriai hiba.		
78	Galgaguta			II. vágány	284	288	400	30 (40)	0,4	BP-038823	2022.01.06 12:00	Pályahiba. pályageometriai hibák		Csak tehervonatokra érvényes. Kitűzve nincs!
78	Galgaguta	Nógrádkövesd			288	324,32	3632	30 (40)	2	BP-038824	2022.01.06 12:00	Pályahiba. pályageometriai hibák		Csak tehervonatokra érvényes. Kitűzve nincs!
78	Nógrádkövesd			III. sz. átmenő fővágány	325	330	500	40 (50)	0,3	BP-027140	2016.06.06 10:00	Pályahiba. Pályaállapot		Csak tehervonatok részére. Kitűzve nincs!
78	Nógrádkövesd	Magyarnándor			384	385	100	10 (60)	1,6	BP-026754	2017.02.08 14:00	Pályahiba. Vízátfolyás utáni pályaállapot.		
78	Nógrádkövesd	Magyarnándor			393	444,5	5150	40 (50)	1,7	BP-038894	2022.02.01 12:00	Pályahiba. Pályageometriai hiba.		
78	Balassagyarmat	Szécsény			593,2	771,3	17810	30 (40)	9,1	BP-027139	2016.06.06 10:00	Pályahiba. Pályaállapot		Csak tehervonatokra érvényes Kitűzve nincs!
78	Szécsény			II. átmenő fővg.	771,3	776	470	30 (40)	0,4	BP-020741	2011.12.07 12:00	Pályahiba. Az ideiglenes lassújel csak tehervonatok számára került bevezetésre!		Csak tehervonatokra érvényes. Kitűzve nincs!
78	Szécsény	Nógrádszakál			776	864,22	8822	30 (40)	4,6	BP-020742	2011.12.07 12:00	Pályahiba. Az ideiglenes lassújel csak tehervonatok számára került bevezetésre!		Csak tehervonatokra érvényes. Kitűzve nincs!
78	Szécsény	Nógrádszakál			849	850	100	10 (40)	1,3	BP-038679	2021.11.23 13:00	Pályahiba. Meglévő pályageometriai hiba további romlása.		
78	Nógrádszakál			II. átmenő fővg.	864,22	872,13	791	30 (40)	0,6	BP-020743	2011.12.07 12:00	Pályahiba. Az ideiglenes lassújel csak tehervonatok számára került bevezetésre!		Csak tehervonatokra érvényes. Kitűzve nincs!
78	Ipolytarnóc			8. kitérő (I-II vág. kp. vége)	995	996	100	10 (40)	0	BP-027808	2016.11.18 11:20	Pályahiba. Keresztezési rész kopása, avultsága.	-	8. sz. kitérőn mindkét irányban

78 Összes korlátozás: 18 db

Hossz (m): 56889 Mi. tö. (p): 36,5

2022.02.21. 45.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
80	Budapest-Keleti	Kőbánya felső	jobb vágány	Kőbányai "érkező" vg 903. sz. kitérő	16	16,5	50	40 (80)	0,8	BP-037747	2021.09.27 00:00	Beruházási munka. forgalomba-helyezés után technológiai okból		a 903. kitérő csak főirányból - főirányba járható
80	Budapest-Keleti	Kőbánya felső	jobb vágány		20,5	24,5	400	40 (80)	1	BP-037316	2021.07.08 10:00	Pályahiba. Tovább romlott fekszinthibák miatt		A helytelen irányból a lassújel előjelző és a lassújel eleje jelző között a fékúttávolság csak 300 méter!
80	Budapest-Keleti	Kőbánya felső	bal vágány		20,5	22	150	60 (80)	0,4	BP-036951	2021.05.19 12:00	Pályahiba. HC hiba		
80	Kőbánya felső		jobb átmenő fővágány	II. sz. vágányán	41,5	43,5	200	60 (80)	0,4	BP-035965	2020.11.18 12:00	Pályahiba. HC hiba		
80	Kőbánya felső		bal átmenő fővágány	I. sz. vágányán	41	47	600	60 (80)	0,5	BP-037191	2021.06.17 12:00	Pályahiba. Felsővezeték állapota, HC hiba, elmaradt hegesztések		
80	Kőbánya felső		bal átmenő fővágány	l. sz. vágányán	47	52	500	60 (80)	0,5	BP-038722	2021.12.01 10:00	Egyéb ok miatt. technikai ok miatti lassújel		
80	Rákos		jobb átmenő fővágány	IV. sz. vágányba fekvő 15. és 21 sz. kitérőkre	88	89	100	60 (100)	0,7	BP-038760	2021.12.09 09:00	Pályahiba. Fekszinthiba, 15. sz. kitérőben könyöksín töredezés, 21. sz. kitérőben a kettős keresztezésben repedezés		
80	Rákos		bal átmenő fővágány	V. sz. vágány	87,5	88,5	100	60 (80)	0,4	BP-035220	2020.08.18 12:00	Pályahiba. Sáros ágyazat.		
80	Isaszeg			IV. csonka vg.	285,55	289,53	398	20 (20)	0	BP-035149	2020.08.07 16:00	Beruházási munka. Idreigl. forgalomba-helyezés után		
80	Gödöllő		jobb átmenő fővágány	V. sz. vágányán	346,46	363	1654	100 (120)	0,4	BP-033766	2019.12.11 19:00	Beruházási munka. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		
80	Gödöllő		jobb átmenő fővágány	V. sz. vágányán	363	383,43	2043	90 (120)	0,8	BP-033767	2019.12.11 19:00	Beruházási munka. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		
80	Gödöllő		bal átmenő fővágány	II. sz. vágányán	346,46	363	1654	100 (120)	0,4	BP-034053	2020.02.28 10:00	Hatósági határozat miatt. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		
80	Gödöllő		bal átmenő fővágány	II. sz. vágányán	363	383,43	2043	90 (120)	0,8	BP-033765	2019.12.11 19:00	Beruházási munka. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		
80	Gödöllő			Hév-összekötő vg.	0	1,25	125	20 (40)	0	BP-035068	2020.07.31 17:00	Beruházási munka. Ideigl. forgalomba-helyezés után		15. kitérő eleje és a KS3.számú siklasztó saru között
80	Gödöllő			13. kitérő mellék iránya (Pft. csonak felé)	0,8	1,05	25	5 (40)	0	BP-035069	2020.07.31 17:00	Beruházási munka. Ideigl. forgalomba-helyezés után		A kitérő mellék irányára (Pft. csonka felé) vonatkozik
80	Gödöllő	Babatpuszta forgalmi kitérő	jobb vágány		383,43	426	4257	90 (120)	1,1	BP-033768	2019.12.11 19:00	Beruházási munka. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		
80	Gödöllő	Babatpuszta forgalmi kitérő	bal vágány		383,43	426	4257	90 (120)	1,1	BP-033769	2019.12.11 19:00	Beruházási munka. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		
80	Babatpuszta forgalmi kitérő		jobb átmenő fővágány	Jobb vágány	426	428	200	90 (120)	0,5	BP-033770	2019.12.11 19:00	Beruházási munka. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		
80	Babatpuszta forgalmi kitérő		bal átmenő fővágány	Bal vágány	426	428	200	90 (120)	0,5	BP-033771	2019.12.11 19:00	Beruházási munka. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		
80	Babatpuszta forgalmi kitérő	Aszód	jobb vágány	Aszód "C" bej jelző és 4. kit között is	428	499	7100	90 (120)	1,6	BP-033772	2019.12.11 19:00	Beruházási munka. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		
80	Babatpuszta forgalmi kitérő	Aszód	bal vágány	Aszód "B" bej.jelző és 8.kit között is	428	499	7100	90 (120)	1,6	BP-033773	2019.12.11 19:00	Beruházási munka. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		
80	Aszód		jobb átmenő fővágány	IV. sz. vágányán	499	514,62	1562	100 (120)	0,4	BP-036115	2020.12.10 10:00	Beruházási munka. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		
80	Aszód		bal átmenő fővágány	III. sz. vágányán	499	514	1500	100 (120)	0,4	BP-036116	2020.12.10 10:00	Beruházási munka. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		

2022.02.21. 46.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
80	Aszód	Hatvani "A" elágazás	jobb vágány		619	622	300	60 (120)	1,1	BP-031625	2018.12.10 13:30	Pályahiba. Fekszinthibák miatt		
80	Aszód	Hatvani "A" elágazás	bal vágány		619	621	200	60 (120)	1	BP-031626	2018.12.10 13:30	Pályahiba. Sáros ágyazat, fekszint hiba		
80	Hatvani "B" elágazás	Hatvan	jobb vágány		637	640	300	60 (120)	1,1	BP-030009/2	2018.08.16 00:00	Pályahiba. HC hiba, sáros ágyazat.		
80	Hatvani "B" elágazás	Hatvan	bal vágány		639	642	300	60 (120)	1,1	BP-029800/2	2018.01.10 12:00	Pályahiba. Sáros ágyazat, fekszinthiba		
80	Hatvan		jobb átmenő fővágány	IV. vágány	657	659	200	40 (80)	0,9	BP-034450	2020.04.30 13:00	Pályahiba. HC hiba, fekszinthibák.		Ebbe foglalva a 18. kitérő F-F irányra a korábban bevezetett 40 Km/h ideigl. lassújel is!
80	Hatvan		jobb átmenő fővágány	18. számú kitérő	657,1	657,4	30	20 (80)	1,5	BP-037466	2021.07.28 13:00	Pályahiba. zárszerkezet és félváltó hibája miatt		A 20 Km/h seb korlátozás a kitérő F-M, M-F és M-M irányára vonatkozik. A F-F irányra a korábban bevezetett 40 Km/h ideigi. lassújel vonatkozik!
80	Hatvan		bal átmenő fővágány	v.	657	670	1300	60 (80)	0,7	BP-038779	2021.12.14 08:00	Pályahiba. felépítmény avultsága, sáros ágyazat, fekszinthibák.		
80	Hatvan			20. sz. kitérő	657,2	657,5	30	10 (40)	0	BP-037222	2021.06.22 19:30	Pályahiba. Irányhiba és felépítmény állapota		
80	Hatvan			VII. sz. vágány	667	668	100	20 (80)	0	BP-033068	2019.08.30 10:00	Pályahiba. Aljak és kapcsolószerek állapota.		39 sz. kitérő
80	Hatvan	Hort-Csány	jobb vágány		677	678	100	60 (120)	1	MS-080907	2013.08.05 12:00	Pályahiba. irányhiba		
80	Hatvan	Hort-Csány	jobb vágány		748	748,5	50	80 (120)	0,6	MS-100355	2021.12.13 11:00	Pályahiba. sínfej repedés		
80	Hort-Csány		jobb átmenő fővágány	III.	768	770	200	60 (120)	1	MS-100369	2022.01.07 10:00	Pályahiba. fekszint hiba + műanyag heveder+sáros ágyazat		
80	Hort-Csány		bal átmenő fővágány	IV. sz. vágány.	767	767,5	50	80 (120)	0,6	MS-100312	2021.10.22 13:30	Pályahiba. Keresztezési középrész repedt.		4. sz. kitérő.
80	Hort-Csány	Vámosgyörk	bal vágány		816	817	100	80 (120)	0,6	MS-100372	2022.01.12 08:30	Pályahiba. sín törés		
80	Vámosgyörk		jobb átmenő fővágány	I. vg.	874	875	100	80 (120)	0,6	MS-100342	2021.11.23 10:00	Pályahiba. irány		
80	Vámosgyörk		jobb átmenő fővágány	I. vágány	880	880,5	50	60 (120)	0,9	MS-100373	2022.01.12 12:00	Pályahiba. heveder törés		
80	Vámosgyörk	Ludas	bal vágány		890	891	100	80 (120)	0,6	MS-100367	2022.01.06 10:00	Pályahiba. Fekszint, irány		
80	Vámosgyörk	Ludas	bal vágány		902	903	100	80 (120)	0,6	MS-100370	2022.01.08 04:40	Pályahiba. síntörés		
80	Vámosgyörk	Ludas	jobb vágány		919	921	200	80 (120)	0,6	MS-100282/2	2021.11.09 12:30	Pályahiba. Irányhiba.		
80	Ludas		jobb átmenő fővágány	5. kit	1009	1010	100	20 (120)	2,3	MS-100361	2021.12.24 10:00	Pályahiba. Csúcsbetét repedés		
80	Ludas		bal átmenő fővágány	II. sz. bal átm f.vg.	1008,5	1010	150	60 (120)	1	MS-080070	2021.04.23 19:35	Pályahiba. sáros ágyazat+ sintörés		
80	Ludas			VIII. sz. szertári vg.	0,96	4,95	399	0 (40)	0	MS-000927	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
80	Ludas			XI. sz. vg. a 22- és 21-es kitérők közötti szakasz	1000,1	1005,1	506	0 (40)	0	MS-000928	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		

2022.02.21. 47.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
80	Ludas			XII. sz. vg.	1000,9	1001,9	98	0 (40)	0	MS-000929	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
80	Ludas			XIII. sz. vg.	1003,1	1003,9	74	0 (40)	0	MS-000930	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
80	Nagyút	Kál-Kápolna	bal vágány		1103	1108	500	90 (120)	0,5	MS-008183	2019.12.05 10:00	Pályahiba. HC		
80	Nagyút	Kál-Kápolna	bal vágány		1117,5	1118,5	100	80 (120)	0,6	MS-080055	2020.12.31 12:00	Pályahiba. fekszinthiba		
80	Kál-Kápolna		bal átmenő fővágány	10. kitérő	1122	1123	100	60 (100)	0,7	MS-082869/2	2021.02.11 14:00	Pályahiba. fekszint		
80	Kál-Kápolna			XII. sz. vg.	1123,6	1125,4	176	0 (40)	0	MS-000931	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
80	Kál-Kápolna			XIV. sz. vg.	1123,6	1124,1	46	0 (40)	0	MS-000933	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
80	Kál-Kápolna			V. vg.	1124	1130	900	20 (40)	0	MS-080937	2013.09.20 12:00	Pályahiba. aljak kapcsolószer állapota		
80	Kál-Kápolna			IV. vg.	1124	1133	900	20 (40)	0	MS-082860	2019.10.14 10:30	Pályahiba. aljak kapcsolószer állapota		
80	Kál-Kápolna			XIII. sz. vg.	1124,2	1125,4	176	0 (40)	0	MS-000932	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
80	Kál-Kápolna			VI. vg.	1125	1130	440	20 (40)	0	MS-080938	2013.09.20 12:00	Pályahiba. aljak kapcsolószer állapota		
80	Kál-Kápolna			VII. sz. vg.	1125	1129	400	20 (40)	0	MS-081951	2015.03.31 12:00	Pályahiba. aljak állapota		
80	Füzesabony		bal átmenő fővágány	6 sz. kit.	1238	1238,5	50	80 (120)	0,6	MS-008443	2020.08.26 13:00	Pályahiba. sáros ágyazat		
80	Füzesabony		bal átmenő fővágány	11., 17. kitérő	1251	1252	100	40 (100)	1,1	MS-100346	2021.12.12 00:00	Pályahiba. Állandóból került ideiglenesbe.		
80	Füzesabony			VI. vg.	1240,5	1245,4	490	20 (40)	0	MS-008194	2020.02.14 10:00	Pályahiba. fekszint		
80	Füzesabony			XVIII. sz. vg.	1241,3	1242,7	140	0 (40)	0	MS-000934	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
80	Füzesabony			XI. vg. 41-45. kit. között	1248	1250	200	10 (40)	0	MS-001141	2006.11.16 10:00	Pályahiba. aljak állapota		
80	Füzesabony			I. sz. vg.	1249,1	1249,8	70	10 (40)	0	MS-082877	2020.10.09 10:00	Pályahiba. sáros ágyazat		
80	Füzesabony			II. sz. vg.	1249,1	1249,8	70	20 (40)	0	MS-082878	2020.10.09 10:00	Pályahiba. sáros ágyazat		
80	Füzesabony	Mezőkövesd	bal vágány		1326	1365	3900	100 (120)	0,7	MS-100347	2021.12.12 00:00	Pályahiba. Állandóból került ideiglenesbe.		
80	Füzesabony	Mezőkövesd	jobb vágány		1305	1306	100	80 (120)	0,6	MS-080063	2021.02.24 02:30	Pályahiba. síntörés		
80	Mezőkövesd		bal átmenő fővágány	II. átmenő fővg.	1365	1373	800	100 (120)	0,4	MS-100348	2021.12.12 00:00	Pályahiba. Állandóból került ideiglenesbe.		
80	Mezőkövesd		bal átmenő fővágány	II. vg.	1373	1376	300	60 (100)	0,7	MS-100294	2021.09.23 13:00	Pályahiba. szórványos sáros ágyazat		

2022.02.21. 48.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
80	Mezőkövesd		bal átmenő fővágány	II. vágány	1376	1380	400	100 (120)	0,3	MS-100349	2021.12.12 00:00	Pályahiba. Állandóból került ideiglenesbe.		
80	Mezőkövesd	Mezőkeresztes- Mezőnyárád	bal vágány		1380	1438	5800	100 (120)	0,9	MS-100350	2021.12.12 00:00	Pályahiba. Állandóból került ideiglenesbe.		
80	Mezőkövesd	Mezőkeresztes- Mezőnyárád	bal vágány		1438	1439	100	60 (120)	1	MS-100336	2021.11.17 22:00	Pályahiba. síntörés		
80	Mezőkövesd	Mezőkeresztes- Mezőnyárád	bal vágány		1439	1460	2100	100 (120)	0,5	MS-100353	2021.12.12 00:00	Pályahiba. Állandóból került ideiglenesbe.		
80	Mezőkeresztes- Mezőnyárád		jobb átmenő fővágány	III. vg. 4. kit.	1460	1461	100	100 (120)	0,3	MS-100234	2021.07.06 17:00	Pályahiba. irány		
80	Mezőkeresztes- Mezőnyárád		jobb átmenő fővágány	III. vg.	1471,5	1473	150	80 (80)	0	MS-008400	2020.06.26 09:00	Pályahiba. fekszinthiba		
80	Mezőkeresztes- Mezőnyárád		bal átmenő fővágány	II. vágány	1460	1471	1100	100 (120)	0,4	MS-100354	2021.12.12 00:00	Pályahiba. Állandóból került ideiglenesbe.		
80	Mezőkeresztes- Mezőnyárád		bal átmenő fővágány	II. vg.	1471	1474	300	60 (100)	0,7	MS-082626	2021.01.14 12:00	Pályahiba. Fekszint hiba.		
80	Mezőkeresztes- Mezőnyárád			XI. sz. csonka vg.	0,28	4,91	488,2	0 (40)	0	MS-000935	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
80	Mezőkeresztes- Mezőnyárád			XII. sz. PFT csonka vg.	0,32	1,56	488,2	0 (40)	0	MS-000936	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
80	Mezőkeresztes- Mezőnyárád			I. vg.	1463	1471	800	20 (40)	0	MS-080978	2013.12.19 11:00	Pályahiba. irány és fekszint hiba		
80	Mezőkeresztes- Mezőnyárád			I. vg. 21. sz. kitérő, kitérő iránya	1467,5	1468	50	10 (40)	0	MS-008190	2019.12.16 10:00	Pályahiba. fekszint		21. kit. kitérő iránya
80	Mezőkeresztes- Mezőnyárád	Emőd	bal vágány		1488	1489	100	80 (120)	0,6	MS-100366	2021.12.30 10:00	Pályahiba. fekszint		
80	Mezőkeresztes- Mezőnyárád	Emőd	bal vágány		1515	1517	200	100 (120)	0,3	MS-100341	2021.11.23 12:00	Pályahiba. UHs sínhiba		
80	Mezőkeresztes- Mezőnyárád	Emőd	bal vágány		1560	1561	100	60 (120)	1	MS-100368	2022.01.07 08:30	Pályahiba. sintörés		
80	Emőd		bal átmenő fővágány	II. sz bal átm. fővg.	1625	1626	100	60 (100)	0,7	MS-100375	2022.01.19 09:40	Pályahiba. sintörés		
80	Emőd			VII. sz. PFT csonka vg.	1621,1	1621,4	31	0 (40)	0	MS-000939	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
80	Emőd			V. sz. raktári vg.	1621,1	1622,6	150	0 (40)	0	MS-000938	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
80	Emőd			VI. sz. ágyú csonka vg.	1621,3	1621,6	31	0 (40)	0	MS-000940	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
80	Emőd	Nyékládháza	bal vágány		1656	1660	400	80 (120)	0,7	MS-100365	2021.12.30 11:00	Pályahiba. irány, fekszint hibák		
80	Nyékládháza		jobb átmenő fővágány	III. sz. vg.	1689,5	1690	50	80 (120)	0,6	MS-100132	2021.06.09 13:00	Pályahiba. Fekszint hibák.		
80	Nyékládháza		bal átmenő fővágány	II. vg. 39. sz. kit.	1691	1692	100	80 (120)	0,6	MS-008433	2020.07.23 13:00	Pályahiba. fekszint		
80	Nyékládháza			II. sz. bánya vg.	2,85	8,93	608	0 (40)	0	MS-000937	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		

2022.02.21. 49.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
80	Nyékládháza			16. kit. V. vg.	1684,1	1684,4	36	20 (40)	0	MS-082999	2020.12.18 10:00	Pályahiba. fekszint		
80	Miskolc-Rendező			42. vágány	9,5	15,3	580	20 (40)	0	MS-008435	2020.07.30 11:00	Pályahiba. sín hiba		
80	Miskolc-Rendező			HCM bevezető vágány	10	16,5	650	0 (40)	0	MS-100068	2021.04.15 12:30	Pályahiba. nagymértékű fekszint- és irány hiba, alépítmény probléma		A vágány a 615. sz. kitérő után a 8+00-10+00 szelvények között 200 m. hosszban járható!
80	Miskolc-Rendező			HOLCIM ip. vg.	12,8	16,5	370	5 (40)	0	MS-000254	2006.03.23 10:10	Pályahiba. alépítmény hiba		
80	Miskolc-Rendező			614. sz. kitérő	1795	1796	100	10 (40)	0	MS-082412	2016.09.29 11:00	Pályahiba. csúcsbetét repedt		
80	Miskolc-Rendező			414 420. sz. kitérők között	1798	1799	100	10 (40)	0	MS-082315	2016.03.10 12:00	Pályahiba. aljak avúlása		
80	Miskolc-Rendező			414. sz. kitérő	1798	1799	100	10 (40)	0	MS-082447	2016.03.10 12:00	Pályahiba. aljak avúlása		
80	Miskolc-Rendező			420. sz. kitérő	1798	1799	100	10 (40)	0	MS-082448	2016.03.10 12:00	Pályahiba. aljak avúlása		
80	Miskolc-Rendező			419. sz. kitérő	1798	1799	100	20 (40)	0	MS-008283	2020.05.14 11:30	Pályahiba. aljak állapota		
80	Miskolc-Rendező			7 sz. vg.	1798	1806	800	20 (40)	0	MS-082879	2020.10.09 12:45	Pályahiba. Sínvég lehajlás.		
80	Miskolc-Rendező			31. sz. vg.	1799	1805	600	10 (40)	0	MS-000500	2010.02.25 08:00	Pályahiba. talpfák állapota		
80	Miskolc-Rendező			468 sz. kitérő	1805	1806	100	10 (40)	0	MS-080973	2013.12.15 00:00	Pályahiba. aljak állapota		
80	Miskolc-Rendező			507. kitérő	1808,9	1809,1	28	10 (40)	0	MS-100293	2021.09.23 12:00	Pályahiba. Aljak avulása		
80	Miskolc-Rendező			520 521. sz. kitérők között	1810	1810,8	80	20 (40)	0	MS-082274	2016.01.29 11:00	Pályahiba. fekszint hiba		A lassúmenet eleje jelzők a menetirány szerinti jobb oldara vannak kitüzve!
80	Miskolc-Rendező			521. sz. kitérő	1810	1810,8	80	20 (40)	0	MS-082449	2016.01.29 11:00	Pályahiba. fekszint hiba		A lassúmenet eleje jelzők a menetirány szerinti jobb oldara vannak kitüzve!
80	Miskolc-Rendező			520. sz. kitérő	1810	1810,8	80	10 (40)	0	MS-082509	2020.05.19 13:15	Pályahiba. fekszint hiba		A lassúmenet eleje jelzők a menetirány szerinti jobb oldara vannak kitüzve!
80	Miskolc-Rendező			524. kitérő	1810,9	1811,2	34	10 (40)	0	MS-100021	2021.03.10 14:00	Pályahiba. mérethatár		
80	Miskolc-Tiszai			32. kitérő	1815,6	1815,9	35	10 (40)	1	MS-100306	2021.10.05 08:00	Pályahiba. Kitérő alkatrészek állapota		
80	Miskolc-Tiszai			7-9-11-13. sz. kitérői	1829,5	1830,5	100	20 (40)	0,6	MS-080190	2020.09.18 09:30	Pályahiba. vasanyag avulás		
80	Miskolc-Tiszai		jobb átmenő fővágány	75-77-83-85 vg.átszelés	1822	1823	100	20 (40)	0,6	MS-080068	2021.03.24 13:00	Pályahiba. aljak, vasanyag avulása		
80	Miskolc-Tiszai			6-8. kit. között	1813,4	1813,6	27	20 (40)	0	MS-100189	2021.06.24 13:00	Pályahiba. Irány, fekszint		
80	Miskolc-Tiszai			77-79-69-61 kitérők közötti vg átszelés	1822,4	1822,6	20	20 (40)	0	MS-100295	2021.09.27 10:00	Pályahiba. irány, fekszint, aljak, kapcsolószerek vasanyag állapota.		
80	Miskolc-Tiszai			53. kitérő	1823	1824	28	5 (40)	0	MS-080627	2012.10.16 12:00	Pályahiba. aljak avulása, nyomtáv hiba		

2022.02.21. 50.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
80	Miskolc-Tiszai			Tároló IV. sz. vg.	1824	1828	400	5 (40)	0	MS-100146	2021.06.17 14:15	Pályahiba. nyomtávhiba		
80	Miskolc-Tiszai	Felsőzsolca	bal vágány	Nyíltvonal.	1833	1836	300	50 (120)	1,3	MS-080082	2021.09.13 13:00	Egyéb ok miatt. Korlátozott rálátás.		Csak páros számú vonatokra!
80	Miskolc-Tiszai	Felsőzsolca	jobb vágány	Nyíltvonal.	1833	1836	300	50 (120)	1,3	MS-080081	2021.09.13 13:00	Egyéb ok miatt. Korlátozott rálátás.		Csak páros számú vonatokra!
80	Felsőzsolca		jobb átmenő fővágány	II. vg.	1855,5	1856,5	100	100 (120)	0,3	MS-080078	2021.08.19 11:00	Pályahiba. Csiléry dilatációs készülék törése.		
80	Felsőzsolca		jobb átmenő fővágány	II. vg.	1856,5	1857,5	100	40 (120)	1,4	MS-100378	2022.02.02 11:10	Pályahiba. Csilléri törés		
80	Felsőzsolca		jobb átmenő fővágány	II. vg.	1867	1868	100	80 (120)	0,6	MS-100382	2022.02.14 10:15	Pályahiba. Sintörés		
80	Felsőzsolca		bal átmenő fővágány	III. vg.	1856	1857	100	80 (120)	0,6	MS-100376	2022.01.20 12:00	Pályahiba. fekszint		
80	Felsőzsolca			CH Rt. iparvágány	0	1	100	10 (40)	0	MS-080339	2011.05.30 12:15	Egyéb ok miatt. kapcsolószer lopás		
80	Hernádnémeti-Bőcs			V. rakodó vg.	1961,2	1968,3	710	0 (40)	0	MS-008003	2009.02.13 08:00	Pályahiba. Pályaállapot miatt, a vágány a forgalomból kizárva.		Gy 105-3/2009 Pályavasúti Üzletág Főigazgató feleslegessé válás miatt lezárva
80	Taktaharkány			I. vg.	2094	2103	900	0 (40)	0	MS-008174/2	2005.10.24 11:00	Pályahiba. talpfák állapota		
80	Taktaharkány			V. vg.	2095,3	2103,5	840	0 (40)	0	MS-008001	2009.02.13 08:00	Pályahiba. Pályaállapot miatt, a vágány a forgalomból kizárva.		
80	Szerencs		jobb átmenő fővágány	III. sz. jobb átm fővg.	2192,5	2202,1	960	40 (60)	0,8	MS-100358	2021.12.16 13:00	Pályahiba. sáros ágyazat miatti fekszinthiba		2192+50-4+12 szlvig. szelvényváltás: 2202,10=4,12
80	Szerencs			V. vg.	2193,6	2200	642	10 (40)	0	MS-100020	2021.03.04 11:00	Pályahiba. Aljak kapcsolószerek, sín berágódás, korrózió		Az V. vg. teljes hosszában. Szelvényváltás:2200,02=1,8

80 Összes korlátozás: 128 db

Hossz (m): 74859 Mi. tö. (p): 55,1

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
80c	Bodrogkeresztúr			II. vágány	109,45	119,41	996	80 (100)	0,4	MS-100004	2020.12.13 00:00	Hatósági határozat miatt. Felújítási munkák miatt, hatósági engedély kiadásáig.		
80c	Bodrogkeresztúr			V. sz. vg.	111,81	118,84	835	0 (40)	0	MS-000957	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
80c	Bodrogkeresztúr			IV. vágány	112	118	600	10 (100)	0	MS-083521	2017.11.30 13:30	Pályahiba. pályaállapot		
80c	Olaszliszka-Tolcsva			II. vágány	224,58	235,55	1097	80 (100)	0,5	MS-100005	2020.12.13 00:00	Hatósági határozat miatt. Felújítási munkák miatt, hatósági engedély kiadásáig.		
80c	Olaszliszka-Tolcsva	Sárospatak		Nyíltvonal.	352,65	354,31	166	80 (100)	0,3	MS-100377	2020.12.13 00:00	Hatósági határozat miatt. Felújítási munkák miatt, hatósági engedély kiadásáig.		Egybe tűzve a Sárospatak áll. II vgban a 354,31 - 365,25 közé kitűzött lassúmenettel.
80c	Sárospatak			II. vágány	354,31	365,25	1260	80 (100)	0,5	MS-100006	2020.12.13 00:00	Hatósági határozat miatt. Felújítási munkák miatt, hatósági engedély kiadásáig.		Egybe tűzve a Olaszliszka-Tolcva - Sárospatak 352,65 - 354,31 közé kitűzött lassúmenettel.
80c	Sárospatak			V.	366,65	368,5	185	0 (20)	0	MS-100012	2021.02.10 12:00	Pályahiba. Forgalomból kizárva pálya állapota miatt		Forgalomból kizárva.
80c	Sárospatak	Sátoraljaújhely		nyíltvonal	365,25	447,63	8238	80 (100)	1,5	MS-100007	2020.12.13 00:00	Hatósági határozat miatt. Felújítási munkák miatt, hatósági engedély kiadásáig.		
80c	Sátoraljaújhely			Bánya IV. sz. vg.	450,03	453,8	377	0 (40)	0	MS-000965	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
80c	Sátoraljaújhely			Bánya I. sz. vg.	450,09	453,6	377	0 (40)	0	MS-000967	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
80c	Sátoraljaújhely			VII. sz. vg.	451	457	550	5 (40)	0	MS-086012	2009.07.02 09:35	Pályahiba. aljak		
80c	Sátoraljaújhely			IX. vágány	451,17	456,47	530	20 (40)	0	MS-008189	2019.12.11 10:00	Pályahiba. fekszint hiba		
80c	Sátoraljaújhely	_		Boros csonka vg.	453,26	454,31	377	0 (40)	0	MS-000966	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
80c	Sátoraljaújhely	Sátoraljaújhely OH.	jobb vágány		461	463,99	299	0 (40)	0	MS-000963/2	2019.12.14 23:59	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
80c	Sátoraljaújhely	Sátoraljaújhely OH.	bal vágány		458,37	463,97	460	0 (40)	0	MS-000964	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		

80c Összes korlátozás: 15 db

Hossz (m): 16347 Mi. tö. (p): 3,2

2022.02.21. 52.

Vo	nal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
8	31 I	Hatvan	Mátravidéki Erőmű	jobb vágány		702	703	100	80 (100)	0,3	BP-015974/4	2016.09.23 10:00	Pályahiba. Túlemelés hiány.		
8	31 I	Mátravidéki Erőmű		jobb átmenő fővágány	III. vg. (2. kitérő)	737	738	100	80 (100)	0,3	BP-029985	2018.01.03 13:00	Pályahiba. Örvényáramos vizsgálat által feltárt csúcssín hiba.		
8	31	Selyp			IV. vg. (1. kitérő)	797	798	100	60/70 (100)	0,7	BP-029986	2018.01.03 13:00	Pályahiba. Örvényáramos vizsgálat által feltárt csúcssín hiba.		
8	31	Apc-Zagyvaszántó	Szurdokpüspöki		Zagyvaszántó "B" jelző és az 1.	832	832,5	50	20 (60)	0,8	BP-037463	2021.07.26 17:15	Pályahiba. Irányhiba.		
8	11 5	Szurdokpüspöki	Pásztó			958	960	200	40/40 (60)	0,4	BP-037565	2021.08.14 13:00	Pályahiba. Intenzív meleg által okozott irányhiba		
8	31	Szurdokpüspöki	Pásztó			965	966	100	40 (60)	0,4	BP-037307	2021.07.06 19:00	Pályahiba. Irányhiba		
8	31 1	Nagybátony			II.sz. vg.	1103	1109,5	650	10 (20)	0	BP-021606	2014.07.01 11:00	Pályahiba. Pályaállapot romlás		
8	31 1	Nagybátony			III.sz. vg.	1104	1109,5	550	10 (20)	0	BP-021607	2014.07.01 11:00	Pályahiba. Pályaállapot romlás		
8	31 5	Somoskőújfalu			II. vg.	1332,6	1334,5	190	5 (20)	0	BP-036100	2020.12.08 11:00	Egyéb ok miatt. A 2. vágány melleti támfal ducolással állékonyság biztosítása végett		

81 Összes korlátozás: 9 Hossz (m): 2040 Mi. tö. (p): 2,9

2022.02.21. 53.

Vona	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
82	Jászfényszaru			II. átmenő fővágányán	99	101	200	40 (60)	0,4	BP-032637	2019.06.24 12:00	Pályahiba. Sáros, avult felépítmény		
82	Jászfényszaru	Pusztamonostor			122	123	100	60 (80)	0,4	BP-038170	2021.11.08 12:00	Pályahiba. Fekszinthiba, felépítmény avultsága		
82	Pusztamonostor	Jászberény			173	174	100	60 (80)	0,4	BP-038833	2022.01.11 09:00	Pályahiba. Síntörés ideiglenes helyreállítása.		
82	Pusztamonostor	Jászberény			204	205	100	60 (80)	0,4	BP-034812	2020.06.17 14:00	Pályahiba. Folyamatos esőzés okozta fekszinthibák.		
82	Pusztamonostor	Jászberény			236	237	100	60 (80)	0,4	BP-033794	2019.12.17 16:00	Pályahiba. Fekszinthibák miatt		
82	Jászberény			III. átmenő fővágányán	247	248	100	40 (60)	0,4	BP-032540	2019.06.13 11:00	Pályahiba. Sáros ágyazat, avult kapcsolószerek		
82	Jászberény			III. átmenő fővágányán	257	258	100	60 (80)	0,4	BP-029996	2018.01.09 13:00	Pályahiba. HC hiba		7 sz. kitérőre
82	Jászberény			10. kitérő.	247	248	100	20 (40)	0	BP-020982	2014.04.30 10:00	Pályahiba. X		
82	Jászberény			V. vágány.	247,5	248	50	20 (40)	0	BP-031033	2018.08.15 11:00	Pályahiba. Avult állapot miatt.		
82	Jászberény			9. kitérő	257	258	100	20 (40)	0	BP-020981	2014.04.30 10:00	Pályahiba. X		
82	Jászberény	Portelek			304	305	100	60 (80)	0,4	BP-033805	2019.12.20 00:00	Pályahiba. Mérővonati grafikon alapján		
82	Jászberény	Portelek			323	329	600	60 (80)	0,5	BP-036626	2021.04.12 10:00	Pályahiba. Sáros ágyazat, fekszint hiba.		
82	Portelek	Jászboldogháza- Jánoshida			366	367	100	40 (60)	0,4	BP-034815	2020.06.17 14:00	Pályahiba. Folyamatos esőzés okozta fekszinthibák.		
82	Jászboldogháza- Jánoshida			II.	412	419	700	60 (80)	0,5	BP-032639	2019.06.24 12:00	Pályahiba. X		
82	Jászboldogháza- Jánoshida			II.	419	422	300	40 (80)	1	BP-032640	2019.06.24 12:00	Pályahiba. Sárosodás, avult felépítmény		

82 Összes korlátozás: 15 db

Hossz (m): 2850 Mi. tö. (p): 5,6

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
84	Mátramindszent			I. sz. vg.	95	99,18	418	0 (40)	0	MS-084043	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
84	Mátraballa			IV. sz. vg.	167,86	168,4	54	0 (40)	0	MS-084042	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
84	Mátraballa			I. sz. vg.	167,98	173,14	531	0 (40)	0	MS-084040	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
84	Mátraballa			III. sz. vg.	168,67	172,29	531	0 (40)	0	MS-084041	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
84	Recsk-Kőrakodó			VII. sz. vg.	1,23	3,1	187	0 (40)	0	MS-084039	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
84	Recsk-Kőrakodó			II. sz. vg.	1,81	7,65	584	0 (40)	0	MS-084034	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
84	Recsk-Kőrakodó			III. sz. vg.	2,27	7,37	510	0 (40)	0	MS-084035	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
84	Recsk-Kőrakodó			IV. sz. vg.	2,56	6,96	440	0 (40)	0	MS-084036	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
84	Recsk-Kőrakodó			V. sz. vg.	2,87	6,96	440	0 (40)	0	MS-084037	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
84	Recsk-Kőrakodó			VI. sz. vg.	3,12	4,37	125	0 (40)	0	MS-084038	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
84	Recsk-Kőrakodó	Verpelét			268	271	300	20 (40)	0,9	MS-084030	2015.11.09 13:00	Pályahiba. pályaállapot		
84	Recsk-Kőrakodó	Verpelét			290,5	291	50	10 (40)	1	MS-084047	2019.02.14 13:00	Pályahiba. pályaállapot		

84 Összes korlátozás: 12 db

Hossz (m): 4170 Mi. tö. (p): 1,9

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
85	Gyöngyöshalász			MÉH iparvágány	0	5	400	5 (40)	0	MS-008531	2014.08.12 10:45	Pályahiba. aljak állapota , fekszinthiba		0=83+50 szelv.
85	Gyöngyös			VIII. sz. csonka vg.	122,51	122,86	35	0 (40)	0	MS-085005	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
85	Gyöngyös			V. sz. rakodó vg.	122,65	126,39	374	0 (40)	0	MS-085003	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
85	Gyöngyös			VII. sz. csonka vg.	123,02	124,38	136	0 (40)	0	MS-085004	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
85	Gyöngyös			XVI. sz. vg.	123,48	125,48	35	0 (40)	0	MS-085008	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
85	Gyöngyös			XVIII. sz. vg.	123,48	124,67	119	0 (40)	0	MS-085010	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
85	Gyöngyös			XV. sz. vg.	124,63	127,28	35	0 (40)	0	MS-085007	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
85	Gyöngyös			XIV. sz. vg.	124,88	126,87	35	0 (40)	0	MS-085006	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
85	Gyöngyös			XVII. sz. vg.	126,79	127,53	35	0 (40)	0	MS-085009	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		

56.

85 Összes korlátozás: 9 db

Hossz (m): 1204 Mi. tö. (p): 0

١	onal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
	86	Jászárokszállás	Jászapáti			431	430	100	20 (60)	0,9	MS-086633	2021.11.17 14:30	Pályahiba. fekszint, irányhiba		
	86	Jászárokszállás	Jászapáti			473	472	100	30 (60)	0,6	MS-086618	2019.07.03 12:00	Pályahiba. Útátjáró probléma		
	86	Jászapáti			II. sz. vg.	313	312	100	40 (60)	0,4	MS-086074	2016.02.19 09:00	Pályahiba. fekszint hiba		Végpont felől 200 m,!
	86	Jászkisér	Jászladány			160	147	1300	20 (60)	3,3	MS-086634	2021.11.18 10:30	Pályahiba. Irány és fekszint hiba.		
	86	Jászkisér	Jászladány			179	178	100	40 (60)	0,4	MS-086630	2021.10.20 13:00	Pályahiba. irány és fekszint hiba		
	86	Jászladány	Újszász			60	59	100	40 (60)	0,4	MS-100281	2021.09.03 09:00	Pályahiba. Irány, fekszint hiba		
	86	Jászladány	Újszász		Vonali.	115	114	100	40 (60)	0,4	MS-086635	2021.12.14 11:00	Pályahiba. Irány és fekszint hiba.		

86 Összes korlátozás: 7 db

Hossz (m): 1900 Mi. tö. (p): 6,4

2022.02.21. 57.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
87	Füzesabony	Maklár			3	10	700	40 (100)	1,7	MS-087107/3	2015.11.10 11:00	Pályahiba. aljak állapota		
87	Maklár	Eger-Rendezői elágazás			103	105	200	80 (100)	0,3	MS-087166	2018.11.27 01:50	Pályahiba. szigetelt illesztésben "C" kapcsos rögzítés		
87	Maklár	Eger-Rendezői elágazás			117	118	100	80 (100)	0,3	MS-008708	2020.12.17 14:15	Pályahiba. sáros ágyazat, fekszint hiba		
87	Eger			I. vg 219. kit. között	158	165	700	40 (60)	C	MS-087115/2	2013.10.15 11:00	Pályahiba. fekszint		
87	Eger			VII. sz. rakodó vg.	163	166,36	336	0 (40)	C	MS-087154	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
87	Eger			VI. sz. rakodó vg.	163,86	165,89	203	0 (40)	С	MS-087153	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
87	Eger-Felnémet	Mónosbél		Szarvaskő 1. kitérő	164,5	165,5	100	10 (50)	1,5	MS-087177	2021.06.18 10:00	Pályahiba. irány, fekszint		
87	Eger-Felnémet	Mónosbél			110,5	111,5	100	20 (60)	0,9	MS-087170	2019.08.01 11:00	Pályahiba. útátjáró rálátás		páros számú vonatok részére!
87	Eger-Felnémet	Mónosbél			111,5	112,5	100	20 (60)	0,9	MS-087171	2019.08.01 11:00	Pályahiba. útátjáró rálátás		páratlan számú vonatok részére!
87	Mónosbél			I. sz. vg.	215,93	222,91	698	0 (40)	O	MS-087156	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
87	Mónosbél			III. sz. vg.	215,93	222,91	698	0 (40)	O	MS-087155	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
87	Bélapátfalva			VI. sz. vg.	260,53	269,08	855	0 (40)	O	MS-087158	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
87	Bélapátfalva		_	V. sz. vg.	260,53	269,08	855	0 (40)	O	MS-087157	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
87	Bélapátfalva	Szilvásvárad			309,5	313	350	10 (50)	2,7	MS-087176	2021.06.17 01:00	Pályahiba. Vágánykinyomódás, irányhibák.		

87 Összes korlátozás: 14 db

Hossz (m): 5995 Mi. tö. (p): 8,3

Vor	nal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
87	'c E	Eger-Rendező			IV. sz. vg.	141,02	148,8	778	0 (40)	0	MS-087149	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
87	'c E	Eger-Rendező			V. sz. vg.	142,29	148,35	606	0 (40)	0	MS-087150	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
87	'c E	Eger-Rendező			VI. sz. vg.	142,53	148,35	606	0 (40)	0	MS-087151	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
87	'c E	Eger-Rendező			VII. sz. vg.	142,68	148,35	606	0 (40)	0	MS-087152	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		

87c Összes korlátozás: 4 db Hossz (m): 2596 Mi. tö. (p): 0

Vona	l Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet		Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
89	Nyékládháza	Hejőkeresztúr			34	38	400	60 (80)	0,4	MS-089035	2022.02.11 10:00	Pályahiba. Fekszint, irányhiba		
89	Hejőkeresztúr	Sajószöged-OVIT ipvk.			17	19	200	40 (100)	1,2	MS-089034	2021.08.17 09:00	Pályahiba. fekszint, irány		
89	Tiszaújváros			IV. vg. 5. sz. kitérő	123	124	100	10 (40)	C	MS-089033	2021.03.24 09:20	Pályahiba. vez. táv. max hiba		
89	Tiszaújváros			IX. vg.	124	132	800	0 (40)	C	MS-008967	2013.12.12 12:25	Pályahiba. aljak állapota		
89	Tiszaújváros			VII. sz. vg.	124	132	800	20 (40)	C	MS-089019	2016.12.19 07:30	Pályahiba. fekszinthiba		
89	Tiszaújváros			V. vágány	124	125	100	10 (60)	C	MS-089031	2020.04.17 09:30	Pályahiba. sínfej repedés		
89	Tiszaújváros			14. sz. kitérő	132,2	132,7	50	10 (40)	C	MS-089024	2018.03.22 09:45	Pályahiba. nagy nyomtáv és vezetéstáv		
89	Tiszaújváros			10. váltó kitérő irány	133	134	100	20 (40)	C	MS-008965	2013.08.27 13:30	Pályahiba. félváltó kopás		
89	Tiszapalkonya-Erőmű			II. sz. vg.	144	146	200	20 (40)	C	MS-089021	2017.03.31 13:00	Pályahiba. kapcsolószerek állapota		
89	Tiszapalkonya-Erőmű			IV. sz. vg.	145	152,5	750	20 (40)	(	MS-089022	2017.06.01 13:35	Pályahiba. pályaállapot		

89 Összes korlátozás: 10 db

Hossz (m): 3500 Mi. tö. (p): 1,6

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
90	Felsőzsolca	Onga			12,5	13,5	100	80 (100)		MS-100374	2022.01.19 09:00	Pályahiba. sinhiba		
90	Szikszó			II. vg.	152	159	700	80 (100)	0,4	MS-090218	2022.02.07 10:00	Pályahiba. fekszinthiba		
90	Szikszó			I. vg. Rakodó vg.	150,5	160	950	0 (40)	0	MS-090154	2019.11.14 08:05	Pályahiba. Forgalomból kizárva		
90	Szikszó	Halmaj			164	165	100	60 (100)	0,7	MS-090217	2022.02.05 01:00	Pályahiba. síntörés		
90	Szikszó	Halmaj			177	179	200	80 (100)	0,3	MS-100288	2021.09.10 12:30	Pályahiba. fekszint		
90	Szikszó	Halmaj			195	203	800	60 (100)	0,9	MS-100338	2021.11.21 09:22	Pályahiba. Irány és fekszint hiba.		
90	Halmaj			III. sz. vg.	211,3	215,17	387	0 (40)	0	MS-090092	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
90	Forró-Encs			V. sz. Rakadó vg.	341,64	345,84	420	0 (40)	0	MS-090093	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
90	Novajidrány			IV. sz. Rakodó vg.	433,89	436,4	251	0 (40)	0	MS-090094	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
90	Novajidrány	Hidasnémeti			464,5	465,5	100	60 (100)	0,7	MS-090219	2022.02.09 10:20	Pályahiba. sintörés		
90	Novajidrány	Hidasnémeti			538	538,5	50	40 (100)	1,1	MS-090206	2021.01.21 09:20	Pályahiba. Útátjáró kapcsolószerei.		
90	Hidasnémeti			201. sz. kitérő	564	565	100	10 (40)	0	MS-100008	2020.12.13 00:00	Pályahiba. x		kitűzés szerint
90	Hidasnémeti			X. vágány	564	571	700	10 (40)	0	MS-100009	2020.12.13 00:00	Pályahiba. v		kitűzés szerint
90	Hidasnémeti			XIX sz. Fűtőházi csonka vg.	564,15	566,15	142	0 (40)	0	MS-090106	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
90	Hidasnémeti			XVIII sz. Csonka mellék vg.	566,26	567,68	142	0 (40)	0	MS-090105	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
90	Hidasnémeti			XVII. sz. Csonka mellék vg.	568,55	570,18	163	0 (40)	0	MS-090098	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
90	Hidasnémeti			XVII sz. Csonka mellék vg.	568,55	570,18	163	0 (40)	0	MS-090099	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
90	Hidasnémeti			XII. sz. Rakodó vg.	569,41	570,63	99	0 (40)	0	MS-090095	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
90	Hidasnémeti			XIII. sz. Rakodó vg.	569,41	570,31	99	0 (40)	0	MS-090096	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
90	Hidasnémeti			XIV. sz. Rakodó vg.	569,41	570,31	90	0 (40)	0	MS-090097	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
90	Hidasnémeti			Lira vg.	571	572	100	10 (40)	0	MS-090149	2019.09.25 09:47	Pályahiba. irányhiba		
90	Hidasnémeti			9. kitérő	572	573	100	10 (100)	0	MS-090212	2021.08.25 08:00	Pályahiba. vez. táv. max.		
90	Hidasnémeti			XV. sz. Kihúzó vg.	573,5	574,5	100	10 (40)	0	MS-090104	2017.01.02 13:30	Pályahiba. síntörés		

Von	l Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
90	Hidasnémeti	Hidasnémeti OH.			587,5	588,5	100	80 (100)	0,3	MS-100343	2021.11.25 08:00	Pályahiba. sintörés		

90 Összes korlátozás: 24 Hossz (m): 6156 Mi. tö. (p): 4,7

2022.02.21. 62.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
92	Miskolc-Gömöri			IV. vg.	15	22	700	10 (40)	0	MS-092074	2015.12.10 14:00	Pályahiba. sáros ágyazat		
92	Miskolc-Gömöri			XI. sz. csonka vg.	15,01	17,83	282	0 (40)	0	MS-092128	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
92	Miskolc-Gömöri			VI. sz. vg.	15,74	18,53	855	0 (40)	0	MS-092123	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
92	Miskolc-Gömöri			V.sz. vágány	15,8	22	620	5 (40)	0	MS-092182	2020.12.16 12:00	Pályahiba. állapot romlás, síktorzulás		
92	Miskolc-Gömöri			IX. sz. csonka vg.	16,48	17,98	855	0 (40)	0	MS-092126	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
92	Miskolc-Gömöri			VII. sz. vg.	16,64	19,4	276	0 (40)	0	MS-092130	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
92	Miskolc-Gömöri			VIII. sz. vg.	16,64	19,01	237	0 (40)	0	MS-092129	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
92	Miskolc-Gömöri			36 sz. kitérő	17	18	100	10 (40)	0	MS-092038	2014.03.21 13:00	Pályahiba. aljak állapota		A kitérő mellékvágányban fekszik ezért megjelölve nincs
92	Miskolc-Gömöri			X. sz. csonka vg.	17,15	17,83	855	0 (40)	0	MS-092127	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
92	Miskolc-Gömöri			41, sz. kitérő	19	20	100	10 (40)	0	MS-092034	2014.01.06 14:00	Pályahiba. aljak avulása		
92	Miskolc-Gömöri			43. sz. kitérő	19	20	100	10 (40)	0	MS-092097	2014.01.06 14:00	Pályahiba. aljak avulása		
92	Miskolc-Gömöri			123 sz. váltók (Halicka összekötő vg.)	20	21	100	10 (40)	0	MS-092035	2014.01.06 14:00	Pályahiba. aljak avulása		
92	Miskolc-Gömöri			Rámpa I. sz. vg.	20,81	24,67	855	0 (40)	0	MS-092124	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
92	Miskolc-Gömöri			Rámpa II. sz. vg.	20,88	24,67	855	0 (40)	0	MS-092125	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
92	Miskolc-Repülőtér			III. sz. vg.	46,5	55,09	276	0 (40)	0	MS-092131	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
92	Miskolc-Repülőtér	Sajóecseg	bal vágány		62,2	62,5	30	40 (100)	1	MS-093188	2021.03.29 14:00	Pályahiba. mérővonati hiányosság		
92	Miskolc-Repülőtér	Sajóecseg	jobb vágány		62,2	62,5	30	50 (100)	0,8	MS-092167/2	2021.06.10 12:30	Pályahiba. mérővonati hiányosság		
92	Miskolc-Repülőtér	Sajóecseg	jobb vágány		71,5	73	150	40 (100)	1,2	MS-092189	2021.10.04 10:30	Pályahiba. Irány és fekszint hiba.		
92	Sajóecseg			VI. sz. vg.	98,64	107,31	855	0 (40)	0	MS-092122	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
92	Sajóecseg			I. sz. vg.	100	108,5	850	10 (40)	0	MS-092144	2018.05.25 09:30	Pályahiba. aljak avulása		
92	Sajószentpéter			33. kit.	172	173	100	20 (40)	0	MS-009269	2008.03.20 12:30	Pályahiba. aljak avulása		
92	Sajószentpéter			29. sz. kit.	173	174	100	20 (40)	0	MS-009270	2008.03.20 12:30	Pályahiba. aljak avulása		
92	Putnok			XI, sz. összekötő vg.	387,12	388,64	222	0 (40)	0	MS-092138	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		

2022.02.21. 63.

Von	al	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
92	Р	utnok			X. vg.	388,48	390,48	200	0 (20)	0	MS-009209	2020.02.27 09:20	Pályahiba. A vágány állapota. Aljak kapcsolószerek.		
92	Р	outnok			I. sz rakodó és mérlegelő vg.	390	393,94	394	0 (40)	0	MS-092135	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
92	Р	Putnok			VII. sz. vg.	390,09	393,23	314	0 (40)	0	MS-092136	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
92	Р	outnok			IX, sz. kihúzó vg.	393,94	396,16	222	0 (40)	0	MS-092137	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
92	В	Sánréve			Tároló XIV. sz. vg. PFT csonka	440,05	451,41	1136	0 (40)	0	MS-092134	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
92	В	Sánréve			Tároló XII. sz. vg.	451,87	458,03	616	0 (40)	0	MS-092133	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
92	В	Sánréve			Tároló XI. sz. vg.	452,14	458,03	589	0 (40)	0	MS-092132	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
92	В	3ánréve	Centeri elágazás			39,5	40,5	100	60 (80)	0,4	MS-092181	2020.12.13 20:35	Pályahiba. irányhiba		

92 Összes korlátozás: 31 db

Hossz (m): 12974 Mi. tö. (p): 3,4

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
94	Sajóecseg	Boldva			561	565	400	30 (60)	0,9	MS-094079	2021.11.23 10:00	Pályahiba. fekszint, irány		
94	Boldva			1. sz. kitérő	522,8	523,3	50	10 (60)	1,4	MS-094076	2021.05.31 12:00	Pályahiba. Fekszint, irányhiba		
94	Boldva			II, sz. vg.	522,04	528,15	611	0 (40)	0	MS-094047	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
94	Boldva			Rakodó vg.	523,28	527,81	453	0 (40)	0	MS-094048	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
94	Boldva	Edelény			460	481	2100	40 (60)	1,4	MS-094068	2020.01.13 14:00	Pályahiba. Fekszint, irány		
94	Boldva	Edelény			495	499	400	40 (60)	0,5	MS-094078	2021.10.07 09:00	Pályahiba. fekszint hiba		
94	Edelény			III. vg.	438,5	441	250	40 (60)	0,4	MS-100052	2021.03.31 09:00	Pályahiba. Mérővonati hiányosságok		
94	Edelény	Büdöskútpuszta ÁTI ipvk.			367	375	800	50 (60)	0,3	MS-094065	2020.01.10 14:00	Pályahiba. Fekszint, irány		
94	Edelény	Büdöskútpuszta ÁTI ipvk.			395	409	1400	40 (60)	1	MS-094067	2020.01.13 14:00	Pályahiba. Fekszint, irány		
94	Edelény	Büdöskútpuszta ÁTI ipvk.			419	428	900	40 (60)	0,8	MS-100316	2021.10.28 11:00	Pályahiba. Aljak, kapcsolószerek, fekszint		
94	Büdöskútpuszta ÁTI ipvk.	Szendrő			309	312	300	50 (60)	0,2	MS-094071	2020.07.13 13:00	Pályahiba. Fekszint, irány		
94	Büdöskútpuszta ÁTI ipvk.	Szendrő			333,4	341	760	50 (60)	0,3	MS-094070	2020.07.03 13:00	Pályahiba. fekszint, irány		
94	Szendrő			II. vg.	304	309	500	50 (60)	0,2	MS-094063	2020.01.10 14:00	Pályahiba. Fekszint, irány		
94	Szalonna			V. sz. vg.	251,01	252,29	128	0 (40)	0	MS-094051	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
94	Szalonna			III. sz. vg.	251,36	256,55	519	0 (40)	0	MS-094049	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
94	Szalonna			IV. sz. vg.	251,64	256,21	457	0 (40)	0	MS-094050	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
94	Szalonna			3. sz. kitérő	251,84	252,12	28	10 (40)	0	MS-094045	2015.05.06 14:00	Pályahiba. aljak és kapcsolószerek állapota		
94	Szalonna			III. sz. vg.	251,98	255,78	366	10 (40)	0	MS-094046	2015.05.06 14:00	Pályahiba. aljak és kapcsolószerek állapota		
94	Szalonna			4. sz. kitérő	255,78	256,06	28	10 (40)	0	MS-094006	2015.05.06 14:00	Pályahiba. aljak és kapcsolószerek állapota		
94	Szalonna	Jósvafő-Aggtelek		Nyíltvonal.	220	224	400	30 (40)	0,4	MS-094077	2021.09.20 13:00	Pályahiba. Fekszint és irányhiba.		196+38 - 246+00 sz. között 40 km/h állandó lassújel kitűzve.
94	Jósvafő-Aggtelek			IV. sz. vg.	191,16	196,04	458	0 (40)	0	MS-094052	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
94	Jósvafő-Aggtelek			I. sz. vg.	191,9	195,7	380	0 (40)	0	MS-094059	2018.05.25 12:15	Pályahiba. Forgalomból kizárva. Aljak, sínek, kapcsolószerek állapota.		
94	Jósvafő-Aggtelek	Bódvaszilas			143	147	400	40 (60)	0,5	MS-094075	2021.03.30 12:00	Pályahiba. mérővonati hiányosság		

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
94	Bódvaszilas			2. sz. kitérő	130,98	131,32	34	30 (60)	0,5	MS-094073	2020.08.06 12:00	Pályahiba. Fekszint, irány		
94	Bódvaszilas			Összekötő vg.	0	21	2100	0 (40)	0	MS-094054	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
94	Bódvaszilas			IV. sz. vg.	126,17	130,04	387	0 (40)	0	MS-094053	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
94	Bódvaszilas			5. sz. kitérő	126,85	127,14	29	20 (40)	0	MS-094043	2014.07.18 09:30	Pályahiba. aljak avulása		
94	Bódvaszilas			II. sz. vg.	127,14	130,54	340	20 (40)	0	MS-094001/3	2015.09.07 12:30	Pályahiba. aljak avulása		
94	Bódvaszilas			6. sz. kitérő	130,54	130,82	28	20 (40)	0	MS-094044	2014.07.18 09:30	Pályahiba. aljak avulása		

94 Összes korlátozás: 29 db

Hossz (m): 15006 Mi. tö. (p): 8,8

Vona	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet		Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
98	Szerencs	Mád			17,8	18	20	20/20 (40)	0,4	MS-098129	2019.11.15 14:00	Pályahiba. Útátjáró állapota		
98	Szerencs	Mád			56	57	100	10/10 (40)	1,3	MS-098008	2021.11.08 10:00	Pályahiba. Irány és fekszint hiba.		
98	Mád			III. vg.	61	63	200	40 (60)	0,4	MS-100381	2022.02.10 09:00	Pályahiba. sinkopás		
98	Mád			I. sz. rakodó vg.	60,1	63,44	334	0 (40)	0	MS-098101	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
98	Mád	Tállya			95	96	100	10 (60)	1,6	MS-098007	2021.10.04 09:00	Pályahiba. mérővonati hiányosság		
98	Mád	Tállya			113	116	300	20 (60)	1,3	MS-098005	2021.03.30 12:00	Pályahiba. mérővonati hiányosság		
98	Tállya			VI. sz. vg.	125	130	500	20 (40)	0	MS-098019/2	2014.02.01 00:00	Pályahiba. fekszint és nyomtáv hiba		
98	Tállya			I. sz. rakodó vg.	125,3	128	270	0 (40)	0	MS-098103	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
98	Tállya			Csonka rakodó vg.	125,4	127,5	210	0 (40)	0	MS-098102	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
98	Tállya	Abaújszántó			195	196	100	10 (60)	1,6	MS-098132	2020.08.13 14:15	Pályahiba. irányhiba		
98	Abaújszántó	Gönc			316	317	100	10/10 (40)	1,3	MS-098009	2021.11.08 12:00	Pályahiba. Irány és fekszint hiba.		

98 Összes korlátozás: 11 db

Hossz (m): 2234 Mi. tö. (p): 7,9

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Budapest-Nyugati			Ágyú 3. csonka vg.	0	0,5	50	5 (10)	0	BP-035232	2020.08.21 15:00	Pályahiba. pálya állapota miatt		
100	Budapest-Nyugati			XVI. sz. vágányba fekvő, 21. sz. kitérőre	3,5	4,5	100	20 (40)	0	BP-038286	2021.11.18 12:00	Pályahiba. Nyomtáv bővülés, avult felépítmény		
100	Kőbánya-Teher	Kőbánya-Kispest	jobb vágány		76	77	100	60 (80)	0,4	BP-038104	2021.11.03 09:00	Pályahiba. Alépítményi probléma.		
100	Kőbánya-Teher	Kőbánya-Kispest	jobb vágány		87	88	100	60 (80)	0,4	BP-037702	2021.09.17 13:00	Pályahiba. fekszinthibák miatt		
100	Kőbánya-Teher	Kőbánya-Kispest	jobb vágány		97	100	300	60 (80)	0,4	BP-037574	2021.08.16 16:00	Pályahiba. elsárosodás, fekszinthibák		
100	Kőbánya-Kispest			V. vg.	101	113	1200	40 (80)	0	BP-038803	2021.12.22 08:00	Pályahiba. fekszinthiba, sárosodás miatt		
100	Kőbánya-Kispest			VI. vg.	104	113	900	20 (80)	0	BP-034962	2020.07.08 08:00	Pályahiba. sárosodás és fekszinthiba.		
100	Pestszentlőrinc		jobb átmenő fővágány	I. vg 9. és 19 sz.kitérőkre	139	141,5	250	80 (120)	0,6	BP-038828	2022.01.07 10:00	Pályahiba. ker. középrész repedés miatt		9 és 19 sz. kitérőkre vonatkozik
100	Pestszentlőrinc		bal átmenő fővágány	II. vg.	139,5	141,5	200	80 (120)	0,6	BP-038932	2022.02.09 13:00	Pályahiba. síntörés ideiglenes elhárítása után technológiai okból		
100	Pestszentlőrinc	Szemeretelep	jobb vágány		160,5	161	50	100 (120)	0,3	BP-038790	2021.12.15 13:00	Pályahiba. fekszint hiba miatt		
100	Pestszentlőrinc	Szemeretelep	bal vágány		144	147	300	100 (120)	0,3	BP-037910	2021.10.13 10:00	Pályahiba. ívben féloldalas süppedés		
100	Pestszentlőrinc	Szemeretelep	bal vágány		159,5	160,5	100	80 (120)	0,6	BP-037615	2021.09.01 10:00	Pályahiba. Fekszinthiba		
100	Vecsés		jobb átmenő fővágány	III. sz. vágány	202	204	200	80 (120)	0,6	BP-038266	2021.11.15 13:15	Pályahiba. Szigetelt síntörés ideiglenes helyreállítása.		
100	Vecsés		jobb átmenő fővágány	III. vg.	204	205	100	100 (120)	0,3	BP-036534	2021.03.26 09:00	Pályahiba. fekszinthiba miatt technológiai okból		
100	Vecsés		bal átmenő fővágány	II. vg.	203,4	204	60	80 (120)	0,6	BP-036522	2021.03.24 09:00	Pályahiba. kitérő körzetben erős fekszinthibák.		
100	Vecsés	Üllő	bal vágány		213,6	220	640	80 (120)	0,7	BP-037303	2021.07.06 12:00	Pályahiba. fekszint hiba		
100	Monor		bal átmenő fővágány	III. vágány	379	381	200	80 (120)	0,6	BP-037315	2021.07.08 10:00	Pályahiba. Sáros ágyazat, fekszinthiba		
100	Monor			V. sz. vágány	369	374	500	40 (60)	0	BP-027528	2016.09.28 10:00	Hatósági határozat miatt. NKH. UVH/VF/1030/1/2016 sz. rendelet alapján		
100	Monor			II. sz. vágány	369	377	800	40 (60)	0	BP-027529	2016.09.28 10:00	Hatósági határozat miatt. NKH. UVH/VF/1030/1/2016 sz. rendelet alapján		
100	Monor	Pilis	jobb vágány		414	414,5	50	100 (120)	0,3	BP-038875	2022.01.25 10:00	Pályahiba. fekszint hiba		
100	Monor	Pilis	bal vágány		439	440	100	80 (120)	0,6	BP-032693	2019.07.02 10:00	Pályahiba. fokozódó fekszinthibák miatt		
100	Pilis		jobb átmenő fővágány	III. sz. vágány	470	472	200	80 (120)	0,6	BP-300008	2021.12.12 00:00	Pályahiba. műszaki állapot		
100	Pilis		jobb átmenő fővágány	III. sz. vágány, 5 sz. kitérőre	480	480,5	50	80 (120)	0,6	BP-038830	2022.01.07 12:00	Pályahiba. Ker. csúcsbetét repedés		5 sz. kitérőre

2022.02.21. 68.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Pilis		bal átmenő fővágány	II. sz. vágány	470	472	200	80 (120)	0,6	BP-300009	2021.12.12 00:00	Pályahiba. műszaki állapot		
100	Pilis		bal átmenő fővágány	1. sz. kitérő	480	482	200	80 (120)	0,6	BP-038687	2021.11.24 10:00	Pályahiba. Keresztezési középrész alatt törött betonalj, sáros, fekszinthibás ágyazat.		
100	Albertirsa		jobb átmenő fővágány	IV.	545	547	200	100 (120)	0,3	BP-033530	2019.11.15 16:00	Pályahiba. Fekszinthiba.		
100	Albertirsa		bal átmenő fővágány	III.	546	546,5	50	100 (120)	0,3	BP-037032	2021.06.01 08:00	Pályahiba. Alépítményhibás kitérőkörzet		
100	Albertirsa			I. sz. vágányán	547,95	557,24	929	20 (40)	0	BP-037616	2021.09.01 10:00	Pályahiba. Erős fekszint- és irányhiba		
100	Albertirsa	Ceglédbercel-Cserő	jobb vágány		596	597	100	100 (120)	0,3	BP-036655	2021.04.15 10:00	Pályahiba. Fekszinthiba.		
100	Albertirsa	Ceglédbercel-Cserő	bal vágány		559	560	100	80 (120)	0,6	BP-036393	2021.02.26 10:00	Pályahiba. Fekszinthiba		
100	Ceglédbercel-Cserő		bal átmenő fővágány	l. vg.	614,5	615,5	100	80 (120)	0,6	BP-037058	2021.06.03 12:00	Pályahiba. vízelvezetési problémák miatt technológiai okból		2. kitérő "E" irányára vonatkozik
100	Ceglédbercel-Cserő	Cegléd	jobb vágány		659	660	100	80 (120)	0,6	BP-035109	2020.08.05 10:00	Pályahiba. útátjáróban aljcsere után fekszinthiba		
100	Ceglédbercel-Cserő	Cegléd	jobb vágány		663,5	664,5	100	100 (120)	0,3	BP-036303	2021.01.29 10:00	Pályahiba. Fekszinthiba.		
100	Ceglédbercel-Cserő	Cegléd	bal vágány		659	660	100	80 (120)	0,6	BP-038709	2021.11.29 10:00	Pályahiba. útátjáróban aljcsere után fekszinthiba		
100	Ceglédbercel-Cserő	Cegléd	bal vágány		695	696	100	100 (120)	0,3	BP-037305	2021.07.07 10:00	Pályahiba. Sáros ágyazat, fekszint hiba.		
100	Abonyi elágazás	Abony	jobb vágány		857	858	100	100 (120)	0,3	BP-038829	2022.01.07 12:00	Pályahiba. Fekszínt hiba		
100	Abonyi elágazás	Abony	bal vágány		768	769	100	100 (120)	0,3	BP-037969	2021.10.20 09:00	Pályahiba. Nagymértékű féloldali süppedés.		
100	Abonyi elágazás	Abony	bal vágány		836	841	500	100 (120)	0,3	BP-037733	2021.09.24 09:00	Pályahiba. fekszinthibák miatt		
100	Abonyi elágazás	Abony	bal vágány		872	873	100	100 (120)	0,3	BP-037050	2021.06.03 10:00	Pályahiba. fekszint hiba		
100	Abony		jobb átmenő fővágány	III. vg.	874	875	100	100 (120)	0,3	BP-038145	2021.11.05 12:00	Pályahiba. sárosodás, fekszinthiba miatt		
100	Szolnoki "A" elágazás	Szolnoki "B" elágazás	bal vágány		956	961	500	40 (80)	1,1	BP-038955	2022.02.14 11:00	Pályahiba. kapcsolószerek állapota, fekszint- és irányhibák.		
100	Szolnok			35. sz. kitérő	1015,5	1016	50	20 (40)	0	BP-038958	2022.02.17 12:00	Pályahiba. Tősín HC hiba.		
100	Szolnoki "E" elágazás	Millér	jobb vágány	Zagyva-híd	1030,5	1032	150	80 (100)	0,3	BP-029968	2017.12.21 09:00	Pályahiba. "HC" hibák a Zagyva hídon a dilatációs szerkezetben		
100	Millér		jobb átmenő fővágány	II. sz. vágány	1062,5	1063	50	100 (120)	0,3	BP-037626	2021.09.01 10:30	Pályahiba. "HC" hiba		1. sz. kitérőre vonatkozik
100	Millér		bal átmenő fővágány	4. sz. kitérő	1044	1045	100	100 (120)	0,3	BP-030456	2018.04.23 09:00	Pályahiba. HC hiba		
100	Millér		bal átmenő fővágány	5. sz. kitérőre	1061	1062	100	100 (120)	0,3	BP-029971	2017.12.21 09:30	Pályahiba. "HC" hibák		

2022.02.21. 69.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Millér	Szajol	jobb vágány		1070,5	1071	50	100 (120)	0,3	BP-036553	2021.03.31 10:00	Pályahiba. HC hibák a dilatációs készüléken		
100	Törökszentmiklós	Fegyvernek-Örményes	jobb vágány		1257	1269	1200	100 (120)	0,4	DB-023678	2021.11.11 10:00	Pályahiba. pályaállapot romlás miatt.		
100	Törökszentmiklós	Fegyvernek-Örményes	jobb vágány		1284	1289	500	100 (120)	0,3	DB-023679	2021.11.11 10:00	Pályahiba. pályállapot romlás miatt		
100	Kisújszállás	Karcag	jobb vágány		1488	1494	600	100 (120)	0,3	DB-023618	2021.09.27 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot romlás		
100	Kisújszállás	Karcag	jobb vágány		1538	1541	300	80 (120)	0,6	DB-023633	2021.10.26 12:00	Pályahiba. pályaállapot romlás miatt		
100	Kisújszállás	Karcag	bal vágány		1500	1502	200	100 (120)	0,3	DB-023619	2021.09.27 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot romlás		
100	Karcag	Püspökladány	jobb vágány		1671	1675	400	80 (120)	0,7	DB-023712	2021.12.13 10:00	Pályahiba. pályaállapot romlás miatt.		
100	Karcag	Püspökladány	jobb vágány		1758	1765	700	100 (120)	0,4	DB-023634	2021.10.26 12:00	Pályahiba. pályaállapot romlás miatt.		
100	Karcag	Püspökladány	bal vágány		1638	1644	600	100 (120)	0,3	DB-023683	2021.11.18 11:00	Pályahiba. Műszaki állapot romlás		Kezdőpont felől az előjelző 277m-re van kitűzve.
100	Karcag	Püspökladány	bal vágány		1734	1736	200	100 (120)	0,3	DB-023620	2021.09.27 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot romlás		
100	Püspökladány			I/A vg. a 14 sz. és a 26 sz. kitérők között.	1773	1774	100	40 (60)	0	DB-016258	2015.12.17 12:28	Egyéb ok miatt. A biztber jelfeladás nem megfelelő.		
100	Püspökladány			I/A vg. a 26 sz. és a 40 sz. kitérők között	1774	1777	300	20 (60)	0	DB-016257	2015.12.17 12:28	Egyéb ok miatt. Biztber jelfeladás nem megfelelő		
100	Ebes	Debrecen	jobb vágány		2200,2	2203	285	80 (120)	0,6	DB-023706	2021.12.12 00:00	Pályahiba. *		
100	Debrecen			"C"-vágányút (K9a-C jelzők közt)	2201	2206	500	40 (100)	1,5	DB-023738	2022.02.21 07:30-13:30	Karbantartási munka. *	2022.02.25	aljcsere
100	Debrecen		jobb átmenő fővágány	9.sz.kitérő	2225,3	2225,8	50	20 (120)	2,1	DB-023698	2021.12.03 11:15	Pályahiba. UH sínhiba		
100	Debrecen			Fatelepi vg.	0	4,93	493	0 (5)	0	DB-015195	2015.06.09 08:40	Pályahiba. Műszaki állapot romlása		Az 1 sz. kitérő (kiágazó kitérő) egyenes irányban csúcssínrögzítővel lezárva!
100	Debrecen			Répa vg.	2202	2204	200	0 (5)	0	DB-017344	2017.05.24 13:15	Pályahiba. pályaállapot romlás miatt.		nepavaganyt a rolokuptot visszarete men 200 meter hosszban a forgalomból kizártuk a pálya állapotromlása miatt!
100	Debrecen			402-404. kitérők között	2205,6	2208	240	0 (10)	0	DB-017362	2017.05.26 13:18	Pályahiba. Műszaki állapot		Gurító nyereg
100	Debrecen			XIX. vágány	2208	2211	300	0 (10)	0	DB-017350	2017.05.26 12:54	Pályahiba. Műszaki állapot		Teher pályaudvar, 77-424 kitérők között járható, 424. kitérőtől kizárva
100	Debrecen			24.sz.kitérő	2209,9	2210,4	50	20 (40)	0	DB-023699	2021.12.03 11:15	Pályahiba. UH sínhiba		
100	Debrecen			G.IV vágány	2211	2221,6	1064	5 (40)	0	DB-018618	2018.02.28 09:26	Pályahiba. Műszaki állapot		Érintett kitérők: 63, 405, 407, 411
100	Debrecen			G.V. vágány	2211	2221,6	1064	5 (40)	0	DB-018619	2018.02.28 09:26	Pályahiba. Műszaki állapot		Érintett kitérők: 63, 405, 407, 411
100	Debrecen			G.VI. vágány	2211	2221,6	1064	5 (40)	0	DB-018620	2018.02.28 09:26	Pályahiba. Műszaki állapot		G.IVG.XII. 5 km/h Érintett kitérők: 63,405,407,409,411,413,415,417,419,444

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Debrecen			G.X. vágány	2211	2221,6	1064	5 (40)	0	DB-018624	2018.02.28 09:26	Pályahiba. Műszaki állapot		Érintett kitérők: 63, 405, 409, 417
100	Debrecen			G.VII. vágány	2211	2221,6	1064	5 (40)	0	DB-018621	2018.02.28 09:26	Pályahiba. Műszaki állapot		Érintett kitérők: 63, 405, 407, 413
100	Debrecen			G.IX. vágány	2211	2221,6	1064	5 (40)	0	DB-018623	2018.02.28 09:26	Pályahiba. Műszaki állapot		Érintett kitérők: 63, 405, 409, 415
100	Debrecen			G.VIII. vágány	2211	2221,6	1064	5 (40)	0	DB-018622	2018.02.28 09:26	Pályahiba. Műszaki állapot		Érintett kitérők: 63, 405, 409, 415
100	Debrecen			G.XII. vágány	2211	2221,6	1064	5 (40)	0	DB-018626	2018.02.28 09:26	Pályahiba. Műszaki állapot		Érintett kitérők: 63, 405, 409, 417, 419, 444, 442
100	Debrecen			G.XI. vágány	2211	2221,6	1064	5 (40)	0	DB-018625	2018.02.28 09:26	Pályahiba. Műszaki állapot		Érintett kitérők: 63, 405, 409, 417, 419
100	Debrecen			Gabonavágány	2212,3	2212,6	30	0 (15)	0	DB-023430	2021.01.15 08:50	Pályahiba. oldalrakodó oldalának állapotromlása miatt.		
100	Debrecen			XIX.vg	2212,9	2213,8	81	10 (20)	0	DB-023484	2021.03.24 16:00	Pályahiba. Műszaki állapot.		
100	Debrecen			Raktári vg.	2213,5	2214	50	0 (20)	0	DB-021802	2019.03.08 05:05	Egyéb ok miatt. Az oldalrakodó homlokfalának omlása miatt		
100	Debrecen			B5. vágány	2213,7	2214,1	46	0 (5)	0	DB-017349	2017.05.26 11:48	Pályahiba. Műszaki állapot		A pálya állapota,és az 505 sz. kitérő állapota miatt kizárva
100	Debrecen			505. kitérő	2214,1	2214,4	28	0 (5)	0	DB-017348	2017.05.26 11:46	Pályahiba. Műszaki állapot		Belsőfatér, B6 vágány a kezdőpont felől csonkavágányként használható.
100	Debrecen			503. kitérő	2214,4	2214,7	29	0 (5)	0	DB-017347	2017.05.26 11:35	Pályahiba. Műszaki állapot		Belsőfatér, B7 vágány a kezdőpont felől csonkavágányként használható.
100	Debrecen			19. és 33. sz. kitérők között	2223	2224	100	0 (20)	0	DB-000199	2004.02.10 11:30	Pályahiba. Alj,-sin,-és kapcsolószer avulás.		
100	Apafa		jobb átmenő fővágány	III. sz. jobb átm. fővg.	2294,5	2298,5	400	100 (120)	0,3	DB-019459	2018.08.07 13:55	Pályahiba. Pályaállapot romlása.		
100	Apafa			4-es kitérő	2263	2264	100	0 (40)	0	DB-015192	2015.06.05 10:15	Pályahiba. Kitérő műszaki állapot miatt.		
100	Apafa			B vg. út	2275,3	2276,3	98	0 (40)	0	DB-017364	2017.05.26 13:22	Pályahiba. Műszaki állapot		Nyíregyháza felől járható
100	Apafa	Hajdúhadház	bal vágány		2320	2321	100	100 (120)	0,3	DB-023550	2021.06.15 09:15	Pályahiba. Pályaállapot romlása		
100	Apafa	Hajdúhadház	bal vágány		2399	2400	100	80 (120)	0,6	DB-023479	2021.03.17 18:00	Pályahiba. Pályaállapot romlás miatt.		
100	Hajdúhadház		bal átmenő fővágány	III.bal átm.vg. 11 sz.kit.	2415	2416	100	80 (120)	0,6	DB-023532	2021.05.18 12:30	Pályahiba. Könyöksín repedés		
100	Hajdúhadház	Újfehértó	jobb vágány		2429	2430	100	60 (120)	1	DB-023636	2021.10.27 12:15	Pályahiba. síntörés id.helyreállítása után		
100	Hajdúhadház	Újfehértó	jobb vágány		2420,5	2421,5	100	60 (120)	1	DB-023737	2022.02.11 09:10	Pályahiba. Síntörés miatt.		
100	Hajdúhadház	Újfehértó	jobb vágány		2513	2514	100	100 (120)	0,3	DB-021984	2019.06.12 09:15	Pályahiba. Pályaállapot romlás.		
100	Hajdúhadház	Újfehértó	bal vágány		2468,5	2469,5	100	80 (120)	0,6	DB-023720	2022.01.24 12:15	Pályahiba. Felhevederezett síntörés		

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Hajdúhadház	Újfehértó	bal vágány		2545,5	2546,5	100	60 (120)	1	DB-023723	2022.01.25 09:05	Pályahiba. Síntörés ideiglenes helyreállítása		
100	Újfehértó		jobb átmenő fővágány	IV.vágány	2558	2559	100	60 (120)	1	DB-023493/2	2021.11.04 02:50	Pályahiba. elsárosodás		
100	Újfehértó		bal átmenő fővágány	III.vg.	2550	2551	100	80 (120)	0,6	DB-023726	2022.01.26 13:10	Pályahiba. AT hegesztés kitörés		
100	Újfehértó		bal átmenő fővágány	III. bal átmenő	2557	2558	100	80 (120)	0,6	DB-023530	2021.05.14 10:50	Pályahiba. pályaállapot romlás miatt		
100	Újfehértó		bal átmenő fővágány	III.	2562	2563	100	80 (120)	0,6	DB-018372	2017.08.28 11:15	Pályahiba. Sáros ágyazat miatt.		
100	Újfehértó	Császárszállás	jobb vágány		2609	2610	100	60 (120)	1	DB-023725	2022.01.26 11:57	Pályahiba. AT hegesztés kitörés		
100	Újfehértó	Császárszállás	bal vágány		2625	2627	200	40 (120)	1,5	DB-023715	2021.12.23 11:15	Pályahiba. Műszaki állapot további romlása		
100	Nyíregyháza			2. kitérő	2698	2699	100	0 (40)	0	DB-017483	2017.05.29 11:26	Pályahiba. Műszaki állapot		Egyenes irányban
100	Nyíregyháza			38. kitérő	2701	2702	100	0 (40)	0	DB-017481	2017.05.29 11:22	Pályahiba. Műszaki állapot		Egyenes irányban
100	Nyíregyháza			XIII	2701	2707,7	670	20 (40)	0	DB-023423	2021.01.08 11:00	Egyéb ok miatt. Pályafenntartási karbantartási munkavégzés után az állandó 5 km/h helyett ideiglenes 20 km/h-ra lett megemelve a sebesség		
100	Nyíregyháza			XIII. vg.	2701,5	2707,7	620	5 (40)	0	DB-023417	2020.12.18 09:45	Pályahiba. Műszaki állapot		•
100	Nyíregyháza			XXIII. vg.	2702	2707,7	570	0 (20)	0	DB-012068	2012.03.21 15:30	Egyéb ok miatt. Tömeges felép. anyagok a vg-on való tárolása miatt.		szelvényváltás: 2707+70=0+00
100	Nyíregyháza			52. kitérő	2702	2703	100	0 (40)	0	DB-017480	2017.05.29 11:20	Pályahiba. Műszaki állapot		Kítérő irányban
100	Nyíregyháza			GMPSZ II, vg.	2702	2703	100	0 (20)	0	DB-017491	2017.05.29 11:37	Pályahiba. Műszaki állapot		•
100	Nyíregyháza			XVII. vg.	2702	2707,7	570	0 (40)	0	DB-017488	2017.05.29 11:37	Pályahiba. Műszaki állapot		•
100	Nyíregyháza			GMPSZ I, vg.	2702	2703	100	0 (20)	0	DB-017490	2017.05.29 11:37	Pályahiba. Műszaki állapot		•
100	Nyíregyháza			XVI. vg.	2702	2707,7	570	0 (40)	0	DB-017486	2017.05.29 11:37	Pályahiba. Műszaki állapot		•
100	Nyíregyháza			64/II. kitérő	2703	2704	100	0 (20)	0	DB-017479	2017.05.29 11:18	Pályahiba. Műszaki állapot		Kitérő
100	Nyíregyháza			64/I. kitérő	2703	2704	100	0 (20)	0	DB-017478	2017.05.29 11:17	Pályahiba. Műszaki állapot		Kitérő
100	Nyíregyháza			62. kitérő	2703	2703,5	50	0 (40)	0	DB-017484	2017.05.29 11:27	Pályahiba. Műszaki állapot		Kitérő irányban
100	Nyíregyháza			I.vágány	2704	2706	200	20 (40)	0	DB-023580	2021.06.25 14:42	Pályahiba. pálya műszaki állapota miatt		
100	Nyíregyháza			II.vágány	2704	2705	100	20 (40)	0	DB-023582	2021.06.25 14:42	Pályahiba. műszaki állapot miatt		
100	Nyíregyháza			III.vágány	2705	2706	100	20 (40)	0	DB-023581	2021.06.25 14:42	Pályahiba. pálya műszaki állapota miatt		

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Nyíregyháza			XVI. vg.	2707,7	2709,7	200	0 (40)	0	DB-017487	2017.05.29 11:37	Pályahiba. Műszaki állapot		
100	Nyíregyháza			XVII. vg.	2707,7	2709,7	200	0 (40)	0	DB-017489	2017.05.29 11:37	Pályahiba. Műszaki állapot		
100	Nyíregyháza			XXIII. vg.	2707,7	2708,7	100	0 (20)	0	DB-021350	2012.03.21 15:30	Egyéb ok miatt. *		Felép. anyagok tömeges tárolása
100	Nyíregyháza			85. kitérő	2709,7	2710,7	100	0 (40)	0	DB-017477	2017.05.29 11:12	Pályahiba. Műszaki állapot		Kitérő
100	Nyíregyháza			81. kitérő	2709,7	2710,7	100	0 (40)	0	DB-017482	2017.05.29 11:24	Pályahiba. Műszaki állapot		Egyenes irányban
100	Nyíregyháza	Sóstóhegyi elágazás	jobb vágány	VI.jobb átm.vg.	13	15	200	60 (120)	1	DB-023526	2021.05.10 05:20	Felújítási munka. munkavédelmi	2022.07.31 23:59	
100	Nyíregyháza	Sóstóhegyi elágazás	jobb vágány		6,35	13	665	60 (80)	0,5	DB-023730	2022.01.31 12:00	Egyéb ok miatt. Menetrendi ok miatt	2022.07.31 23:59	
100	Nyíregyháza	Sóstóhegyi elágazás	bal vágány	VII.bal átm.vg.	13	15	200	60 (120)	1	DB-023527	2021.05.10 05:20	Felújítási munka. munkavédelmi	2022.07.31 23:59	
100	Nyíregyháza	Sóstóhegyi elágazás	bal vágány		25	26	100	80 (120)	0,6	DB-023555	2021.06.16 12:40	Pályahiba. seb.korl. növelés PFT beavatkozás után		
100	Nyíregyháza	Sóstóhegyi elágazás	bal vágány		6,35	13	665	60 (80)	0,5	DB-023731	2022.01.31 12:00	Egyéb ok miatt. Menetrendi ok miatt	2022.07.31 23:59	
100	Sóstóhegy			l.vg	82,27	87	473	5 (10)	0	DB-016703	2016.07.13 09:20	Pályahiba. Nyombővülés		
100	Sóstóhegy			15. kit. után Borkombínát vg.	87,31	88,43	112	0 (5)	0	DB-017492	2017.05.29 11:37	Pályahiba. Műszaki állapot		Nem MÁV tulajdonú vágány, a pályafelügyelet megszünt.
100	Sóstóhegy	Kemecse	jobb vágány		105	106	100	80 (120)	0,6	DB-023692	2021.11.25 23:55	Pályahiba. UH sínhiba javítása után.		
100	Kemecse		bal átmenő fővágány	III. átm. vg.	156	157	100	40 (120)	1,4	DB-023724	2022.01.25 19:35	Pályahiba. Síntörés helyreállítása után		4. sz. kitérő
100	Kemecse	Nyírbogdány	jobb vágány		181	182	100	100 (120)	0,3	DB-023464	2021.02.22 10:05	Híd állapot. Teknőhíd műszaki állapot		
100	Nyírbogdány			22. kit. Után POMEX vg.	0	0,74	74	0 (5)	0	DB-017493	2017.05.29 11:37	Pályahiba. Műszaki állapot		Nem MÁV tulajdonú vágány, a pályafelügyelet megszünt.
100	Nyírbogdány			MOL II. vg.	2,32	4,99	267	0 (5)	0	DB-017494	2017.05.29 11:37	Pályahiba. Műszaki állapot		Kizárva
100	Nyírbogdány			MOL III. vg.	4,34	5,32	267	0 (5)	0	DB-017495	2017.05.29 11:37	Pályahiba. Műszaki állapot		A vágány vége 98 m hosszban járhatatlan.
100	Nyírbogdány			I. sz. vágány	196	204	800	10 (40)	0	DB-013288	2013.12.11 11:31	Pályahiba. műszaki áll.		
100	Nyírbogdány	Demecser	jobb vágány		214	215	100	100 (120)	0,3	DB-023594	2021.07.21 11:06	Pályahiba. állapotromlás		
100	Nyírbogdány	Demecser	bal vágány		216	217	100	40 (120)	1,4	DB-023718	2022.01.12 08:00	Pályahiba. ideiglenes síntörés helyreállítás		
100	Nyírbogdány	Demecser	bal vágány		241	242	100	80 (120)	0,6	DB-023401	2020.11.26 12:40	Pályahiba. Műszaki állapot		
100	Demecser		jobb átmenő fővágány	IV.vg.	261	263	200	80 (120)	0,6	DB-023562	2021.06.23 01:35	Pályahiba. elsárosodott ágyazat		

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Demecser		bal átmenő fővágány	III.vg	261	262	100	100 (120)	0,3	DB-023300	2020.09.21 09:55	Pályahiba. Pályaállapt romlás miatt.		
100	Demecser		bal átmenő fővágány	Demecser állomás 8 sz kitérő	261	262	100	40 (100)	1,1	DB-023628	2021.10.15 11:40	Pályahiba. kitérő alkatrész kopása		
100	Demecser		bal átmenő fővágány	III.bal átm.vg.	273	275	200	60 (120)	1	DB-023458	2021.02.15 12:00	Pályahiba. Alépítmény állapot romlás		
100	Demecser			Ivg.	263	271	800	5 (10)	0	DB-015196	2015.06.09 09:15	Pályahiba. A pályaállapot további romlása.		Rakodó vágány
100	Demecser	Pátroha	bal vágány		289	290	100	80 (120)	0,6	DB-023236	2020.07.21 11:30	Pályahiba. Műszaki állapotromlás		
100	Pátroha		bal átmenő fővágány	bal átm.fővg.	337	338	100	100 (120)	0,3	DB-023235	2020.07.21 10:40	Pályahiba. Műszaki állapotromlás		
100	Pátroha	Kisvárda	jobb vágány		359	360	100	100 (120)	0,3	DB-023599	2021.07.22 11:30	Pályahiba. pályaállapot romlás miatt.		
100	Pátroha	Kisvárda	jobb vágány		386	387	100	100 (120)	0,3	DB-023528	2021.05.13 10:25	Pályahiba. Pályaállapot romlás		
100	Kisvárda			16-es számú kitérő	416,5	417,5	100	20 (40)	0	DB-020035	2018.11.07 11:21	Pályahiba. A pálya és a kitérő műszaki állapota miatt.		Fő és mellék irányokban
100	Kisvárda			18-as számú kitérő	416,5	417,5	100	20 (40)	0	DB-020036	2018.11.07 11:21	Pályahiba. A pálya és a kitérő műszaki állapota miatt.		Egyenes és kitérő irányokban
100	Kisvárda			IV. sz. vg.	417,5	425	750	20 (40)	0	DB-021941	2019.06.11 09:45	Pályahiba. A pálya műszaki állapota		
100	Kisvárda			32. sz kitérő	418	419	100	0 (40)	0	DB-000368	2003.05.26 11:05	Pályahiba. kitérő alk. kopás		VIII. sz. vágány kezdőponti végén
100	Kisvárda			34. sz. kitérő	419	420	100	0 (10)	0	DB-015283	2015.07.03 09:06	Pályahiba. Aljállag avulás.		
100	Kisvárda			36. sz. kitérő	421	422	100	0 (40)	0	DB-015853	2015.08.19 01:00	Pályahiba. KIAG szb. után		
100	Kisvárda			38. sz. kitérő	421	422	100	0 (40)	0	DB-017163	2015.08.19 01:00	Pályahiba. KIAG szb. után		
100	Kisvárda			9. sz. kit. IV. sz. vg.	425	426	100	20 (40)	0	DB-018695	2018.04.13 10:30	Pályahiba. A pálya műszaki állapota		
100	Kisvárda			7. sz. kit. III. sz. vg.	425	426	100	20 (40)	0	DB-018696	2018.04.13 10:30	Pályahiba. A pálya műszaki állapota		
100	Kisvárda	Fényeslitke	bal vágány		441	442	100	80 (120)	0,6	DB-023529	2021.05.13 10:25	Pályahiba. Pályaállapot romlás		
100	Komoró			17 sz. 21 sz. és a 27 sz. kitérő	540	543	300	10 (40)	0	DB-018539	2018.01.11 14:10	Pályahiba. A pálya műszaki állapota		
100	Tuzsér			VI. vg.	577	596	1900	5 (40)	0	DB-016731	2016.07.21 10:15	Pályahiba. Műszaki állapot romlás		
100	Tuzsér			VII. sz. vágány	578,36	585,02	666	0 (40)	0	DB-007235	2007.10.26 11:30	Pályahiba. A kitérő műszaki állapota		
100	Tuzsér			VIII .vg.	578,68	584,91	623	0 (5)	0	DB-017574	2017.05.30 09:43	Pályahiba. Műszaki állapot		623.vg/fm.hosszban
100	Tuzsér			IX. vg.	579,04	584,91	587	0 (5)	0	DB-017575	2017.05.30 09:43	Pályahiba. Műszaki állapot		587 vg/fm.hosszban

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Tuzsér			33.sz.kitérő	584,57	584,91	34	0 (5)	0	DB-017580	2017.05.30 09:43	Pályahiba. Műszaki állapot		Kizárva teljes hosszban
100	Tuzsér			22.sz.kitérő	584,93	585,19	26	0 (5)	0	DB-017581	2017.05.30 09:43	Pályahiba. Műszaki állapot		Kizárva teljes hosszban
100	Tuzsér			31.sz.kitérő	585,04	585,3	26	0 (5)	0	DB-017579	2017.05.30 09:43	Pályahiba. Műszaki állapot		Kizárva teljes hosszban
100	Tuzsér			Csonka vg.	585,19	587,6	241	0 (5)	0	DB-017576	2017.05.30 09:43	Pályahiba. Műszaki állapot		33.sz.kit.előtti csonka 241 vg/fm.hosszban
100	Tuzsér			IV.vg.15.és 17.kitérők	585,5	586,5	100	10 (40)	0	DB-018531	2017.12.11 08:30	Pályahiba. Műszaki állapot romlása miatt.		
100	Tuzsér			Vágány hídmérleg	587	588	100	0 (40)	0	DB-009324	2009.12.28 09:45	Pályahiba. Felépítmény avulás		
100	Tuzsér			7.sz.kitérő	587,09	587,35	26	0 (5)	0	DB-017578	2017.05.30 09:43	Pályahiba. Műszaki állapot		Kizárva teljes hosszban
100	Tuzsér			Mérleg csonka	587,84	593,04	520	0 (5)	0	DB-017577	2017.05.30 09:43	Pályahiba. Műszaki állapot		*
100	Záhony-Rendező			MÁVAG VI.	4,2	7,84	364	0 (40)	0	DB-023339	2020.10.16 14:30	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.		303/1;303/3 sz.kitérők
100	Záhony-Rendező			MÁVAG 304 306. kit. és a közöttük lévő vg.	6,76	7,04	28	0 (5)	0	DB-017539	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		*
100	Záhony-Rendező			MÁVAG 306. kitérő után XXXII. vg.	6,76	11,02	426	0 (5)	0	DB-017540	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		*
100	Záhony-Rendező			MÁVAG 306.kit. után XXXI. vg.	6,76	9,66	290	0 (5)	0	DB-017541	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		*
100	Záhony-Rendező			MÁVAG 302 304. kit. és a köztük lévő vg.	7,04	8,04	100	0 (5)	0	DB-017542	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		*
100	Záhony-Rendező			MÁVAG 304.kitérő után XXXIII. vg.	7,04	12,04	500	0 (5)	0	DB-017543	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		*
100	Záhony-Rendező			MÁVAG 302.kit.	8	8,3	30	0 (5)	0	DB-017545	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		Főirány
100	Záhony-Rendező			MÁVAG 302. kitérő után lévő csonkavágány	8,04	8,4	36	0 (5)	0	DB-017546	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		*
100	Záhony-Rendező			vágány a vágányzáró	12,73	13,33	60	0 (40)	0	DB-014330	2014.10.09 11:45	Pályahiba. *		
100	Záhony-Rendező			MÁVAG 313.kit.	27	27,42	42	0 (5)	0	DB-017544	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		Kitérő irány
100	Záhony-Rendező			XVII. sz. vg.	33	34	100	10 (40)	0	DB-000500	2005.04.01 11:50	Pályahiba. Müszaki állapot romlása		
100	Záhony-Rendező			cserélő VI.vg.	620	621	100	10 (40)	0	DB-023014	2019.09.20 08:20	Pályahiba. UH sínvizsgálat után		
100	Záhony-Rendező			874 884. sz. kitérők közötti vágány	626	628	200	5 (40)	0	DB-013190	2013.09.02 07:40	Pályahiba. A pálya műszaki állapota		
100	Záhony-Rendező			817 888. sz. kitérők között az O VII. vágány	627	633	600	5 (20)	0	DB-013219	2013.10.31 11:50	Pályahiba. Felép.műszaki állapot		
100	Záhony-Rendező			kitérők közötti vágány (700-as	627	635	800	5 (40)	0	DB-014017	2014.01.19 11:38	Pályahiba. műszaki áll.		

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Záhony-Rendező			888. sz. kitérő	627	628	100	5 (20)	0	DB-014206	2013.10.31 11:50	Pályahiba. Kitérők műszaki állapota		
100	Záhony-Rendező			817 888. sz. kitérők között az O VIII. vágány	627	633	600	5 (20)	0	DB-013310	2013.10.31 11:50	Pályahiba. Felép.műszaki állapot		
100	Záhony-Rendező			tároló	627	629	200	10 (40)	0	DB-021811	2019.03.29 17:52	Pályahiba.*		
100	Záhony-Rendező			OVIII.vg.	628,22	632,2	398	0 (10)	0	DB-015197	2015.06.09 11:11	Pályahiba. Aljállag romlása		817888.kitérők között
100	Záhony-Rendező			898.sz.kit.	629,29	629,57	28	0 (40)	0	DB-017537	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		•
100	Záhony-Rendező			813. sz. kitérő	630	634	400	5 (20)	0	DB-013220	2013.10.31 11:50	Pályahiba. Kitérők műszaki állapota		
100	Záhony-Rendező			817. sz. kitérő	630	634	400	5 (20)	0	DB-013309	2013.10.31 11:50	Pályahiba. Kitérők műszaki állapota		
100	Záhony-Rendező			815. sz. kitérő	630	634	400	5 (20)	0	DB-013308	2013.10.31 11:50	Pályahiba. Kitérők műszaki állapota		
100	Záhony-Rendező			813. sz. kitérő után a Gázátfejtő O X. vágány	633	636	300	5 (20)	0	DB-013218	2013.10.31 11:50	Pályahiba. Felép.műszaki állapot		
100	Záhony-Rendező			813 815. sz. kitérők közötti vágány	633	634	100	5 (40)	0	DB-014013	2014.01.19 11:21	Pályahiba. műszaki áll.		
100	Záhony-Rendező			813. sz. kitérő után a Gázátfejtő O XI. vágány	633	636	300	5 (20)	0	DB-013307	2013.10.31 11:50	Pályahiba. Felép.műszaki állapot		
100	Záhony-Rendező			459.sz.kit.	633,15	633,43	28	0 (40)	0	DB-017534	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		•
100	Záhony-Rendező			408. sz. kitérő	634	635	100	10 (40)	0	DB-006105	2006.05.25 11:40	Pályahiba. A kitérő műszaki állapota miatt (cserélendő), további intézkedésig.		
100	Záhony-Rendező			I. sz. vg.	635	645	1000	10 (40)	0	DB-000599	2005.07.31 18:00	Pályahiba. A meleg időjárás és a felépítmény állapota miatt		
100	Záhony-Rendező			XXI. sz. vg.	635	647	1200	5 (40)	0	DB-014016	2014.01.19 11:32	Pályahiba. műszaki áll.		
100	Záhony-Rendező			XVI. sz. vg.	635	645	1000	10 (40)	0	DB-014160	2014.05.08 10:37	Pályahiba. Műszaki áll.		
100	Záhony-Rendező			III. sz. vg.	635	645	1000	10 (40)	0	DB-000600	2005.07.31 18:00	Pályahiba. A meleg időjárás és a felépítmény állapota miatt		
100	Záhony-Rendező			VI. sz. vg.	635	645	1000	10 (40)	0	DB-000601	2005.07.31 18:00	Pályahiba. A meleg időjárás és a felépítmény állapota miatt		
100	Záhony-Rendező			XXII. sz. vg.	635	647	1200	5 (40)	0	DB-014423	2014.01.19 11:32	Pályahiba. Műszaki áll.		
100	Záhony-Rendező			XX. sz. vg.	635	645	1000	10 (40)	0	DB-014422	2014.05.08 10:37	Pályahiba. Műszaki áll.		
100	Záhony-Rendező			426. sz. kitérő	636	637	100	0 (40)	0	DB-006040	2006.02.21 13:05	Pályahiba. A felépítmény műszaki állapota miatt a kitérő a forgalomból kizárva.		
100	Záhony-Rendező			410 434. kitérő közötti vágány	636	637	100	10 (40)	0	DB-012045	2012.02.29 12:02	Pályahiba. műszaki állapot romlása		
100	Záhony-Rendező			Rendező XXIII. vg.	636,08	643,45	737	0 (40)	0	DB-017528	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		414-459.sz.kit. között (738m)

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Záhony-Rendező			Rendező vg.	636,86	637,14	28	0 (40)	0	DB-017530	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		426-432.sz.kit.között (28m)
100	Záhony-Rendező			466. sz. kitérő	637	638	100	5 (40)	0	DB-014011	2014.01.19 10:58	Pályahiba. műszaki áll.		
100	Záhony-Rendező			466. sz. kitérő kitérő irányban	637	638	100	0 (10)	0	DB-007018/2	2007.03.01 13:30	Pályahiba. Kitérő műszaki állapota		kitérő irányban
100	Záhony-Rendező			436. sz. kitérő	637	638	100	10 (40)	0	DB-000228	2004.03.22 10:50	Pályahiba. Felépitmény műszaki állapota miatt		
100	Záhony-Rendező			IV. sz. vg.	637	647	1000	5 (40)	0	DB-014015	2014.01.19 11:31	Pályahiba. műszaki áll.		
100	Záhony-Rendező			XIX. sz. vg.	637	645,87	887	0 (40)	0	DB-010037	2010.03.14 17:00	Pályahiba. *		
100	Záhony-Rendező			Rendező vg.	637,14	638,22	108	0 (40)	0	DB-017529	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		432-456.sz.kit.között (108m)
100	Záhony-Rendező			432.sz.kit.	637,14	637,42	48	0 (40)	0	DB-017532	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		*
100	Záhony-Rendező			448- 443.sz.kitérők	638	647	900	0 (5)	0	DB-023335	2020.10.14 13:10	Pályahiba. további intézkedésig		
100	Záhony-Rendező			Rendező XVIII. vg.	639,49	645,7	621	0 (40)	0	DB-017527	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		466-451.sz.kit. között (621m)
100	Záhony-Rendező			Rendező XVII. vg.	639,77	645,84	607	0 (40)	0	DB-017526	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		470-449.sz.kit. között (607m)
100	Záhony-Rendező			457.sz.kit.	643,78	644,06	28	0 (40)	0	DB-017533	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		*
100	Záhony-Rendező			429. sz. kitérő	644	645	100	5 (20)	0	DB-000265	2004.04.23 12:00	Pályahiba. műszaki áll.		
100	Záhony-Rendező			451.sz.kit.	645,7	645,98	28	0 (40)	0	DB-017536	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		*
100	Záhony-Rendező			449. sz. kitérő kitérő iránya	646	647	100	0 (20)	0	DB-008072	2008.04.25 08:15	Pályahiba. Kit.alkatrész kopás		kitérő irányban
100	Záhony-Rendező			453. sz. kitérő	646	647	100	0 (20)	0	DB-000722	2006.01.06 09:20	Pályahiba. Kitérő műszaki állapota.		
100	Záhony-Rendező			Vizdaru csonka	646,06	647,69	163	0 (40)	0	DB-017538	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		417.sz.kit.után (163m)
100	Záhony-Rendező			447.sz.kit.	646,22	646,5	28	0 (40)	0	DB-017535	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		*
100	Záhony-Rendező			421. sz. kitérő	647	653	600	10 (40)	0	DB-017195	2008.07.04 08:30	Pályahiba. műszaki áll.		
100	Záhony-Rendező			405 103. sz. kitérők közötti vágány	648	650	200	10 (40)	0	DB-014012	2014.01.19 11:03	Pályahiba. műszaki áll.		
100	Záhony-Rendező			403-413. sz. kitérők között	648,19	648,67	48	0 (5)	0	DB-017531	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		*
100	Záhony-Rendező			103. sz. kitérő	649	650	100	5 (40)	0	DB-006106	2006.05.29 11:30	Pályahiba. Kitérő avult állapot		
100	Záhony-Rendező			106 108. sz. kitérők közötti vágány	650	651	100	10 (20)	0	DB-000720	2006.01.03 13:30	Pályahiba. Műszaki állapot		

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Záhony			9. és 5. sz. kitérők között, 661. sz. útátjáró	659	661	200	10 (50)	1,9	DB-014014	2014.01.19 11:29	Pályahiba. műszaki áll.		
100	Záhony			SZ/N átszelés- 3/3. sz. kitérő között	2	3	100	5 (50)	0	DB-014124	2014.04.14 12:06	Pályahiba. műszaki áll.		
100	Záhony			Teng.átsz. XXVII. vg.	625,41	628,93	352	0 (40)	0	DB-017525	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		830/5-830/6. kit. között (352m)
100	Záhony			872.kitérő	627	628	100	0 (40)	0	DB-018559	2018.02.21 12:05	Pályahiba. Kitérő műszaki állapota		
100	Záhony			874-406 kit.között	627	636	900	10 (40)	0	DB-021858	2019.05.17 10:13	Pályahiba. Műszaki állapot C/3 hibák		
100	Záhony			2 2/1. sz. kitérők közötti vágány	645	649	400	0 (40)	0	DB-007058	2007.04.25 13:00	Pályahiba. AlsóFelső űrszelvényhiány miatt.		
100	Záhony			2/3. sz. kitérő	645	649	400	0 (40)	0	DB-017187	2007.04.25 13:00	Pályahiba. AlsóFelső ürszelvényhiány miatt.		
100	Záhony			2/2. sz. kitérő	645	649	400	0 (40)	0	DB-017186	2007.04.25 13:00	Pályahiba. AlsóFelső űrszelvényhiány miatt.		
100	Záhony			2/1. sz. kitérő	645	649	400	0 (40)	0	DB-017185	2007.04.25 13:00	Pályahiba. AlsóFelső űrszelvényhiány miatt.		
100	Záhony			2/2 2/3. sz. kitérők közötti vágány	645	649	400	0 (40)	0	DB-017192	2007.04.25 13:00	Pályahiba. AlsóFelső ürszelvényhiány miatt.		
100	Záhony			2/1 2/2. sz. kitérők közötti vágány	645	649	400	0 (40)	0	DB-017191	2007.04.25 13:00	Pályahiba. AlsóFelső űrszelvényhiány miatt.		
100	Záhony			PFT.hosszú vg.	646,07	647,01	94	0 (5)	0	DB-017497	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		2/3.sz.kit.után 303.vg/fm
100	Záhony			2/4. sz. kit.	646,31	646,57	26	0 (5)	0	DB-017512	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		Kitérő
100	Záhony			GRF.I-II.cson.vg.	646,4	647,85	145	0 (5)	0	DB-017499	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		2/4.sz.kit.után 380.vg/fm
100	Záhony			PFT.rövid vg	646,48	647,62	114	0 (5)	0	DB-017498	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		2/4.sz.kit.után 209.vg/fm
100	Záhony			32 24. sz. kitérők közötti vágány	647	653	600	10 (40)	0	DB-008142	2008.07.04 08:30	Pályahiba. műszaki áll.		
100	Záhony			12. sz. kitérő	647	653	600	10 (40)	0	DB-017196	2008.07.04 08:30	Pályahiba. műszaki áll.		
100	Záhony			101. sz. kitérő	647	653	600	10 (40)	0	DB-017197	2008.07.04 08:30	Pályahiba. műszaki áll.		
100	Záhony			24. sz. kitérő	647	653	600	10 (40)	0	DB-017198	2008.07.04 08:30	Pályahiba. műszaki áll.		
100	Záhony			101 14. sz. kitérők közötti vg.	647	653	600	10 (40)	0	DB-017202	2008.07.04 08:30	Pályahiba. műszaki áll.		
100	Záhony			14 12. sz. kitérők közötti vágány	647	653	600	10 (40)	0	DB-017201	2008.07.04 08:30	Pályahiba. műszaki áll.		
100	Záhony			32. sz. kitérő	647	653	600	10 (40)	0	DB-017199	2008.07.04 08:30	Pályahiba. műszaki áll.		
100	Záhony			12 421. sz. kitérők közötti vágány	647	653	600	10 (40)	0	DB-017200	2008.07.04 08:30	Pályahiba. műszaki áll.		

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Záhony			8. vg 411 sz kitérőn	647	647,3	30	5 (10)	0	DB-023208	2020.05.29 15:00	Pályahiba. Baleset utáni helyreállítás miatt		A 411 sz kitérő 5 km/h sebességgel mellék irányból mellék irányba járható a főirányból továbbra is kizárva.
100	Záhony			kitérőkkel meghatározott	648	650	200	10 (40)	0	DB-016278	2015.11.30 18:10	Pályahiba. *		
100	Záhony			105.sz.kit.	652,12	652,4	28	0 (5)	0	DB-017522	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		kitérő
100	Záhony			XXIII. vg	652,45	653,66	121	0 (5)	0	DB-017503	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		107.sz.kit.után ÁGYU.II.sz.vg.121vg/fm.
100	Záhony			XXII. vg.	652,45	653,66	121	0 (5)	0	DB-017502	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		107.sz.kit.után ÁGYU.l.sz.vg.121vg/fm.
100	Záhony			107.sz.kit	652,45	652,71	26	0 (5)	0	DB-017515	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		kitérő
100	Záhony			109.sz.kit	652,66	652,92	26	0 (5)	0	DB-017516	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		kitérő
100	Záhony			Csúszda I. vg.	652,67	654,92	225	0 (5)	0	DB-017510	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		105-115. sz.kit.közöt 225 vg/fm
100	Záhony			Csúszda II. vg.	652,68	654,92	224	0 (5)	0	DB-017511	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		109.114.sz.kit.között 224 vg/fm
100	Záhony			42 sz.kit.	653	654	100	10 (40)	0	DB-019914	2018.08.29 11:30	Pályahiba. A kitérő műszaki állapota		egyenes és kitérő irányban egyaránt
100	Záhony			VI.sz.vg.	653	661	800	20 (40)	0	DB-022814	2019.08.27 13:35	Pályahiba. műszaki hiba miatt.		
100	Záhony			Átrakó XI. vg.	653,42	659,3	588	0 (5)	0	DB-017504	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		110.sz.kit.után 588.vg/fm
100	Záhony			Átrakó XIV. vg.	653,42	659,27	585	0 (5)	0	DB-017505	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		110.sz.kit.után 585.vg/fm
100	Záhony			110.sz.kit.	653,42	653,68	26	0 (5)	0	DB-017517	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		kitérő
100	Záhony			Átrakó XV. vg.	653,98	655,31	133	0 (5)	0	DB-017508	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		108 sz. kit. után 487 vg/fm
100	Záhony			Állomás IX. vg.	654,09	659,04	495	0 (40)	0	DB-017506	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		29-42.sz.kit.között 545.vg/fm
100	Záhony			Átrakó XVI. vg.	654,5	655,92	142	0 (5)	0	DB-017509	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		108 sz. kit. után 487 vg/fm
100	Záhony			114-117. átszelés	655,43	656	57	0 (5)	0	DB-017523	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		Teljes hosszban
100	Záhony			114.sz.kit	655,43	655,69	26	0 (5)	0	DB-017518	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		kitérő
100	Záhony			115.sz.kit.	655,43	655,69	26	0 (5)	0	DB-017519	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		kitérő
100	Záhony			115-116. átszelés	655,43	656	57	0 (5)	0	DB-017524	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		Teljes hosszban
100	Záhony			Állomás X. vg.	655,61	659,26	365	0 (40)	0	DB-017507	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		31-42.sz.kit.között 545.vg/fm42.sz.kit.felől 180 vg/fm járható 5 km/h-val
100	Záhony			116.sz.kit.	656,07	656,35	28	0 (5)	0	DB-017520	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		kitérő

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Záhony			117.sz.kit.	656,07	656,35	28	0 (5)	0	DB-017521	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		kitérő
100	Záhony			25. sz. kitérő	658	660	200	10 (40)	0	DB-017182	2015.04.09 14:00	Pályahiba. *		
100	Záhony			29. sz. kitérő	658	660	200	10 (40)	0	DB-017183	2015.04.09 14:00	Pályahiba. *		
100	Záhony			23. sz. kitérő	658	660	200	10 (40)	0	DB-017181	2015.04.09 14:00	Pályahiba. *		
100	Záhony			19. sz. kitérő	658	660	200	10 (40)	0	DB-017184	2015.04.09 14:00	Pályahiba. *		
100	Záhony			31.sz.kitérő	659,28	659,54	26	0 (5)	0	DB-017514	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		Kitérő
100	Záhony			23.kitérő	659,5	660	50	10 (40)	0	DB-023043	2019.10.24 12:55	Pályahiba. keresztezési csúcs feltöltve, 5 km/h helyett 10 km/h		
100	Záhony			9 13. sz. kitérők közötti vágány	660	661	100	10 (40)	0	DB-013299	2013.12.17 13:08	Pályahiba. műszaki áll.		
100	Záhony			3. sz. kitérő	660,58	662,07	129	20 (40)	0	DB-013298	2013.12.17 13:06	Pályahiba. műszaki áll.		
100	Záhony			11. sz. kitérő	660,58	662,07	129	20 (40)	0	DB-017193	2013.12.17 13:06	Pályahiba. műszaki áll.		
100	Záhony			17. sz. kitérő	660,58	662,07	129	20 (40)	0	DB-017194	2013.12.17 13:06	Pályahiba. műszaki áll.		
100	Záhony			XXVI. vg.	661,35	662,82	147	0 (5)	0	DB-017501	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		7.sz.kit.után 150.vg/fm
100	Záhony			XXV. vg.	661,35	662,25	90	0 (5)	0	DB-017500	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		7.sz.kit.után 90.vg/fm
100	Záhony			7.sz.kit.	661,35	661,61	26	0 (5)	0	DB-017513	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		Kitérő

100 Összes korlátozás: 290 db

Hossz (m): 84632 Mi. tö. (p): 51,7

Vo	nal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
10	0c 1	Tarcal			I. sz. vágány	112	117	500	10 (40)	0	DB-015113	2015.04.21 13:55	Pályahiba. *		
10	0c 1	Гокај	Rakamaz			164	187	2300	40 (100)	3,1	DB-023002	2019.09.20 21:00-05:00	Külső ok miatt (idegen). Önkormányzati megkeresés alapján Zajcsökkentés céljából		Csak tehervonatok részére 21:00-05:00 között éjszakánként. A sebességkorlátozás NINCS kitűzve !
10	0c 1	Гокај	Rakamaz			179	187	800	60 (120)	1,3	DB-023459	2021.02.15 12:53	Pályahiba. Alépítmény hiba		
10	Oc F	Rakamaz			III. átm.	234	235	100	80 (120)	0,6	DB-023727	2022.01.28 09:20	Pályahiba. AT heg. felhevederezése		
10	00 1	Nyírtelek			Nyírtelek HM.iparvágány	0,5	33	3250	0 (40)	0	DB-023684	2021.11.18 15:30	Külső ok miatt (idegen). Engedély nélküli átfúrás		
10	0c	Nyíregyháza-Északi kitérő	Nyíregyháza		VIII.fővg.	480	482	200	60 (120)	1	DB-023525	2021.05.10 05:20	Felújítási munka. munkavédelmi	2022.07.31 23:59	
10	0c	Nyíregyháza-Északi kitérő	Nyíregyháza		VIII.fővg.	482	488,38	638	60 (120)	1,2	DB-023733	2022.01.31 12:00	Felújítási munka. Menetrendi ok miatt	2022.07.31 23:59	

100c Összes korlátozás: 7

Hossz (m): 7788 Mi. tö. (p): 7,2

,	onal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
	101	Báránd			II. vg	1146,2	1158,5	1230	80 (100)	0,5	DB-023638	2021.10.28 23:59	Felújítási munka. forgalombahelyezés után		
	101	Biharkeresztes			IX. vg.	1560	1567	700	0 (20)	0	DB-017365	2017.05.26 13:26	Pályahiba. Műszaki állapot		Vágány mellett anyaghalom tárolás, átépítésből bontott anyag szállítása, bontása.
	101	Biharkeresztes			I. sz. vonatfogadó fvg.	1564,4	1568,2	381	20 (40)	0	DB-023713	2021.12.15 16:00	Beruházási munka. Átépítés után		

101 Összes korlátozás: 3 db

Hossz (m): 2311 Mi. tö. (p): 0,5

2022.02.21. 82.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
102	Erdőtelek			III.vg.	619,52	623,86	434	0 (40)	0	DB-016726	2016.07.12 12:00	Pályahiba. Pályaállapotromlás miatt.		
102	Erdőtelek			I.vg.	619,87	623,5	363	0 (40)	0	DB-016725	2016.07.12 12:00	Pályahiba. Pályaállapot romlás miatt.		
102	Heves			6-os kitérő	703	704	100	0 (40)	0	DB-015039	2015.02.17 10:40	Pályahiba. Pályaállapt romlás		
102	Tarnaszentmiklós			I.vg.	797,36	802,6	524	0 (40)	0	DB-016727	2016.07.12 12:00	Pályahiba. Pályaállapotromlás miatt.		
102	Abádszalók			I.vg.	959,97	965,25	528	0 (40)	0	DB-016728	2016.07.10 12:00	Pályahiba. Pályaállapotromlás miatt.		
102	Abádszalók			III.vg.	960,25	964,97	472	0 (40)	0	DB-016729	2016.07.12 12:00	Pályahiba. Pályaállapotromlás miatt.		
102	Abádszalók	Kunhegyes			966	979	1300	40 (60)	0,9	DB-023728	2021.12.07 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot romlás		
102	Abádszalók	Kunhegyes			991	1001	1000	40 (60)	0,8	DB-023729	2021.12.07 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot romlás		
102	Abádszalók	Kunhegyes			1034	1042	800	40 (60)	0,7	DB-023704	2021.12.07 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot romlás		
102	Kunhegyes	Kenderes			1078	1084	600	40 (60)	0,6	DB-023700	2021.12.07 10:00	Pályahiba. Műszaki állapot romlás		A 1075-1084 szig. egybe tűzve!
102	Kunhegyes	Kenderes			1195	1202	700	40 (60)	0,6	DB-023701	2021.12.07 10:00	Pályahiba. Műszaki állapot romlás		
102	Kenderes	Kisújszállás			1228	1245	1700	40 (60)	1,1	DB-023702	2021.12.07 10:00	Pályahiba. Műszaki állapot romlás		

102 Összes korlátozás: 12 db

Hossz (m): 8521 Mi. tö. (p): 4,7

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
103	Karcag	Kunmadaras			168	169	100	10 (60)	1,6	DB-017004	2016.09.09 07:10	Pályahiba. Pályaállapot rongálás miatt.		
103	Tiszaszentimre			I. vg	270	277	700	0 (60)	0	DB-013267	2013.12.10 15:48	Pályahiba. Műszaki állapot		
103	Tiszaszentimre			II. vg	270	277	700	0 (60)	0	DB-013306	2013.12.10 15:48	Pályahiba. Műszaki állapot		
103	Tiszaszőlős			I.vg.	353	356	300	0 (40)	0	DB-012004	2012.01.04 10:30	Pályahiba. avult vg.		

103 Összes korlátozás: 4 Hossz (m): 1800 Mi. tö. (p): 1,6

2022.02.21. 84.

Vona	l Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet		Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
105	Debrecen	Nagycsere			99	100	100	60 (80)	0,4	DB-018614	2018.02.26 11:30	Pályahiba. Szig. illesztés törés		
105	Nagycsere			I. vg.	101	112	1100	10 (40)	0	DB-014417	2014.12.14 00:00	Pályahiba. *		
105	Vámospércs			IV.vágány	197	207	1000	10 (40)	0	DB-023716	2022.01.05 09:17	Pályahiba. pályaállapot romlás		
105	Vámospércs	Nyírábrány			209	219	1000	40/60 (80)	1,5	DB-013230	2012.08.01 11:45	Pályahiba. motorvonatok részére 60 km/h		
105	Vámospércs	Nyírábrány			219	236	1700	40 (80)	2	DB-018520	2017.11.30 12:35	Pályahiba. Pályaállapot romlás		
105	Vámospércs	Nyírábrány			236	289	5300	40/60 (80)	4,7	DB-012172	2012.07.05 10:00	Pályahíba. *		
105	Nyírábrány			III. átmenő fővg.	299	301	200	40 (80)	0,9	DB-014145	2014.04.25 11:50	Pályahíba. műszaki áll.		18,5 t teng.t meghaladó tehervonatokra és vontatójárművekre. Kitűzve nincs.
105	Nyírábrány			I. vg.	291	297	600	40 (40)	0	DB-014051	2014.02.21 10:44	Pályahiba. *		
105	Nyírábrány			I/A vágány	291	294	300	0 (5)	0	DB-022477	2019.07.04 15:00	Pályahiba. *		
105	Nyírábrány	Nyírábrány OH.			301	307	600	40 (80)	1,2	DB-012216	2012.08.06 09:55	Pályahiba. Pályaállapot fenntartása miatt.		18,5 t teng.t meghaladó tehervonatokra és vontatójárművekre. Kitűzve nincs

105 Összes korlátozás: 10 db

Hossz (m): 11900 Mi. tö. (p): 10,7

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vénv	Hossz	Sebesség	M.idő	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges	Kimutatásba való megjegyzés
Volidi	Allollius -tol	Allomas ag	vagany	vaganyszam		,	110332	ochessey	többlet	COTSEUM	Elicitatics	GK.	megszüntetés	ramatatassa valo megjegyzes
106	Debrecen			2. sz. kitérő	6	7	100	40 (80)	0,8	DB-014159	2014.05.08 07:36	Egyéb ok miatt. *		D vágányút, a kezdőpont felől
106	Debrecen 21/22. sz. ipvk.	Sáránd			81	83	200	40 (60)	0,4	DB-023740	2022.02.16 12:00	Pályahiba. Sárosodás fekszint hiba		
106	Debrecen 21/22. sz. ipvk.	Sáránd			102	103	100	20 (60)	0,9	DB-023407	2020.12.09 11:30	Pályahiba. nyomtávhiba		
106	Sáránd	Derecske			3	6	300	40 (60)	0,5	DB-023741	2022.02.18 10:30	Pályahiba. sáros ágyazat, fekszinthibák		Kezdőpont felől az előjelző és az eleje jelző között nincs meg az ált.fékúttávolság, csak 100 m !
106	Sáránd	Derecske		Nyíltvonal	15	16	100	40 (60)	0,4	DB-015097	2015.04.02 12:00	Pályahiba. Útátjáró műszaki állapota.		
106	Sáránd	Derecske			54	64	1000	40 (80)	1,5	DB-023507	2021.04.21 09:50	Pályahiba. műszaki állapot miatt.		
106	Derecske			I. vg.	63,62	67,69	407	0 (5)	0	DB-017366	2017.05.26 13:52	Pályahiba. nem megfelelő aljak, elhasználódott kapcsolószer		Vágány műszaki állapota miatt
106	Derecske			II.vg	64	65	100	20 (80)	0	DB-023508	2021.04.21 09:50	Pályahiba. műszaki állapot miatt.		
106	Derecske	Konyár			96	120	2400	40 (60)	1,5	DB-023176	2020.04.17 11:00	Pályahiba. a 120+00-150+00 szlvek között érvényben lévő 40 km/h seb.korlátozással együtt kerül kitűzésre		
106	Konyár			l. vg.	156,25	158,78	253	0 (5)	0	DB-017367	2017.05.26 13:54	Pályahiba. nem megfelelő aljak, elhasználódott kapcsolószer		Vágány műszaki állapota miatt
106	Konyár	Pocsaj-Esztár			160	165	500	40 (60)	0,5	DB-019180	2018.07.18 10:00	Pályahiba. Pályaállapot romlása miatt		
106	Pocsaj-Esztár	Kismarja			320	322	200	40 (60)	0,4	DB-023467	2021.02.26 17:20	Pályahiba. Pálya állapota sárosodás		
106	Kismarja			II.vg	329	332	300	40 (60)	0,5	DB-023490	2021.03.31 12:00	Pályahiba. Műszaki állapotromlás		
106	Kismarja			I. vg.	327,48	331,13	365	0 (10)	0	DB-017368	2017.05.26 13:56	Pályahiba. Műszaki állapot		Vágány műszaki állapota miatt
106	Kismarja	Nagykereki			342	344	200	50 (60)	0,2	DB-023742	2022.02.18 11:30	Pályahiba. sáros ágyazat, fekszinthibák		
106	Kismarja	Nagykereki			353	356	300	40 (60)	0,5	DB-023743	2022.02.18 11:50	Pályahiba. sáros ágyazat, fekszinthibák		
106	Kismarja	Nagykereki		299-305 szelv között	299	305	600	40 (60)	0,6	DB-023736	2022.02.08 11:00	Pályahiba. pálya állapota miatt		
106	Kismarja	Nagykereki			356	358	200	40 (60)	0,4	DB-023491	2021.03.31 12:00	Pályahiba. Műszaki állapotromlás		
106	Kismarja	Nagykereki			384	386	200	20 (60)	1,1	DB-017875	2017.07.23 18:10	Pályahiba. pályageometria, irányhibák		
106	Nagykereki			IV. vg.	386,86	389,99	313	0 (10)	0	DB-017370	2017.05.26 14:00	Pályahiba. Műszaki állapot		Vágány műszaki állapota miatt
106	Nagykereki			I. vg.	388,56	390,7	214	0 (5)	0	DB-017369	2017.05.26 13:58	Pályahiba. Műszaki állapot		Vágány műszaki állapota miatt

106 Összes korlátozás: 21 db

Hossz (m): 8352 Mi. tö. (p): 10,2

V	onal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
	07	Hosszúpályi			I. vg.	210,55	213,68	313	0 (5)	0	DB-017371	2017.05.26 14:05	Pályahiba. Műszaki állapot		Vágány műszaki állapota miatt
Γ.	07	Monostorpályi			I. vg.	247,33	249,37	204	0 (5)	0	DB-017372	2017.05.26 14:07	Pályahiba. Műszaki állapot		Vágány műszaki állapota miatt
	07	Létavértes			I. vg.	325,19	328,02	283	0 (5)	0	DB-017373	2017.05.26 14:08	Pályahiba. Műszaki állapot		Vágány műszaki állapota miatt

107 Összes korlátozás: 3 db

Hossz (m): 800 Mi. tö. (p): 0

2022.02.21. 87.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
108	Macs			III.vg.	151,44	158,15	671	40 (80)	1,2	DB-023330	2020.10.05 00:00	Beruházási munka. technológiai		
108	Macs	Nagyhát			108	149	4100	5 (60)	46,9	DB-023478	2021.03.16 17:15	Felújítási munka. Kivitelező kérésére technológiai korlátozás vágányzárolt területen.		
108	Nagyhát	Balmazújváros			205	217	1200	60 (80)	0,6	DB-023223	2020.06.30 10:00	Pályahiba. Pályaállapot romlása fekszint hiba sárosodás.		
108	Hortobágy			I. csonka	374,79	377,37	258	0 (10)	0	DB-017374	2017.05.26 14:16	Pályahiba. Műszaki állapot		A kizárt 7. kitérő miatt nem használható.
108	Hortobágy			7. sz. kit.	377	378	100	0 (10)	0	DB-016285	2016.01.25 10:30	Pályahiba. pályaállapot romlása		Kizárja az I. csonkavágányt a 374+79 és 377+37 szelvények között.
108	Hortobágy	Ohat-Pusztakócs			380	450	7000	40 (80)	6	DB-023382	2020.11.19 09:40	Pályahiba. Pályaállapot romlás		
108	Ohat-Pusztakócs			IV. vg	531	539	800	10 (40)	0	DB-016286	2016.01.25 11:40	Pályahiba. pályaállapot romlása		7. sz. és a 12. sz. kitérők között
108	Ohat-Pusztakócs			V. vg	531	539	800	10 (40)	0	DB-016287	2016.01.25 11:40	Pályahiba. pályaállapot romlása		7. sz. és a 12. sz. kitérők között.
108	Egyek	Tiszafüred			668	670	200	60 (80)	0,4	DB-023606	2021.08.14 14:00	Pályahiba. pályaállapot romlás		
108	Egyek	Tiszafüred			598,8	599,3	50	60 (80)	0,3	DB-023126	2020.01.23 13:00	Pályahiba. Útátjáró műszaki állapota		
108	Poroszló	Egerfarmos			782	796	1400	60 (80)	0,7	DB-017131	2016.12.11 00:00	Egyéb ok miatt. Biztosítóberendezési okból a sebesség nem emelhető		
108	Egerfarmos			I. vg	889,13	892,15	302	0 (40)	0	DB-017375	2017.05.26 14:22	Pályahiba. Műszaki állapot		Pállyaállapot romlás
108	Egerfarmos			II. vg.	889,13	895,06	593	0 (40)	0	DB-017376	2017.05.26 14:24	Pályahiba. Műszaki állapot		Pályaállapot romlás
108	Mezőtárkány			II.vg.	920	927	700	0 (40)	0	DB-012002	2012.01.04 09:00	Pályahiba. 3.kit.aljainak avulása.		
108	Mezőtárkány			I.vg.	923,01	927,24	700	0 (40)	0	DB-014166	2012.01.04 09:00	Pályahiba. 3.kit.aljainak avulása.		

108 Összes korlátozás: 15 db

Hossz (m): 18874 Mi. tö. (p): 56,1

Von	al	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
109	9 T	ócóvölgy	Hajdúszentgyörgy			77	78	100	20 (60)	0,9	DB-023482	2021.03.23 12:20	Egyéb ok miatt. Útátjáróban rálátási távolság hiánya		pálya jobb oldalán kerítés beépítése miatt a rálátás csak 100 méter.A korlátozás csak a páros számú vonatokat
109	9 H	łajdúszentgyörgy			üzemi vágány	116,96	122,63	567	0 (10)	0	DB-017377	2017.05.26 14:28	Pályahiba. Műszaki állapot		Hajdúszentgyörgy megállóhely D/1 sz. kitérővel kiágazó üzemi vágány teljes hosszban (567,44m)
109	9 H	łajdúszentgyörgy	Hajdúböszörmény			176	182	600	40 (60)	0,6	DB-023682	2021.11.18 10:15	Pályahiba. Pályaállapot romlás		
109	9 H	łajdúszentgyörgy	Hajdúböszörmény			199,5	200	50	40 (80)	0,8	DB-023142	2020.02.07 12:40	Pályahiba. Útátjáró műszaki állapotának romlása miatt		
109	9 H	łajdúnánás			Saját célú vágány	0	8,03	803	0 (5)	0	DB-017582	2017.05.30 10:39	Pályahiba. Műszaki állapot		•
109	9 T	iszavasvári	Tiszalök			65	74	900	40 (60)	0,8	DB-023622	2021.10.01 11:00	Pályahiba. pályaállapot romlás		
109	9 T	iszavasvári	Tiszalök			34	37	300	20 (80)	2,1	DB-023123	2020.01.17 08:55	Pályahiba. Ív geometriai torzulása miatt.		

109 Összes korlátozás: 7 db

Hossz (m): 3320 Mi. tö. (p): 5,2

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
110	Apafa	Hajdúsámson			46	79	3300	40 (80)	3,2	DB-023540	2021.06.04 09:30	Pályahiba. pályaállapot romlás		
110	Apafa	Hajdúsámson			5	35	3000	50 (80)	1,9	DB-023414	2020.12.16 16:00	Pályahiba.*		
110	Apafa	Hajdúsámson			35	37	200	50 (80)	0,6	DB-023369	2020.11.16 12:10	Pályahiba. geometriai torz.		
110	Apafa	Hajdúsámson			37	46	900	50 (80)	0,9	DB-023372	2020.11.16 12:10	Pályahiba. geometriai torz.		
110	Apafa	Hajdúsámson			79	88	900	60 (80)	0,6	DB-023370	2020.11.16 12:10	Pályahiba. geometriai torz.		
110	Hajdúsámson			II.átmenő fővg.	88	97	900	50 (80)	0,9	DB-023371	2020.11.16 12:10	Pályahiba. geometriai torz.		
110	Nyíradony	Nyírgelse			268	269	100	40 (80)	0,8	DB-023739	2022.02.15 12:00	Pályahiba. Síntörés miatt		
110	Nyírbátor			15. sz. kitérő	378	380	200	5 (20)	0	DB-008023	2008.01.31 09:00	Pályahiba. aljállag romlása.		
110	Nyírbátor			17. sz. kitérő	378	380	200	5 (20)	0	DB-008022	2008.01.31 09:00	Pályahiba. aljállag romlása.		
110	Hodász			I. sz. rakodó vg.	469	470	100	5 (40)	0	DB-014149	2014.04.28 13:15	Egyéb ok miatt. A vágányhídmérleg állapota miatt.		
110	Hodász	Mátészalka 561/562 ipvk.			530	531	100	50 (80)	0,6	DB-023714	2021.12.21 14:00	Pályahiba. pályaállapot romlás miatt.		
110	Mátészalka			XII. sz. vg.	578,2	578,78	58	0 (5)	0	DB-017561	2017.05.29 21:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.		
110	Mátészalka			Mozdonyszín I, vg.	578,22	578,72	50	0 (5)	0	DB-017557	2017.05.29 20:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
110	Mátészalka			Mozdonyszín II, vg.	578,22	578,72	50	0 (5)	0	DB-017628	2017.05.29 20:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
110	Mátészalka			Mozdonyszín III, vg.	578,22	578,72	50	0 (5)	0	DB-017629	2017.05.29 20:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
110	Mátészalka			XXI. vg.	578,23	578,8	57	0 (5)	0	DB-017559	2017.05.29 20:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.		
110	Mátészalka			Fordítókorong	578,72	578,96	24	0 (5)	0	DB-017558	2017.05.29 20:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.		
110	Mátészalka			XVII. vg.	578,72	578,9	18	0 (5)	0	DB-017560	2017.05.29 20:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.		

110 Összes korlátozás: 18 db

Hossz (m): 10207 Mi. tö. (p): 9,5

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
111	Mátészalka			VII.vg	333	334	100	20 (40)	0	DB-023513	2021.04.25 09:45	Pályahiba. Csúcssínkitőrés miatt.		20km/h egyenes irányban.
111	Vásárosnamény			Dohánygyári Vontató vg.	0	15	1500	0 (10)	0	DB-017562	2017.05.29 21:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.		
111	Vásárosnamény			IV. vágány	529	539	1000	20 (40)	0	DB-014096	2014.03.31 12:27	Pályahiba. *		
111	Vásárosnamény			V. vágány	529	539	1000	20 (40)	0	DB-014421	2014.03.31 12:27	Pályahiba. *		
111	Vásárosnamény			II. sz. vágány	530	539	900	20 (40)	0	DB-014095	2014.03.31 12:27	Pályahiba. *		
111	Gyüre			I. sz. vg.	594,94	599,02	408	0 (10)	0	DB-017563	2017.05.29 21:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.		
111	Aranyosapáti			I. sz. vg.	639,61	643,58	397	0 (10)	0	DB-017564	2017.05.29 21:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.		
111	Mándok Átrakó			313 kit. utáni csonka vágány	799,11	800,81	170	0 (40)	0	DB-017378	2017.05.26 15:37	Pályahiba. Műszaki állapot		313.kitérő utáni csonka vágány.

91.

Összes korlátozás: 8 db

Hossz (m): 5475 Mi. tö. (p): 0

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
113	Nagykálló			V.vg.	134,62	135,78	116	0 (5)	0	DB-017547	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		*
113	Máriapócs			I.vg.	289,99	292,46	247	0 (10)	0	DB-017548	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		*
113	Máriapócs	Nyírbátor			321	350	2900	30 (50)	2,7	DB-016228	2015.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki állapot		
113	Nyírbátor			BUNGE V. iparvg.	1,69	3,02	133	0 (10)	0	DB-017549	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		Bunge ipar vg.
113	Mátészalka	Kocsord alsó			490	424	6600	20 (50)	12,4	DB-021844	2019.05.10 07:30	Pályahiba. Pályaállapot romlás miatt.		Csak tehervonatok számára
113	Kocsord alsó			I. sz. vg.	431	424	700	20 (40)	0	DB-015010	2014.12.14 00:00	Pályahiba. *		
113	Kocsord alsó	Tunyogmatolcs			0	14	1400	30/40 (60)	1,9	DB-021841	2019.05.09 09:30	Pályahiba. Pályaállapot romlás miatt.		Kocsord-alsó felől a lassúmenet előjelző és az eleje jelző között 40m a távolság.
113	Kocsord alsó	Tunyogmatolcs			0	104	10400	10 (50)	50,9	DB-021845	2019.05.10 07:30	Pályahiba. Pályaállapot romlás miatt.		Csak tehervonatok számára
113	Kocsord alsó	Tunyogmatolcs			14	19	500	40 (60)	0,5	DB-021842	2019.05.09 09:30	Pályahiba. Pályaállapot romlás miatt.		
113	Kocsord alsó	Tunyogmatolcs			32	33	100	10 (60)	1,6	DB-023593	2021.07.20 11:00	Pályahiba. pályageometria deformáció miatt.		
113	Kocsord alsó	Tunyogmatolcs			33	35	200	20 (60)	1,1	DB-023154	2020.03.05 13:00	Pályahiba. pályageometria deformáció miatt.		
113	Kocsord alsó	Tunyogmatolcs			35	38	300	40 (60)	0,5	DB-017091	2016.10.19 10:00	Pályahiba. Pályaállapot romlás miatt.		
113	Tunyogmatolcs			I.vg.	34,81	37,79	298	0 (5)	0	DB-017550	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		Bunge ipar vg.
113	Tunyogmatolcs	Fehérgyarmat			38	44	600	40 (60)	0,6	DB-017095	2016.10.19 10:00	Pályahiba. Pályaállapot romlás miatt.		
113	Tunyogmatolcs	Fehérgyarmat			40	41	600	30 (60)	1,1	DB-023613	2021.09.09 12:30	Pályahiba. Pályaállapot romlás miatt.		
113	Tunyogmatolcs	Fehérgyarmat			70	75	500	20/40 (50)	1,5	DB-021840	2019.05.09 09:30	Pályahiba. Deformálódott pályarész		
113	Tunyogmatolcs	Fehérgyarmat			94	96	200	30 (60)	0,7	DB-023155	2020.03.05 13:00	Pályahiba. pályageometria deformáció miatt.		
113	Penyige			III.vg.	359,11	357,07	204	0 (5)	0	DB-017552	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		*
113	Penyige			I.vg.	359,4	356,79	261	0 (5)	0	DB-017551	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		*
113	Nagyszekeres			I.vg.	318,58	315,38	320	0 (5)	0	DB-017553	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		*
113	Jánkmajtis			IV.vg.	263,43	260,98	245	0 (5)	0	DB-017554	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		*
113	Jánkmajtis	Zajta			270	260	1000	40 (50)	0,5	DB-018782	2018.05.23 09:45	Pályahiba. A pálya állapotának romlása.		
113	Zajta			II.	144,9	143	190	40 (50)	0,2	DB-023112	2019.12.17 18:04	Pályahiba. *		

2022.02.21. 92.

Vona	l Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
113	Zajta			II.	150,9	144,95	595	40 (50)	0,3	DB-018781	2018.05.23 09:45	Pályahiba. Pályaállapot romlás miatt.		
113	Zajta			IV.vg.	146,19	144,49	170	0 (5)	0	DB-017556	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		*
113	Zajta			I.vg.	149,58	145,34	245	0 (5)	0	DB-017555	2017.05.29 14:01	Pályahiba. Műszaki állapot		*

113 Összes korlátozás: 26 db

Hossz (m): 29024 Mi. tö. (p): 76,5

2022.02.21. 93.

V	onal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	rény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
1	14	Győrtelek alsó			I. sz. mellék vg.	382,61	379,98	263	0 (5)	0	DB-017566	2017.05.30 08:54	Pályahiba. Műszaki állapot		id. korl. van rá kérve!
1	14	Csenger			iparvágány	166	152,5	1350	0 (10)	0	DB-017565	2017.05.30 08:51	Pályahiba. Műszaki állapot		id. korl. van rá kérve!
1	14	Csenger			IV. vg.	173	169	400	0 (10)	0	DB-000252		Pályahiba. A pálya műszaki állapota / alj állag / miatt 2004.04.09-én 08:00h-tól kizárva.		

Összes korlátozás: 3 db

Hossz (m): 2013 Mi. tö. (p): 0

94.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvé	ny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
115	Nagyecsed			I. sz. rakodó vg.	219,8	225	520	0 (5)	0	DB-014069	2014.03.03 14:00	Pályahiba. Alj állag miatt		

115 Összes korlátozás: 1 db Hossz (m): 520 Mi. tö. (p): 0

2022.02.21. 95.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
116	Nyíregyháza	Nyíregyháza külső		A/1 kit. kitérő irányban	15,84	16,14	30	0 (40)	0	DB-017567	2017.05.30 08:57	Pályahiba. Műszaki állapot		A/1 kit egyenes ir. Kiszegelve, Kitérő irányban csatlakozik az A/2 kit., az azt követő vágányok elbontva
116	Nyíregyháza	Nyíregyháza külső		B/1 kit. kitérő irányban	18,33	18,61	28	0 (40)	0	DB-017568	2017.05.30 09:11	Pályahiba. Műszaki állapot		kitérő irányban csatlakozik az Eurofrukt Kft vg, forgalomból kizárva
116	Nyíregyháza külső			2/1. sz. kit.	29,17	29,58	41	0 (20)	0	DB-017573	2017.05.30 09:20	Pályahiba. Műszaki állapot		
116	Nyíregyháza külső			4. sz. kit. kitérő irányban	30,9	31,24	34	0 (40)	0	DB-017572	2017.05.30 09:19	Pályahiba. Műszaki állapot		
116	Nyíregyháza külső			10. sz. kit. egyenes irányban	32,71	34,05	134	0 (40)	0	DB-017570	2017.05.30 09:15	Pályahiba. Műszaki állapot		Egyenes ir. Csatlakozó volt Ostimpex Kft vg. Kizárva 456 m hosszban
116	Nyíregyháza külső			12. sz. kit. egyenes irányban	33,05	33,33	28	0 (40)	0	DB-017569	2017.05.30 09:13	Pályahiba. Műszaki állapot		Egyenes irányban a csatlakozó vg elbontva.
116	Nyíregyháza külső			1. sz. kit. kitérő irányban	41,19	41,53	34	0 (40)	0	DB-017571	2017.05.30 09:17	Pályahiba. Műszaki állapot		1 kit egyenes ir. Kiszegelve, Kitérő irányban a volt Prímagáz vg. forgalomból kizárva
116	Nyíregyháza külső	Apagy		Oros D/1.kitérő kitérő irány	91,99	92,33	34	0 (40)	0	DB-017619	2017.05.30 18:35	Pályahiba. Műszaki állapot		Használaton kívül
116	Apagy			Meleghegy E/2.kitérő kitérő irány	163,06	163,4	34	0 (40)	0	DB-017620	2017.05.30 18:35	Pályahiba. Műszaki állapot		Egyenes irányba kiszegelve
116	Apagy			Meleghegy F/1.kitérő kitérő irány	169,27	169,64	37	0 (40)	0	DB-017621	2017.05.30 18:35	Pályahiba. Műszaki állapot		Egyenes irányba kiszegelve
116	Ófehértó	Baktalórántháza		Ligettanya A/1.kitérő kitérő irány	291,23	291,57	37	0 (40)	0	DB-017622	2017.05.30 18:35	Pályahiba. Műszaki állapot		Egyenes irányba kiszegelve
116	Ófehértó	Baktalórántháza		Ligettanya B/1.kitérő kitérő irány	305,54	305,88	37	0 (40)	0	DB-017623	2017.05.30 18:35	Pályahiba. Műszaki állapot		Egyenes irányba kiszegelve
116	Baktalórántháza			8/1.kitérő egyenes és kitérő irány	337,5	337,78	28	0 (20)	0	DB-017624	2017.05.30 18:35	Pályahiba. Műszaki állapot		
116	Baktalórántháza			8/2.kitérő egyenes és kitérő irány	338,61	338,89	28	0 (20)	0	DB-017625	2017.05.30 18:35	Pályahiba. Műszaki állapot		
116	Vaja-Rohod			2. kitérő kitérő iránya	401,04	401,32	28	0 (40)	0	DB-017626	2017.05.30 18:35	Pályahiba. Műszaki állapot		Egyenes irányba kiszegelve
116	Nyírmada			1.kitérő kitérő irány	473,43	473,77	28	0 (40)	0	DB-017627	2017.05.30 18:35	Pályahiba. Műszaki állapot		

116 Összes korlátozás: 16 db

Hossz (m): 620 Mi. tö. (p):

2022.02.21. 96.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	rény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
118	Nyíregyháza Átrakó			I. átmenő fővg.	1	2,65	165	5 (40)	3,2	DB-009207	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
118	Nyíregyháza Átrakó	Nyíregyháza Keresztezés			12	20	800	20 (40)	1,6	DB-009050	2009.03.09 12:30	Pályahiba. Nyomtáv hibák		
118	Nyíregyháza Átrakó	Nyíregyháza Keresztezés			13	22	880	10 (40)	4,8	DB-009208	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
118	Nyíregyháza Keresztezés	Sóstógyógyfürdő			32	58	2600	20 (40)	4,3	DB-009051	2009.03.09 12:30	Pályahiba. Nyomtáv hibák		
118	Nyíregyháza Keresztezés	Sóstógyógyfürdő			68	69	100	10 (40)	1,3	DB-009209	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
118	Sóstógyógyfürdő			II. átmenő fővg.	81	84	300	20 (40)	0,9	DB-009210	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
118	Sóstógyógyfürdő	Kótaj			84	89	500	20 (40)	1,2	DB-014061	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
118	Sóstógyógyfürdő	Kótaj			89	95	600	20 (40)	1,3	DB-009095	2009.04.03 10:36	Pályahiba. aljállag		
118	Sóstógyógyfürdő	Kótaj			93	96	250	10 (40)	1,9	DB-009211	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
118	Sóstógyógyfürdő	Kótaj			95	96	100	15 (40)	0,8	DB-009212	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
118	Sóstógyógyfürdő	Kótaj			113	121	800	20 (40)	1,6	DB-009052	2009.03.09 12:30	Pályahiba. Nyomtáv hibák		
118	Sóstógyógyfürdő	Kótaj			123	128	450	20 (40)	1,1	DB-009213	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
118	Kótaj	Buj			133	151	1750	10 (40)	8,7	DB-009214	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
118	Kótaj	Buj			150	156	550	20 (40)	1,2	DB-009096	2009.04.30 10:38	Pályahiba. aljállag		
118	Kótaj	Buj			156	158	160	10 (40)	1,5	DB-009215	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
118	Kótaj	Buj			157	172	1440	20 (40)	2,6	DB-009060	2009.03.09 12:30	Pályahiba. Nyomtáv hibák		
118	Kótaj	Buj			181	184	200	10 (40)	1,7	DB-009216	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
118	Kótaj	Buj			190	210	2000	15 (40)	5,6	DB-009053	2009.03.09 12:30	Pályahiba. Nyomtáv hibák		
118	Kótaj	Buj			190	210	2000	10 (40)	9,8	DB-009217	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
118	Buj			II. átmenő fővg.	213	216	300	20 (40)	0,9	DB-009218	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
118	Buj	Herminatanya			216	226	1000	20 (40)	1,9	DB-014062	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
118	Herminatanya			II.	235	237	200	10 (40)	1,7	DB-009219	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
118	Herminatanya	Tiszabercel			237	259	2200	10 (40)	10,7	DB-009220	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		

118	Herminatanya	Tiszabercel		237	250	1300	20 (40)	2,3	DB-009054	2009.03.09 12:30	Pályahiba. Nyomtáv hibák	
118	Herminatanya	Tiszabercel		271	284	1300	10 (40)	6,7	7 DB-009221	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	
118	Herminatanya	Tiszabercel		284	293	900	20 (40)	1,8	DB-009222	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	
118	Herminatanya	Tiszabercel		284	293	900	30 (40)	0,6	DB-000711	2005.12.11 00:00	Pályahiba. Felép.szerk.avulása miatt.	
118	Tiszabercel		II. átmenő fővg.	293	298	500	10 (40)	3,1	DB-009223	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	
118	Tiszabercel	Gávavencsellő		298	312	1400	10 (40)	7,1	DB-014057	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	
118	Tiszabercel	Gávavencsellő		350	358	800	10 (40)	4,4	DB-009224	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	
118	Gávavencsellő		II. átmenő fővg.	358	361	300	10 (40)	2,2	DB-014079	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	
118	Gávavencsellő	Balsa		361	377	1600	10 (40)	8	DB-014059	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	
118	Balsa		II. átmenő fővg.	377	381	400	10 (40)	2,6	DB-014060	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	

118 Összes korlátozás: 33 db

Hossz (m): 28745 Mi. tö. (p): 109,1

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
119	Ibrányi elágazás	lbrány			10	13	300	20 (40)	0,9	DB-009225	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
119	Ibrányi elágazás	Ibrány			10	13	300	30 (40)	0,3	DB-009097	2009.04.30 10:39	Pályahiba. aljállag		
119	Ibrányi elágazás	Ibrány			24	25	100	20 (40)	0,6	DB-009226	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
119	Ibrányi elágazás	Ibrány			29	45,83	1683	10 (40)	8,4	DB-009227	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
119	Ibrány			II. átmenő	45,83	49	317	10 (40)	2,3	DB-009242	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
119	Ibrány	Nagyhalászi Kendergyár			49	51	200	20 (40)	0,7	DB-009055	2009.03.09 14:00	Pályahiba. Nyomtáv hibák		
119	Ibrány	Nagyhalászi Kendergyár			49	51	200	10 (40)	1,7	DB-009228	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
119	Ibrány	Nagyhalászi Kendergyár			65	68	300	10 (40)	2,2	DB-009229	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
119	Ibrány	Nagyhalászi Kendergyár			65	68	300	20 (40)	0,9	DB-009056	2009.03.09 14:00	Pályahiba. Nyomtáv hibák		
119	Ibrány	Nagyhalászi Kendergyár			68	74,9	690	10 (40)	3,9	DB-009230	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
119	Nagyhalászi Kendergyár			II. átmenő	74,9	77	210	10 (40)	1,8	DB-009238	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
119	Nagyhalászi Kendergyár	Nagyhalász			77	87,67	1067	10 (40)	5,6	DB-009239	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
119	Nagyhalász			II. átmenő	87,67	90,2	253	10 (40)	2	DB-009240	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
119	Nagyhalász	Tiszatelek			90,2	95	480	10 (40)	3	DB-009241	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
119	Nagyhalász	Tiszatelek			111	122	1100	10 (40)	5,8	DB-009231	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
119	Nagyhalász	Tiszatelek			126	127	100	20 (40)	0,6	DB-009057	2009.03.09 14:00	Pályahiba.		
119	Nagyhalász	Tiszatelek			158	168	950	20 (40)	1,8	DB-009232	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
119	Nagyhalász	Tiszatelek			168	169	100	10 (40)	1,3	DB-009233	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
119	Tiszatelek	Barackos ipvk.			192	195	300	5 (40)	4,6	DB-009234	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
119	Tiszatelek	Barackos ipvk.			192	195	300	10 (20)	1,3	DB-009098	2009.04.30 10:41	Pályahiba. aljállag		
119	Tiszatelek	Barackos ipvk.			212	214	200	20 (40)	0,7	DB-009058	2009.03.09 14:00	Pályahiba. Nyomtáv hibák		
119	Tiszatelek	Barackos ipvk.			220	240	2000	20 (40)	3,4	DB-009235	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		
119	Tiszatelek	Barackos ipvk.			251	253	200	20 (30)	0,4	DB-009099	2009.04.30 10:42	Pályahiba. aljállag		

119	Tiszatelek	Barackos ipvk.		253	262	900	20 (40)	1,8	DB-009059	2009.03.09 14:00	Pályahiba. Nyomtáv hibák	
119	Tiszatelek	Barackos ipvk.		262	276,71	1471	15 (40)	4,2	DB-009236	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	
119	Dombrád		II. átmenő	276,71	278	129	15 (40)	0,9	DB-009243	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	
119	Dombrád		II. átmenő	278	279,92	192	10 (40)	1,7	DB-009237	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	

119 Összes korlátozás: 27 db

Hossz (m): 14342 Mi. tö. (p): 62,8

2022.02.21. 100.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
120	Rákoshegy	Maglód	bal vágány		70	71	100	60 (100)	0,7	BP-037852	2021.10.06 14:00	Pályahiba. Sáros ágyazat, fekszinthibák romlása.		
120	Maglód		jobb átmenő fővágány	IV. sz. vágány	141,5	142,5	100	60 (80)	0,4	BP-038959	2022.02.18 08:00	Pályahiba. Fekszinthiba.		
120	Maglód		bal átmenő fővágány	III. vg 4.kitérő	141,5	142,5	100	40 (80)	0,8	BP-038865	2022.01.18 09:00	Pályahiba. csúcsbetét további repedése.		4. kitérőre vonatkozik
120	Gyömrő	Mende	jobb vágány		209	212	300	60 (100)	0,7	BP-033522	2019.11.15 09:00	Pályahiba. ágyazat sárosodás, fekszinthibák.		
120	Mende	Sülysáp	jobb vágány		230	232,5	250	40 (80)	0,9	BP-037970	2021.10.19 17:30	Pályahiba. Síktorzulás.		
120	Mende	Sülysáp	jobb vágány		252,5	255	250	80 (100)	0,3	BP-037989	2021.10.21 09:00	Pályahiba. süppedés, síktorzulás miatt		
120	Mende	Sülysáp	jobb vágány		263,5	264,5	100	80 (100)	0,3	BP-037990	2021.10.21 10:30	Pályahiba. átjáróban süppedés, síktorzulás		
120	Mende	Sülysáp	bal vágány	III. sz. vágányán	288	290	200	40 (100)	1,2	BP-038827	2022.01.07 08:30	Pályahiba. Síntörés ideiglenes helyreállítása		
120	Sülysáp		jobb átmenő fővágány	IV. sz. vágány	301,5	302,5	100	60 (80)	0,4	BP-038960	2022.02.18 10:00	Pályahiba. Fekszinthiba.		
120	Nagykáta		bal átmenő fővágány	II. vg.	459,8	460,8	100	80 (100)	0,3	BP-037228	2021.06.23 11:20	Pályahiba. 6, 8, 10 sz kitérők fekszint hibásak.		
120	Tápiógyörgye	Újszász	bal vágány		734	734,5	50	60 (80)	0,3	BP-038871	2022.01.21 09:30	Pályahiba. varratszakadás ideigl. elhárítása után		
120	Újszász		bal átmenő fővágány	III. sz. vágányán	524	525	100	40 (80)	0,8	BP-036200	2020.12.23 10:00	Pályahiba. Kapcsolószerek állapota		
120	Újszász			VII. vg.	522	522,5	50	20 (40)	0	BP-037518	2021.08.06 09:00	Pályahiba. tömeges síncsavar-beszakadások miatt		
120	Újszász	Szolnoki "D" elágazás	bal vágány		542	543	100	80 (120)	0,6	BP-038832	2022.01.10 12:00	Pályahiba. Síntörés ideiglenes helyreállítása.		
120	Újszászi elágazás	Szolnok	jobb vágány		661	662	100	80 (120)	0,6	BP-038218	2021.11.09 12:00	Pályahiba. szig. illesztés leolvasztása után technológiai okból		
120	Tiszatenyő		jobb átmenő fővágány	8 sz. kit.	61	62	100	40 (120)	1,4	SG-074035/2	2022.01.07 09:00	Pályahiba. a 8. sz. kit. mn. középblokk vízsz. és függ. repedése miatt.		
120	Tiszatenyő		jobb átmenő fővágány	9 sz. kit.	72,5	73,5	100	60 (120)	1	SG-074036	2022.01.03 16:00	Pályahiba. a 9. sz. kit. mn. középblokk vízsz. és függ. repedése miatt.		
120	Tiszatenyő		bal átmenő fővágány	6 sz.12 sz.kitérő	61	63	200	20 (120)	2,5	SG-074031	2021.12.30 08:00	Pályahiba. a 6. és 12. sz. kit. mn. középblokk vízsz. és függ. repedése miatt		
120	Mezőtúr	Nagylapos	bal vágány		311	313	200	100 (120)	0,3	SG-073880	2021.08.18 08:00	Pályahiba. a pálya állapota (vágánygeometriai hibák) miatt		
120	Békéscsaba		jobb átmenő fővágány	1. kitérőn kitérő irányban	865	866	100	20 (80)	1,7	SG-073889	2021.09.02 08:00	Pályahiba. Csúcssín HC hiba miatt		IV. sz. vg. végponti végén
120	Szabadkígyós			III. sz. átmenő fővágány	936	939	300	40 (100)	1,3	SG-073786	2021.06.15 08:30	Pályahiba. UH sínhibák miatt		
120	Szabadkígyós	Kétegyháza		1012-1013 szelvények között	1012	1013	100	40 (60)	0,4	SG-073451	2020.08.12 11:30	Pályahiba. vágánygeometriai hibák		

120 Összes korlátozás: 22 db Hossz (m): 3100 Mi. tö. (p): 16,9

Vona	l Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvé	ny I	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
127	Körösladány	Szeghalom			200	201	100	40 (60)	0,4	SG-073805	2021.06.28 04:00	Karbantartási munka. Ívkorrekció után megváltozott ív viszonyok miatt		

127 Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m): 100 Mi. tö. (p): 0,4

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvé	ny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
128	Biharnagybajom	Hosszúhát			179	181	200	40 (60)	0,4	SG-026327/2	2020.02.27 08:00	Pályahiba. pályageometria, útátjáró állapot		

128 Összes korlátozás: 1 db Hossz (m): 200 Mi. tö. (p): 0,4

Voi	nal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
13	ю Т	Tiszatenyő	Martfű			98	99	100	60 (80)	0,4	SG-073890	2021.09.02 13:00	Pályahiba. útátjáró állapota miatt		
13	n I	Kunszentmártoni elágazás	Kunszentmárton			340	342	200	40 (80)	0,9	SG-073879	2021.08.17 09:30	Pályahiba. sínhibák okán kialakult geomatriai torzulás miatt		
13	0 F	Kunszentmárton	Nagytőke			8	25	1700	40 (60)	1,1	SG-074007	2021.12.02 12:00	Pályahiba. pálya állapota miatt		
13	0 1	Nagytőke	Szentes			138,3	139,3	100	60 (80)	0,4	SG-073991	2021.11.25 12:00	Pályahiba. síntörés miatt		
13	0 1	Nagytőke	Szentes			178	180	200	60 (80)	0,4	SG-074005	2021.12.02 09:00	Pályahiba. pálya állapota miatt		
13	io s	Szentes			VI. vágány	216,25	223	675	10 (40)	0	SG-009115	2018.10.12 10:00	Pályahiba. avult 34,5 kg/fm-es sín, régi típusú betonalj, kohósalak ágyazatú vágány leromlott állapota miatt		Az áll. kp-i vége felől a 20.kit. követő 100 méter hosszban legfeljebb 5 km/h sebességgel 200 kN (20,0 tonna) tengelyterhelésnél
13	i0 S	Szentes			VII. vágány	216,5	222,75	625	10 (40)	0	SG-009116	2018.10.12 10:00	Pályahiba. avult 34,5 kg/fm-es sín, régi típusú betonalj, kohósalak ágyazatú vágány leromlott állapota miatt		Az áll. kp-i vége felől a 24.kit. követő 100 méter hosszban legfeljebb 5 km/h sebességgel 200 kN (20,0 tonna) tengelyterhelésnél
13	i0 S	Szentes			VIII. vágány	216,75	222,45	570	10 (40)	0	SG-009117	2018.10.12 10:00	Pályahiba. avult 34,5 kg/fm-es sín, régi típusú betonalj, kohósalak ágyazatú vágány leromlott állapota miatt		Az áll. kp-i vége felől a 28.kit. követő 100 méter hosszban legfeljebb 5 km/h sebességgel 200 kN (20,0 tonna) tengelyterhelésnél

130 Összes korlátozás: 8 db

Hossz (m): 4170 Mi. tö. (p): 3,2

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
135	Algyő		jobb átmenő fővágány	3. számú kitérő	1675,5	1676,8	125	80 (100)	0,3	SG-074021		Hatósági határozat miatt. kiágazó/becsatlakozó kitérőkörzet		
135	Algyő		jobb átmenő fővágány	6.sz.kitérő	1696,7	1698	130	80 (100)	0,3	SG-074019	2021.12.12 00:00	Hatósági határozat miatt. A hatósági határozat miatt		
135	Algyő		bal átmenő fővágány	1 sz.kitérő	1675,5	1676,8	125	80 (100)	0,3	SG-074020	2021.12.12 00:00	Hatósági határozat miatt. A hatósági határozat miatt		
135	Algyő		bal átmenő fővágány	8. számú kitérő	1696,7	1698	130	80 (100)	0,3	SG-074018		Hatósági határozat miatt. kiágazó/becsatlakozó kitérőkörzet		
135	Székkutas			I. vg.	1349,3	1351	170	0 (5)	0	SG-018370	2019.06.28 08:22	Pályahiba. alj és kapcsolószer állapota miatt		
135	Székkutas	Orosháza			1301	1302,5	150	40 (80)	0,8	SG-073973/2		Pályahiba. Útátjáró és a csatlakozó vasúti pálya állapota (szerkezeti és ágánygeometriai hibák) miatt		
135	Békéscsaba	Bicere			825,5	827	150	30 (80)	1,2	SG-073961/2	2021.11.25 08:00	Pályahiba. Ideiglenesen helyre állított UH sínhiba		

135 Összes korlátozás: 7 db

Hossz (m): 980 Mi. tö. (p): 3,2

V	onal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
1	140	Cegléd	Nyársapáti elágazás			16	17	100	80 (100)	0,3	BP-037874	2021.10.11 09:00	Pályahiba. részbeni kapcsolószer-hiány az átjáróban		

140 Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m): 100 Mi. tö. (p): 0,3

/onal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	rény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
142	Ócsa	Inárcs-Kakucs			297	299	200	20 (60)	1,1	BP-038644	2021.11.19 11:00	Pályahiba. Pálya állapot		
142	Inárcs-Kakucs	Dabas			403,5	404,5	100	20 (60)	0,9	BP-038645	2021.11.19 11:30	Pályahiba. Pályaállapot		

Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m): 300 Mi. tö. (p): 2

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
145	Lakitelek	Nyárlőrinc			205	196	900	30/50 (60)	1,4	SG-015974		Pályahiba. pályaállapot miatt (fekszint hibák, síktorzulás, alj állag) további intézkedésig.		
145	Lakitelek	Nyárlőrinc			248	240	800	30/40 (60)	1,3	SG-020873		Pályahiba. kapcsolószerek állapota, hibák, síktorzulás, alj állag		

Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m): 1700 Mi. tö. (p): 2,7

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelve	ény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
146	Tiszaug kiágazás	Tiszasas			335	338	300	20 (40)	0,9	SG-022217	2019.10.04 10:00	Pályahiba. pályaállapot miatt (fekszint hibák, síktorzulás)		

146 Összes korlátozás: 1 db Hossz (m): 300 Mi. tö. (p): 0,9

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
150	Ferencváros	Soroksári út	bal vágány		8	9	100	40 (60)	0,4	BP-033516	2019.11.13 13:00	Pályahiba. A pálya műszaki állapota miatt.		
150	Soroksári út			3. sz. kitérő	29,5	30	50	10 (80)	2,7	BP-038893	2022.01.31 10:40	Pályahiba. Könyöksín nagymértékű repedése.		
150	Soroksár			III. vg.	82	83	100	60 (100)	0,7	BP-036740	2021.04.27 12:00	Pályahiba. süppedés miatt		
150	Délegyháza	Kiskunlacháza			322	323	100	40 (80)	0,8	BP-036761	2021.04.30 10:00	Pályahiba. Fekszinthiba		
150	Kiskunlacháza			III. vg.	335	336	100	40 (80)	0,8	BP-038801	2021.12.21 09:05	Pályahiba. síntörés ideigl. elhárítása után		
150	Kiskunlacháza			V. vg.	335	345	1000	10 (40)	O	BP-033447	2019.11.05 10:00	Pályahiba. "UH-s" sínhiba miatt		
150	Dömsöd	Kunszentmiklós-Tass			445	445,5	50	40 (80)	0,8	BP-038744	2021.12.03 12:30	Pályahiba. UH-s sínhiba ideiglenes elhárítása után		
150	Dömsöd	Kunszentmiklós-Tass			529,1	529,35	25	40 (60)	0,3	SG-074026	2021.12.17 08:00	Pályahiba. útátjáró állapota, alépítményi hiba miatt		bejárati jelző és a 2. sz. kitérő között
150	Kunszentmiklós-Tass	Bösztöri elágazás			543	545	200	40 (100)	1,2	SG-073861	2021.08.02 08:00	Pályahiba. fekszint hibák, irányhibák		
150	Bösztör			4. számú kitérő mindkét irányára	632,15	632,45	30	20 (40)	O	SG-073578	2020.10.22 08:00	Pályahiba. HC hiba.		
150	Szabadszállás	Fülöpszállás			777	779	200	40 (100)	1,2	SG-073862	2021.08.02 08:00	Pályahiba. fekszint hibák, irányhibák		
150	Csengőd			I. számú	895	903	800	10 (40)	O	SG-007012	2015.07.07 07:40	Pályahiba. aljak, ágyazat állapota miatt		
150	Kiskőrös	Soltvadkert			1076	1077	100	40 (60)	0,4	SG-073970	2021.11.10 08:00	Pályahiba. Útátjáró állapota, alépítményi hiba miatt		
150	Soltvadkert			II. sz. vágány	1097,9	1098,4	50	20 (40)	O	SG-074027	2021.12.21 08:00	Pályahiba. 4. kitérő állapota miatt - geometriai torzulás		
150	Soltvadkert			II. sz. vágány	1105,8	1106,3	50	20 (40)	O	SG-074028	2021.12.21 08:00	Pályahiba. 3. sz. kitérő állapota miatt-geometriai torzulás		
150	Pirtó	Kiskunhalas			1197	1206	900	40 (100)	1,8	SG-073763	2021.06.08 08:00	Pályahiba. A pálya állapota miatt (saras ágyazat, fekszint hiba)		
150	Pirtó	Kiskunhalas			1230	1241	1100	40 (100)	2	SG-073823	2021.07.07 08:00	Pályahiba. fekszint hiba, sarasodás		
150	Kiskunhalas	Balotaszállási elágazás			1277,4	1278,4	100	40 (80)	0,8	SG-073967	2021.11.09 07:00	Pályahiba. pálya állapota miatt		Kiskunhalas végpont felől a bejárati jelző és az első bejárati váltó között.
150	Balotaszállás	Kisszállás			1434	1440	600	40 (100)	1,6	SG-073814	2021.06.30 11:00	Pályahiba. pálya állapota miatt		
150	Kisszállás	Kelebia			1470	1472	200	40 (100)	1,2	SG-073813	2021.06.30 11:00	Pályahiba. pálya állapota miatt		
150	Kelebia			VII. vg.	1555	1564,3	924	20 (40)	O	SG-019160	2019.07.22 09:00	Pályahiba. vágány állapota (sínek, aljak, kapcsolószerek elhasználódottsága) miatt		

150 Összes korlátozás: 21 db

Hossz (m): 6779 Mi. tö. (p): 16,7

Vo	nal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
15	51 5	Szalkszentmárton			2. és 4. sz. kitérők mindkét irányára	79,8	80,2	40	5/5 (40)	1,9	SG-073768	2021.06.12 07:00	Pályahiba. pálya állapota miatt		II. sz. vágányban, kitűzve nincs.
15	51 5	Szalkszentmárton			7. 5. és 3. sz. kitérők mindkét irányára	87,7	89,2	150	5/5 (40)	3,1	SG-073769	2021.06.12 07:00	Pályahiba. pálya állapota miatt		II. sz. vágányban, kitűzve nincs.
15	51 [	Dunavecse			2. és 4. sz. kitérők mindkét irányára	152,4	153,2	80	5/5 (40)	2,3	SG-073770	2021.06.12 07:00	Pályahiba. pálya állapota miatt		II. sz. vágányban, kitűzve nincs.
15	51 [	Dunavecse			3. és 1. sz. kitérők mindkét irányára	160,55	165	445	5/5 (40)	6,2	SG-073771	2021.06.12 07:00	Pályahiba. pálya állapota miatt		II. sz. vágányban, kitűzve nincs.
15	51 /	Apostag			2. és 4. sz. kitérők mindkét irányára	192,8	193,5	70	5/5 (40)	2,2	SG-073772	2021.06.12 07:00	Pályahiba. pálya állapota miatt		II. sz. vágányban, kitűzve nincs.
15	51 /	Apostag			3. sz. kitérő mindkét irányára	196,4	196,75	35	5/5 (40)	1,9	SG-073773	2021.06.12 07:00	Pályahiba. pálya állapota miatt		II. sz. vágányban, kitűzve nincs.
15	51 /	Apostag			1. sz. kitérő mindkét irányára	200,7	201,05	35	5/5 (40)	1,9	SG-073774	2021.06.12 07:00	Pályahiba. pálya állapota miatt		II. sz. vágányban, kitűzve nincs.
15	51 5	Solt			2. és 4. sz. kitérők mindkét irányára	294	294,8	80	5 (40)	2,3	SG-073775	2021.06.12 07:00	Pályahiba. pálya állapota miatt		II. sz. vágányban, kitűzve nincs.
15	51 8	Solt			1. sz. kitérő mindkét irányára	300	300,35	35	5 (40)	1,9	SG-073777	2021.06.12 07:00	Pályahiba. pálya állapota miatt		II. sz. vágányban, kitűzve nincs.
15	51 5	Solt			9. és 7. sz. kitérők mindkét irányára	300,2	300,8	60	5 (40)	2,1	SG-073776	2021.06.12 07:00	Pályahiba. pálya állapota miatt		II. sz. vágányban, kitűzve nincs.

Összes korlátozás: 10 db

Hossz (m): 1030 Mi. tö. (p): 25,8

	Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
ĺ	153	Kecel			I vg.	93,9	94,9	100	0/0 (10)	0	SG-027333	2020.02.18 10:30	Híd állapot. Vágányhídmérleg műszaki állapota miatt		
	153	Kalocsa			I. vágány	302	302,26	26	0 (40)	0	SG-073947	2021.10.28 10:30	Pályahiba. Vágányhíd mérleg állapota miatt		

Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m): 126 Mi. tö. (p): 0

v	onal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
	154	Kunfehértó			II.vg 4-es kitérő	118	119	100	60 (100)	0,7	SG-073977	2021.11.16 07:00	Pályahiba. kitérő állapota miatt		

154 Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m): 100 Mi. tö. (p): 0,7

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	rény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
200	Rákosszentmihály		bal átmenő fővágány	13. sz. kitérő	56	57	100	40/60 (80)	0,8	BP-038878	2022.01.27 09:00	Pályahiba. Sáros ágyazat, fekszinthiba.		
200	Rákosszentmihály	Angyalföldi elágazás	jobb vágány		69,1	72,1	300	60 (80)	0,4	BP-034240		Egyéb ok miatt. A csökkentett sebességgel biztosítható a gyalogos-átkelőhelynél szükséges szabad rálátás		A lassúmenet a kezdőpont felől érkező vonatokra érvényes!
200	Rákosszentmihály	Angyalföldi elágazás	bal vágány		70,1	72,1	200	40 (80)	0,9	BP-034241		Egyéb ok miatt. A csökkentett sebességgel biztosítható a gyalogos-átkelőhelynél szükséges szabad rálátás		A lassúmenet a kezdőpont felől érkező vonatokra érvényes!

200 Összes korlátozás: 3 db

Hossz (m): 600 Mi. tö. (p): 2,1

Vor	nal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvéi	ny Ho	ossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
20		Rákosrendezői elágazás			A/1 sz. kitérön	9,5	9,82	32	20 (40)	0,4	BP-038795	2021.12.17 10:00	Pályahiba. Sorozatos síncsavar kiszakadások.		

202 Összes korlátozás: 1 db Hossz (m): 32 Mi. tö. (p): 0,4

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
	Budapest-Soroksári út rendező			XIV.	4,63	14,44	981	0 (10)	0	BP-031787	2019.02.03 14:52	Pályahiba. síntőrés		
	Budapest-Soroksári út rendező			XVIII. vg.	11,6	13,6	200	0 (10)	0	BP-036664	2021.04.15 17:00	Pályahiba. átázott ágyazat miatt		A KP. oldalon a 418. számú kitérőtől csonka vg-ként használható!

204 Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m): 1181 Mi. tö. (p): 0

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
205	Ferencvárosi "A" elágazás	Kőbánya felső	jobb vágány	Forgalmi jobb vg.	10,5	13	250	20 (60)	1,2	BP-030646	2018.06.04 09:00	Pályahiba. Pálya műszaki állapota		
205	Kőbánya felső			V. sz. vágányába fekvő 14. sz. kitérőre	6	6,5	50	20 (40)	0	BP-036189	2020.12.21 10:00	Pályahiba. kitérő talpfák állapota		

205 Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m): 300 Mi. tö. (p): 1,2

2022.02.21. 117.

١	onal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
		Ferencváros "C" elágazás	Kőbánya-Kispest	bal vágány		5	6	100	40 (60)	0,4	BP-033639	2019.11.29 08:00	Pályahiba. irányhiba miatt		
	206	Kőbánya-Kispest			4. kitérő	24	25	100	40 (80)	0	BP-020962	2014.04.28 12:00	Pályahiba. HC hibák.		VI. vágány kp. oldal
	206	Kőbánya-Kispest			8. kitérő	24	25	100	40 (80)	0	BP-027939	2014.04.28 12:00	Pályahiba. HC hibák.		VI. vágány kp. oldal

206 Összes korlátozás: 3 db

Hossz (m): 300 Mi. tö. (p): 0,4

2022.02.21. 118.

Vona	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvé	ny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
210	Rákosrendező	Vasúttörténeti Park	bal vágány	Tahi úti híd	41	42	100	5 (10)	1,3	BP-009503	2008.01.21 13:00	Híd állapot. x		

210 Összes korlátozás: 1 db Hossz (m): 100 Mi. tö. (p): 1,3

	/onal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
ĺ	218	Rákosrendező	Rákosrendezői elágazás			0	9,65	965	40 (60)	0,8	BP-034260	2020.04.02 07:00	Pályahiba. Pálya állapota miatt.		
		Rákosrendezői elágazás			A/1 sz. kitérőn	9,31	9,64	33	20 (40)	0,4	BP-038807	2021.12.17 10:00	Pályahiba. Sorozatos síncsavar kiszakadások.		

218 Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m): 998 Mi. tö. (p): 1,2

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvén	у н	ossz		M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
262	Hatvan-Rendező			Rövid X. vágány (419-433 sz kitérők között	5,27	6,33	106	0 (20)	0	BP-034411	2020.03.08 14:30	Pályahiba. Siklás után a vágányrész lezárva.		

262 Összes korlátozás: 1 db Hossz (m): 106 Mi. tö. (p): 0

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvé	ény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
264a	Szolnok-Magasfogadó			Irányrendező 25. vágány	36	37	100	0 (40)	0	BP-037125	2021.06.09 09:45	Pályahiba. Síntörés avult felépítményen.		

264a Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m): 100 Mi. tö. (p): 0

2022.02.21. 122.

Von	al Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
264	Szolnoki "B" elágazás	Szolnok-Magasfogadó elágazás		Ceglédi kijáró vágány	10	16	600	40 (80)	1,2	BP-031744	2019.01.23 10:00	Pályahiba. Műszaki felülvizsgálatot követően		

264b Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m): 600 Mi. tö. (p): 1,2

2022.02.21. 123.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
275b	Szinvai elágazás			241. sz. kitérő	0	1	100	5 (20)	0	MS-080124	2009.06.03 08:00	Pályahiba. aljak avulása		
275b	Szinvai elágazás			243. sz. kitérő	0	1	100	5 (20)	0	MS-080126	2009.06.03 08:00	Pályahiba. aljak avulása		
275b	Szinvai elágazás			241-242 kitérők között	1	2	100	5 (40)	0	MS-080714	2013.03.14 10:00	Pályahiba. nyomtávolság hiba		
275b	Szinvai elágazás			240. kitérő	1	2	100	5 (20)	0	MS-080123	2009.06.03 08:00	Pályahiba. aljak avulása		
275b	Szinvai elágazás			242. sz. kitérő	1	1,35	35	5 (40)	0	MS-080132	2009.06.03 08:00	Pályahiba. aljak avulása		

275b Összes korlátozás: 5 Hossz (m): 435 Mi. tö. (p): 0

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	rény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
275c	Miskolc-Rendező	Diósgyőr-Vasgyár			62,5	67,5	500	5 (40)	6,7	MS-009304/2	2014.08.29 13:00	Pályahiba. fekszint, síktorzulás		
275c	Diósgyőr-Vasgyár			1. kit.	67,5	67,8	30	5 (40)	1,8	MS-009305	2014.08.29 13:00	Pályahiba. kitérő állapota		
275c	Diósgyőr-Vasgyár			10. vg. 18. sz. kit.	73	73,5	50	5 (40)	2	MS-083003	2015.07.07 11:00	Pályahiba. aljak avulása		
275c	Diósgyőr-Vasgyár			X. sz. vg. 6, kit.	74,55	75,65	110	10 (40)	1,3	MS-093136	2014.04.14 12:00	Pályahiba. aljak avulása		
275c	Diósgyőr-Vasgyár			IX. sz. vg. 13. sz. kitérő	68,3	68,6	30	5 (40)	0	MS-093139	2016.03.01 14:00	Pályahiba. aljak avulása		
275c	Diósgyőr-Vasgyár			VIII. sz. vg. 17. sz. kitérő	68,6	68,9	30	5 (40)	0	MS-093140	2016.03.01 14:00	Pályahiba. aljak avulása		
275c	Diósgyőr-Vasgyár			VII. sz. vg. 24. sz. kitérő	72,15	72,45	30	5 (40)	0	MS-093137/2	2016.03.01 14:00	Pályahiba. aljak avulása		
275c	Diósgyőr-Vasgyár			22. sz. kitérő	72,45	72,75	30	5 (40)	0	MS-093001/2	2016.03.01 14:00	Pályahiba. műszaki állapot		
275c	Diósgyőr-Vasgyár	Ládi			88,5	89	50	5 (40)	2	MS-083004/2	2017.02.16 11:00	Pályahiba. aljak avulása		
275c	Ládi			I. sz vg.	93	98	500	5 (40)	6,7	MS-093100/2	2017.02.16 11:00	Pályahiba. pályaállapot avulás		
275c	Ládi			II. vg.	96	98	200	5 (20)	0	MS-093101	2010.05.25 09:42	Pályahiba. pályaállapot avulás		
275c	Ládi			III. vg.	96	98	200	5 (20)	0	MS-093102	2010.05.25 09:42	Pályahiba. pályaállapot avulás		

275c Összes korlátozás: 12 db

Hossz (m): 1760 Mi. tö. (p): 20,5

Vona	l Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	rény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
284	Fényeslitke-Déli rendező			203 kit.utáni szertár I.vg	4,66	4,94	28	0 (5)	0	DB-017602	2017.05.30 13:48	Pályahiba. Műszaki állapot		•
284	Fényeslitke-Déli rendező			203 kit.utáni szertár II.vg	4,66	4,94	28	0 (5)	0	DB-017603	2017.05.30 13:48	Pályahiba. Műszaki állapot		•
284	Fényeslitke-Déli rendező			451/B kit. kitérő irányban	21	22	100	0 (20)	0	DB-010192	2010.08.23 11:30	Pályahiba. Műszaki állapot.		
284	Komoró			50 sz. kitérő	10,93	11,28	35	0 (40)	0	DB-017604	2017.05.30 13:48	Pályahiba. Műszaki állapot		Kitérő
284	Komoró			52 sz. kitérő	11,6	11,95	35	0 (40)	0	DB-017605	2017.05.30 13:48	Pályahiba. Műszaki állapot		Kitérő

284 Összes korlátozás: 5 db Hossz (m): 226 Mi. tö. (p): 0

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
284c	c/1 N/N átszelés	Eperjeske-Átrakó elágazás		N/N-25+64 sz ben lévő útátjáró	25	26	100	10 (40)	1,3	DB-007008	2007.01.26 08:45	Pályahiba. Műszaki állapot		
284c	Eperjeske-Átrakó elágazás	Eperjeske-Átrakó ömlesztett		sz. 312,314 sz kit D daru széles	15,18	22,4	722	0 (10)	0	DB-023338	2020.10.16 12:40	Pályahiba. kitérők műszaki állapota miatt		
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			485. sz. kitérő kitérő iránya	66,15	66,45	30	0 (40)	0	DB-011465	2011.08.24 09:00	Pályahiba. Kitérő irányba kizárva.		
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			Csuszda cserélő V. sz. vg.	33	39	600	5 (40)	0	DB-011379	2011.06.06 08:30	Pályahiba. aljállag romlása		
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			Csuszda cserélő II. sz. vg.	42	53	1100	10 (40)	0	DB-010257	2010.12.01 10:10	Pályahiba. Avult felépitmény		
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			I. vg.	42,95	43,25	30	10 (40)	0	DB-023721	2022.01.24 12:55	Pályahiba. Műszaki állapot		418. sz. kit. mindkét irányban
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			427470. sz. kitérők közötti vágány	46,8	56,25	945	10 (40)	0	DB-009298	2009.11.26 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot.		VI. sz. vágány
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			444. sz. kitérő	52,21	52,51	30	10 (40)	0	DB-017229	2017.01.26 09:00	Pályahiba. Műszaki állapot		444 sz. kitérő mindkét irányára
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			451. sz. kitérő	52,4	52,7	30	10 (40)	0	DB-017230	2017.01.26 09:01	Pályahiba. Műszaki állapot		451 sz. kitérő mindkét irányára
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			456 sz.kit.kitérő iránya	54,5	55	50	10 (40)	0	DB-023171	2020.04.09 09:10	Pályahiba. Kitérő műszaki állapota		
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			474. sz. kitérő	56,7	57,1	40	10 (40)	0	DB-013063	2013.04.08 09:35	Pályahiba. Műszaki áll.		
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			473. sz. kitérő kitérő irányba	56,7	57,1	40	10 (40)	0	DB-007186	2007.09.24 11:30	Pályahiba. futásbiztonsági mérés hiányai		
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			473. sz. kitérő	56,7	57,1	40	10 (40)	0	DB-015032	2015.02.13 16:54	Pályahiba. *		
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			VIII. vg.	57,07	57,37	30	10 (40)	0	DB-023722	2022.01.24 12:55	Pályahiba. Műszaki állapot		475. sz. kit. mindkét irányban
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			XXIX. sz. vg.	60,8	66,15	535	5 (40)	0	DB-015099	2015.04.07 13:45	Pályahiba. Műszaki állapot romlás miatt.		
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			XXX. sz. vg.	60,8	66,15	535	5 (40)	0	DB-017157	2015.04.07 13:45	Pályahiba. Műszaki állapot romlás miatt.		
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			482. sz. kitérő	60,8	66,15	535	5 (40)	0	DB-017158	2015.04.07 13:45	Pályahiba. Műszaki állapot romlás miatt.		
284c	Eperjeske-Átrakó darus			440. sz. kitérő	51,9	52,3	40	10 (40)	1	DB-007175	2007.09.14 12:30	Pályahiba. A kitérők műszaki állapota		
284c	Eperjeske-Átrakó darus			407. kitérő után kihúzó vágány	37,01	41,27	426	0 (40)	0	DB-017613	2017.05.30 13:48	Pályahiba. Műszaki állapot		A vágány műszaki állapota
284c	Eperjeske-Átrakó darus			409. sz. kitérő	42,1	42,4	30	10 (40)	0	DB-013001	2013.01.03 12:15	Pályahiba. Csúcssín hegyének visszavágása		
284c	Eperjeske-Átrakó darus			415438. sz. kitérők közötti vágány	42,1	51,68	958	10 (40)	0	DB-013204	2013.09.13 12:00	Pályahiba. A pálya műszaki állapota		XLIII. sz. vágány
284c	Eperjeske-Átrakó darus			I. sz. vg.	43,6	51,3	770	10 (40)	0	DB-016313	2016.03.03 08:30	Pályahiba. A pálya műszaki állapota		419-435.kitérők között
284c	Eperjeske-Átrakó darus			458462. sz. kitérők közötti vágány	45	46	100	10 (40)	0	DB-014223	2014.07.09 10:10	Pályahiba. Balaset miatt		

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
284c	Eperjeske-Átrakó darus			449. sz. kitérő	47	48	100	10 (40)	C	DB-010003	2010.01.07 12:10	Pályahiba. A kitérő műszaki állapota		
284c	Eperjeske-Átrakó darus			429. kitérő kitérő irányban	47	47,3	30	0 (40)	С	DB-017614	2017.05.30 13:48	Pályahiba. Műszaki állapot		A kitérő műszaki állapota
284c	Eperjeske-Átrakó darus			430. kitérő kitérő irányban	47,72	48,02	30	0 (40)	С	DB-017615	2017.05.30 13:48	Pályahiba. Műszaki állapot		A kitérő műszaki állapota
284c	Eperjeske-Átrakó darus			431. kitérő kitérő irányban	47,78	48,08	30	0 (40)	С	DB-017616	2017.05.30 13:48	Pályahiba. Műszaki állapot		A kitérő műszaki állapota
284c	Eperjeske-Átrakó darus			432. kitérő kitérő irányban	48,35	48,65	30	0 (40)	С	DB-017617	2017.05.30 13:48	Pályahiba. Műszaki állapot		A kitérő műszaki állapota
284c	Eperjeske-Átrakó darus			XXXII. vg.	50	55	500	10 (40)	С	DB-010131	2010.06.24 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot.		
284c	Eperjeske-Átrakó darus			XXXVII. sz. vg.	50	55	500	10 (40)	C	DB-017156	2010.06.24 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot.		
284c	Eperjeske-Átrakó darus			446449. sz. kitérő közötti vágány	52	54	200	10 (40)	C	DB-014176	2013.04.08 09:35	Pályahiba. Műszaki áll.		
284c	Eperjeske-Átrakó darus			452457. sz. kitérő közötti vágány	53	54	100	10 (40)	C	DB-013181	2013.08.23 12:10	Baleset miatt. Tárgyi baleset utáni helyreállítás		
284c	Eperjeske-Átrakó darus			455. sz. kitérő	53	55	35	10 (40)	C	DB-012253	2012.09.26 11:20	Pályahiba. Csúcssín kopás		
284c	Eperjeske-Átrakó darus			448. sz. kitérő	53	53,4	40	10 (40)	C	DB-007176	2007.09.14 12:30	Pályahiba. kitérő műszaki állapota		
284c	Eperjeske-Átrakó darus			XXXVIII.	53,15	55,65	250	10 (40)	C	DB-018779	2018.05.17 09:30	Pályahiba. Vágányhídmérleg átadása után		A 463. sz. kit. után 250m hosszban csonka vágányként használható 21t teng. terh.
284c	Eperjeske-Átrakó darus			452. sz. kitérő	53,5	53,9	40	10 (40)	C	DB-007177	2007.09.14 12:30	Pályahiba. kitérő műszaki állapota		
284c	Eperjeske-Átrakó darus			XXXII. sz. vg.	55	62	700	10 (40)	C	DB-013290	2013.12.12 09:46	Pályahiba. x		
284c	Eperjeske-Átrakó darus			XXXV. sz. vg.	55	62	700	10 (40)	C	DB-017153	2013.12.12 09:46	Pályahiba. x		
284c	Eperjeske-Átrakó darus			XXXIV. sz. vg.	55	62	700	10 (40)	C	DB-017152	2013.12.12 09:46	Pályahiba. x		
284c	Eperjeske-Átrakó darus			XXXIII. sz. vg.	55	62	700	10 (40)	C	DB-017151	2013.12.12 09:46	Pályahiba. x		
284c	Eperjeske-Átrakó darus			XXXVII. sz. vg.	55	62	700	10 (40)	С	DB-017155	2013.12.12 09:46	Pályahiba. x		
284c	Eperjeske-Átrakó darus			XXXVI. sz. vg.	55	62	700	10 (40)	C	DB-017154	2013.12.12 09:46	Pályahiba. x		
284c	Eperjeske-Átrakó darus			462. sz. kitérő	55,3	55,7	40	10 (40)	C	DB-007178	2007.09.14 12:30	Pályahiba. kitérő műszaki állapota		
284c	Eperjeske-Átrakó darus			465. kitérő után HUFA javító szín vágány	55,6	56,92	132	0 (40)	C	DB-017618	2017.05.30 13:48	Pályahiba. Műszaki állapot		A vágány műszaki állapota

284c Összes korlátozás: 44

Hossz (m): 13973 Mi. tö. (p): 2,3

V	onal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
2	84d	Tuzsér	d/1 SZ/N átszelés		delta vg	1	8	700	10 (40)	4	DB-000509	2005.04.21 21:45	Pályahiba. Műszaki állapot		
2	84d	d/2 SZ/N fonódás	d/3 SZ/N átszelés		Ep. rpu. 2 kit SZ/N III.Fon. között	12	14	200	10 (40)	1,7	DB-007217/2	2007.11.08 00:00	Pályahiba. Műszaki áll.		
2	!84d	Eperjeske-Rendező			Ep. rpu. SZ/N II.Fon2 sz. kit. közötti III. vg.	21	42	2100	20 (40)	3,6	DB-009297	2009.11.26 12:00	Pályahiba. alépítmény kimosódás		
2	284d I	Eperjeske-Fogadó			<ol> <li>sz. kitérő - III.</li> <li>SZ/N fonódás között</li> </ol>	45,6	58,3	1270	10 (40)	0	DB-015064	2015.02.26 15:50	Pályahiba. *		

284d Összes korlátozás: 4

Hossz (m): 4270 Mi. tö. (p): 9,3

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	rény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
284e	Fényeslitke-Kocsijavító			301/1.kit.	12,91	13,2	29	0 (5)	0	DB-017608	2017.05.30 13:48	Pályahiba. Műszaki állapot		Kitérő
284e	Fényeslitke-Kocsijavító			302.kit.	13	14	100	0 (20)	0	DB-012114	2012.04.21 12:00	Pályahiba. Aljállag romlása.		
284e	Fényeslitke-Kocsijavító			301.kit.	13,28	13,56	28	0 (5)	0	DB-017609	2017.05.30 13:48	Pályahiba. Műszaki állapot		Kitérő
284e	Fényeslitke-Kocsijavító			303.kit.	13,78	14,07	29	0 (5)	0	DB-017610	2017.05.30 13:48	Pályahiba. Műszaki állapot		Kitérő
284e	Fényeslitke-Kocsijavító			304.kit.	14,08	14,37	29	0 (5)	0	DB-017611	2017.05.30 13:48	Pályahiba. Műszaki állapot		Kitérő
284e	Fényeslitke-Kocsijavító			305.kit.	14,38	14,66	28	0 (5)	0	DB-017612	2017.05.30 13:48	Pályahiba. Műszaki állapot		Kitérő

284e Összes korlátozás: 6 db

Hossz (m): 243 Mi. tö. (p): 0

Vona	l Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
284f	Záhony-Fehérolaj átfejtő			Olajtelep I. sz. tárolóvágány	1,9	7	510	0 (5)	0	DB-007104	2007.07.05 09:00	Pályahiba. Műszaki állapot		

284f Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m): 510 Mi. tö. (p): 0

2022.02.21. 131.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
	Zalaszentiváni elágazás	Andráshidai elágazás			524	525	100	60 (100)	0,7	SM-044769	2021.07.30 15:00	Pályahiba. Utátjáróban irány és fekszinthiba		
	Zalaszentiváni elágazás	Andráshidai elágazás			538	540	200	80 (100)	0,3	SM-037724		Pályahiba. HC hiba 538+09-539+62 szelvényben lévő dilatációs szerkezetben.		

291 Összes korlátozás: 2 Hossz (m): 300 Mi. tö. (p): 1

	Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
ĺ	341	Adony	Adonyi Dunapart			10	12	200	10 (25)	1,3	BP-032386	2019.05.15 09:00	Pályahiba. irány és fekszinthibák, korhadt fabetétek		
	341	Adony	Adonyi Dunapart			15	16	100	10 (25)	0,9	BP-032387	2019.05.15 09:00	Pályahiba. irány és fekszinthibák, korhadt fabetétek		

341 Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m): 300 Mi. tö. (p): 2,2

Vona	l Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
347	Almásfüzitő			33. sz. kitérő (IV. sz. vg.)	905 9	100	40 (60)	0,4	BP-020024/3	2016.05.19 06:00	Pályahiba. Könyöksín repedés		

347 Összes korlátozás: 1 db Hossz (m): 100 Mi. tö. (p): 0,4

v	onal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
	370	Sajóecseg	Sajóbábony			26	27	100	10 (40)	1,3	MS-000894	2013.04.30 13:40	Pályahiba. kapcsolószer lopás		
	370	Sajóecseg	Sajóbábony			33	35,7	270	5 (20)	3,5	MS-008970	2020.01.09 12:00	Pályahiba. Fekszinthibák		
	370	Sajóbábony			II. vágány	46,5	49,6	310	5 (20)	3,9	MS-100292	2021.09.22 13:30	Pályahiba. fekszint, irány		
	370	Sajóbábony			I. vágány	40,5	45,5	500	10 (40)	0	MS-092161	2019.10.16 12:00	Pályahiba. kapcsolószer avulás		
	370	Sajóbábony			II. vágány	40,5	45,5	500	10 (40)	0	MS-092162	2019.10.16 12:00	Pályahiba. kapcsolószer avulás		

370 Összes korlátozás: 5 db Hossz (m): 1680 Mi. tö. (p): 8,7

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
4001	Komoró (sz.)			iparvágány A/2 sz.kit-től a	0	0,5	50	0 (10)	0	DB-015121	2015.04.28 11:37	Pályahiba. Avult műszaki állapot		
4001	Komoró (sz.)			A/2 kit. utáni csonka vg	0	0,5	50	0 (5)	0	DB-017464	2017.05.27 19:52	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
4001	Komoró (sz.)			sz áli, területe az átépített eszközök	128,12	143,92	1580	10 (40)	0	DB-000267	2009.05.01 11:15	Pályahiba. Általános rossz műszaki állapota miatt.		
4001	Tuzsér (sz.)			111. kit. utáni csonka vg	87,12	98,63	1151	0 (5)	0	DB-017462	2017.05.27 19:49	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
4001	Tuzsér (sz.)			területe az átépített	87,89	101,61	1372	10 (40)	0	DB-010196	2009.05.01 16:15	Pályahiba. Általános rossz pályaállapot, avultság.		
4001	Tuzsér (sz.)			4. sz. vg. 109- 108. sz. kitérők között	88,75	96,7	795	10 (60)	0	DB-014112	2014.04.09 15:51	Pályahiba. Műszaki áll.		
4001	Tuzsér (sz.)			122 111. sz. kitérők közötti vágány	89	97	800	10 (60)	0	DB-015070	2015.02.26 16:17	Pályahiba. *		
4001	Tuzsér (sz.)			111. sz. kitérő	89,33	89,63	30	10 (60)	0	DB-014114	2014.04.09 15:55	Pályahiba. Műszaki áll.		
4001	Tuzsér (sz.)			116. sz. kitérő utáni I. vg	90,6	97	640	0 (5)	0	DB-017463	2017.05.27 19:51	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
4001	Tuzsér (sz.)			120114. sz. kitérők közötti vágány	96	98	200	10 (60)	0	DB-015068	2015.02.26 16:15	Pályahiba. *		
4001	Tuzsér (sz.)			118 122. sz. kitérők közötti vágány	96	98	200	10 (60)	0	DB-015069	2015.02.26 16:16	Pályahiba. *		
4001	Tuzsér (sz.)			118. sz. kitérő	96	98	200	10 (60)	0	DB-017167	2015.02.26 16:16	Pályahiba. *		
4001	Tuzsér (sz.)			122. sz. kitérő	96	98	200	10 (60)	0	DB-017168	2015.02.26 16:16	Pályahiba. *		
4001	Tuzsér (sz.)			114. sz. kitérő	96	98	200	10 (60)	0	DB-017173	2015.02.26 16:15	Pályahiba. *		
4001	Tuzsér (sz.)			116 106. sz. kitérők közötti vágány	96,4	98,46	206	10 (60)	0	DB-014116	2014.04.09 15:58	Pályahiba. Műszaki áll.		
4001	Tuzsér (sz.)			122 116. sz. kitérők közötti vágány	96,4	98,46	206	10 (60)	0	DB-017176	2014.04.09 15:58	Pályahiba. Műszaki áll.		
4001	Tuzsér (sz.)			106. sz. kitérő	96,4	98,46	206	10 (60)	0	DB-017175	2014.04.09 15:58	Pályahiba. Műszaki áll.		
4001	Tuzsér (sz.)			116. sz. kitérő	96,4	98,46	206	10 (60)	0	DB-017174	2014.04.09 15:58	Pályahiba. Műszaki áll.		
4001	Tuzsér (sz.)			120 108. sz. kitérők közötti vágány	96,7	99,3	260	10 (60)	0	DB-014115	2014.04.09 15:56	Pályahiba. Műszaki áll.		
4001	Tuzsér (sz.)			108104. sz. kitérők közötti vágány	96,7	99,3	260	10 (60)	0	DB-017172	2014.04.09 15:56	Pályahiba. Műszaki áll.		
4001	Tuzsér (sz.)			104. sz. kitérő	96,7	99,3	260	10 (60)	0	DB-017169	2014.04.09 15:56	Pályahiba. Műszaki áll.		
4001	Tuzsér (sz.)			108. sz. kitérő	96,7	99,3	260	10 (60)	0	DB-017170	2014.04.09 15:56	Pályahiba. Műszaki áll.		
4001	Tuzsér (sz.)			120. sz. kitérő	96,7	99,3	260	10 (60)	0	DB-017171	2014.04.09 15:56	Pályahiba. Műszaki áll.		

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
4001	Tuzsér (sz.)			102. sz. kitérő és a rakodóponk között	99	101,2	220	10 (60)	0	DB-014118	2014.04.09 16:01	Pályahiba. Műszaki áll.		Kitűzés szerinti hosszban (99+00-101+20)
4001	Tuzsér (sz.)			102. sz. kitérő	101	102	100	10 (60)	0	DB-014117	2014.04.09 15:59	Pályahiba. Műszaki áll.		
4001	Tuzsér (sz.)			102. sz. kitérő előtti csonka vg.	101,6	103	140	10 (60)	0	DB-014119	2014.04.09 16:03	Pályahiba. Műszaki áll.		Kitűzés szerinti hosszban (101+60-103+00)
4001	Tuzsér (sz.)			102. kit. utáni csonka vg	102,02	102,32	30	0 (5)	0	DB-017461	2017.05.27 19:48	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
4001	Záhony-Rendező (sz.)			69. sz. vg.	12	21	900	10 (60)	0	DB-015067	2015.02.26 16:10	Pályahiba.*		
4001	Záhony-Rendező (sz.)			530. sz. kitérő	19	20	50	0 (10)	0	DB-006062	2006.04.03 15:15	Pályahiba. 530 sz kitérő közbenső részének szétnyomódása		
4001	Záhony-Rendező (sz.)			MÁVAG bakdaru vg.	23,82	27,92	410	0 (5)	0	DB-017441	2017.05.27 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
4001	Záhony-Rendező (sz.)			eszközök kivételével:602-	27	43	1600	10 (60)	0	DB-014126	2014.04.14 13:39	Pályahiba. műszaki áll.		
4001	Záhony-Rendező (sz.)			Tároló II. sz. vg.	27	39	1200	10 (60)	0	DB-015066	2015.02.26 16:09	Pályahiba. *		
4001	Záhony-Rendező (sz.)			Tároló III. sz. vg.	27	39	1200	10 (60)	0	DB-017179	2015.02.26 16:09	Pályahiba. *		
4001	Záhony-Rendező (sz.)			Tároló V. sz. vg.	27	39	1200	10 (60)	0	DB-017180	2015.02.26 16:09	Pályahiba. *		
4001	Záhony-Rendező (sz.)			621 625. sz. kitérők közötti vágány	33	34	100	0 (40)	0	DB-000239	2004.03.30 07:55	Pályahiba. A kitérők műszaki állapota miatt.		
4001	Záhony-Rendező (sz.)			609/1 602. sz. kitérők közötti vágány	42	42,7	70	10 (60)	0	DB-015065	2015.02.26 16:05	Pályahiba. *		
4001	Záhony-Rendező (sz.)			602. sz. kitérő	42	42,7	70	10 (60)	0	DB-017178	2015.02.26 16:05	Pályahiba. *		
4001	Záhony-Rendező (sz.)			609/1. sz. kitérő	42	42,7	70	10 (60)	0	DB-017177	2015.02.26 16:05	Pályahiba. *		
4001	1/3 SZ/N átszelés			eszközök kivételével: Sz/N	26	27	100	10 (60)	0	DB-014127	2014.04.14 14:00	Pályahiba. műszaki áll.		
4001	1/3 SZ/N átszelés	Záhony (sz.)		eszközök kivételével: Sz/N	25	26	100	10 (60)	1,6	DB-014128	2014.04.14 14:03	Pályahiba. műszaki áll.		
4001	Záhony (sz.)			eszközök kivételével: 601-	9	25	1600	10 (60)	0	DB-014129	2014.04.14 14:06	Pályahiba. műszaki áll.		
4001	Záhony (sz.)			505. sz. kitérő egyenes iránya	9,07	9,35	28	0 (40)	0	DB-017452	2017.05.27 19:35	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
4001	Záhony (sz.)			513. sz. kitérő kitérő iránya	9,9	10,2	30	0 (40)	0	DB-017453	2017.05.27 19:36	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
4001	Záhony (sz.)			511. sz. kitérő kitérő iránya	10,13	10,4	27	0 (40)	0	DB-017451	2017.05.27 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
4001	Záhony (sz.)			523. sz. kitérő mindkét iránya	10,97	11,32	35	0 (40)	0	DB-017442	2017.05.27 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
4001	Záhony (sz.)			525. sz. kitérő egyenes iránya	11,29	11,64	35	0 (40)	0	DB-017459	2017.05.27 19:44	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
4001	Záhony (sz.)			525. sz. kitérő egyenes iránya	11,64	11,96	32	0 (40)	0	DB-017446	2017.05.27 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
4001	Záhony (sz.)			533. sz. kitérő kitérő iránya	11,78	12	22	0 (40)	0	DB-017455	2017.05.27 19:39	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
4001	Záhony (sz.)			539. sz. kitérő	12,05	12,5	45	0 (40)	0	DB-017456	2017.05.27 19:41	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
4001	Záhony (sz.)			71. sz. vg.	12,13	24,4	1227	0 (40)	0	DB-017391	2017.05.26 18:40	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
4001	Záhony (sz.)			535. sz. kitérő kitérő iránya	12,13	12,48	35	0 (40)	0	DB-017460	2017.05.27 19:45	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
4001	Záhony (sz.)			átrakó 11. sz. vg.	12,25	19,03	678	0 (40)	0	DB-017396	2017.05.26 18:40	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
4001	Záhony (sz.)			átrakó 14. sz. vg.	12,25	12,71	46	0 (40)	0	DB-017398	2017.05.26 18:40	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
4001	Záhony (sz.)			541. sz. kitérő kitérő iránya	12,25	12,5	25	0 (40)	0	DB-017454	2017.05.27 19:38	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
4001	Záhony (sz.)			64. sz. vg.	12,36	15,86	350	0 (40)	0	DB-017444	2017.05.27 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		III.őrhely felől az 547. sz. kitérő után
4001	Záhony (sz.)			547. sz. kitérő mellékirány	12,36	12,7	34	0 (40)	0	DB-017457	2017.05.27 19:42	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
4001	Záhony (sz.)			átrakó 15. sz. vg.	13,4	18,4	500	0 (40)	0	DB-017397	2017.05.26 18:40	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
4001	Záhony (sz.)			63. sz. vg.	13,4	16,6	320	0 (40)	0	DB-017445	2017.05.27 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		III.őrhely felől az 555. sz. ktérőtől
4001	Záhony (sz.)			555. sz. kitérő	13,4	14	60	0 (40)	0	DB-017458	2017.05.27 19:43	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
4001	Záhony (sz.)			536. sz. kitérő	18,55	19,86	131	0 (40)	0	DB-017395	2017.05.26 18:40	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		536.kitérő és az utána lévő vágányok ágyu 1
4001	Záhony (sz.)			534. sz. kitérő	18,7	19,9	120	0 (40)	0	DB-017394	2017.05.26 18:40	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		534.kitérő és az utána lévő vágányok ágyu 2
4001	Záhony (sz.)			516. sz. kitérő	21,8	22,1	30	0 (40)	0	DB-017393	2017.05.26 18:40	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		516.kitérő és az utána lévő vágányok
4001	Záhony (sz.)			502-516. sz. kitérők között	22,08	27,2	512	0 (40)	0	DB-017392	2017.05.26 18:40	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		502-516.kit.között és a köztük lévő vágányok
4001	Záhony (sz.)			71 F	23	24	100	10 (40)	0	DB-009165	2009.07.27 11:30	Pályahiba. Csúcsbetét repedés		kitűzés szerint
4001	Záhony (sz.)			601. sz. kitérő kitérő iránya	25,58	25,93	35	0 (60)	0	DB-017400	2017.05.26 18:40	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		601.kitérő kitérő iránya
4001	Záhony (sz.)			86. sz. vg.	25,9	29,48	358	0 (40)	0	DB-017465	2017.05.26 18:40	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		601. sz. kitérő után
4001	Záhony (sz.)			615. sz. kitérő	28,32	28,67	35	0 (40)	0	DB-017447	2017.05.27 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
4001	Záhony (sz.)			széles csúszda vg.	28,32	33	468	0 (40)	0	DB-017448	2017.05.27 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		615. sz. kitérő után
4001	Záhony (sz.)			621. sz. kitérő kitérő iránya	32,45	32,8	35	0 (40)	0	DB-017449	2017.05.27 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		

Vona	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelve	ény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet		Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
4001	Záhony (sz.)			625. sz. kitérő kitérő iránya	32,8	33,1	30	0 (40)	0	DB-017450	2017.05.27 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
4001	Záhony (sz.)			700-as oldalrakodó vg.	37	43	600	0 (40)	0	DB-017390	2017.05.26 18:40	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		641. kitérő után
4001	Záhony (sz.)			643. sz. kitérő kitérő iránya	38,8	39,14	34	0 (40)	0	DB-017443	2017.05.27 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		

4001 Összes korlátozás: 72 db

Hossz (m): 24769 Mi. tö. (p): 1,6

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szel	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
4002	Tuzsér (sz.)			105 103. sz. kitérők közötti vágány	87	89	200	10 (10)	0	DB-015073	2015.02.26 16:20	Pályahiba. *		
4002	Tuzsér (sz.)			103. sz. kitérő	87	89	200	10 (10)	0	DB-017165	2015.02.26 16:20	Pályahiba. *		
4002	Tuzsér (sz.)			105. sz. kitérő	87	89	200	10 (10)	0	DB-017164	2015.02.26 16:20	Pályahiba. *		
4002	Tuzsér (sz.)			101/1 109. sz. kitérők közötti vágány	87,85	88,75	90	10 (60)	0	DB-014113	2014.04.09 15:52	Pályahiba. műszaki áll.		
4002	Tuzsér (sz.)			101/1. sz. kitérő	87,85	88,75	90	10 (60)	0	DB-014419	2014.04.09 15:52	Pályahiba. műszaki áll.		
4002	Tuzsér (sz.)			109. sz. kitérő	87,85	88,75	90	10 (60)	0	DB-014420	2014.04.09 15:52	Pályahiba. műszaki áll.		
4002	Tuzsér (sz.)			105 109. sz. kitérők közötti vágány	88	89	100	10 (60)	0	DB-015072	2015.02.26 16:19	Pályahiba. *		
4002	Tuzsér (sz.)			107 111. sz. kitérők közötti vágány	88	90	200	10 (60)	0	DB-015071	2015.02.26 16:18	Pályahiba. *		
4002	Tuzsér (sz.)			107. sz. kitérő	88	90	200	10 (60)	0	DB-017166	2015.02.26 16:18	Pályahiba. *		
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			548574. sz. kitérők közötti vágány	29	30	100	20 (40)	0,6	DB-015272	2015.06.22 13:50	Pályahiba. Síncsere szükséges		
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			508. sz. kitérő	1	2	100	10 (40)	0	DB-011470	2011.08.29 09:30	Pályahiba. Csúcsbetét törés		
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			304. sz. kitérő	23	24	50	0 (10)	0	DB-008024	2008.02.05 10:45	Pályahiba. aljak szétkorhadtak		olajszertár vg.
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			306. sz. kitérő kitérő iránya	23	25	200	5 (10)	0	DB-008264	2008.12.22 10:40	Pályahiba. *		
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			306. sz. kitérő	25	26	100	5 (60)	0	DB-014109	2014.04.09 15:19	Pályahiba. műszaki áll.		
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			318. sz. kitérő egyenes iránya	27	28	100	10 (20)	0	DB-007019	2007.02.23 10:40	Pályahiba. Nyombővülés		
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			31. sz. vg.	29	38	900	10 (40)	0	DB-017121	2017.02.01 15:30	Pályahiba. Baleset utáni helyreállítás.		
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			586555. sz. kitérők közötti vágány	30	40	1000	10 (40)	0	DB-011335	2011.04.05 14:10	Pályahiba. Műszaki állapot		25. sz. vágány
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			23. sz. vg.	30	31	100	10 (40)	0	DB-010130	2010.06.24 11:35	Pályahiba. Műszaki áll. romlás		
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			25. sz. vg.	30	40	1100	10 (60)	0	DB-014102	2014.04.09 15:08	Pályahiba. műszaki áll		
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			552 sz.kit.	30	30,5	50	10 (40)	0	DB-023186	2020.04.13 06:45	Pályahiba. *		
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			20. sz. vg.	30,1	39,83	973	0 (40)	0	DB-017388	2017.05.26 16:25	Pályahiba. műszaki állapot.		564-551 kitérők között, az 564. kitérő felől 400 vfm használható.
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			21. sz. vg.	30,1	40,04	994	0 (40)	0	DB-017389	2017.05.26 16:25	Pályahiba. műszaki állapot.		564-549 kitérők között, az 564. kitérő felől 400 vfm használható.
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			16. sz. vg.	30,2	40,06	986	0 (40)	0	DB-017385	2017.05.26 16:25	Pályahiba. műszaki állapot.		570-539 kitérők között

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			14. sz. vg.	30,2	39,78	958	0 (40)	0	DB-017384	2017.05.26 16:25	Pályahiba. műszaki állapot.		568-547 kitérők között rendező 14. vg.
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			17. sz. vg.	30,2	39,76	956	0 (40)	0	DB-017386	2017.05.26 16:25	Pályahiba. műszaki állapot.		570-549 kitérők között, az 570. kitérő felől 900 vfm használható.
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			8. sz. vg.	30,5	40,3	980	10 (40)	0	DB-017239	2017.02.08 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot		
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			23. sz. vg.	30,5	39,62	912	0 (40)	0	DB-017380	2017.05.26 16:16	Pályahiba. műszaki állapot.		582-563 kitérő között
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			13. sz. vg.	30,5	39,81	931	0 (40)	0	DB-017383	2017.05.26 16:23	Pályahiba. műszaki állapot.		578-547 kitérő között
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			18. sz. vg.	30,5	39,8	930	0 (40)	0	DB-017387	2017.05.26 16:25	Pályahiba. műszaki állapot.		580-549 kitérők között, az 580. kitérő felől 900 vfm használható.
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			576 sz.kit.	30,5	31	50	10 (40)	0	DB-023185	2020.04.27 14:30	Baleset miatt. Ideiglenes üzembehelyezés után		
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			15. sz. vg.	31	32	100	20 (40)	0	DB-006012	2006.01.20 18:10	Pályahiba. *.		568. kitérő után
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			1. sz. vg.	31	41	1000	10 (40)	0	DB-015033	2015.02.13 17:53	Pályahiba. *		588-523. sz. kitérők között
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			588. sz. kitérő	31,2	39,93	873	0 (40)	0	DB-017381	2017.05.26 16:19	Pályahiba. műszaki állapot.		588-569.kitérők között mosó vágány.
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			Mosóvágány	31,75	33,75	200	5 (20)	0	DB-021795	2019.02.21 10:30	Pályahiba. forg helyezés		
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			25. sz. vg.	37	40	1000	0 (40)	0	DB-017083	2016.10.05 13:45	Pályahiba. Pályaállapot romlás miatt.		Az 555.sz kitérő után a vágány 300 métere a forgalomból kizárva, ellentétes irányban az 586-os kitérő felől munkavágányként használható
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			569. sz. kitérő	40,2	40,5	30	0 (40)	0	DB-017382	2017.05.26 16:20	Pályahiba. műszaki állapot.		569.kitérő
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			VIII. vg.	47	57	1000	10 (40)	0	DB-012209	2012.08.01 10:30	Pályahiba. *		
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			IX. sz. vg.	47	57	1000	10 (40)	0	DB-017162	2012.08.01 10:30	Pályahiba. *		
4002	Eperjeske-Fogadó (sz.)	_		2. sz. vg.	45	56	1100	10 (40)	0	DB-010493	2010.12.10 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot.		
4002	Eperjeske-Fogadó (sz.)			1. sz. vg.	45	56	1100	20 (40)	0	DB-013291	2013.12.12 11:18	Pályahiba. műszaki áll.		
4002	Eperjeske-Fogadó (sz.)			Fogadó I.vg.	49	57	800	0 (40)	0	DB-018229	2017.08.13 12:15	Pályahiba. *		A 49+00 szelvényig csonkavágányként használható.

4002 Összes korlátozás: 41 db

Hossz (m): 22043 Mi. tö. (p): 0,6

Vona	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
4003	Tornyospálca-Átrakó (sz.)			503.kitérő	88,63	88,93	30	0 (40)	0	DB-017379	2017.05.26 16:11	Pályahiba. műszaki állapot.		503.kitérő utáni csonka vágány.

4003 Összes korlátozás: 1 db Hossz (m): 30 Mi. tö. (p): 0

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Eirendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			301303. sz. kitérők közötti vágány	9	10	100	10 (40)	0	DB-013226	2013.11.08 10:10	Pályahiba. A pálya műzsaki állapota		
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			303. sz. kitérő kitérő iránya	9	10	100	0 (40)	0	DB-000356	2004.10.21 11:00	Pályahiba. Alj és vasanyag avulás		cserélő 10. sz. vg.
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			17. sz. csigás vg.	9	16	700	5 (10)	0	DB-000587	2005.07.18 09:45	Pályahiba. Műszaki állapot		
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			18. sz. vg.	9	16	700	5 (10)	0	DB-017159	2005.07.18 09:45	Pályahiba. Műszaki állapot		
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			303-308 sz. kit. között Darus 10. vg.	9,45	15,14	569	0 (40)	0	DB-017466	2017.05.28 09:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.		
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			Darus cserélő 304-307 sz. kit. között a VII. vg.	9,75	15,57	582	0 (40)	0	DB-017469	2017.05.28 09:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		A 304 sz. kitérő felől 400 vfm. használható.
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			cserélő 19. sz. vg.	10	15	500	10 (40)	0	DB-009322	2009.12.24 15:30	Pályahiba. avult felépítmény		
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			cserélő 20. sz. vg.	10	15	500	10 (40)	0	DB-017160	2009.12.24 15:30	Pályahiba. avult felépítmény		
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			cserélő 8. sz. vg.	12	16	400	5 (20)	0	DB-009272	2009.10.26 11:00	Pályahiba. Avult felépitmény		
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			cserélő 9. sz. vg.	12	16	400	5 (20)	0	DB-017161	2009.10.26 11:00	Pályahiba. Avult felépitmény		
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			306. sz. kitérő kitérő iránya	15	16	100	10 (40)	0	DB-009299	2009.11.26 12:00	Pályahiba. avult felépitmény		
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			307. sz. kitérő kitérő iránya	15	16	100	10 (40)	0	DB-014173	2009.11.26 12:00	Pályahiba. avult felépitmény		
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			Darus cserélő 308 sz. kit. B vége kitérő iránya	15,27	15,67	40	0 (40)	0	DB-017467	2017.05.28 09:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.		
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			Darus cserélő 307 sz. kit. kitérő iránya	15,57	15,87	30	0 (40)	0	DB-017468	2017.05.28 09:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt		
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			315/1 sz. kit. után a csigás 17. vg.	16,83	23,7	687	0 (40)	0	DB-017470	2017.05.28 09:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.		
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			315/1 sz. kit. kitérő iránya	16,83	17,13	30	0 (40)	0	DB-017471	2017.05.28 09:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.		A csigás XVII. sz. vágány kizárása.
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			315. sz. kitérő kitérő iránya	17	18	100	10 (40)	0	DB-014174	2009.11.26 12:00	Pályahiba. avult felépitmény		
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			318. kitérő kitérő iránya	17,62	17,87	25	10 (20)	0	DB-023191	2020.04.30 10:40	Pályahiba.*		318 sz kitérő kitérő iránya.
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			15.sz. vg.	17,87	21,51	364	0 (10)	0	DB-023189	2020.04.29 19:19	Baleset miatt. Tárgyi baleset miatt a 15.sz. vg teljes hosszban kizárva		
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) ömlesztett			606. sz.kitérő kitérő iránya	7	8	100	0 (40)	0	DB-010203	2010.09.24 11:00	Pályahiba. Kitérő műszaki állapot		
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) ömlesztett			607. sz. kitérő	7	8	100	10 (40)	0	DB-009318	2009.12.19 12:00	Pályahiba. Kitérő műsz. áll.		
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) ömlesztett			605. sz. kitérő	7	8	100	10 (40)	0	DB-014175	2009.12.19 12:00	Pályahiba. Kitérő műsz. áll.		
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) ömlesztett			Csúszda cserélő 604 sz. kit. kitérő iránya.	7,19	7,49	30	0 (40)	0	DB-017472	2017.05.28 09:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.		

v	onal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	vény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
4	005	Eperjeske-Átrakó (sz.) ömlesztett			Csúszda cserélő 605 sz. kit. kitérő iránya.	7,27	7,57	30	0 (40)	0	DB-017473	2017.05.28 09:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.		
4	005	Eperjeske-Átrakó (sz.) ömlesztett			Csúszda cserélő 607 sz. kit. kitérő iránya.	7,93	8,23	30	0 (40)	0	DB-017474	2017.05.28 09:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.		

4005 Összes korlátozás: 25 db

Hossz (m): 6417 Mi. tö. (p): 0

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelv	ڎny	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Sorszám	Elrendelés	Ok	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
4009	Záhony széles			68.vg.	8,89	11,5	261	0 (40)	0	DB-023340	2020.10.16 14:35	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.		503;505 sz.kitérők
4009	Záhony széles			XXXIII.vg.	9,05	11,5	245	0 (40)	0	DB-023341	2020.10.16 14:35	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.		512 sz.kitérő
4009	Záhony széles			71.vágány	12	24	1200	0 (40)	0	DB-023241	2020.07.23 11:45	Pályahiba. teljes hosszban		
4009	Záhony széles			700-as oldalrakodó	43	37	600	0 (5)	0	DB-017281	2017.03.14 13:25	Pályahiba. Pálya műszaki állapota miatt.		A 641-es kitérő utáni 700-as oldalrakodó teljes hosszban.

4009 Összes korlátozás: 4

Hossz (m): 2306 Mi. tö. (p): 0