

LensCraft C1 Pro

版本 2026.08-v2 | 合成评测文档，不代表真实商品规格

1 产品概览

LensCraft C1 Pro 的关键识别信息如下。相似型号参数不得混用。

项目	本型号参数
型号与识别	全画幅无反相机，机身代码 LEN15-P
供电规格	USB-C 供电最高 63 W，连续录像需使用标有 PD 的端口
温度范围	连续录像环境温度建议为 5 至 40 摄氏度
兼容能力	支持 UHS-II，支持外录 RAW 视频
日志与存储	影像设备运行日志最多保留 19 天，导出文件前缀为 LENS-CRAFT_PRO-LOG

2 初次设置与功能

1. 装入电池后长按菜单键 2 秒，再执行日期和传感器初始化。
2. 完成首次设置后检查系统更新，再同步个人数据。
3. 高码率录像要求存储卡持续写入不低于 320 MB/s。
4. 日常使用时每 55 分钟自动保存一次配置，切换模式前应等待保存图标消失。
5. 恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK140。

3 供电与兼容性

USB-C 供电最高 63 W，连续录像需使用标有 PD 的端口。

连续录像环境温度建议为 5 至 40 摄氏度。

支持 UHS-II，支持外录 RAW 视频。

影像设备运行日志最多保留 19 天，导出文件前缀为 LENS-CRAFT_PRO-LOG。

4 维护与数据

维护与数据操作应按下表执行，避免配置尚未写入时断电。

维护项目	执行要求
例行检查	建议每 75 天检查接口、通风位置和附件连接状态，并清除表面灰尘
备份与恢复	恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK140

5 故障诊断

现象	判断与处理
状态指示异常	机身灯连续闪烁 C15 节奏表示传感器防抖需要校准
配置写入提示	状态灯黄色长亮 6 秒表示本地配置写入尚未完成，此时不得断电
设备无响应	关机取下电池 35 秒，再按住快门键装回电池
连续启动失败	若连续 5 次启动失败，应断开外设并记录诊断编号 D249 后联系支持

6 保修与服务

主体有限保修 42 个月，非授权拆机和错误供电不在范围内。

送修时需同时提供设备序列号、购买凭证和最近一次日志包，服务受理代码为 SV539。

保修判定以检测记录为准，寄送前应移除个人账户、存储卡和可拆卸附件。

7 安全要求

安全警告：清洁传感器时镜头卡口必须朝下，禁止使用罐装高压气体。

发现异味、异常发热、外壳变形或液体侵入时，应立即断电并停止继续测试。

如仍无法解决，请记录状态灯、错误码和操作步骤后联系人工支持。