

# 기능 명세서

# WPF Klarf Review Tool 개발 기능 명세서

## 1. 문서 개요

- 프로젝트명: Klarf Viewer Tool
- 주요 기술: C#, WPF, .NET Framework, MVVM 디자인 패턴
- 설명: 반도체 웨이퍼 검사 결과인 Klarf Format 파일을 읽고 사용자에게 결함 정보를 제공하는 프로그램을 제작한다. 전체 웨이퍼 시각 정보, 개별 결함 이미지 정보, 파일 탐색기, 결함 상세 리스트 등을 제공해야 한다.(Wafer Map Viewer, Defect Image Viewer, File List Viewer, Defect List Viewer) 각 뷰어는 사용자 입력에 따라 동기화 되어 더 나은 UX 를 제공해야 한다.

## 2. 시스템 아키텍처

- 플랫폼: Windows Desktop Application
- 아키텍처: MVVM (Model-View-ViewModel) 패턴

# 3. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

#### FR-1: 파일 관리 및 조회

- FR-1.1 (폴더 열기)
  - 。 사용자는 [Open Folder] 버튼을 통해 로컬 시스템의 특정 폴더를 선택할 수 있어야 한다.
- FR-1.2 (폴더 목록 표시)
  - 폴더 선택 시, 해당 폴더 내부에 폴더가 있다면 File List Viewer에 Tree View 형태로 표시되어야 한다.
- FR-1.3 (파일 목록 표시)
  - 특정 폴더 선택 시, 해당 **폴더 내의 파일이 있다면 폴더 Tree View** 우측에 List Viewer 표시되어야 한다.
- FR-1.4 (파일 선택 및 로딩)
  - 。 사용자가 파일 목록에에서 특정 Klarf 파일을 선택하면, 시스템은 해당 파일을 로드하여 파싱을 시작해야 한다.
- FR-1.5 (파일 파싱 상태 바)
  - 。 상태바를 통하여서 파싱 진행률을 사용자에게 제공해야 한다.
- FR-1.6 (선택 파일 초기화)
  - 。 사용자는 [Refresh] 버튼을 통해 파싱된 정보를 초기화 하여 다른 파일을 선택할 수 있어야 한다.
- WPF Klarf Review Tool 개발 기능 명세서

기능 명세서

# 1. 문서 개요

- 프로젝트명: Klarf Viewer Tool
- 주요 기술: C#, WPF, .NET Framework, MVVM 디자인 패턴
- 설명: 반도체 웨이퍼 검사 결과인 Klarf Format 파일을 읽고 사용자에게 결함 정보를 제공하는 프로그램을 제작한다. 전체 웨이퍼 시각 정보, 개별 결함 이미지 정보, 파일 탐색기, 결함 상세 리스트 등을 제공해야 한다.(Wafer Map Viewer, Defect Image Viewer, File List Viewer, Defect List Viewer) 각 뷰어는 사용자 입력에 따라 동기화 되어 더 나은 UX 를 제공해야 한다.

## 2. 시스템 아키텍처

- 플랫폼: Windows Desktop Application
- 아키텍처: MVVM (Model-View-ViewModel) 패턴

## 3. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

## FR-1: 파일 관리 및 조회

- FR-1.1 (폴더 열기)
  - 。 사용자는 [Open Folder] 버튼을 통해 로컬 시스템의 특정 폴더를 선택할 수 있어야 한다.
- FR-1.2 (폴더 목록 표시)
  - 폴더 선택 시, 해당 폴더 내부에 폴더가 있다면 File List Viewer에 Tree View 형태로 표시되어야 한다.
- FR-1.3 (파일 목록 표시)
  - 특정 폴더 선택 시, 해당 **폴더 내의 파일이 있다면 폴더 Tree View** 우측에 List Viewer 표시되어야 한다.
- FR-1.4 (파일 선택 및 로딩)
  - 。 사용자가 파일 목록에에서 특정 Klarf 파일을 선택하면, 시스템은 해당 파일을 로드하여 파싱을 시작해야 한다.
- FR-1.5 (파일 파싱 상태 바)
  - 。 상태바를 통하여서 파싱 진행률을 사용자에게 제공해야 한다.
- FR-1.6 (선택 파일 초기화)
  - 사용자는 [Refresh] 버튼을 통해 파싱된 정보를 초기화 하여 다른 파일을 선택할 수 있어야 한다.
- FR-1.7 (이미지 저장)
  - 사용자는 [Save All lamge] 버튼을 통해 Tiff 이미지 파일 을 다른이름으로 저장 할 수 있어야 한다..

## FR-2: Wafer Map Viewer

• FR-2.1 (Wafer Map 렌더링)

- Klarf 파일의 정보를 기반으로 Wafer Map을 시각적으로 렌더링해야 한다.
- 각 Die는 사각형 형태로 그려지며, Wafer 내의 상대적 위치에 배치해야 한다.
- FR-2.2 (불량 Die 강조)
  - 하나 이상의 Defect를 포함하는 Die는 정상 Die와 명확히 구분되는 강조 표시를 해야 한다.
- FR-2.3 (선택 동기화)
- Defect Info Viewer 에서 특정 Defect 선택 시, 해당 Defect가 속한 Die가 Wafer Map 상에서 시각적으로 강조(예: 테두리 색상 변경)되어 야 한다.
- FR-2.4 (Die 클릭 이벤트 동기화)
  - 사용자가 Wafer Map의 특정 Die를 클릭하면, Defect Image Viewer 와 Defect Info Viewer 는 해당 Die 의 Defect 이미지를 제공해야 한다.

#### FR-3: Defect Info Viewer

- FR-3.1 (불량 리스트 표시)
  - Klarf 파일의 Defect 정보를 리스트 형태로 출력해야 한다.
- FR-3.2 (불량 선택 기능)
  - 。 사용자는 Defect 리스트에서 마우스 클릭으로 특정 **Defect** 항목을 선택할 수 있어야 한다.
  - 항목 선택 시, 선택된 Defect의 정보가 Defect Image Viewer 와 Wafer Map Viewer 에 즉시 반영되어야 한다.
    - Defect Image Viewer: 해당 Defect의 TIF 이미지로 변경
    - Wafer Map Viewer: 해당 Defect의 Die 위치 강조
- FR-3.3(Wafer Info 제공)
  - 。 Wafer ID, Lot ID, Timestamp, Device ID을 제공해야 한다.
- FR-3.4 (Defect Die 이동 버튼)
  - 。 [◀], [▶] 버튼을 통해 Defect 리스트의 DEFECTID 를 따라 순차적으로 탐색할 수 있어야 한다.
  - 현재 선택된 항목의 인덱스와 전체 개수를 (현재인덱스) / (전체 DEFECT DIE 개수) 형태로 표시해야 한다. (예: 1/453)
- FR-3.5 (Die 이동 버튼)
  - 。 [◀], [▶] 버튼을 통해 **불량이 있는 Die** 간에 이동할 수 있어야 한다.
  - 현재 선택된 Die의 인덱스와 전체 불량 Die 개수를 표시해야 한다. (예: 1/736)
- FR-3.6 (Defect in Die 이동 버튼)
  - 。 [◀], [▶] 버튼을 통해 **2개 이상 불량**을 가진 **Die** 내 **Defect** 이동이 가능해야 한다. (예: 1/2)

#### FR-4: Defect Image Viewer

- FR-4.1 (TIF 이미지 표시)
  - ∘ 선택된 Defect에 해당하는 TIF(.tif) 이미지를 표시해야 한다.
- FR-4.2 (이미지 확대/축소)
  - 사용자는 Bar UI(Slider) 또는 버튼을 통해 이미지의 배율을 조절할 수 있어야 한다.
- FR-4.3 (드래그를 이용한 사이즈 측정):
  - 。 사용자가 이미지 위에서 마우스를 클릭하고 드래그하면, **시작점과 끝점을 잇는 직선**이 그려져야 한다.
  - 。 드래그가 끝나면, 해당 직선의 길이(단위: pixel)를 계산하여 화면의 특정 위치에 표시해야 한다
- FR-4.4

## FR-2: Wafer Map Viewer

기능 명세서

- FR-2.1 (Wafer Map 렌더링)
  - Klarf 파일의 정보를 기반으로 Wafer Map을 시각적으로 렌더링해야 한다.
  - 각 Die는 사각형 형태로 그려지며, Wafer 내의 상대적 위치에 배치해야 한다.
- FR-2.2 (불량 Die 강조)
  - 하나 이상의 Defect를 포함하는 Die는 정상 Die와 명확히 구분되는 강조 표시를 해야 한다.
- FR-2.3 (선택 동기화)
- Defect Info Viewer 에서 특정 Defect 선택 시, 해당 Defect가 속한 Die가 Wafer Map 상에서 시각적으로 강조(예: 테두리 색상 변경)되어 야 한다.
- FR-2.4 (Die 클릭 이벤트 동기화)
  - 사용자가 Wafer Map의 특정 Die를 클릭하면, Defect Image Viewer 와 Defect Info Viewer 는 해당 Die 의 Defect 이미지를 제공해야 한다.

#### FR-3: Defect Info Viewer

- FR-3.1 (불량 리스트 표시)
  - Klarf 파일의 Defect 정보를 리스트 형태로 출력해야 한다.
- FR-3.2 (불량 선택 기능)
  - 사용자는 Defect 리스트에서 마우스 클릭으로 특정 **Defect** 항목을 선택할 수 있어야 한다.
  - 항목 선택 시, 선택된 Defect의 정보가 Defect Image Viewer 와 Wafer Map Viewer 에 즉시 반영되어야 한다.
    - Defect Image Viewer: 해당 Defect의 TIF 이미지로 변경
    - Wafer Map Viewer: 해당 Defect의 Die 위치 강조
- FR-3.4 (Defect Die 이동 버튼)
  - 。 [◀], [▶] 버튼을 통해 Defect 리스트의 DEFECTID 를 따라 순차적으로 탐색할 수 있어야 한다.
  - 현재 선택된 항목의 인덱스와 전체 개수를 (현재인덱스) / (전체 DEFECT DIE 개수) 형태로 표시해야 한다. (예: 1/453)
- FR-3.5 (Die 이동 버튼)
  - 。 [◀], [▶] 버튼을 통해 **불량이 있는 Die** 간에 이동할 수 있어야 한다.
  - 현재 선택된 Die의 인덱스와 전체 불량 Die 개수를 표시해야 한다. (예: 1/736)
- FR-3.6 (Defect in Die 이동 버튼)
  - 。 [◀], [▶] 버튼을 통해 **2개 이상 불량**을 가진 **Die** 내 **Defect** 이동이 가능해야 한다. (예: 1/2)

#### FR-4: Defect Image Viewer

- FR-4.1 (TIF 이미지 표시)
  - 。 선택된 Defect에 해당하는 TIF(.tif) 이미지를 표시해야 한다.
- FR-4.2 (이미지 확대/축소)
  - 사용자는 Bar UI(Slider) 또는 버튼을 통해 이미지의 배율을 조절할 수 있어야 한다.
- FR-4.3 (드래그를 이용한 사이즈 측정):
  - 。 사용자가 이미지 위에서 마우스를 클릭하고 드래그하면, **시작점과 끝점을 잇는 직선**이 그려져야 한다.
  - 。 드래그가 끝나면, 해당 직선의 길이(단위: pixel)를 계산하여 화면의 특정 위치에 표시해야 한다.

# 4. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

- NFR-1 (성능): 10MB 미만의 일반적인 Klarf 파일은 3초 이내에 로딩 및 파싱이 완료되어야 한다. UI의 모든 상호작용(항목 선택, 버튼 클릭 등)은 200ms 이내에 응답하여 끊김 없는 사용자 경험을 제공해야 한다.
- NFR-2 (안정성): 유효하지 않은 형식의 Klarf 파일을 열거나, 이미지 파일이 없는 경우 등의 예외 상황에서 프로그램이 강제 종료되지 않고, 사용자에게 적절한 오류 메시지를 안내해야 한다.
- NFR-3 (유지보수성): ATI 코딩 표준 및 주석 형식을 철저히 준수해야 한다. MVVM 패턴을 통해 각 모듈의 의존성을 최소화하여 기능 수정 및 확장이 용이한 구조로 설계해야 한다.
- NFR-4 (개발 프로세스):
  - **버전 관리**: 모든 소스 코드는 Git을 통해 관리되어야 한다.
  - 。 **커밋 정책**: 작업 내용은 의미 있는 단위로 분할하여 \*\*매일 최소 1회 이상 커밋(Daily Commit)\*\*하는 것을 원칙으로 한다.

기능 명세서