





Schnitt A–A






Einzelheit X




Einzelheit W


Schnitt B–B




15 H10	15,000	15,070
Paßmaß	Mindestmaß	Höchstmaß

Ansicht C







Ansicht D




Schnitt E-E




Schnitt F-F




Ansicht G




Schnitt H-H




Schnitt I-I




Schnitt L-L



Schnitt J-J




Schnitt K-K




ϕ 10 H10	ϕ 10,000	ϕ 10,058
Paßmaß	Mindestmaß	Höchstmaß

Schnitt M–M




Schnitt N–N





1:2

Einzelheit Y



Einzelheit Z





Φ 30 H10	Φ 30,000	Φ 30,084
Paßmaß	Mindestmaß	Höchstmaß