Lab12 温度传感器

一、实验目的

- 1. 熟练建立一个完整的工程,掌握嵌入式系统开发流程;了解嵌入式系统开发中常用的硬件功能模块和硬件开发工具;
 - 2. 了解内部温度传感器模块的基本原理和开发应用。

二、实验内容

本实验介绍 STM32 的内部温度传感器,将使用 STM32 的内部温度传感器来读取温度值,通过 ADC 模块将内部传感器信号转换成温度值,并在 TFTLCD 屏幕上显示出来。

STM32 有一个内部的温度传感器,可以用来测量 CPU 及周围的温度。该温度传感器在内部和 ADCx_IN16 输入通道相连接,此通道把传感器输出的电压转换成数字值。温度传感器模拟输入推荐采样时间是 17.1μs。STM32 的内部温度传感器支持的温度范围为: -40~125度,精度为±1.5℃左右。

STM32 内部温度传感器的使用很简单,只要设置一下内部 ADC, 并激活其内部通道,和温度传感器设置相关的 2 个地方。

STM32 的 ADC 是 12 位逐次逼近型的模拟数字转换器。它有 18 个通道,可测量 16 个外部和 2 个内部信号源。各通道的 A/D 转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC 的结果可以左对齐或右

对齐方式存储在 16 位数据寄存器中。模拟看门狗特性允许应用程序 检测输入电压是否超出用户定义的高/低阀值。ADC 使用到的库函数 分布在 stm32f10x_adc.c 文件和 stm32f10x_adc.h 文件中。(详见 《STM32 不完全手册》之《ADC 实验》)

温度传感器设置第一个地方,要使用 STM32 的内部温度传感器,必须先激活 ADC 的内部通道,这里通过 ADC_CR2 的 AWDEN 位 (bit23)设置。设置该位为 1 则启用内部温度传感器。

第二个地方,STM32 的内部温度传感器固定的连接在 ADC 的通道 16上,所以,我们在设置好 ADC 之后只要读取通道 16 的值,就是温度传感器返回来的电压值了。根据这个值,我们就可以计算出当前温度。计算公式如下:

$$T (^{\circ}C) = { (V25-Vsense) / Avg Slope} + 25$$

上式中:

V25=Vsense 在 25 度时的数值(典型为: 度时的数值(典型为: 1.43)。

Avg_Slope= 温度与 Vsense 曲线的平均斜率(单位: mv/ ℃或 uv/ ℃)(典型值: 4.3mv/℃)。

利用以上公式,可计算出当前温度传感器的温度。

通过库函数设置 STM32 内部温度传感器的步骤如下:

1)设置 ADC,开启内部温度传感器。

如何设置 ADC,通过温度传感器读取外部通道的值,内部温度传感器相当与把通道端口连接在内部温度传感器上。要开启内部温度传感器功能:ADC_TempSensorVrefintCmd (ENABLE);

2) 读取通道 16的 AD 值, 计算结果。

在设置完之后,读取温度传感器的电压值,用上面的公式计算温度值。

温度传感器的相关功能主要在 tsensor.c 文件和 tsensor.h 文件。其中 tsensor.c 文件中有三个函数分别为 T_Adc_Init, T_Get_Temp, T_Get_Adc_Average. 在 Adc_Init 函数中设置为开启内部温度传感器模式,代码如下:

```
void T Adc Init(void) //ADC 通道初始化
   ADC InitTypeDef ADC InitStructure;
   GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
   RCC APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |
   RCC APB2Periph ADC1, ENABLE);//使能GPIOA,ADC1 通道时钟
   RCC ADCCLKConfig(RCC PCLK2 Div6); //分频因子 6 时钟为
72M/6=12MHz
   ADC DeInit(ADC1); //将外设 ADC1 的全部寄存器重设为缺省值
   ADC InitStructure.ADC Mode = ADC Mode Independent;//ADC 独立模式
   ADC InitStructure.ADC ScanConvMode = DISABLE;//模数转换:单通道模式
   ADC InitStructure.ADC ContinuousConvMode = DISABLE;//单次转换模式
   ADC InitStructure.ADC ExternalTrigConv = ADC ExternalTrigConv None;//软件
触发
   ADC InitStructure.ADC DataAlign = ADC DataAlign Right;//ADC 数据右对齐
   ADC InitStructure.ADC NbrOfChannel = 1;//顺序进行规则转换的 ADC 通道的数
目
   ADC Init(ADC1, &ADC InitStructure);//根据指定的参数初始化 ADCx
   ADC TempSensorVrefintCmd(ENABLE); //开启内部温度传感器
   ADC Cmd(ADC1, ENABLE);//使能指定的 ADC1
   ADC ResetCalibration(ADC1);//重置指定的 ADC1 的复位寄存器
   while(ADC GetResetCalibrationStatus(ADC1));//等待教主年完成
   ADC StartCalibration(ADC1);//AD 校准
   while(ADC GetCalibrationStatus(ADC1));//等待校准完成
```

三、实验前准备

1. 硬件准备

本实验所要用到的硬件资源包括: 1) 指示灯 DS0; 2) TFTLCD 显示模块; 3) ADC; 4) 内部温度传感器; 5) 红外遥控器或串口。

(1) TFTLCD 连接: miniSTM32 开发板上 TFTLCD 插槽上比 TFTLCD 屏幕的插针多 2 个插口,如下图靠右插好,留出左侧两个插口,同时 TFTLCD 下方两个螺帽与开发板两个预留口对准,便于开发板与屏幕固定(实验中可以不用固定);

- (2) 下载器连接,连接方法参考实验(二)。
- (3)显示屏需要比较大电流,USB供电可能不足,导致屏幕无法显示,请用外部电源供电(5V电源,一般的手机充电器的插头即可,请检查其输出电压)

四、实验过程

- 1. 工程建立: 具体过程略。
- 2. 主要功能

伴随 DS0 的不停闪烁,提示程序在运行。屏幕上显示当前的温度值,看看温度值与实际是否相符合(由于芯片会发热,一般会比实际温度偏高)。

五、作业

- 1. 功能实现: (1) 在屏幕上显示实时温度值,根据数值变化,在屏幕上绘制温度变化曲线(要求横纵坐标有温度数值/单位/时间等图例); (2) 通过红外遥控器的开关键,切换屏幕上温度单位显示华氏度或者摄氏度(包括实时显示值和温度变化曲线上均调整)。(3) 如果没有红外遥控器的,可以采用串口发生指令进行控制功能 2。
- 2. 作业提交: 主要控制代码, 及功能运行结果截图(LCD 显示界面)。
- 3. DDL: Dec 9.
- 4. 本周可检查 lab10.

南方科技大学嵌入式系统实验课程