



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Date Production	2026-06-26
Heure Début	11:20:00
Heure Fin	01:20:00
Créé par	responsable_logistique@cbi-tunisia.com

CONTRÔLE PRODUCTION

Diamètre Maille	150 m ² Production
Démarrage Production Aucune donnée	

PERSONNEL ACTIF

test · Responsable 1

ARRÊTS MACHINE

Aucune donnée

CONSOMMATION PRODUCTION

Aucune donnée

FIN TRAVAIL

Heure fin travail	Total Main d'œuvre	Total Chute Barres	Total Déchet Graine
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------

VISAS

Visa Production Non signé	Visa Contrôleur Qualité Non signé	Visa Direction Non signé
------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

PLAN DE PROCESS PROMESH

Bain Résine	État Pistons
Air	Fluide Visuel
Niveau Bain d'Eau	État Disque Coupe
Température Eau	État Atelier
Température Demandée	Zone Stockage

CONTRÔLE QUALITÉ

Hauteur	Maille	Longueur	Largeur	Statut COQ	Observation
120.00	127	145.00	450.00	C	
150.00	150	150.00	150.00	NC	

CONTRÔLE PROCESS PROMESH

CONTRÔLE 08H20

Paramètre	P1	COR	P2	COR
Niveau bain de résine	1			
Diamètre de bar	120			
Température de machine	150			
Température d'eau	225			
Pression d'air comprimé	450			
Validation impression	120			
Nombre de barre en longueur	15			
Dimensions de maille	250			
Dimensions côté 1 long	250			
Dimensions côté 2 long				
Fuite d'eau				
Fuite d'air comprimé				
Etat disque de coupe				
Nombre de barre en largeur				

CONTRÔLE 10H20

Paramètre	P1	COR	P2	COR
Niveau bain de résine				
Diamètre de bar				
Température de machine				
Température d'eau				
Pression d'air comprimé				
Validation impression				
Nombre de barre en longueur				
Dimensions de maille				
Dimensions côté 1 long				
Dimensions côté 2 long				
Fuite d'eau				
Fuite d'air comprimé				
Etat disque de coupe				
Nombre de barre en largeur				

CONTRÔLE 14H20

Paramètre	P1	COR	P2	COR
Niveau bain de résine				
Diamètre de bar				
Température de machine				
Température d'eau				
Pression d'air comprimé				
Validation impression				
Nombre de barre en longueur				
Dimensions de maille				
Dimensions côté 1 long				
Dimensions côté 2 long				
Fuite d'eau				
Fuite d'air comprimé				
Etat disque de coupe				
Nombre de barre en largeur				

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

test

VALIDATION PROCESS

Visa Responsable Logistique

Non signé

Visa Contrôle Qualité

Non signé

Visa Production

Non signé