



INFORMATIONS GÉNÉRALES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Numéro Fiche	PROMESH-2026-000050
Statut	SOU MIS
Machine	Machine 1
Poste	Nuit
Date	2026-06-29
Heure Début	14:45:05
Heure Fin	14:45:05
Opérateur	najeh
Responsable	test
Date de Création	29/06/2026 13:45
Date de Validation	

RENDEMENT

1254 m²

Production

Diamètre Maille

PERSONNEL

test · Responsable 1

OBSERVATION

test

1 pièce(s) jointe(s) : por-promesh-7908398a-df13-40d7-8d9c-4581437bec0c.pdf

NON-CONFORMITÉ

Conforme

CONTRÔLE QUALITÉ

MESURES

Hauteur	Maille	Longueur	Largeur	Statut COQ	Observation
123.00	120	120.00	120.00	C	

OBSERVATION RESPONSABLE PRODUCTION

test

NOTE

Note / 10

SIGNATURE

Signature Chef d'Équipe

Non signé

CONTRÔLE PROCESS

14 PARAMÈTRES × 08H20 / 10H20 / 14H20

Paramètre	08H20	10H20	14H20
Niveau bain de résine	☒ Moyen	—	—
Diamètre de barre	12	—	—
Température machine	225 °C	—	—
Température eau	50 °C	—	—
Pression air comprimé	25 bar	—	—
État impression	☒ Conforme	—	—
Nombre de barre en longueur	12	—	—
Dimension de maille	125	—	—
Dimension côté 1	145	—	—
Dimension côté 2	150	—	—
Fuite d'eau	☒ Non	—	—
Fuite d'air comprimé	☒ Non	—	—
État disque de coupe	☒ OK	—	—
Nombre de barre en largeur	5	—	—

PARAMÈTRES DU POSTE

TABLEAU P1

Paramètre	08H20	COR	10H20	COR	14H20	COR
● Niveau bain de résine	Moyen	OK		—		—
● Diamètre de bar	12	OK		—		—
● Température de machine	225	OK		—		—
● Température d'eau	50	OK		—		—
● Pression d'air comprimé	25	OK		—		—
● Validation impression	Conforme	OK		—		—
● Nombre de barre en longueur	12	OK		—		—
● Dimensions de maille	125	OK		—		—
● Dimensions côté 1 long	145	OK		—		—
● Dimensions côté 2 long	150	OK		—		—
● Fuite d'eau	Non	OK		—		—
● Fuite d'air comprimé	Non	OK		—		—
● Etat disque de coupe	OK	OK		—		—
● Nombre de barre en largeur	5	OK		—		—

TABLEAU P2

Paramètre	08H20	COR	10H20	COR	14H20	COR
● Niveau bain de résine		—		—		—
● Diamètre de bar		—		—		—
● Température de machine		—		—		—
● Température d'eau		—		—		—
● Pression d'air comprimé		—		—		—
● Validation impression		—		—		—
● Nombre de barre en longueur		—		—		—
● Dimensions de maille		—		—		—
● Dimensions côté 1 long		—		—		—
● Dimensions côté 2 long		—		—		—
● Fuite d'eau		—		—		—
● Fuite d'air comprimé		—		—		—
● Etat disque de coupe		—		—		—
● Nombre de barre en largeur		—		—		—

HISTORIQUE

TRAÇABILITÉ

Créé par	responsable_logistique@cbi-tunisia.com
Créé le	29/06/2026 13:45
Modifié le	29/06/2026 15:27
Validé le	