

감사결과처분요구서

일련번호	23	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	601,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△국립공원사무소 (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 설계 변경에 따른 낙찰률 적용 부적정
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 『(계약예규)공사계약일반조건』 제20조 규정에 의거, 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입 자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우 증감된 공사량의 단가는 계약단가로 하며 산출내역서에 없는 품목 또는 비목(이하 “신규비목”이라 한다)의 단가는 설계변경당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰율(예정가격에 대한 낙찰금액 또는 계약금액의 비율을 말한다. 이하 같다)을 곱한 금액으로 하도록 함

2. 현황 및 지적내용

- △△△사무소 공원시설사업 설계변경 낙찰률 적용 현황

공 사 명	설계 변경	낙찰률(%)		신규비목	수량	단 가		차 이 (B-A)
		계 약	적 용			실제 낙찰률 적용 결과(A)	계약 낙찰률 적용 결과(B)	
총공사비						1,826,103,000원	1,826,704,000원	601,000원
순공사비 소계						85,242,659원	85,660,085원	417,426원
△△△국립공원 자연학습장 신축사업(건축)	2차	86.751	87.179	톤마대 만들기 (0.7㎡/개)10개당	15	1,662,586원	1,670,775원	8,189원
				톤마대 쌓기 (0.7㎡/개)10개당	15	1,477,416원	1,484,685원	7,269원
				톤마대 헐기 (0.7㎡/개)10개당	15	1,477,416원	1,484,685원	7,269원
				물푸기 HR당	864	1,634,399원	1,642,464원	8,065원
				발포폴리스틸렌판 보온판 4호 550mm(0.015) ㎡당	447	13,912,274원	13,980,819원	68,545원
				압출발포폴리스티렌 콘크리트설부착 - 벽 및 바닥 압출판 1호 280mm(0.03) ㎡당	1,013	46,637,259원	46,865,432원	228,173원
				액상형 흡수방지 방수 2회도포 ㎡당	293	1,548,466원	1,555,830원	7,364원
				벽체배수관 설치 45mm ㎡당	125	3,733,415원	3,751,750원	18,335원
				우레탄방수-프라이머 포함 바닥 3mm, 노출	390	12,149,626원	12,208,950원	59,324원
				우레탄방수-프라이머 포함 수직 1mm, 노출	55	1,009,802원	1,014,695원	4,893원

- △△△사무소에서는 “△△△사무소 자연학습장 신축사업(건축)”의 설계변경 시 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 신규비목은 **예정가격에 대한 낙찰금액 또는 계약금액의 비율을** 낙찰률로 적용하여야 함에도 △△△사무소 자연학습장 신축사업(건축)”에서 계약 낙찰률 86.751%을 87.179%로 잘못 적용하여 총 공사비 601,000원이 과다 집행된 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 과다 집행된 공사비 금601,000원 회수
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련