

감사결과처분요구서

일련번호	21	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△△△△△△△△

(행정상 개선)

제 목 자동우량경보시설 관리 개선 방안 마련 필요
관 계 기 관 △△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 본사 ○○○○부는 여름철 자연재난대책기간(5.15~10.15.) 도래에 따른 「2020년 여름철 자연재난대책 추진계획」을 2020.05.08. 전사무소(원)에 통보* 하면서, 각 사무소에서는 현장 여건에 맞는 자체 계획을 수립하여 인명 및 시설피해가 최소화 될 수 있도록 예방 및 대응활동에 최선을 다할 것을 지시함

* 「2020년 여름철 자연재난 대책 추진계획 알림(○○○○부-1076호, 2020.05.08.)」

- 재난 예·경보시설의 경우 유지보수(전문업체)를 통한 정상 가동상태를 유지 하고, 월 1회 자체 점검 및 유지보수 시행 후 기록관리(통합방재시스템 입력) 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- △△△△△△△△△△ 자동우량경보시설 운영 현황

사무소	지구명	계	감시국	통제국	우량국			경보국			중계국
					전체	정상	장애	전체	정상	장애	
○○산 (3개지구)	계	29	-	3	9	9	0	17	16	1	
	○○지구	12	-	0	4	4	0	7	7	0	0
	○○지구	8	-	0	2	2	0	5	5	0	0
	○○지구	9	-	0	3	3	0	5	4	1 (일시적장애)	0

- △△△△△△△△△△는 감사일(2021.04.07.) 현재 사무소에서 운영 중인 자동 우량정보시설의 운영 현황에 대한 점검한 결과, 재난 예·경보시설의 경우 유지보수(전문업체)를 통한 정상 가동상태를 유지하여야 함에도, ①○○지구가 산교경보국의 경우 감사수감기간 중 통신 이상이 발생하여 2021.3.31.22:00 이후 통신이 두절된 후 2021.4.8.이후 통신이 정상 작동되었으며, ②○○지구 미륵우량국 등 4개소*의 경우 통신은 정상작동되고 있으나, 축전지 전압이 정상치(13V)보다 낮은 수준으로 해당 우량국 주변 수목 가지치기 등 음영지역 해소, 배터리 증설 및 장비 이설 등 자동우량정보시설의 관리 개선 방안 마련이 필요한 것으로 판단됨

* 배터리 전압 저하 우량국 현황(감사일 2021.04.07. 현재)

구 분	계	미륵우량국	청벽대우량국	수문동우량국	하○○우량국
전압(현재값/정상값)	4개소	12/13(92%)	12/13(92%)	12/13(92%)	11/13(84%)

3. 조치할 사항

- 행정상 개선 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
- 자동우량정보시설 주변 수목 가지치기 등을 통하여 음영지역을 해소 조치