

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2021 - 049	처분요구일자	2021. 7. 28.
처 분 종 류	주의		
관 계 부 서	ESG경영실(인사팀)		
제 목	♣♣♣♣ 유지보수공사 안전관리업무 부적정		

지 적 내 용

☆☆☆처(△△△팀)는 “♣♣♣♣ 유지보수공사”를 ‘20.11.19부터 ‘22.05.19까지 공사 완료하도록 ♠♠중공업(주) 컨소시엄과 계약하였다.

[컨소시엄 구성 : ♠♠중공업(주), ㈜♣♣이앤씨]

한편 산업안전보건법 제73조에 따르면 공사금액 1억원 이상 120억원 미만의 공사는 현장의 안전관리를 위해 고용노동부의 지정을 받은 건설재해예방 전문지도기관으로부터 예방지도를 받도록 하고 있다.

하지만 위 공사 착공신고서¹⁾의 공사안전보건대장을 살펴보면 6항²⁾에 산업재해예방지도 “미대상”으로 되어 있다. 산업재해예방지도는 같은 법 시행령 제59조에 따라 안전관리자가 해당 안전업무만 전담할 경우 예외될 수 있다. 하지만 위의 착공신고서에 따르면 안전관리자로 지정된 ‘A’는 환경관리자로도 지정되어 있어 안전관리자의 업무만을 전담하는 것으로 볼 수 없고 그에 따라 산업재해예방지도 제외 조항을 적용하기 어렵다.

또한 해당 시공사는 내부 인사이동을 사유로 ‘21.06.07에 안전관리자 변경계(기존 A → 변경 B)를 건설사업관리단에 제출하고 ‘21.06.09 발주처로부터 최종 변경 승인을 받았으나 지방고용노동청에 제출된 안전관리자 선임보고서를 확인한 결과, 해당 서류는 안전관리자 변경승인일보다 앞선 ‘21.05.21에 제출되었음이 확인되었다. 그리고 ‘21.04.12부터 작성된 위험성평가표의 안전관리자 확인란에도 변경승인이 되지 않은 안전관리자(B)의 서명이 확인되었고, 그 외 정기안전보건교육, 특별안전보건교육 및 안전점검일지 등에도 변경승인이 되지 않은 안전관리자(B) 서명이 확인되었다.

해당 건설사업관리기술인은 ‘건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(이하 업무수행지침)’에 따라 시공사가 제출한 착공신고서의 적정성 여부를 검토하고 시공사가 안전관리계획에 따라 성실하게 수행하는지를 확인하여야 하나 이를 제대로 처리하지 못하였고, 과업내용서상 시공사의 안전관리자를 지도 및 감독해야 하는 안전관리 업무를 미흡하게 처리하였다. 또한 담당부서는 업무수행지침 제12조(발주청의 지도감독 및 업무범위) 11항에 명시된 공사관리관의 주요업무를 수행함에 있어 건설사업관리기술인에 대한 지도, 안전관리에 관한 지도 등을 소홀히 한 점이 인정된다.

그 결과, 시공사의 안전관리자가 책임감을 가지고 안전업무만을 전담할 수 없었고, 각종 안전교육도 형식적으로 진행될 수 밖에 없었다. 이에 담당부서에서는 해당 건설사업관리단이 안전관리업무를 관련지침에 맞게 수행하고 시공사의 안전관리자를 철저히 관리하도록 조치할 필요가 있다.

1) ☆☆☆처-811(‘21.01.28) ‘♣♣♣♣ 유지보수공사 착공신고서 제출’
2) 공사안전보건대장 6항) 건설공사의 산업재해예방지도 실시 대상 확인 및 실시계획

관계부서 및 해당부서 의견

이에 대해 해당부서에서는 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① 사장(ESG경영실장)은 ♡♡♡♡ 유지보수공사 및 건설사업관리용역을 미흡하게 관리한 관련자에 대해 [주의] 처분하시기 바랍니다.(주의)

< 관련자 >

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	처분종류
☆☆☆처 △△△팀	4급	C	'20.01.28~현재	♡♡♡♡ 유지보수공사 담당	주의

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략