

건강보험심사평가원 상임감사

시 정 요 구

제 목 사옥관리 및 소방 안전관리 미흡

관 계 부 서 경기남부분부

내 용

1. 업무개요

경기남부분부는 자체 사옥을 보유하여 안전하고 쾌적한 근무환경 조성을 위한 사옥 유지·보수 등 시설물 관리 업무를 수행하고 있다.

2. 사옥관리 미흡

가. 관계규정(판단기준)

「보안업무 운영지침」 제58조에 따르면 고정출입자 이외의 자가 보호지역 출입 시 반드시 고정출입자 동행을 원칙으로 하며, 시설관리책임자는 보호지역에 별지 제27호 서식 출입자 명부를 비치하고 고정출입자 이외의 자에 대한 출입상황을 기록·유지하도록 하고 있다.

또한 「기록물관리규정」에 따라 기록관장은 보존서고 관리책임자를 지정하고, 별지 제7호 서식 제한구역(문서종합보관실) 출입자 명부를 갖추어 서고의 출입과 기록물의 입출고가 통제되도록 하고 있다.

따라서 경기남부분부는 제한구역에 출입자 명부를 비치하여 고정출입자 이외의 자에 대한 출입상황을 기록·유지하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 경기남부본부는 [별표 1] “제한구역 출입자 명부 작성 미흡 내역”과 같이 기계실(제한구역)에 출입자 명부를 비치하고 있었으나 출입상황을 기록·유지하고 있지 않고 있으며, 문서고(제한구역)에는 제한구역 출입자 명부를 비치하고 있지 않은 사실을 확인하였다.

그 결과 제한구역에 대한 출입통제 관리 미흡으로 인한 보안·인명사고 등 각종 위해에 노출될 우려가 있다.

3. 소방 안전관리 미흡

가. 관계규정(판단기준)

「화재의 예방 안전관리에 관한 법률」 제36조에 따르면 소방안전관리대상물의 관계인은 그 장소에 근무하거나 거주 또는 출입하는 사람들이 화재가 발생한 경우 안전하게 피난할 수 있도록 피난계획을 수립·시행하여야 하며, 피난계획에는 소방안전관리대상물의 구조, 피난시설 등을 고려하여 설정한 피난경로가 포함되어야 하고 소방안전관리대상물의 관계인은 피난경로 또는 대피요령 등이 포함된 피난유도 안내정보를 근무자 또는 거주자에게 정기적으로 제공하여야 한다.

따라서 경기남부본부는 화재가 발생한 경우 신속한 초동조치를 위해 올바른 피난유도 안내정보를 제공하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 [별표 2] “소방 안전관리 미흡 내역”과 같이 사옥 4층 피난안내도에 표기된 소화기의 위치와 수량이 실제 비치된 소화기의 위치와 수량과 상이한 사실을 확인하였다.

그 결과 화재 발생 시 초기소화 등 신속한 대응이 이뤄지지 못할 우려가 있다.

관계부서 의견

① 사옥 관리 미흡 관련

경기남부분부는 감사결과에 공감하며 제한구역에 출입자 명부를 비치하고 출입상황을 철저히 기록·유지하겠다는 의견을 제시하였다.

② 소방 안전관리 미흡 관련


경기남부분부는 별도 의견 없이 감사결과를 수용하였고 실제 비치된 소화기의 위치와 수량을 피난안내도와 일치하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 경기남부분부장은

- ① 문서고에 제한구역 출입자 명부를 비치하고 기계실 고정출입자 이외의 자에 대한 출입상황이 올바르게 기록·유지되도록 하시며,
- ② 사옥 내 비치된 소화기의 위치와 수량이 피난안내도와 일치하도록 조치하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

[별표 1]

제한구역 출입자 명부 작성 미흡 내역



[별표 2]

소방 안전관리 미흡 내역

피난유도 안내정보 미흡(소화기 위치 상이)



피난유도 안내정보 미흡(소화기 수량 상이)

