

IV. 현지조치사항 명세

○○○○○○○

No	현황 및 문제점	조치방안																									
001	○ 자산(설비성 안전장구) 이력입력 미흡 - 「유형자산 관리규정」 제4조(유형자산의 관리) 및 재난안전처-3423(‘24.08.13) 「설비성 안전장구 관리절차 개선 알림」에 따라 설비성 안전장구에 대하여 품목별 설비정보(사진, 운영 및 변동 상태)를 전산에 입력하여야 함에도, ☞ <u>765kV 접지용구(설비번호:20002775) 등 106점(보유수량 전체)의 설비성 안전장구에 대하여 전산입력(사진 등)이 미흡함.</u>	◦ 전산입력 시행 ◦ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행																									
002	○ 공기구 운영관리(정·현수) 미흡(자진신고) - 「공기구관리지침」 제4조의2(정수의 운영)에 따르면 “관리부서는 정수를 초과하여 공기구를 보유할 수 없음”이 원칙이고, 같은 지침 제4조(정수기준) 제2항에 따라 “관리부서장은 공기구 정수변경사유 발생 시 주관부서장에게 정수의 변경을 요청하여야” 한다. 또한, 관리부서는 「공기구 담당자 및 공구실 관리자 업무가이드」 (9530-GI-TG002) 6.1.4.2에 따라 정수조정 사유 발생 시 요청정수 수량 및 사유를 전산프로그램 (ZMMR0020)에 입력하여 정수 개정을 요청해야 함에도, ☞ <u>교류아크용접기 등 4개 품목의 공기구에 대해서 공문 또는 전산프로그램을 통해 정수변경을 요청하지 않은 것으로 확인됨.</u> [설비성 공기구 정수초과 보유 내역] <table><tr><th>클래스</th><th>품목명</th><th>정수(A)</th><th>현수(B)</th><th>초과 수량(C=A-B)</th></tr><tr><td>ME041001</td><td>교류아크용접기</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>ME091005</td><td>고압세척기</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>ME134016</td><td>열화상카메라</td><td>19</td><td>21</td><td>2</td></tr><tr><td>ME171001</td><td>레이저거리 측정기</td><td>35</td><td>39</td><td>4</td></tr></table>	클래스	품목명	정수(A)	현수(B)	초과 수량(C=A-B)	ME041001	교류아크용접기	1	2	1	ME091005	고압세척기	0	1	1	ME134016	열화상카메라	19	21	2	ME171001	레이저거리 측정기	35	39	4	◦ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
클래스	품목명	정수(A)	현수(B)	초과 수량(C=A-B)																							
ME041001	교류아크용접기	1	2	1																							
ME091005	고압세척기	0	1	1																							
ME134016	열화상카메라	19	21	2																							
ME171001	레이저거리 측정기	35	39	4																							

No	현황 및 문제점	조치방안												
003	○ 공기구 운영관리(재물조사) 미흡 - 「유형자산관리규정」 제16조(재물조사의 구분 및 대상) 및 제20조(결과보고)와 제3장, 제4장에 따라, 정기 재물조사는 년 1회 이상 자체 세부계획을 수립하고 실사반을 편성 및 운영하여 실질적인 실사를 통해 자산의 보유량 및 상태를 면밀히 확인 및 조사하고, 또한 「공기구관리지침」 제10조(실사)에 따라 모든 공기구에 대하여 실시하여 자산관리에 만전을 기하여야 함에도, ☞ <u>5년간('21~'25년) 소모성공기구 약 511점(현시점 기준 ERP 등록수량)에 대한 재물조사를 누락함.</u>	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행												
004	○ 공기구 운영관리(수리절차) 미흡 - 「공기구 관리지침」 제24조(전산입력사항)에 따라 공기구 수리이력 등에 대하여 전산입력 하여야 하며, 종합▼▼원-254('21.01.18.) 「설비성공기구 주요장비 관리 및 회계전표 작성기준 알림」에 따라, 수리 후 회계전표 작성 시 설비번호 및 수리내역을 표기하여야 함에도, ☞ <u>열화상카메라 수리 등 189건의 공기구에 대하여 수리 후 전산입력 및 회계전표 작성시 설비번호 및 수리내역 표기를 누락함.</u>	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행												
005	○ 공기구 운영관리(수리절차) 미흡 - 공기구 고장 발생 시 「공기구 담당자 및 공구실 관리자 업무가이드(9530-GI-TG002)」에 따라 공기구 수리요청 및 검토 결과서를 작성하고 수리금액이 50만원 이상 시 수리오더를 발행하여 처리하여야 함에도, ☞ <u>수리금액 50만원 이상 공기구 수리(2건)에 대하여 수리오더를 발행하지 않은 것으로 확인됨.</u> [공기구 수리(50만원 이상) 내역] (단위: 원) <table><tr><th>품명</th><th>설비번호</th><th>수리일자</th><th>수리비</th></tr><tr><td>열화상카메라</td><td>10155384</td><td>'22.05.23.</td><td>998,000</td></tr><tr><td>열화상카메라</td><td>10133046</td><td>'22.06.10.</td><td>1,400,000</td></tr></table>	품명	설비번호	수리일자	수리비	열화상카메라	10155384	'22.05.23.	998,000	열화상카메라	10133046	'22.06.10.	1,400,000	○ 유사사례 재발 방지를 위한 전 직원 교육 시행
품명	설비번호	수리일자	수리비											
열화상카메라	10155384	'22.05.23.	998,000											
열화상카메라	10133046	'22.06.10.	1,400,000											

No	현황 및 문제점	조치방안								
006	○ 하도급공사 투입인력에 대한 안전관리 절차준수 미흡 - 「발주 및 도급공사 안전관리 절차서(공용-안전-19)」 6.5에 따라 하도급 공사 근로자에 대한 신체검사 항목 및 사역기준, 의사 소견 등을 참조하여 적격여부를 판정한 후 공사투입 여부를 결정해야 함에도, ☞ <u>하도급공사 투입인력(10명)에 대해 건강진단서 확인과 적격여부를 판정하는절차를 누락한 것으로 확인함.</u> [투입인력 신체검사 누락 내역] <table><tr><th>공사명</th><th>업체명</th><th>투입기간</th><th>누락인원(수)</th></tr><tr><td>송전선로 선하지 별채 및 재선충 방제 공사</td><td>●●●</td><td>'23.09.20.~ 10.06.</td><td>10</td></tr></table>	공사명	업체명	투입기간	누락인원(수)	송전선로 선하지 별채 및 재선충 방제 공사	●●●	'23.09.20.~ 10.06.	10	○ 유사사례 재발 방지를 위한 전 직원 교육 시행
공사명	업체명	투입기간	누락인원(수)							
송전선로 선하지 별채 및 재선충 방제 공사	●●●	'23.09.20.~ 10.06.	10							
007	○ 급여 변동내역서 미작성(자진신고) - 인사노무처-6022('17.09.08.) 「급여 변동내역 관리절차 재강조」에 따라 급여운영의 정확성 제고를 위하여 인사발령 및 근태 등에 따른 급여 변동내역을 관리해야 함에도, ☞ <u>2021년부터 2025년까지 급여변동내역서 작성을 누락하였음.</u>	○ 유사사례 재발 방지를 위한 전 직원 교육 시행								
008	○ 주민세 종업원분 납부 업무 미흡 - 「지방세법」 제82조의2(과세표준)에 따라 종업원분의 과세표준은 종업원에게 지급한 그 달의 급여 총액으로 하며, 동법 시행령 제78조의2(종업원의 급여총액 범위)에 따라 6개월 이상 계속하여 육아휴직을 한 종업원이 직무 복귀 후 1년 동안 받는 급여는 급여 총액 범위에서 제외하여 주민세 종업원분을 납부했어야 하나, ☞ <u>육아휴직자 1명이 복귀 후 받은 급여 47,475천원을 급여총액에서 제외하지 않고 주민세 종업원분 세액을 산정하여 236천원을 과다 납부하였음.</u>	○ 경정청구 236천원 ○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행								
009	○ 계약 관련 제비율 오적용(자진신고) - 국가계약법 시행령 및 시행규칙에 의거 계약보증금(공사 7.5%), 지체상금(공사 0.05%) 하자보수보증금(물품 5%)은 공사, 용역, 물품 등 계약 형태에 따라 구분하여 계약금액에 일정 비율을 적용해야 함에도,	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행								

No	현황 및 문제점	조치방안																					
	☞ 계약보증금 5건(5%), 지체상금 4건(0.08%), 하자보수보증금 2건(0.5%) 등 총 11건의 계약 관련 제비율을 오적용하였음.																						
010	○ 사택운영위원회 관리 미흡 - 「사택운영지침」 제13조(입주제한 및 입주자격상실) 및 제23조(사택운영위원회)에 따라, 사택운영위원회를 통해 사택 입주를 결정하여야 함에도, ☞ 감사대상기간 사택운영위원회 적정성을 점검한 결과, 사택운영위원회를 거치지 않고 입주한 내역이 1건 확인됨.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행																					
011	○ 사택포인트 공제 절차 미흡 - 「복리후생규정」 제4조 및 「선택적복지포인트 운영기준」 제11조에 따라 사택입주자에 대하여 입주기간을 계산하여 복지포인트를 1개월당 17,500원 공제하여야 함에도, ☞ 일반사택에 거주하는 직원 2명의 사택포인트 8개월분(140,000원) 공제를 누락하였음. [사택포인트 공제 누락 내역] (단위: 원) <table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>사번</th><th>입주사택</th><th>누락기간</th><th>미공제 금액</th><th>비고</th></tr><tr><td>1</td><td>●●●</td><td>1972526</td><td>수정강변타운</td><td>'25.8.~'26.1.</td><td>105,000</td><td>6개월</td></tr><tr><td>2</td><td>●●●</td><td>2190408</td><td>◇◇감계푸르지오</td><td>'23.10./'25.10.</td><td>35,000</td><td>2개월</td></tr></table>	구분	성명	사번	입주사택	누락기간	미공제 금액	비고	1	●●●	1972526	수정강변타운	'25.8.~'26.1.	105,000	6개월	2	●●●	2190408	◇◇감계푸르지오	'23.10./'25.10.	35,000	2개월	○ 회수 140천원 ○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
구분	성명	사번	입주사택	누락기간	미공제 금액	비고																	
1	●●●	1972526	수정강변타운	'25.8.~'26.1.	105,000	6개월																	
2	●●●	2190408	◇◇감계푸르지오	'23.10./'25.10.	35,000	2개월																	
012	○ 업무용차량 운영관리 미흡 - 「차량 및 중기운영지침」 제16조 제2항에 따라 운전원은 선량한 관리자의 주의의무를 다하며 법규를 준수하여 안전운행에 만전을 기하여야 함에도, ☞ 감사대상기간 다빈도 교통법규 위반 적발인원이 5명(4회 이상, 최다 8회)으로 확인됨.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행																					

No	현황 및 문제점	조치방안																														
	[다빈도 교통법규 위반자 과태료 내역] <table><tr><th>소속</th><th>성명</th><th>위반건수</th><th>금액</th><th>과태료사유</th></tr><tr><td>○○팀</td><td>●●●</td><td>8건</td><td>440,000원</td><td>어린이보호구역 속도위반 등</td></tr><tr><td>▽▽</td><td>●●●</td><td>7건</td><td>272,000원</td><td>어린이보호구역 속도위반 등</td></tr><tr><td>▽▽</td><td>●●●</td><td>5건</td><td>236,000원</td><td>속도위반 등</td></tr><tr><td>■</td><td>●●●</td><td>4건</td><td>128,000원</td><td>속도위반 등</td></tr><tr><td>■</td><td>●●●</td><td>4건</td><td>234,000원</td><td>속도위반 등</td></tr></table>	소속	성명	위반건수	금액	과태료사유	○○팀	●●●	8건	440,000원	어린이보호구역 속도위반 등	▽▽	●●●	7건	272,000원	어린이보호구역 속도위반 등	▽▽	●●●	5건	236,000원	속도위반 등	■	●●●	4건	128,000원	속도위반 등	■	●●●	4건	234,000원	속도위반 등	
소속	성명	위반건수	금액	과태료사유																												
○○팀	●●●	8건	440,000원	어린이보호구역 속도위반 등																												
▽▽	●●●	7건	272,000원	어린이보호구역 속도위반 등																												
▽▽	●●●	5건	236,000원	속도위반 등																												
■	●●●	4건	128,000원	속도위반 등																												
■	●●●	4건	234,000원	속도위반 등																												
013	○ 차량 운행일지 관리 미흡 - 「차량 및 중기운영지침」 제10조(기록유지)에 따라 차량의 관리 부서는 운행실적 등을 전산이력으로 등록 및 관리하여야 함에도, ☞ 감사대상기간, <u>차량 운행일지 결재 상신 누락 44건, 차량 운행일지 작성 누락 7건</u> 등 차량 운영관리가 미흡한 것으로 확인됨.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행																														
014	○ 사옥 관련 발주공사 운영 미흡 - 「공사관리규정」 제36조(검사자의 임명)에 따라 회사가 발주하는 공사에 대하여 공사준공 검사 시 준공검사자를 공사감독원과 다른 하부조직(실·부·팀)으로 임명하여야 함에도, ☞ “△△△△△■■■■■전력지사 사옥 방수 및 코킹공사(60,281천원 /2023.05.15. ~ 06.30.)” 등 2건의 사옥 개선 및 냉난방기 교체공사를 발주 하면서, <u>준공검사자를 공사감독원과 동일인으로 임명하였음.</u>	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행																														
015	○ 사업소 근태 관리 소홀 - 「취업규칙」 제21조(특별유급휴가)에 따라 회사는 직원의 경조 또는 특별한 경우에 유급휴가를 줄 수 있고, 경조휴가 및 특별 휴가 사용 시 해당 사유에 적합한 증빙자료를 첨부해야 하며, 제출된 근태계는 휴가 시행일 이전 또는 시행 당일에는 결재가 이루어져야 함에도, ☞ 감사대상기간 근태내역을 점검한 결과, <u>특별휴가 및 경조휴가 등 13건에 대해 적합한 증빙 첨부가 없으며, 26건의 근태계에 대해 근태 시행일 기준 8~89일 이후 기안함.</u>	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행																														

. 끝.